阳江市江城区白沙街道大岗村委会路口2021年“7·12”触电事故调查报告

江城区2021年“7·12”事故调查组

2022年2月11日

目录

一、基本情况.....1
（一）涉事人员基本情况.....1
（二）事故驾驶员、车辆相关信息.....2
（三）作业现场高压线情况.....3
（四）事故概况.....4
二、事故发生经过、救援和善后情况.....5
（一）事故经过.....5
（二）救援情况和善后情况.....7
三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失.....7
四、事故原因和性质.....7
（一）直接原因.....7
（二）间接原因.....7
（三）事故性质.....8
五、事故责任的认定及处理建议.....8
（一）免予责任追究个人.....8
（二）给予行政处罚人员.....9
六、事故防范措施及整改意见.....11
附：“7·12”事故调查组成员意见及签名表

阳江市江城区白沙街道大岗村委会路口2021年“7·12”触电事故调查报告

2021年7月12日9时左右，位于阳江市江城区白沙街道大岗村委会路口发生一起触电事故，事故造成1人死亡（以下简称江城区“7·12”事故）。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，2021年12月15日，阳江市江城区人民政府依法成立了由区政府办公室、区应急局、区住房和城乡建设局、阳江市公安局江城分局、区司法局、区总工会、区人社局、江城社保分局、市场监督管理局江城分局、城区供电局、白沙街道组成的江城区“7·12”事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组按照有关法律法规赋予的职责对事故现场进行勘验、调查询问取证工作，查明了事故发生经过，分析事故发生的原因，认定了事故性质和责任，对事故责任者和责任单位提出了处理建议，并提出了事故防范措施。现将事故调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）涉事人员基本情况

1.王洪威（个人），男，汉族，年龄：31岁。身份证号码：441721******0059，户籍所在地：广东省阳西县织篢镇太平村委会岗坪村西队15号，是事故中车牌号粤QV2267流动式起重运输车辆所有人、合伙经营者。

2.林显利，男，汉族，年龄：38岁。身份证号码：

441723******5913。户籍所在地：广东省阳江市阳东区那龙镇西就村委会邓水村三巷12号，是王洪威聘请的跟车杂工。

3.关则亮，男，汉族，年龄：48岁。身份证号码：441721******0055，户籍所在地：广东省阳西县织篢镇黎昌塘村委会茶山坡村14号，是承包钻桩施工老板。

4.陆明敬，男，壮族，年龄：34岁。身份证号码：452623******1838，户籍所在地：广西田东县思林镇定阳村同龙屯87号，是关则亮聘请的钻桩工人。

5.余丽琼，女，汉族，年龄：55岁。身份证号码：440726******332X，户籍所在地：广东省阳江市江城区白沙大岗村委会旧寨村北巷43号，是重建房屋产权人。

6.王洪桥（个人），男，汉族，年龄：29岁。身份证号码：441721******0018，原户籍所在地：广东省阳西县织篢镇太平村委会岗坪村西队15号，原是合伙经营车牌号粤QV2267流动式起重运输车辆的驾驶操作员。

（二）事故驾驶员、车辆相关信息

王洪桥，原是事故流动式起重运输车辆驾驶操作员，持有《中华人民共和国机动车驾驶证》，证件编号：441721********0018，住址：广东省阳西县织篢镇太平村委会岗坪村西队15号，准驾车型：B2E，有效期2019年9月24日至2029年9月24日。

车牌号粤QV2267，车辆类型：重型栏板货车；机动车所有人：王洪威；使用性质：货运。登记住所：广东省阳西县织篢镇太平村委会岗坪村西队15号。强制报废期止：2028年

11月1日；检验有效期止：2021年11月30日；保险终止日期：2021年10月17日。车辆因事故中烧毁，目前车辆状态已注销。

2021年12月31日，江城区“7·12”事故调查组致函阳江市市场监督管理局江城分局《关于对江城区白沙街道大岗村委会路口“7·12”流动式起重车辆生产安全事故调查的函》，经阳江市市场监督管理局江城分局函复，该事故流动式起重车辆不属于特别设备，不适用于特种设备事故调查。

（三）作业现场高压线情况

事故高压线为10kV鸡岭线#17—#18杆之间架空线。现场电杆安健环完备，已悬挂“禁止攀登，高压危险”标识牌（见图1）。该架空线对地距离11.442米（见图2），边导线对周围房屋建筑距离4.136米（见图3）。

经查，该高压线安全距离满足国家标准《66kV及以下架空电力线路设计规范》（GB 50061—2010）规定的10kV导线与居民区地面的最小6.5米的安全距离，与永久建筑的最小1.5米的安全距离。



图1 鸡岭线安健环



图2 线路对地距离



图3 线路与房屋建筑距离

根据《电力设施保护条例》第十条第一项“架空电力线

路保护区：导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下：1-10千伏 5米、35-110千伏 10米、154-330千伏 15米、500千伏 20米。在厂矿、城镇等人口密集地区，架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定。但各级电压导线边线延伸的距离，不应小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和”。

经查，事发时吊装作业的范围在电力线路保护区内，事故造成110kV 银河站F02鸡岭线全线95台变压器跳闸停电，停电15小时25分钟。



（事故现场俯视图）

（四）事故概况

余丽琼因旧屋重建找到关则亮进行钻桩作业。2021年7月3日，关则亮钻桩作业全部完成，并于7月5日与屋主余丽琼儿子张志强结清全部钻桩款。因搬运钻桩塔等设备的需要，关则亮与王洪桥、王洪威口头约定，由王洪桥、王洪威提供设备、人员等将钻桩塔等设备搬运到指定地点，报酬1200元。2021年7月12日，王洪桥驾驶王洪威名下车牌号粤QV2267流动式起重车辆，到江城区白沙街道望牛岗大岗村43

号进行吊装作业。

车牌号QV2267流动式起重车辆登记在王洪威名下，由王洪威与王洪桥共同经营。2021年3月15日，双方口头约定由王洪威出资购买上述车辆，由王洪桥负责驾驶操作，经营上述车辆的收益在扣除主要支出（包括车辆加油、保养费用，人员餐费等）和杂工林显利每月工资4500元后再双方平分，至事故调查结束前，未能提供结算记录。2021年7月12日，王洪桥驾驶车牌号粤QV2267流动式起重车辆和林显利来到江城区白沙街道望牛岗大岗村43号进行吊装作业。

二、事故发生经过、救援和善后情况

（一）事故经过

2021年7月12日8时左右，王洪桥驾驶车牌号粤QV2267流动式起重车辆和林显利来到江城区白沙街道望牛岗大岗村43号进行吊装作业。到达作业现场后，林显利下车观察四周作业环境后便提醒王洪桥在高压线底下进行吊装作业很危险，但王洪桥继续将起重车辆斜放在高压线底下，将起重车辆支腿伸出，在未采取安全防护措施情况下准备作业。9时左右，王洪桥在吊装钻桩架子时，由于工地前面有4根低压居民用电线阻碍吊装，林显利见状就上到工地隔离房子二层楼的阳台将4根低压居民用电线解下降低，王洪桥继续将钻桩架子往车后方吊出来。此时，林显利在阳台上发现起重车辆轮胎起火，于是告诉王洪桥并从阳台上跑下来到起重车辆旁，王洪桥发现起重车辆轮胎起火就马上从车辆中部右侧的操作台下到地面。在现场收拾桩具的陆明敬发现起重车辆吊臂已经触碰到车辆上方的10KV高压线上，车辆轮胎起火并冒出大量烟雾，王洪桥绕过车头到驾驶室时触碰到车辆车头

护杠，突然身体抽搐，双拳紧握。在距离王洪桥最近的林显利发现该情况后，随手在地上捡一块木板将王洪桥撬出来，现场收拾桩具的工人也赶来帮忙将王洪桥拉出到安全的地方，当时王洪桥还有呼吸，于是林显利见状帮其做心脏复苏，钻桩工人陆明敬分别打电话给老板关则亮和110。随后，白沙派出所、供电局双捷供电所、阳江市中医院到达现场进行救援，王洪桥经阳江市中医院抢救无效死亡，死亡原因为电击致伤。



（事故现场图片）



事故现场图片



吊车吊臂触碰导线图

（二）救援情况和善后情况

公安局江城区分局白沙派出所、白沙街道、城区供电局双捷供电所等单位分别派员于事发当日及时到达现场，组织应急救援、善后处理和综合协调等工作。经评估本次事故应急处置及时、有效。

事故发生后，白沙街道组织有关人员积极做好死者家属安抚工作及死者家属调解协商有关赔偿问题。目前，未能达成赔偿协议。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

事故造成1人死亡。王洪桥，男，汉族，年龄：29岁。身份证号码：441721******0018，原户籍所在地：广东省阳西县织篢镇太平村委会岗坪村西队15号，原是合伙经营车牌号粤QV2267流动式起重运输车辆驾驶操作员。

（二）直接经济损失

目前暂时无法统计直接经济损失。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

吊车驾驶操作员王洪桥安全意识淡薄，在驾车到达施工现场后，对作业现场的周边环境观察不细，未听劝告，未采取任何安全措施在电力线路保护区内冒险进行吊装作业，致使吊装吊臂与10KV高压线接触，是造成王洪桥触电致死的直接原因。

（二）间接原因

1.起重车辆所有人王洪威安全生产管理不到位，在电力线路保护区域内进行吊装作业，未办理相关申报手续，施工时未取得相应许可，未对作业现场高压线的危险性进行风险辨识、分析。

2.起重车辆所有人吊装作业现场未安排专门人员进行现场安全管理，在电力线路保护区域内进行吊装作业，没有制定具体有针对性的安全防范措施。

3.起重车辆所有人王洪威未对林显利、王洪桥进行安全生产教育和培训和技术交底，未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

（三）事故性质

经过对事故的调查，分析事故的原因，该事故属于生产安全责任事故，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条第一款第（四）项的规定，该事故为一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定及处理建议

（一）免予责任追究个人

王洪桥，原是合伙经营车牌号粤QV2267流动式起重运输车辆的驾驶操作员。

吊车驾驶操作员王洪桥安全意识淡薄，在驾车到达施工现场后，对作业现场的周边环境观察不细，未听劝告，未采取任何安全措施在电力线路保护区内冒险进行吊装作业，违反了《起重机械安全规程》(GB6067.1-2010)第15.3.3：d）

项“起重工作时，臂架、吊具、辅具、钢丝绳等与1-20KV输电线路的最小安全距离不得小于2m”和《起重机械安全规程》(GB6067.1-2010)第15 .3.4：e）项“如果由于触电引起的火灾或者一些其他因素，应离开司机室，要尽可能跳离起重机械，人体部位不要同时接触起重机械和地面”的规定。对事故负有责任，鉴于已在事故中死亡，建议不予追究责任。

（二）给予行政处罚人员

王洪威，是事故中车牌号粤QV2267流动式起重运输车辆所有人、合伙经营者。

1.王洪威起重车辆所有人因安全生产管理不到位，在电力线路保护区域内进行吊装作业，未办理相关申报手续，施工时未取得相应许可，未对作业现场高压线的危险性进行风险辨识、分析，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：“生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物质、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。”和《电力设施保护条例》第十七条第（二）项：“任何单位或个人必须经县级以上地方电力管理部门批准，并采取安全措施后，方可进行下列作业或活动：(二)起重机械的任何部位进入架空电力线路保护区进行施工；”的规定。

2. 吊装作业现场未安排专门人员进行现场安全管理，在电力线路保护区域内进行吊装作业，没有制定具体有针对性的安全防范措施，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十三条："生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。"的规定。

3. 起重车辆所有人王洪威未对林显利、王洪桥进行安全生产教育和培训和技术交底，未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款："生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。"和《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款："生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。"的规定。

综上所述，王洪威对本次事故的发生负有责任。建议由阳江市江城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关法律法规的规定，对王洪威给予行政处罚。

司法机关、纪检监察机关和公安机关如发现上述人员或其他人员涉案的，建议按有关规定和程序进行处理。

六、事故防范措施及整改意见

（一）严格落实安全生产主体责任。王洪威加强对起重机械和从事起重作业人员的安全管理，特别是对架空电力线路保护区的汽车吊装和作业人员的安全管理。做好对作业人员的安全教育和技术交底，强化对作业现场的安全监护，杜绝违章作业，严防事故的再次发生。

（二）加大巡查力度。供电部门要针对本次事故发生的原因，加强对电力设施保护区的巡查，及时掌握电力设施保护区内的生产经营活动情况，督促施工单位依法取得在电力设施保护区内作业的行政许可；对发现未取得作业许可，或未采取安全措施的生产经营行为进行及时制止，防止同类生产安全事故的发生。

江城区2021年“7·12”事故调查组（代章）

2022年2月11日