高德街道辖区广西金海盈食品有限公司“6·25”一般生产安全触电责任

2026-09-28 18:00 来源：北海市海城区应急管理局

高德街道辖区广西金海盈食品有限公司“6·25”一般生产安全触电责任事故调查报告

2026年6月25日13时11分许,位于海城区高德街道辖区北海经济技术开发区内广西金海盈食品有限公司厂区发生一起该企业员工在车间突发晕倒分，其家属自愿选择放弃治疗；当日21时34分，经医院确认，该员工抢救无效死亡。

北海经济技术开发区管理委员会2026年7月1日20时59分续报的《关于广西金海盈食品有限公司突发意外事件的报告》研判,死者死因与企业安全

为查明事件原因，认定事件性质,依法追究有关单位及责任人的责任，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，2026年7月7日，海城区人民政府授权海城区应急管理局牵头，同日成立了由海城区应急管理局局长谢石真同志任组长，海城区应急书记、副局长戴秉章同志和海城区应急管理综合行政执法大队大队长刘柱伶同志任副组长，海城区应急管理局、海城区工业和信息化局、海城区总工会所、高德街道办事处等有关单位人员为成员的高德街道辖区广西金海盈食品有限公司“6·25”事件调查组（以下简称“事件调查组”），依法对事件开展全清辰、周奕君等5名专家参与事件调查，开展事件原因技术分析与鉴定。

事件调查组严格遵循科学严谨、依法依规、实事求是、注重时效的原则，全面开展现场勘验、查阅资料、询问取证、综合分析等工作。现已查清况，依法认定该起事件性质为生产安全事故、厘清各方责任，依规提出对相关责任单位及责任人的处理意见，深刻剖析事故暴露出的突出问题，针对性

事件调查组认定，高德街道辖区广西金海盈食品有限公司“6·25”事件中，广西金海盈食品有限公司电工周**（死者）未落实个人防护措施,对未现后送医救治；2026年6月26日19时05分，其家属自愿选择放弃治疗；当日21时34分，经医院确认，周**抢救无效死亡。该起事件前期经北海经济技定，该起事故属于一般生产安全触电责任事故。

一、事故基本情况

（一）相关单位基本情况

广西金海盈食品有限公司（以下简称金海盈公司），所在地位于广西壮族自治区北海市经济技术开发区香港路26号办公楼01室，法定代表人陈**任公司(自然人投资或控股)，注册资本伍仟贰佰万元整，2013年08月21日成立，经营范围为一般项目：食用农产品初加工；技术进出口；货物进出口；经营活动）许可项目：食品生产；食品销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证

（二）相关人员基本情况

1.周**，男，19**年**月**日出生，身份证号码为5**8，身份证住所地四川省**。系金海盈公司电工、死者。

2.李**，男，汉族，19**年**月**日出生，身份证号码为4**6，身份证住所地广东省**。系金海盈公司机电部经理。

（三）事故现场地点

事故现场位于广西金海盈食品有限公司厂区包装车间5号680真空机。

（四）事故发生和救援情况

2026年6月25日上午10时左右生产部班组长王**发现5号680真空机不良，随即填报维修单交给机电部。当天机电部当班的维修人员为周**、阮*

据监控显示：当日12时22分，周**携带电工包独自一人先进入包装车间，对5号680真空机进行检修；12时34分，周**离开5号680真空机前往阮**未携带电工包进入包装车间，在5号680真空机的另一侧看了一下，随即前往其他真空机处进行操作；12时48分，阮**来到5号680真空机处，同一之前操作的真空机处继续操作;12时55分，阮**回到5号680真空机继续操作;12时56分,阮**离开包装车间;12时58分,周**携带气源处理器以及气管经过**起身,从5号680真空机一侧移动至另一侧;13时11分,现场作业人员苏**发现周**仰面躺在地上，经呼叫，周**无应答，苏**随即去找人来帮忙;13时12开，随即对周**实施心肺复苏急救；车间班组长王**拨打120急救电话；13时30分，120急救人员抵达现场，将周**送往北海市第二人民医院急救；事故开发区管委会应急管理局、14时05分向北海市应急指挥中心报告相关情况。

2026年6月26日19时05分,周**家属签署拒绝或放弃医学治疗告知书;2026年6月26日21时34分，周**死亡；北海市第二人民医院出具居民死亡医

二、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

1.人员伤亡情况。本次事故造成1人死亡。

2.直接经济损失。截至2026年7月1日，事件调查组依据《生产安全事故直接经济损失统计要求》（GB 6721–2025）等相关标准及规定进行核算成人身伤亡后所支出的费用、事务性费用。

三、专家鉴定分析的结论意见

1.现场检测结果表明：该真空包装机电源插头火线L1、L2、L3与设备金属外壳之间的绝缘电阻不符合GB/T 5226.1–2019中≥1MΩ的标准要求，线

2.该真空包装机所配置的四芯橡皮绝缘软电缆（含插头）绝缘状况不良，应停止使用，不得继续作为该设备电源线使用。

3.事故设备所在食品加工车间环境潮湿、湿度大，且存在冲洗工况，为该设备供电的配电箱应按规定安装合格的漏电保护开关（剩余电流动作保护

4.因事故发生时未能完整记录全过程，无法依据现有勘查结果直接判定触电的具体位置及直接原因，但建议结合事故经过调查、人员询问笔录等证

5.现场未见设备操作和检修的安全标志和操作规程。

四、事故原因

（一）主要原因

周**未落实个人防护措施,对未断电的故障真空包装机开展检修，致使检修期间触电晕倒,是造成本次事故的主要原因。

（二）次要原因

1.金海盈公司作为事故发生单位，未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未督促、检查本单位安全生产工作，未及时发现并消除隐患（存在未按间代签维修申请表、管理人员交接班记录不规范等违反企业自行制定操作规程的行为）。

2.李**作为金海盈公司机电部经理，未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未督促、检查本部门的安全生产工作，未及时发现并消除隐患（存在工之间代签维修申请表、管理人员交接班记录不规范等违反企业自行制定操作规程的行为）。

3.周**、阮**作为金海盈公司电工，未按照金海盈公司电工岗位职责和安全技术操作规程作业，存在未落实全员安全生产责任制、电工单人检修不规范等违反企业自行制定操作规程的行为。

（三）事故性质

经调查认定，高德街道辖区广西金海盈食品有限公司“6·25”事故是一起金海盈公司电工周**（死者）未落实个人防护措施,对未断电的故障真空2026年6月26日19时05分，其家属自愿选择放弃治疗；当日21时34分，经医院确认，周**抢救无效死亡。本起事故属于一般生产安全触电责任事故。

四、**履职情况**

北海经济技术开发区管委会应急管理局，作为北海经济技术开发区安全生产综合监督管理单位，负责监管企业安全生产、处置突发事件和安全生产专题安全生产会议3次、应急演练4次；针对涉氨制冷、金属冶炼、粉尘涉爆等高风险领域开展大排查大整治，出动检查人员182人次，检查生产经营零，其他一般隐患已完成整改124项。今年1月该单位委托北海市应急管理协会相关行业专家对经开区21家水产加工企业开展隐患排查和指导帮扶，累计等9家企业完成重大危险源备案，落实经开区13家涉氨制冷企业、1家粉尘涉爆企业、1家金属冶炼企业完成现状评价。

北海经济技术开发区管委会应急管理局2026年以来对金海盈公司的检查情况：

2026年1月19日北海经济技术开发区管委会委托北海市应急管理协会相关专家对该公司开展隐患排查和指导帮扶，查出9项一般隐患，均已完成整

2026年2月5日北海经济技术开发区管委会应急管理局会同北海市工信局到该公司开展春节期间安全生产指导和值班值守情况检查，氨机房值班值

2026年3月2日北海经济技术开发区管委会应急管理局对该公司复工复产“六个一”进行现场宣贯；

2026年3月24日会同北海市应急管理综合行政执法支队到该公司开展执法检查，发现1个重大安全隐患并要求限期整改，一般隐患现场已立即整改

调查中，未发现北海经济技术开发区管委会应急管理局有履职不到位的情况。

五、相关单位和人员存在的问题及处理建议

经事件调查组调查，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《安全生产违法行为行政处员提出如下处理建议：

（一）事故责任人员

1.周**安全意识淡薄，未落实个人防护措施,对未断电的故障真空包装机开展检修，致使检修期间触电晕倒,其违规行为是造成本次事故的主要原因关行政责任。

2.李**作为金海盈公司机电部经理，全权负责金海盈公司机电部电工的安全生产管理工作，作为周**所在部门主管，未落实生产安全事故隐患排除隐患（存在未落实全员安全生产责任制、电工单人检修设备、不断电作业、电工之间代签维修申请表、管理人员交接班记录不规范等违反企业自行制据相关法律法规处理。

3.阮**作为金海盈公司电工，未按照金海盈公司电工岗位职责和安全技术操作规程作业，存在未落实全员安全生产责任制、电工单人检修设备、等违反企业自行制定操作规程的行为。建议由金海盈公司依据相关规定处理。

（二）事故责任单位

金海盈公司作为事故发生单位，未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现并消除隐患（存在未间代签维修申请表、管理人员交接班记录不规范等违反企业自行制定操作规程的行为），对本起事故发生负有责任，建议由应急管理部门依据相关法律法

六、事故防范措施和建议

金海盈公司要深刻吸取本次事故教训，严格贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》等法律法规及规章规定；严格开展安全教育培训和安全技术交作，按照国标安装合格的相应设备，根据《剩余电流动作保护装置安装和运行》（GB/T 13955—2017）的标准安装漏电保护开关；严格按照规范组织和风险评价，及时发现、消除厂区现场的安全隐患，防止类似事故的发生。