

广西来宾兴宾区凤凰镇大许村 “5•25”死亡事故调查报告

2020-07-09 15:45 来源：来宾市兴宾区应急管理局

2020年5月25日17点45分钟左右，兴宾区凤凰镇大许村牛夺山石灰岩矿环保设施在施工时突发事故，三名施工人员从高处坠落，一人经抢救无效死亡，两人受伤。

兴宾区政府办于2020年5月25日收到兴宾区凤凰镇的报告。接报告后，兴宾区人民政府非常重视，立即成立由兴宾区政府办、区应急局、公安局、环保局、住建局、人社局、总工会、市场监管局、卫健局等有关部门人员组成的“5·25”死亡事故调查组对事故进行调查处理。事故调查组经过现场勘察，调查取证，分析研究，查清了事故原因，明确了事故责任，现将事故调查报告如下。

一、 事故单位基本情况

来宾市万鸿贸易公司成立于2012年，公司注册资金200万元。公司目前主要经营的是兴宾区凤凰镇大许村牛夺山石灰岩矿，该矿位于来宾市兴宾区凤凰镇大许村，主要是石灰岩矿的开采、加工和销售，生产能力为年产20万吨。该矿于2014年9月23日取得《采矿许可证》，2017年11月14日取得《安全生产许可证》。该矿采用台阶式露天开采，中深孔爆破，全机械化生产。

二、事故经过及救援情况

2020年5月25日下午，在凤凰镇大许村牛夺山石灰岩矿外包的环保施设项目施工工地，项目承包人黄某华与雇佣员工黄某平、黄某明、黄某远、黄某东、黄某以及吊车操作员谭某好等人按照工程进度对环保钢架棚顶进行彩钢瓦铺设，黄某华负责现场指挥，黄某平、黄某明、黄某负责站在钢架棚顶接收彩钢瓦并铺设，黄某东、黄某负责在地面把彩钢瓦进行捆绑便于吊装，谭某好负责操作吊机举吊运送彩钢瓦至钢架棚顶。工作至17时45分左右，天气突变刮起大风，为防止大风吹落、吹翻之前举吊置于钢架棚顶（出事点）两捆彩钢瓦，黄某华、黄某平、黄某明、黄某远等四人对两捆彩钢瓦进行捆绑加固。这时，第三捆彩钢瓦已举吊运达钢架棚顶悬空等待接收。当时黄某远一直在东北角其中一捆彩钢瓦上进行彩钢瓦加固，未移动位置；黄某明在对东南面的彩钢瓦进行加固过程中逐渐位移至从东南角立柱向西数第三根立柱横梁附近；黄某平在对西北面的彩钢瓦进行加固过程中逐渐位移至从东南角立柱向西数第四根立柱附近；黄某华在完成西南片的工作后，从棚中轴位置利用绳子拉两根钢管上棚顶，在拿到钢管后沿横梁向东面位移。

黄某明在位移到从东南角立柱向西数第三根立柱横梁附近后，对吊装等待的吊车司机谭某好进行指挥，指导放置第三捆彩钢瓦。17时45分，吊车司机谭某好按照指挥要求把彩钢瓦按东西向横放在钢架棚从东南角立柱向西数第二、三根立柱上横梁处，在第三捆彩钢瓦置落钢架棚顶的瞬间，第二、三根立柱发生严重变形弯曲，造成棚顶变形塌陷，在棚顶施工的黄某华、黄某平、黄某远三人失去平衡随彩钢瓦坠落到地面，其中黄某华坠落到从东南角

立柱向西数第四根立柱附近并滚到立柱脚下的水坑，黄某远随所站的一捆彩钢瓦坠落到吊车司机驾驶室位置并滚落至外斜坡，黄某平随彩钢瓦直接坠落到距第四根立柱向外4米处。黄某明在立柱变形、棚顶塌陷的瞬间抓住横梁滑至变形缺口处被卡，未坠落，稍后自己攀爬至变形的第二根立柱滑往地面。

坠落事故发生后，现场黄某东、黄某等人立即赶到坠落点，分别把黄某平、黄某华、黄某远抬出事故区域至安全区域，当时黄某平昏迷有微弱呼吸，黄某华头部流血，黄某远脖子痛并腰部擦伤流血。现场工友见此情况，一面打120急救电话，一面跑至牛夺山石灰岩矿采石场办公室告诉采石场工作人员。在等待大约十几分钟后，未见救护车到达，工友们分别用三部车把伤者运送至八一医院进行抢救，大约抢救三十分钟左右，八一医院宣告黄某平因伤势过重抢救无效死亡，黄某华转送来宾市人民医院进一步抢救，黄某远转送柳州市工人医院进一步抢救。

三、事故发生后采取的措施

（一）事故发生后，现场人员及时向领导汇报，立即就地对伤者进行抢救并在现场等待救援。

（二）采石场老板接报告后及时赶到现场，封锁事发区域并积极至医院协调处理伤者抢救事宜。

（三）事故发生后，来宾市万鸿贸易公司向来宾市兴宾区凤凰镇人民政府、来宾市公安局兴宾分局凤凰派出所、来宾市兴宾区应急管理局等有关部门作了汇报。

（四）兴宾区人民政府接到事故的通知后，及时成立由兴宾区应急局、公安局、环保局、住建局、人社局、总工会、市场监管局、卫健局等部门成立事故调查组，协调赔偿处理并对事故进行事故调查处理。

在事故调查处理过程中，未出现不稳定因素。

四、事故造成人员伤亡和经济损失

死者黄某平，男，40岁，壮族，身份证：4522XXXXXXXX19，广西来宾市兴宾区石陵镇感龙村民委明堂村人。2020年4月中旬到兴宾区凤凰镇大许村牛夺山石灰岩矿环保设施项目工作，农民工。

伤者黄某华，男，40岁，壮族，身份证：452XXXXXXXXX13，广西来宾市兴宾区石陵镇感龙村民委明堂村人。2020年4月中旬到兴宾区凤凰镇大许村牛夺山石灰岩矿环保设施项目工作，项目承包人。

伤者黄某远，男，37岁，壮族，身份证：4522XXXXXXXXX8，广西来宾市兴宾区石陵镇感龙村民委明堂村人。2020年4月中旬到兴宾区凤凰镇大许村牛夺山石灰岩矿环保设施项目工作，农民工。

事故造成的直接经济损失约110万元。

五、事故善后工作

事故发生后，来宾市万鸿贸易公司兴宾区凤凰镇大许村牛夺山石灰岩矿负责人韦某积极主动与环保设施建设项目承包方、死者家属沟通，做好家属安抚，共同处理善后工作。2020年6月5日，三方协商达成赔偿协议：由来宾市万鸿贸易公司先行赔付死者家属70.00万元人民币。待事故调查结束后再与环保设施建设项目承包方就责任大小进行划分赔偿金额。死者已由家属领取火化，未出现不稳定因素。伤者治疗费用由环保设施建设项目承包方负责，目前伤情基本治愈，已经出院。

六、事故现场描述

（一）黄某平从13米高的棚顶随彩钢瓦坠落到第四根立柱向外4米处的砂石地，坠落到地面后身体仰躺脚朝北头朝南状态。当时黄某平身上穿戴有安全带，无安全帽，地面无血迹，表面未能看出有骨折等外伤现象，昏迷有微弱呼吸。

（二）黄某华从13米高的棚顶随彩钢瓦坠落到从东南角立柱向西数第四根立柱附件并滚到立柱脚下的水坑中，头朝北脚朝南仰面坐在坑中，有意识可讲话，身上未戴安全带，未戴安全帽，头部流血，表面未能看出有骨折等外伤现象。

（三）黄某远从13米高的棚顶随所站的一捆彩钢瓦坠落到吊车司机驾驶室位置并滚落至外斜坡，有意识可讲话，身上穿戴安全带，未戴安全帽，可表述脖子痛，肉眼可见后腰擦伤流血，表面未能看出有骨折等外伤现象。

（四）现场有三捆彩钢瓦及几片彩钢瓦散落，其中一捆砸中吊车驾驶室与驾驶室几乎呈同向，其中一捆一半挂在砂石地斜坡下一半在砂石地斜坡上，第三捆呈捆绑状态放置在砂石地斜坡下，除这三捆彩钢瓦主体未有大改变外，四周零星散落四五片彩钢瓦，散落的彩钢瓦呈扭曲变形状态。

（五）钢架棚从东南角第一根立柱起至第二根立柱间隔16米，第二根立柱与第三根立柱间隔7米，第三根立柱与第四根立柱间隔5.5米。第一至第四立柱间无焊接有任何横拉杆，第二、三立柱底无水泥固定。发生严重弯曲横梁位于第二至第三根立柱间，第二根立柱底部脱离，柱体几乎折断，第三根柱体呈7字型弯曲。

七、事故原因

（一）直接原因

需要铺设的彩钢瓦（规格为12m×88cm）一片约55斤，事故发生时棚顶施工区域已经有两捆彩钢瓦：一捆64片，一捆97片，第三捆彩钢瓦90片正在放置中，三捆彩钢瓦合计重量达到13805斤，约6.9吨。6.9吨的重量压放在未固定柱脚，也未焊接有横拉杆的第二、三根立柱横梁上，导致第二、三

根立柱瞬间弯曲变形、棚顶塌陷，是造成此次事故的直接原因。

（二）间接原因

该环保设施建设项目钢结构建筑未经专业部门设计，无建设设计图纸，钢架结构搭建不合理，承重量未明，施工人员错误估计钢架棚承重量是造成此次事故的间接原因。

（三）主要原因

来宾市万鸿贸易公司兴宾区凤凰镇大许村牛夺山石灰岩矿对外发包环保设施建设项目中，双方签订有《施工合同》。但是没有严格审查承包方（黄某华，无钢结构建筑资质）建筑资质。搭建的环保设施建设项目钢结构未经专业部门设计，在项目施工（高空作业）时未指定专人进行现场指挥、监督、管理，是造成这起安全生产事故的主要原因。

（四）次要原因

环保设施建设项目承包方（黄某华）安全意识淡薄，一是所雇请的作业人员没有高空作业操作证，无证上岗作业；二是项目施工现场安全教育缺失，作业人员在不固紧安全带扣锁的情况下进行违规作业。

八、事故性质

来宾市万鸿贸易公司兴宾区凤凰镇大许村牛夺山石灰岩矿在外包环保设施建设项目中，未严格审查承包方承包资质，搭建的环保设施建设项目钢结构建筑未经设计，在项目施工时未派人进行现场监督、管理。环保设施建设项目承包方没有高空作业资质也进行高空作业，现场作业人员不系安全带，对项目施工现场的安全监管缺位，高空作业、吊装过程没有安排专人在现场全程指挥管理。因此该事故是一起责任事故。

九、事故责任

（一）主要责任

来宾市万鸿贸易公司兴宾区凤凰镇大许村牛夺山石灰岩矿在外包环保设施建设项目中，未严格审查承包方承包资质，搭建的环保设施建设项目钢结构建筑未经专业部门设计，在项目施工时未派人进行现场监督、管理。对这起事故负主要责任。

环保设施建设项目承包方违法进行高空作业，现场作业人员不按规定使用安全带，对项目施工现场的安全监管缺位，高空作业、吊装过程没有安排专人在现场全程指挥管理。对这起事故负连带责任。

（二）次要责任

环保设施建设项目承包方雇员黄某平，未经专业培训，无证上岗作业；安全意识淡薄，缺乏基本的事故防范能力，未按规定正确使用安全带。对这起事故负次要责任。

（三）领导责任

来宾市万鸿贸易公司兴宾区凤凰镇大许村牛夺山石灰岩矿负责人韦某，对外来承包方的资质审查把关不严，对环保设施建设项目的跟踪检查工作不到位，没有及时发现工程建设项目施工过程中存的事故隐患并采取措施予以消除。因此，对这起事故负领导责任。

十、事故责任追究

（一）来宾市万鸿贸易公司违反《中华人民共和国安全生产法》第四十六条规定，生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。导致事故发生，造成一人死亡，二人受伤。建议由兴宾区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条的规定对来宾市万鸿贸易公司进行相应的处罚。

（二）来宾市万鸿贸易公司兴宾区凤凰镇大许村牛夺山石灰岩矿负责人韦某违反《中华人民共和国安全生产法》第十八条第五款的规定，对本单位环保设施建设项目的跟踪检查不到位，没有及时发现工程建设项目施工过程中存的事故隐患并采取措施予以消除。建议由兴宾区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条的规定对来宾市万鸿贸易公司兴宾区凤凰镇大许村牛夺山石灰岩矿负责人韦某进行相应的处罚。

（三）鉴于环保设施建设项目承包方雇员黄某平已在事故中死亡，不再追究其相关责任。

十一、事故防范和整改措施

这起事故的发生，暴露了来宾市万鸿贸易公司兴宾区凤凰镇大许村牛夺山石灰岩矿在安全生产工作方面上存在的漏洞。在对外发包项目工程时，未认真审查承包方建筑资质；项目工程（钢结构建筑施工）未经设计、评审；员工安全教育、安全监管不到位；现场监督管理严重缺位。因此应该从这起事故中吸取教训，采取切实有效的措施。防止类似事故的发生：

（一）加强安全生产责任的落实。

（二）进一步加强对职工的安全教育培训，提高职工安全意识及事故防范能力，特别是提高严格执行操作规程的自觉性。

（三）进行一次全面的安全检查，对存在的问题及时整改。

（四）以该事故作为典型案例，组织员工开展一次安全警示教育活动，举一反三，避免类似的事故再次发生。

（五）加强各种施工现场的安全监管，杜绝违章行为，防止类似事故的发生。

以上五项整改措施，希望来宾市万鸿贸易公司兴宾区凤凰镇大许村牛夺山石灰岩矿认真组织实施，并将整改落实情况，以书面形式向来宾市兴宾区应急管理局汇报。

兴宾区凤凰镇大许村“5·25”死亡事故调查组

2020年6月28日

重点网站

设区市政府门户网站

县（市区）政府门户网站

市直各部门网站

网站地图 联系我们

主办：来宾市兴宾区人民政府办公室　承办：来宾市兴宾区政务服务和大数据发展局

桂公网安备 45130202000103　桂ICP备14001624号　网站标识码：4513020002

党政机关

扫码关注
公众号

中国互联网
违法和不良信息举报中心
12377
www.12377.cn

兴宾区互联网
违法和不良信息举报平台