十一冶建设集团有限责任公司来宾银海铝330kA电解槽节能改造项目“8•12” 一般

2022-10-10 10:00 来源：来宾市工业园区

2022年8月12日20时30分许，十一冶建设集团有限责任公司（以下简称“十一冶公司”）在广西来宾银海铝业有限责任公司（以下简称“银海铝业
工区四通廊作业过程中发生物体打击伤人事故，造成一人死亡。接报后，来宾市工业园区党工委、管委领导高度重视，立即派出工作组赶赴现场，
属安抚等工作。

事故发生后，来宾市工业园区管委根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《来宾市应急管理局关于工业园区
文件要求，成立了十一冶公司“8.12”事故调查组，按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、查阅资料
因、人员伤亡和直接经济损失等情况，对事故性质和责任进行认定，提出对有关责任单位和责任人员的处理建议，并提出了防范整改措施。现将调

一、事故相关单位基本情况

（一）十一冶公司情况

十一冶建设集团有限责任公司成立于2003年09月08日，法定代表人为李**，注册资本为132800万元人民币，统一社会信用代码为：91450200
围包含：冶金工程施工总承包特级、房屋建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包壹级、机电安装工程施工总承包壹级；钢结构工程专
装饰工程专业承包壹级、土石方工程工程专业承包壹级；消防设施工程专业承包壹级；公路工程施工总承包贰级、电力工程施工总承包贰级、化工
等等。十一冶建设集团有限责任公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。

（二）银海铝业公司项目情况

2022年3月30日，银海铝业公司通过招标形式与十一冶公司签订330KA电解槽节能改造项目合同，改造主要内容是：电解槽上部结构（含大梁
槽、阳极提升机构、阳极母线系统、压缩空气配管等）的拆除改造和重新安装、槽内衬拆除并按新的设计重新砌筑、立柱母线和槽周阴极母线系统
安装、连接母线贴焊新增母线的制作安装）密封罩板的修整和缝隙封堵、槽壳利旧，但需进行整形和修复，并对钢棒窗口进行扩孔切割、电解槽母

二、事故发生经过及应急救援情况

2022年8月12日20:30左右，十一冶公司四分公司银海铝业有限责任公司330kA电解槽节能改造项目上部结构班组工人蒙**在银海铝业公司改造吨）进行组件安装作业时，吊物与电解槽上部未固定的减速机（减速机的固定螺栓已经被上一个班摘除了）构发生碰撞，导致减速机发生掉落，造成

12日晚，由十一冶公司项目部上部结构班组班组长李**安排门龙小组6人上夜班，对四工区四通廊的三台上部进行组对、焊接作业。门龙安排焊接作业，铆工蒙**、吴**、黄**在2号工位进行组对水平罩板安装作业，三人自行分工；由黄**清理水平罩上的氧化镁，蒙**与吴**进行吊装组对的那部单梁吊机，在吊运水平罩板的过程中，水平罩板与电解槽上部未固定减速机构发生碰撞，导致减速机发生滑落，将自己砸伤，现场监控显示坠落的声响。听到响声后，此时在距离事故发生现场5米左右作业的吴**前往蒙**工位查看，发现此时蒙**已躺倒在地，身上无覆盖物，右腿有明救，为避免二次伤害，未挪动蒙**，由门**电话通知班组长李**，汇报事故情况。李**接到门**电话后，立即驾驶皮卡车前往事故现场，并电话汇报理罗**接到汇报后，电话通知现场施工负责人陈**前往施工现场协调处置，并立即前往现场。期间周边工友使用简易担架将蒙**抬至李**驾驶的皮卡中，遇前来救援的“120”急救车，经急诊医生初步判断，继续由李**驾驶皮卡车送往迁江中心卫生院。

12日21时10分许，运送蒙**的车辆与“120”急救车到达迁江中心卫生院急诊室，此时项目经理罗**已到达迁江中心卫生院等候。院方对蒙**进行转送至来宾市人民医院，于当晚22时50许分到达。到来宾市人民医院时，蒙**意识清醒，能够写自己的名字及身份证号码。经来宾市人民医院检查日凌晨进行手术，手术后在重症监护室监护。8月13日22时许，来宾市人民医院对蒙**进行施救。8月13日23时许，来宾市人民医院抢救无效蒙**死情况。银海铝公司在8月14日接到十一冶公司事8.12事故汇报后，向来宾市工业园应急管理局进行了汇报。

三、现场调查、勘验情况

（一）事故现场情况

现场位于银海铝业公司330kA电解槽节能改造项目电解一车间四工区四通廊内，有视频监控拍摄到事故单梁吊机吊装电解槽部件过程，并可以械掉落伤人的画面。经来宾市公安局来宾华侨管理区分局调查取证，排除刑事犯罪发生。

（二）银海铝业公司监管情况

经过调取资料和现场核查，银海铝业公司与十一冶公司签订了安全管理协议书，明确了双方的安全生产职责。对外包项目的安全监管成立项目制度，明确安全管理职责；查验特种作业人员资格审查，建立相关档案；外包入场施工人员进行三级安全教育，建立了相关档案；实施施工现场安作业做好防范措施；对危险作业项目审批流程监督检查，对作业过程巡查；开展施工项目安全隐患排查整治工作，对发现的隐患限期要求十一冶公障安全施工和施工质量职责，要求监理单位履行对施工安全和质量的监督检查职责。

四、事故造成人员伤亡及经济损失情况

（一）人员伤亡情况：蒙**，性别：男，汉族，年龄：51岁，身份证号：4527221********71，住址：广西柳州市柳江区火电公司。2022 年工，经抢救无效死亡。

（二）经济损失情况：善后处置费用丧葬费、工伤补助、抚恤金等事项，事故造成直接经济损失125万元。

五、事故发生后应急处置评价及善后情况

（一）应急处置评价

调查认为：事故发生时，十一冶公司项目部及时开展应急救援。但十一冶公司项目部在事故发生后没有及时向园区相关部门及应急部门上报事业公司上报事故发生等情况。

事故调查组认为：该公司救治伤员较为及时；但事故信息报送方面不及时，造成迟报。

（二）事故善后处理情况

蒙**受重伤后，十一冶公司积极救治，蒙**经抢救死亡后，十一冶公司领导及时主动安抚家属和开展善后工作。及时与死者家属达成理赔协议，后处理不到位而造成不良社会影响。

事故调查组认为：十一冶公司善后处理较为得当。

六、事故原因和性质

事故调查组对事故现场进行勘察，调取资料，对相关人员进行事故调查询问，经分析，导致这起事故的原因和性质如下：

（一）直接原因

作业人员蒙**操作单梁吊前未能进行作业环境安全确认，站位不规范，组件安装作业时未按施工工序操作，导致吊物与电解槽上部未固定减速
故。

（二）间接原因

1.十一冶公司项目部安全教育针对性不强，教育培训不到位，施工员对施工工序交接不到位，施工安全情况交接不到位，未严格执行安全情况
安全监督管理不到位，对电解槽组件安装作业过程管控不到位。

2.十一冶公司项目部对组件安装作业安全管理不严，作业施工顺序管理混乱，施工现场周边材料堆放凌乱，作业人员基本安全空间被占用。

3.十一冶公司项目部主要分管人员未能有效履行安全生产管理职责，未能及时发现并消除施工现场存在的安全隐患。十一冶公司项目工程管理
交底工作，对施工方案的落实情况监督、工作交接不到位。

（三）事故性质

经调查，十一冶公司银海铝业改造项目“8.12”事故是一起因操作人员操作不当、公司安全管理缺位、施工安全情况交接不到位、隐患排查不到位

七、事故责任分析及处理建议

（一）对事故责任单位的行政处理建议

十一冶公司因操作人员违章操作；公司安全管理缺位；没有按规范开展安全教育培训；没有进行相关隐患排查；相关人员履行安全生产职责不
二十一条、第二十五条、第二十八条、第四十四条的规定，对事故发生负有主要责任。依据《安全生产法》及有关法律法规的规定，建议市应急局

（二）对事故有关责任人员的行政处理建议

1.项目工人蒙**安全意识淡薄违章作业，违反作业程序，未将减速机拆除吊运至地面违反施工工序，操作单梁吊未注意安全调运、未按规定站
是造成本起事故的主要原因，负本次事故的主要责任，因其在事故中死亡，不再追究责任。

2.项目经理罗**，未能有效地履行安全生产管理职责，未能认真组织开展安全检查，及时发现并消除组件安装作业环境存在的安全隐患，对此
上报事故，造成迟报，建议由市应急局依法对其进行行政处罚。

3.项目施工员陈**，未能有效地履行安全生产管理职责，对作业人员安全技术交底不到位，施工安全情况交接不到位，未能认真组织管理人员
的发生负有直接领导责任，建议由市应急局依法对其进行行政处罚。

4.工程管理部部长雷**，未能按照管理制度督促项目部做好方案编制、交底工作，对施工方案的落实情况监督、检查不到位，对此次事故的发
处罚。

5.班组长李**，对本班组组员教育培训针对性不强，施工安全情况交接不到位，对减速机滑落风险辨识不清，施工工序安全技术交底不到位，
安全监护不到位，对此此次事故的发生负有一定责任，建议由市应急局依法对其进行行政处罚。

八、事故教训及预防措施

（一）十一冶公司要加强起重机安全操作管理。要求公司安全生产管理部门立即组织开展对起重机安全操作的排查、检查，结合生产现场实际
组织员工沟通交接施工安全注意事项，落实施工交接程序及安全防护措施。

（二）十一冶公司各部门立即组织各岗位、各设备风险进行全面排查，安全生产部立即组织开展全员的风险辨识，提高员工的风险防范意识和牵头，组织各部门主管及以上管理人员，对全体员工开展安全操作规程培训，提高员工操作水平及安全意识。对班组的安全监管、安全培训、工作培训的效果的检验，坚决制止员工违章操作行为。

（三）十一冶公司要进一步深化生产区域，划线定作业安全空间，设置安全距离，避免交叉作业；完善操作规程使实际操作与规程一致。

十一冶公司“8.12”事故调查组

2022年10月10日

政府网站找错

网站地图 联系我们

主办单位：来宾市人民政府办公室　承办单位：来宾市政务服务和大数据发展局

地址：广西壮族自治区来宾市人民路1号　邮编：546100

桂公网安备 45130202000120号　桂ICP备05002094号-1　网站标识码 ： 4513000027

中国互联网违法和不良信息举报中心 12377 www.12377.cn

来宾市互联网违法和不良信息举报平台

安全事故调查报告

十一冶建设集团有限责任公司来宾银海铝330kA电解槽节能改造项目“8•12” 一般责任事故调查报告

2022-10-10 10:00　来源：来宾市工业园区

【字体：大 中 小】

2022年8月12日20时30分许，十一冶建设集团有限责任公司（以下简称“十一冶公司”）在广西来宾银海铝业有限责任公司（以下简称“银海铝业公司”）的330kA电解槽节能改造项目电解一车间四工区四通廊作业过程中发生物体打击伤人事故，造成一人死亡。接报后，来宾市工业园区党工委、管委领导高度重视，立即派出工作组赶赴现场，全力做好现场处置、勘验、约谈企业、善后理赔和家属安抚等工作。

事故发生后，来宾市工业园区管委根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《来宾市应急管理局关于工业园区事故调查责任主体的意见》及市政府事故调查授权等文件要求，成立了十一冶公司“8.12”事故调查组，按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、分析论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，对事故性质和责任进行认定，提出对有关责任单位和责任人员的处理建议，并提出了防范整改措施。现将调查情况报告如下：

一、事故相关单位基本情况

（一）十一冶公司情况

十一冶建设集团有限责任公司成立于2003年09月08日，法定代表人为李**，注册资本为132800万元人民币，统一社会信用代码为：91450200********Q，企业地址位于柳州市河西路28号，经营范围包含：冶金工程施工总承包特级、房屋建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包壹级、机电安装工程施工总承包壹级；钢结构工程专业承包壹级，地基基础工程专业承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、土石方工程工程专业承包壹级；消防设施工程专业承包壹级；公路工程施工总承包贰级、电力工程施工总承包贰级、化工石油工程施工总承包贰级、矿山工程施工总承包贰级等等。十一冶建设集团有限责任公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。

（二）银海铝业公司项目情况

2022年3月30日，银海铝业公司通过招标形式与十一冶公司签订330KA电解槽节能改造项目合同，改造主要内容是：电解槽上部结构（含大梁立柱、打壳下料系统、集气排烟系统、槽上超浓相溜槽、阳极提升机构、阳极母线系统、压缩空气配管等）的拆除改造和重新安装、槽内衬拆除并按新的设计重新砌筑、立柱母线和槽周阴极母线系统（含母线、焊片和软带）拆除并按新的设计重新制作安装、连接母线贴焊新增母线的制作安装）密封罩板的修整和缝隙封堵、槽壳利旧，但需进行整形和修复，并对钢棒窗口进行扩孔切割、电解槽母线支墩的改造、槽控系统升级改造等。

二、事故发生经过及应急救援情况

2022年8月12日20:30左右，十一冶公司四分公司银海铝业有限责任公司330kA电解槽节能改造项目上部结构班组工人蒙**在银海铝业公司改造项目电解一车间四工区四通廊操作单梁吊（起重量5吨）进行组件安装作业时，吊物与电解槽上部未固定的减速机（减速机的固定螺栓已经被上一个班摘除了）构发生碰撞，导致减速机发生掉落，造成物体打击事故。事故发生经过如下：

12日晚，由十一冶公司项目部上部结构班组班组长李**安排门龙小组6人上夜班，对四工区四通廊的三台上部进行组对、焊接作业。门龙安排焊工樊**、宋**及门**等人在四通廊1号改造工位进行焊接作业，铆工蒙**、吴**、黄**在2号工位进行组对水平罩板安装作业，三人自行分工；由黄**清理水平罩上的氧化镁，蒙**与吴**进行吊装组对水平罩板作业。作业至当晚20时30分左右，蒙**操作的那部单梁吊机，在吊运水平罩板的过程中，水平罩板与电解槽上部未固定减速机构发生碰撞，导致减速机发生滑落，将自己砸伤，现场监控显示吊运水平罩板的过程吊物左右晃动，并可以听到重物坠落的声响。听到响声后，此时在距离事故发生现场5米左右作业的吴**前往蒙**工位查看，发现此时蒙**已躺倒在地，身上无覆盖物，右腿有明显形变。随即吴**呼喊周边工友到蒙**工位上帮忙施救，为避免二次伤害，未挪动蒙**，由门**电话通知班组长李**，汇报事故情况。李**接到门**电话后，立即驾驶皮卡车前往事故现场，并电话汇报通知项目经理罗**，同时也电话报“120”救援。项目经理罗**接到汇报后，电话通知现场施工负责人陈**前往施工现场协调处置，并立即前往现场。期间周边工友使用简易担架将蒙**抬至李**驾驶的皮卡车上，并立即前往迁江中心卫生院。在前往医院途中，遇前来救援的“120”急救车，经急诊医生初步判断，继续由李**驾驶皮卡车送往迁江中心卫生院。

12日21时10分许，运送蒙**的车辆与“120”急救车到达迁江中心卫生院急诊室，此时项目经理罗**已到达迁江中心卫生院等候。院方对蒙**进行救治，约30分钟后，由迁江中心卫生院“120”急救车转送至来宾市人民医院，于当晚22时50许分到达。到来宾市人民医院时，蒙**意识清醒，能够写自己的名字及身份证号码。经来宾市人民医院检查诊断为股骨、胫骨、耻骨、腓骨骨折。蒙**于8月13日凌晨进行手术，手术后在重症监护室监护。8月13日22时许，来宾市人民医院对蒙**进行施救。8月13日23时许，来宾市人民医院抢救无效蒙**死亡。十一冶公司在8月14日向银海铝公司报告了事故情况。银海铝公司在8月14日接到十一冶公司事8.12事故汇报后，向来宾市工业园应急管理局进行了汇报。

三、现场调查、勘验情况

（一）事故现场情况

现场位于银海铝业公司330kA电解槽节能改造项目电解一车间四工区四通廊内，有视频监控拍摄到事故单梁吊机吊装电解槽部件过程，并可以听到机械掉落的巨大声响，但是摄像头未能拍摄到机械掉落伤人的画面。经来宾市公安局来宾华侨管理区分局调查取证，排除刑事犯罪发生。

（二）银海铝业公司监管情况

经过调取资料和现场核查，银海铝业公司与十一冶公司签订了安全管理协议书，明确了双方的安全生产职责。对外包项目的安全监管成立项目办公室，设立安全管理监督小组，制定项目安全管理制度，明确安全管理职责；查验特种作业人员资格审查，建立相关档案；外包入场施工人员进行三级安全教育，建立了相关档案；实施施工现场安全风险告知和作业项目安全交底制度，督促施工人员作业做好防范措施；对危险作业项目审批流程监督检查，对作业过程巡查；开展施工项目安全隐患排查整治工作，对发现的隐患限期要求十一冶公司整改，累计下达整改单57份；要求施工单位履行保障安全施工和施工质量职责，要求监理单位履行对施工安全和质量的监督检查职责。

四、事故造成人员伤亡及经济损失情况

（一）人员伤亡情况：蒙**，性别：男，汉族，年龄：51岁，身份证号：4527221********71，住址：广西柳州市柳江区火电公司。2022年7月上旬到十一冶公司银海铝业电解槽改造项目部务工，经抢救无效死亡。

（二）经济损失情况：善后处置费用丧葬费、工伤补助、抚恤金等事项，事故造成直接经济损失125万元。

五、事故发生后应急处置评价及善后情况

（一）应急处置评价

调查认为：事故发生时，十一冶公司项目部及时开展应急救援。但十一冶公司项目部在事故发生后没有及时向园区相关部门及应急部门上报事故发生情况。直至8月14日园区管委会才接到银海铝业公司上报事故发生等情况。

事故调查组认为：该公司救治伤员较为及时；但事故信息报送方面不及时，造成迟报。

（二）事故善后处理情况

蒙**受重伤后，十一冶公司积极救治，蒙**经抢救死亡后，十一冶公司领导及时主动安抚家属和开展善后工作。及时与死者家属达成理赔协议，并积极支付死者家属工亡赔偿款。事故未出现因善后处理不到位而造成不良社会影响。

事故调查组认为：十一冶公司善后处理较为得当。

六、事故原因和性质

事故调查组对事故现场进行勘察，调取资料，对相关人员进行事故调查询问，经分析，导致这起事故的原因和性质如下：

（一）直接原因

作业人员蒙**操作单梁吊前未能进行作业环境安全确认，站位不规范，组件安装作业时未按施工工序操作，导致吊物与电解槽上部未固定减速机构发生碰撞，减速机构发生掉落，造成物体打击事故。

（二）间接原因

1.十一冶公司项目部安全教育针对性不强，教育培训不到位，施工员对施工工序交接不到位，施工安全情况交接不到位，未严格执行安全情况交底工作，未对作业环境进行安全确认后安排作业，安全监督管理不到位，对电解槽组件安装作业过程管控不到位。

2.十一冶公司项目部对组件安装作业安全管理不严，作业施工顺序管理混乱，施工现场周边材料堆放凌乱，作业人员基本安全空间被占用。

3.十一冶公司项目部主要分管人员未能有效履行安全生产管理职责，未能及时发现并消除施工现场存在的安全隐患。十一冶公司项目工程管理部，未能按照管理制度督促项目部做好施工安全技术交底工作，对施工方案的落实情况监督、工作交接不到位。

（三）事故性质

经调查，十一冶公司银海铝业改造项目“8.12”事故是一起因操作人员操作不当、公司安全管理缺位、施工安全情况交接不到位、隐患排查不到位导致的一般生产安全责任事故。

七、事故责任分析及处理建议

（一）对事故责任单位的行政处理建议

十一冶公司因操作人员违章操作；公司安全管理缺位；没有按规范开展安全教育培训；没有进行相关隐患排查；相关人员履行安全生产职责不到位。该公司违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第二十五条、第二十八条、第四十四条的规定，对事故发生负有主要责任。依据《安全生产法》及有关法律法规的规定，建议市应急局对十一冶公司依法进行行政处罚。

（二）对事故有关责任人员的行政处理建议

1.项目工人蒙**安全意识淡薄违章作业，违反作业程序，未将减速机拆除吊运至地面违反施工工序，操作单梁吊未注意安全调运、未按规定站位（操作人员应站在吊物前进方向侧后方2米之外），是造成本起事故的主要原因，负本次事故的主要责任，因其在事故中死亡，不再追究责任。

2.项目经理罗**，未能有效地履行安全生产管理职责，未能认真组织开展安全检查，及时发现并消除组件安装作业环境存在的安全隐患，对此次事故的发生负有主要领导责任，未及时向有关部门上报事故，造成迟报，建议由市应急局依法对其进行行政处罚。

3.项目施工员陈**，未能有效地履行安全生产管理职责，对作业人员安全技术交底不到位，施工安全情况交接不到位，未能认真组织管理人员开展安全检查，隐患没有及时排查治理，对此次事故的发生负有直接领导责任，建议由市应急局依法对其进行行政处罚。

4.工程管理部部长雷**，未能按照管理制度督促项目部做好方案编制、交底工作，对施工方案的落实情况监督、检查不到位，对此次事故的发生负有一定责任，建议由市应急局依法对其进行行政处罚。

5.班组长李**，对本班组组员教育培训针对性不强，施工安全情况交接不到位，对减速机滑落风险辨识不清，施工工序安全技术交底不到位，未对作业环境进行安全确认后安排作业，对安装作业安全监护不到位，对此此次事故的发生负有一定责任，建议由市应急局依法对其进行行政处罚。

八、事故教训及预防措施

（一）十一冶公司要加强起重机安全操作管理。要求公司安全生产管理部门立即组织开展对起重机安全操作的排查、检查，结合生产现场实际情况对操作规程进一步细化完善。按照班组施工情况组织员工沟通交接施工安全注意事项，落实施工交接程序及安全防护措施。

（二）十一冶公司各部门立即组织各岗位、各设备风险进行全面排查，安全生产部立即组织开展全员的风险辨识，提高员工的风险防范意识和能力。开展安全生产操作培训专项活动。由公司领导牵头，组织各部门主管及以上管理人员，对全体员工开展安全操作规程培训，提高员工操作水平及安全意识。对班组的安全监管、安全培训、工作交接的职责，尤其要着重加强对安全培训记录、安全培训的效果的检验，坚决制止员工违章操作行为。

（三）十一冶公司要进一步深化生产区域，划线定作业安全空间，设置安全距离，避免交叉作业；完善操作规程使实际操作与规程一致。

十一冶公司“8.12”事故调查组

2022年10月10日

手机版 | 电脑版

主办：来宾市人民政府办公室

承办：来宾市政务服务和大数据发展局

桂公网安备 45130202000120号

地址：广西壮族自治区来宾市人民路1号

邮编：546199

政府网站找错

党政机关