广西来宾银海铝合金加工有限公司“1.22” 一般责任事故调查报告

2021-04-06 11:10 来源：来宾市工业园区

2021年1月22日23：42分许，广西来宾银海铝合金加工有限公司（以下简称：银海铝合金加工有限公司）发生一起机械伤害事故，造成1人死亡重视，立即派出工作组赶赴现场，全力做好现场处置、勘验、善后理赔和家属安抚等工作。

事故发生后，来宾市工业园区管委根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《来宾市应急管理局关于工业园等文件要求，成立了银海铝合金加工有限公司“1.22”事故调查组，按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，对事故性质和责任进行认定，提出对有关责任单位和责任人员的处理建议，并提出了防范整改

一、事故相关单位基本情况

（一）广西来宾银海铝合金加工有限公司

广西来宾银海铝合金加工有限公司成立于2019年09月03日；单位地址：广西来宾市******工业园；法定代表人：***；经营范围：铝合金、金属研发、生产和销售；模具的生产和销售；铝熔炼、挤压设备的设计、制造和销售；有色金属铸造；涂料、化工原料（危险化学品除外）的销售；有技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

公司成立于2019年9月3日，一期年产30万吨铝棒项目于2019年11月开工建设，通过对原有熔铸厂房进行翻修改造生产铝棒，于2020年6月投产部、安全生产部。其中安全生产部主要负责安全环保、职业健康、节能减排、生产及研发管理、设备管理等工作，设置有1名经理，2名副经理，2班主任、1名带班副主任。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2021年1月22日晚乙班当班，带班主任黄**、副主任郑**于当日19：40分许组织当班全体员工召开班前会议，对当班工作任务进行分配和安全切班班长兰**负责组织当班锯切岗位员工进行铝棒锯切、吊装倒运等工作。当日自夜班接班起至23：38分许，当班锯切班在2号锯切机已经组织开捆、吊装倒运作业，各项生产设备设施运行正常。23：42分许，兰**操作天车吊运铝棒至平板车装车，在2号锯切机北面使用3号单梁吊天车将打捆平板车使用遥控器操作天车吊钩下降一段距离后，随即转身背对平板车，配合锯切工进行滚棒，同时兰**未停止操控天车，天车往南方向行走一段钩，导致平板车上堆好的铝棒被天车拖拽，然后铝棒从平板车上掉落，撞击到兰**腹部。

（二）事故应急救援处置情况

当日23：42分许，在周边区域作业的当班其他职工覃**、黄**、麦**、周**、吴**、梁**等及带班主任黄**、带班副主任郑**发现兰**被铝棒撞击醒，能正常讲话交流，手脚可以自行活动，本人仍有意识。23：44分许，当班带班主任黄**立即拨打电话汇报安全生产部副经理卢**和经理顾**。同护车到现场将兰**送医救治。1月23日凌晨0：03分许，因救护车仍未到达现场，为确保兰**得到及时救治，公司副总经理梁**驾驶公司行政车辆将相遇（0：09分许 ），救护车上的医生建议不用转车，直接由公司车辆继续送至卫生院。到卫生院后，医生在初步询问兰**受伤原因后立即进行CT来宾市人民医院进一步检查治疗。23日凌晨0：50分许，由卫生院救护车将兰**送往来宾市人民医院，凌晨1：40分许到达来宾市人民医院，医生院医院宣布兰**抢救无效死亡。

现场勘查情况：现场位于来宾市兴宾区银海铝合金加工有限公司生产车间内，该生产车间南北长96米，东西宽51米。东2门上方有一台向西北像头。在车间2号操作台的北面有6根南北方向已经放置好的铝棒，铝棒长580厘米，直径为22.8厘米，每根铝棒大约重635千克，有两根捆绑在一起从挂钩上取下。距6根已放置好的铝棒北面横截面约2.5米处有一辆东西方向的移动车，车上有东西方向放置的铝棒。对生产车间其他处进行勘查未场勘验后排出刑事犯罪发生，不予刑事立案。

三、事故造成人员受伤及经济损失情况

1.人员伤亡情况。兰**，男，壮族，1988年6月2日生，身份证号：452226********535，家住广西来宾市兴宾区********，系广西来宾银海铝合金死亡。

2.经济损失情况。事故造成直接经济损失为善后处置费用工亡补助金、丧葬补助金、供养亲属抚恤金等共计1112014元。

四、事故发生后应急处置评价及善后情况

（一）应急处置评价

调查认为，事故发生后，银海铝合金加工有限公司开展应急救援较为及时，对死者家属安抚和事故理赔工作到位；事故发生后能及时按要求向

（二）事故善后处置情况

经诊断兰**临床死亡后，银海铝合金加工有限公司领导及时主动安抚家属和开展善后工作。银海铝合金加工有限公司及时与死者家属达成理赔因善后处理不到位而造成的不良社会影响。

事故调查组认为：银海铝合金加工有限公司应急处置较为得当。

五、事故原因和性质

事故调查组对事故现场进行事故勘察，调取监控录像对相关人员进行事故调查，经分析，导致这起事故的原因和性质如下：

（一）直接原因

乙班锯切班班长兰**安全意识淡薄，违章操作的同时发生错误操作是导致此次事故发生的直接原因。兰**在使用天车将打捆好的铝棒从锯切机钩的情况下，背对吊物去滚动铝棒至打捆位置，同时误操作遥控器导致铝棒被提升从平板车上掉落撞击其腹部，至其重伤死亡。

（二）间接原因

1.银海铝合金加工有限公司《单梁起重机安全操作规程》不完善。标准的操作规程中“操作者应密切注视运动方向及附近有人员或障碍物”，兰的同时仍在操作天车，是典型的违章操作行为。

2.银海铝合金加工有限公司安全教育培训缺乏针对安全操作规程的培训，员工安全教育培训覆盖不到位。在事故调查过程中，检查安全生产部训较少，培训员工签到较为随意，培训对象随意，请假未到岗培训的员工也未记录。

3.银海铝合金加工有限公司安全教育培训制度未严格落实执行。在调查过程中发现，《公司安全生产活动管理制度》中规定“班组每两周组织2020年11月26日起未发现兰**参加安全培训活动的记录。2020年12月份一整月未有班组级安全培训活动记录。

4.银海铝合金加工有限公司未开展作业及设备安全风险评估，作业人员风险辨识能力不足。该公司尚未系统开展作业及设备的安全风险评估，

5.银海铝合金加工有限公司安全生产部安全监督管理不到位，未及时发现并制止操作人员违规违章行为，对于违章违规行为考核不严。

6.银海铝合金加工有限公司铝棒铸造、锯切区域空间狭小，交叉作业频繁，也是导致此次事故的原因之一。该公司锯切、打捆、吊物区域较为够。

（三）事故性质

经调查，认定银海铝合金加工有限公司“1.22”事故是一起因操作人员缺乏安全意识，违章操作失误导致的一般生产安全责任事故。

六、事故责任分析及处理建议

（一）对事故责任单位的行政处理建议

银海铝合金加工有限公司对员工安全教育培训覆盖不到位；安全风险评估不到位；安全监督管理不到位；对项目安全隐患排查和防控工作不条、第40条规定，对事故发生负有责任。依据《安全生产法》第109条第1款的规定，建议市应急管理局对银海铝合金加工有限公司进行20万元的处

（二）对事故有关责任人员的行政处理建议

1.安全生产部生产乙班锯切班班长兰**，在使用单梁吊天车将打捆好的铝棒从锯切机吊运至平板车过程中，其安全意识淡薄，放好铝棒至平板车身背对吊物去2号锯切机放棒平台滚动铝棒至打捆位置，同时误操作遥控器按钮致使吊物摆动撞击其腹部，是此次事故发生的直接原因，负主要责任

2.安全生产部经理顾**，作为公司安全生产部部门负责人，日常安全管理不到位，安全监督检查不到位，对本次事故负管理责任，建议由市应内部处理的，处理结果报市应急管理局备案。

3.安全生产部分管生产副经理卢**对安全操作规程的编制把关不严、对操作规程的执行情况监督检查不到位，对本次事故负管理责任，建议由进行内部处理的，处理结果报市应急管理局备案。

4.安全生产部生产乙班带班主任黄**负责当班安全生产管理工作，因安全教育培训不到位、安全监督检查不到位，对本次事故负管理责任，建司已进行内部处理的，处理结果报市应急管理局备案。

5.安全生产部生产乙班带班副主任郑**协助负责当班安全生产管理工作，因安全教育培训不到位、安全监督检查不到位，对本次事故负管理责有限公司已进行内部处理的，处理结果报市应急管理局备案。

6.安全生产部分管安全副经理兰**对安全操作规程的编制把关不严、对操作规程的培训和执行情况监督检查不到位;未组织开展作业安全风险评法处理，银海铝合金加工有限公司已进行内部处理的，处理结果报市应急管理局备案。

七、事故教训及预防措施

（一）该公司安全生产部《生产系统岗位安全操作规程》编制粗略，单梁吊起重机安全操作规程制定未结合设备实际使用要求制定。要求安全程》进行全面再修订，要组织专家对操作规程进行认真评审，结合生产现场实际情况对操作规程进一步细化完善。

（二）要求该公司各部门立即组织对各岗位、各设备风险进行全面排查，安全生产部立即组织开展全员的风险辨识，提高员工的风险防范意识

（三）要求该公司安全生产部在安全操作规程编制完善后，开展安全生产操作培训专项活动。由公司领导牵头，组织各部门主管及以上管理人作水平及安全意识。

（四）要求该公司安全生产部对公司职责制度进行全面梳理，进一步厘清公司、部门、班组的安全监管、安全培训、安全检查职责，尤其要着求该公司各部门加强监督检查力度，加大力度开展日常检查，不定期抽查，员工24小时联查，坚决制止员工违章操作行为，发现员工违章操作的要

（五）该公司要进一步深化生产区域、生产空间的安全防护措施，对生产车间厂房开展全面的安全技术改造，对不合理布局、受限的工作区域为。划线定置吊棒中心点放置吊带，防止失衡导致铝棒滑落，设置安全距离，避免交叉作业；修改、完善制度，使实际操作与制度要求一致，定期匹配，及时更换有异常的防脱钩装置。严格执行检修及危险作业工作票，落实安全防护措施。

来宾市工业园区管委会1.22事故调查组

2021年3月15日

政府网站找错
网站地图 联系我们
主办单位：来宾市人民政府办公室　承办单位：来宾市政务服务和大数据发展局
地址：广西壮族自治区来宾市人民路1号　邮编：546100
桂公网安备 45130202000120号　桂ICP备05002094号-1　网站标识码：4513000027
中国互联网违法和不良信息举报中心 12377
来宾市互联网违法和不良信息举报平台

安全事故调查报告

广西来宾银海铝合金加工有限公司“1.22” 一般责任事故调查报告

2021-04-06 11:10　来源：来宾市工业园区　【字体：大 中 小】

2021年1月22日23：42分许，广西来宾银海铝合金加工有限公司（以下简称：银海铝合金加工有限公司）发生一起机械伤害事故，造成1人死亡。接报后，来宾市工业园区党工委、管委领导高度重视，立即派出工作组赶赴现场，全力做好现场处置、勘验、善后理赔和家属安抚等工作。

事故发生后，来宾市工业园区管委根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《来宾市应急管理局关于工业园区事故调查责任主体的意见》及市政府事故调查授权等文件要求，成立了银海铝合金加工有限公司“1.22”事故调查组，按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、分析论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，对事故性质和责任进行认定，提出对有关责任单位和责任人员的处理建议，并提出了防范整改措施。现将调查情况报告如下：

一、事故相关单位基本情况

（一）广西来宾银海铝合金加工有限公司

广西来宾银海铝合金加工有限公司成立于2019年09月03日；单位地址：广西来宾市******工业园；法定代表人：***；经营范围：铝合金、金属门窗制造及销售；铝制品、工业铝型材、建筑铝型材研发、生产和销售；模具的生产和销售；铝熔炼、挤压设备的设计、制造和销

售；有色金属铸造；涂料、化工原料（危险化学品除外）的销售；有色金属产品、耐火材料制品的生产技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

公司成立于2019年9月3日，一期年产30万吨铝棒项目于2019年11月开工建设，通过对原有熔铸厂房进行翻修改造生产铝棒，于2020年6月投产。该公司设置3个部门，分别为：综合管理部、财务部、安全生产部。其中安全生产部主要负责安全环保、职业健康、节能减排、生产及研发管理、设备管理等工作，设置有1名经理，2名副经理，2个生产班组，为甲、乙班，每个生产班组设置1名带班主任、1名带班副主任。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2021年1月22日晚乙班当班，带班主任黄**、副主任郑**于当日19：40分许组织当班全体员工召开班前会议，对当班工作任务进行分配和安全强调后，各岗位班组随即组织进行接班生产。乙班锯切班班长兰**负责组织当班锯切岗位员工进行铝棒锯切、吊装倒运等工作。当日自夜班接班起至23：38分许，当班锯切班在2号锯切机已经组织开展了3炉次的铝棒锯切任务并进行铝棒锯切后相应打捆、吊装倒运作业，各项生产设备设施运行正常。23：42分许，兰**操作天车吊运铝棒至平板车装车，在2号锯切机北面使用3号单梁吊天车将打捆好的铝棒吊运至6号平板车上放好，其本人正面面对平板车使用遥控器操作天车吊钩下降一段距离后，随即转身背对平板车，配合锯切工进行滚棒，同时兰**未停止操控天车，天车往南方向行走一段距离后，误操作天车往上提升，此时，因吊具未脱钩，导致平板车上堆好的铝棒被天车拖拽，然后铝棒从平板车上掉落，撞击到兰**腹部。

（二）事故应急救援处置情况

当日23：42分许，在周边区域作业的当班其他职工覃**、黄**、麦**、周**、吴**、梁**等及带班主任黄**、带班副主任郑**发现兰**被铝棒撞击后，立即赶往事发地组织救援，此时，兰**意识仍清醒，能正常讲话交流，手脚可以自行活动，本人仍有意识。23：44分许，当班带班主任黄**立即拨打电话汇报安全生产部副经理卢**和经理顾**。同时，带班副主任郑**立即拨打120急救电话，请求救护车到现场将兰**送医救治。1月23日凌晨0：03分许，因救护车仍未到达现场，为确保兰**得到及时救治，公司副总经理梁**驾驶公司行政车辆将兰**送往卫生院。当行驶至**路口时与卫生院救护车相遇（0：09分许 ），救护车上的医生建议不用转车，直接由公司车辆继续送至卫生院。到卫生院后，医生在初步询问兰**受伤原因后立即进行CT检测。根据CT检查结果，卫生院医生建议将兰**送至来宾市人民医院进一步检查治疗。23日凌晨0：50分许，由卫生院救护车将兰**送往来宾市人民医院，凌晨1：40分许到达来宾市人民医院，医生随即全力组织开展抢救。1月23日6时许，来宾市人民医院宣布兰**抢救无效死亡。

现场勘查情况：现场位于来宾市兴宾区银海铝合金加工有限公司生产车间内，该生产车间南北长96米，东西宽51米。东2门上方有一台向西北方向拍摄的摄像头，北3门上方有一台向南拍摄的摄像头。在车间2号操作台的北面有6根南北方向已经放置好的铝棒，铝棒长580厘米，直径为22.8厘米，每根铝棒大约重635千克，有两根捆绑在一起的铝棒尚未完成操作，铝棒尚被绳子套着，绳子未从挂钩上取下。距6根已放置好的铝棒北面横截面约2.5米处有一辆东西方向的移动车，车上有东西方向放置的铝棒。对生产车间其他处进行勘查未见异常。经来宾市公安局来宾华侨管理区分局进行现场勘验后排出刑事犯罪发生，不予刑事立案。

三、事故造成人员受伤及经济损失情况

1.人员伤亡情况。兰**，男，壮族，1988年6月2日生，身份证号：452226********535，家住广西来宾市兴宾区********，系广西来宾银海铝合金加工有限公司职工。经来宾市人民医院抢救无效临床死亡。

2.经济损失情况。事故造成直接经济损失为善后处置费用工亡补助金、丧葬补助金、供养亲属抚恤金等共计1112014元。

四、事故发生后应急处置评价及善后情况

（一）应急处置评价

调查认为，事故发生后，银海铝合金加工有限公司开展应急救援较为及时，对死者家属安抚和事故理赔工作到位；事故发生后能及时按要求向事故发生地政府及相关职能部门报告。

（二）事故善后处置情况

经诊断兰**临床死亡后，银海铝合金加工有限公司领导及时主动安抚家属和开展善后工作。银海铝合金加工有限公司及时与死者家属达成理赔协议，并积极支付死者家属工亡赔偿款。事故未出现因善后处理不到位而造成的不良社会影响。

事故调查组认为：银海铝合金加工有限公司应急处置较为得当。

五、事故原因和性质

事故调查组对事故现场进行事故勘察，调取监控录像对相关人员进行事故调查，经分析，导致这起事故的原因和性质如下：

（一）直接原因

乙班锯切班班长兰**安全意识淡薄，违章操作的同时发生错误操作是导致此次事故发生的直接原因。兰**在使用天车将打捆好的铝棒从锯切机吊运至平板车过程中，在吊钩未下降到位、吊物未脱钩的情况下，背对吊物去滚动铝棒至打捆位置，同时误操作遥控器导致铝棒被提升从平板车上掉落撞击其腹部，至其重伤死亡。

（二）间接原因

1.银海铝合金加工有限公司《单梁起重机安全操作规程》不完善。标准的操作规程中“操作者应密切注视运动方向及附近有人员或障碍物”，兰**在操作天车吊物时，未密切注视吊物，其背对吊物的同时仍在操作天车，是典型的违章操作行为。

2.银海铝合金加工有限公司安全教育培训缺乏针对安全操作规程的培训，员工安全教育培训覆盖不到位。在事故调查过程中，检查安全生产部安全教育培训记录本时发现，关于安全操作规程的培训较少，培训员工签到较为随意，培训对象随意，请假未到岗培训的员工也未记录。

3.银海铝合金加工有限公司安全教育培训制度未严格落实执行。在调查过程中发现，《公司安全生产活动管理制度》中规定“班组每两周组织开展一次安全活动”，但其从车间级培训记录本中自2020年11月26日起未发现兰**参加安全培训活动的记录。2020年12月份一整月未有班组级安全培训活动记录。

4.银海铝合金加工有限公司未开展作业及设备安全风险评估，作业人员风险辨识能力不足。该公司尚未系统开展作业及设备的安全风险评估，员工对岗位风险辨识不到位。

5.银海铝合金加工有限公司安全生产部安全监督管理不到位，未及时发现并制止操作人员违规违章行为，对于违章违规行为考核不严。

6.银海铝合金加工有限公司铝棒铸造、锯切区域空间狭小，交叉作业频繁，也是导致此次事故的原因之一。该公司锯切、打捆、吊物区域较为狭小，布局不合理，员工交叉作业多，安全区域不够。

（三）事故性质

经调查，认定银海铝合金加工有限公司“1.22”事故是一起因操作人员缺乏安全意识，违章操作失误导致的一般生产安全责任事故。

六、事故责任分析及处理建议

（一）对事故责任单位的行政处理建议

银海铝合金加工有限公司对员工安全教育培训覆盖不到位；安全风险评估不到位；安全监督管理不到位；对项目安全隐患排查和防控工作不到位。违反《安全生产法》第22条、第25条、第38条、第40条规定，对事故发生负有责任。依据《安全生产法》第109条第1款的规定，建议市应急管理局对银海铝合金加工有限公司进行20万元的处罚。

（二）对事故有关责任人员的行政处理建议

1.安全生产部生产乙班锯切班班长兰**，在使用单梁吊天车将打捆好的铝棒从锯切机吊运至平板车过程中，其安全意识淡薄，放好铝棒至平板车后，在吊钩未下降到位、吊物未脱钩的情况下，转身背对吊物去2号锯切机放棒平台滚动铝棒至打捆位置，同时误操作遥控器按钮致使吊物摆动撞击其腹部，是此次事故发生的直接原因，负主要责任，但其已死亡，建议不再追究责任。

2.安全生产部经理顾**，作为公司安全生产部部门负责人，日常安全管理不到位，安全监督检查不到位，对本次事故负管理责任，建议由市应急管理局依法处理，银海铝合金加工有限公司已进行内部处理的，处理结果报市应急管理局备案。

3.安全生产部分管生产副经理卢**对安全操作规程的编制把关不严、对操作规程的执行情况监督检查不到位，对本次事故负管理责任，建议由市应急管理局依法处理，银海铝合金加工有限公司已进行内部处理的，处理结果报市应急管理局备案。

4.安全生产部生产乙班带班主任黄**负责当班安全生产管理工作，因安全教育培训不到位、安全监督检查不到位，对本次事故负管理责任，建议由市应急管理局依法处理，银海铝合金加工有限公司已进行内部处理的，处理结果报市应急管理局备案。

5.安全生产部生产乙班带班副主任郑**协助负责当班安全生产管理工作，因安全教育培训不到位、安全监督检查不到位，对本次事故负管理责任，建议由市应急管理局依法处理，银海铝合金加工有限公司已进行内部处理的，处理结果报市应急管理局备案。

6.安全生产部分管安全副经理兰**对安全操作规程的编制把关不严、对操作规程的培训和执行情况监督检查不到位;未组织开展作业安全风险评估，对本次事故负管理责任，建议由市应急管理局依法处理，银海铝合金加工有限公司已进行内部处理的，处理结果报市应急管理局备案。

七、事故教训及预防措施

（一）该公司安全生产部《生产系统岗位安全操作规程》编制粗略，单梁吊起重机安全操作规程制定未结合设备实际使用要求制定。要求安全生产部立即组织开展对《生产系统岗位安全操作规程》进行全面再修订，要组织专家对操作规程进行认真评审，结合生产现场实际情况对操作规程进一步细化完善。

（二）要求该公司各部门立即组织对各岗位、各设备风险进行全面排查，安全生产部立即组织开展全员的风险辨识，提高员工的风险防范意识和能力。

（三）要求该公司安全生产部在安全操作规程编制完善后，开展安全生产操作培训专项活动。由公司领导牵头，组织各部门主管及以上管理人员，对全体员工开展安全操作规程培训，提高员工操作水平及安全意识。

（四）要求该公司安全生产部对公司职责制度进行全面梳理，进一步厘清公司、部门、班组的安全监管、安全培训、安全检查职责，尤其要着重加强对安全培训记录、安全培训的效果的检验。要求该公司各部门加强监督检查力度，加大力度开展日常检查，不定期抽查，员工24小时联查，坚决制止员工违章操作行为，发现员工违章操作的要从重从严考核处罚。

（五）该公司要进一步深化生产区域、生产空间的安全防护措施，对生产车间厂房开展全面的安全技术改造，对不合理布局、受限的工作区域进行机械化、智能化的升级改造，规范人员操作行为。划线定置吊棒中心点放置吊带，防止失衡导致铝棒滑落，设置安全距离，避免交叉作业；修改、完善制度，使实际操作与制度要求一致，定期组织班组员工学习培训。使用前检查吊钩与吊带是否匹配，及时更换有异常的防脱钩装置。严格执行检修及危险作业工作票，落实安全防护措施。

来宾市工业园区管委会1.22事故调查组

2021年3月15日

手机版 | 电脑版

主办：来宾市人民政府办公室

承办：来宾市政务服务和大数据发展局

桂公网安备 45130202000120号

地址：广西壮族自治区来宾市人民路1号

邮编：546199

