柳州市众鑫贸易有限责任公司“5.24”一般责任事故调查报告

2021-07-20 10:50 来源：来宾市工业园区

2021年5月24日13时20分许，柳州市众鑫贸易有限责任公司（以下简称：众鑫公司）在广西湘桂华糖制糖集团来宾纸业有限责任公司（以下
故，造成1人死亡。接报后，来宾市工业园区党工委、管委领导高度重视，立即派出工作组赶赴现场，全力做好现场处置、勘验、善后理赔和家属安

事故发生后，来宾市工业园区管委根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《来宾市应急管理局关于工业
权等文件要求，成立了“5.24”事故调查组。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、查
过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，对事故性质和责任进行认定，提出对有关责任单位和责任人员的处理建议，并提出了防范整改措施。

一、事故相关单位基本情况

（一）柳州市众鑫贸易有限责任公司

柳州市众鑫贸易有限责任公司成立于2014年1月16日，法定代表人为何**，统一社会信用代码为：914502**********A，企业地址：柳州市****
品、煤炭、粉煤灰、煤渣、纸浆、纸原料、电线电缆，装卸搬运服务，清洁服务，物业服务，园林绿化工程施工，建筑劳务分包，生活垃圾清运服

（二）广西湘桂华糖制糖集团来宾纸业有限责任公司

广西湘桂华糖制糖集团来宾纸业有限责任公司成立于2009年10月16日，法定代表人：谢**；统一社会信用代码：91451**********J；类型：其
工业园；经营范围：纸、纸浆、机制纸生产；废纸收购；纸浆、纸制品销售（在营、开业、在册）。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

经调查，2020年5月通过招投标，众鑫公司中标了湘桂纸业公司尾浆回收工程劳务项目，之后众鑫公司招聘人员黄**、韦**、黄**到湘桂纸业续。众鑫公司上述员工3人经湘桂纸业公司安全环保健康部、污水处理站等部门培训后开始上岗工作。

2021年5月21日左右因为回收浆突然增多，黄**找来黄**及兰**临时帮忙，并打电话征得众鑫公司何**经理的同意后，黄**和兰**就过来临时帮牌，黄**把这两张临时出入牌给了黄**、兰**进入湘桂纸业公司使用。但黄**和兰**上岗前众鑫公司没有告知湘桂纸业公司，也没有经过众鑫公司及牌。经查，黄**与韦**是夫妻关系，黄**是黄**儿子，黄**是黄**女儿，兰**是女婿，黄**和兰**是夫妻关系，上述5人是亲属关系。黄**和兰**不在众

2021年5月24日8时许黄**、韦**、黄**、黄**、兰**5人在尾浆回收工段工作，黄**和韦**在尾浆回收终段回收池上面刮浆，黄**和黄**、兰**在认为她上卫生间去了，也没在意。过了很久黄**还是没回来，韦**也不知道黄**去哪里了，之后在场人员开始分头找，把卫生间和整个工段周围都找只拖鞋，认为黄**是掉进里面去了。黄**马上打电话给湘桂纸业公司污水站站长韦**告知有事故发生。

5月24日11时05分许，湘桂纸业公司污水处理站站长韦**接到尾浆回收外包单位众鑫公司黄**电话报告，有一人员失踪，怀疑落入污水收集池作指令，同时打开收集池底部排空阀进行排水。

（二）事故应急救援处置情况

5月24日11时07分湘桂纸业公司2号门保卫人员李**在值班室听到哭声，发现情况询问了解后，把这个情况向班长罗**报告，并逐级汇报到湘理兼安全环保健康部经理李**。黄**和李**立即汇报给公司总经理巫**，巫**立即向集团公司汇报。公司总经理巫**、分管生产安全副总经理欧**接急预案，并马上组织人员开展搜救工作。采取全厂停机停止上水，打开收集池底部排空阀和割管排水，风机鼓风和清水冲洗降温等措施。

同时，11时10分许，湘桂纸业公司污水处理站站长韦**向生产部副经理林**和安全环保健康部副经理陈**汇报情况。陈**接到报告后立即赶往陈**于11时19分至11时30分许拨打120急救中心、119市消防队、110报警并报告来宾市应急管理局等单位请求援助。11时45分，安全环保健康部进行搜寻，在池子内搜寻几遍后至约12:00时，未找到失踪人员，即撤出池子向副总经理欧**汇报情况。欧**马上安排抢险人员切割集水池底部污水人员进入收集池搜寻，搜寻约十几分钟后，仍未找到失踪人员。之后，扩大搜寻范围在后段污水管道割开两个口子。13时20分，湘桂纸业公司人员内有人员。完全割开管道后，众鑫公司两名人员从管道中将此人抬到路边，交由兴宾区人民医院医护人员进行现场抢救，经医护人员抢救后确认无属同意后，于14时50分将死者运往来宾市殡仪馆。

三、现场勘验情况

现场位于广西来宾市兴宾区滨堤路广西湘桂华糖制糖集团来宾纸业有限责任公司。该公司位于来宾市滨堤路上，西面为广西桂美新材料有限安村，南面为来武二级公路，中心现场位于广西湘桂华糖制糖集团来宾纸业有限责任公司污水处理池处，污水处理池为上下两层，上层已排完水，污水处理池，下层污水处理池连接有一直径约1米的排污管，经对排污管进行切割，在排污管内发现一具女性尸体。现场除上述情形外未见其他异验后排除刑事犯罪发生，不予刑事立案。

四、事故造成人员伤亡及经济损失情况

1.人员伤亡情况。黄**，壮族，性别：女，年龄：31岁，身份证号：450221**********8，家住广西来宾市兴宾区******村，系众鑫公司现场负责亡。

2.经济损失情况。事故造成直接经济损失104万元(包括善后处置费用、工亡补助金、丧葬补助金、供养亲属抚恤金等)。

五、事故发生后应急处置评价及善后情况

（一）应急处置评价

调查认为，事故发生后，众鑫公司与湘桂纸业公司开展应急救援较为及时，对死者家属安抚和事故理赔工作到位；事故发生后能及时按要求向

（二）事故善后处置情况

经诊断黄**临床死亡后，众鑫公司与湘桂纸业公司领导及时主动安抚家属和开展善后工作。两公司及时与死者家属达成理赔协议，并积极支位而造成的不良社会影响。

事故调查组认为：众鑫公司与湘桂纸业公司应急处置较为得当。

六、事故原因和性质

事故调查组对事故现场进行事故勘察，调取资料对相关人员进行事故调查，经分析，导致这起事故的原因和性质如下：

（一）直接原因

众鑫公司现场负责人黄**未向湘桂纸业公司报备，私自找来黄**帮工，黄**未经上岗前安全教育培训，在现场作业时安全意识淡薄，擅自跨区域活动，不慎坠入污水处理池，是此次事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.众鑫公司作为承包方，安全管理混乱，未对临时工进行安全培训，未对员工进行有限空间作业培训，对员工安全教育培训不到位；安全技术交底不到位；对施工人员，安全监督管理不到位；对施工安全隐患排查和防控工作不到位；没有向业主单位报备临时工作人员，现场安全管理缺失；现场工作人员安全意识淡薄。

2.湘桂纸业公司作为发包方，安全管理职责履行不到位；未对业务外包方实施有效监督管理；未进行有效的安全技术交底和作业现场安全检查；对安全隐患辨识、排查和防控工作不到位；有限空间管理不到位，作业现场有限空间作业标志缺失。

（三）事故性质

经调查，众鑫公司“5.24”事故是一起因操作人员没有经过安全培训、缺乏安全意识，错误违章操作导致的一般生产安全责任事故。

七、事故责任分析及处理建议

（一）对事故责任单位的行政处理建议

1.众鑫公司，对员工安全教育培训不到位，未对临时工进行安全培训；安全监督管理不到位，对施工安全隐患排查和防控工作不到位；私自增加临时工作人员未报备；现场安全管理缺失。违反《中华人民共和国安全生产法》第22条、第25条、第38条、第41条规定，对事故发生负有主要责任。依据《安全生产法》第114条规定，对众鑫公司进行20万元的处罚。

2.湘桂纸业公司，对外包施工人员安全监管不到位；厂区作业风险评估不到位；有限空间工作场所管理不到位；对外包施工场所安全隐患排查不到位。违反《安全生产法》第38条、第41条、第46条的规定，没能采取有效防范措施，未尽到对外包单位安全生产工作统一协调、管理的职责。鉴于湘桂纸业公司已主动消除事故隐患，对其处以罚款。

（二）对事故有关责任人员的行政处理建议

1.众鑫公司临时工作人员黄**，未经安全教育培训上岗，擅自跨区域活动，安全意识淡薄，不慎坠入污水处理池，是此次事故发生的直接原因

2. 众鑫公司负责人何**（实际控制人），作为公司负责人安全生产工作管理不到位，公司对员工安全培训不足，对临时工作人员的上岗审批不到位。对本次事故负管理责任，建议由市应急管理局依法处理。

3.众鑫公司现场负责人黄**，岗位安全操作规程不熟悉、对岗位安全检查不到位，对施工安全隐患排查和防控工作不到位；私自增加临时工作人员未报备。对本次事故负管理责任，建议由市应急管理局依法处理。

4. 湘桂纸业公司总经理助理兼任安全环保健康部经理李**，对外包施工人员安全监管不到位；厂区作业风险评估不到位；有限空间工作场所管理不到位。对本次事故负管理责任，建议由市应急管理局依法处理。

5. 湘桂纸业公司污水处理站站长韦**，对外包施工人员安全监管不到位；污水处理工段作业风险评估不到位；有限空间工作场所管理不到位；对施工安全隐患排查和防控工作不到位。对本次事故负管理责任，建议由市应急管理局依法处理。

6. 湘桂纸业公司安全环保健康部副经理陈**，对外包施工人员安全监管不到位；厂区作业风险评估不到位；有限空间工作场所管理不到位；
本次事故负管理责任，建议由市应急管理局依法处理。

八、事故教训及预防措施

“5.24”事故，暴露了外包施工中安全管理方面存在的难点和薄弱环节，教训十分深刻，为加强安全生产责任制建设，进一步强化外包工程安全
作，切实提高企业安全管理水平，防止类似事故再次发生，现提出如下预防措施：

（一） 众鑫公司及湘桂纸业公司要立即组织开展一次全公司的安全警示专题教育，认真汲取此次事故深刻教训；切实履行企业安全生产主体
立工程中有限空间安全管理措施，健全安全操作规程；同时严格管理承包项目施工现场安全管理，杜绝工程“走流程、走手续”现象，要确保本单位

（二）湘桂纸业公司要立即进行一次全面的安全检查，对存在的问题及时整改，特别是整改本单位的所有外包工程施工，逐一检查是否存在
度，建立生产车间的有限空间台账，健全安全操作规程；确保本单位承接工程均消除安全隐患；落实对员工安全教育培训的规定，提高员工安全操
止事故发生。

（三）各有关企业要深刻吸取此次事故教训，加强对员工的安全教育培训和考核工作，进一步提高员工的安全知识和安全防范意识，不断提
纠正生产中工人的违法违规行为；项目发包时，发包单位、承包单位要清醒地认识到外包施工中安全管理的重点、难点和盲点，加强沟通协调，认
管理，堵塞安全管理漏洞和盲区，防患于未然，将企业安全管理提升到新的水平。

柳州市众鑫贸易有限责任公司“5.24”事故调查组

2021年7月20日

政府网站找错
网站地图 联系我们
主办单位：来宾市人民政府办公室　承办单位：来宾市政务服务和大数据发展局
地址：广西壮族自治区来宾市人民路1号　邮编：546100
桂公网安备 45130202000120号　桂ICP备05002094号-1　网站标识码 ： 4513000027
中国互联网违法和不良信息举报中心 12377 www.12377.cn
来宾市互联网违法和不良信息举报平台

安全事故调查报告

柳州市众鑫贸易有限责任公司“5.24”一般责任事故调查报告

2021-07-20 10:50　来源：来宾市工业园区　【字体：大 中 小】

2021年5月24日13时20分许，柳州市众鑫贸易有限责任公司（以下简称：众鑫公司）在广西湘桂华糖制糖集团来宾纸业有限责任公司（以下简称：湘桂纸业公司）外包工作场所发生一起溺亡事故，造成1人死亡。接报后，来宾市工业园区党工委、管委领导高度重视，立即派出工作组赶赴现场，全力做好现场处置、勘验、善后理赔和家属安抚等工作。

事故发生后，来宾市工业园区管委根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《来宾市应急管理局关于工业园区事故调查责任主体的意见》及市政府事故调查授权等文件要求，成立了“5.24”事故调查组。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、分析论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，对事故性质和责任进行认定，提出对有关责任单位和责任人员的处理建议，并提出了防范整改措施。现将调查情况报告如下：

一、事故相关单位基本情况

（一）柳州市众鑫贸易有限责任公司

柳州市众鑫贸易有限责任公司成立于2014年1月16日，法定代表人为何**，统一社会信用代码为：914502**********A，企业地址：柳州市********。经营范围包含：建筑材料、钢材、模板、矿产品、煤炭、粉煤灰、煤渣、纸浆、纸原料、电线电缆，装卸搬运服务，清洁服务，物业服务，园林绿化工程施工，建筑劳务分包，生活垃圾清运服务，人才中介服务（在营、开业、在册）。

（二）广西湘桂华糖制糖集团来宾纸业有限责任公司

广西湘桂华糖制糖集团来宾纸业有限责任公司成立于2009年10月16日，法定代表人：谢**；统一社会信用代码：91451**********J；类型：其他有限责任公司；企业地址：广西来宾市工业区河南工业园；经营范围：纸、纸浆、机制纸生产；废纸收购；纸浆、纸制品销售（在营、开业、在册）。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

经调查，2020年5月通过招投标，众鑫公司中标了湘桂纸业公司尾浆回收工程劳务项目，之后众鑫公司招聘人员黄**、韦**、黄**到湘桂纸业公司总经办人力资源部履行了外来人员工作的报备手续。众鑫公司上述员工3人经湘桂纸业公司安全环保健康部、污水处理站等部门培训后开始上岗工作。

2021年5月21日左右因为回收浆突然增多，黄**找来黄**及兰**临时帮忙，并打电话征得众鑫公司何**经理的同意后，黄**和兰**就过来临时帮工。黄**为了方便客户看纸浆申请领了两张临时出入牌，黄**把这两张临时出入牌给了黄**、兰**进入湘桂纸业公司使用。但黄**和兰**上岗前众鑫公司没有告知湘桂纸业公司，也没有经过众鑫公司及湘桂纸业公司上岗培训，也没有办理属于本人的出入牌。经查，黄**与韦**是夫妻关系，黄**是黄**儿子，黄**是黄**女儿，兰**是女婿，黄**和兰**是夫妻关系，上述5人是亲属关系。黄**和兰**不在众鑫公司给湘桂纸业公司提供的工作人员名单内。

2021年5月24日8时许黄**、韦**、黄**、黄**、兰**5人在尾浆回收工段工作，黄**和韦**在尾浆回收终段回收池上面刮浆，黄**和黄**、兰**在下面搬水泥砖。大概9时许，兰**发现黄**不见了，认为她上卫生间去了，也没在意。过了很久黄**还是没回来，韦**也不知道黄**去哪里了，之后在场人员开始分头找，把卫生间和整个工段周围都找了遍还是找不到。然后在污水池入水口发现黄**的一只拖鞋，认为黄**是掉进里面去了。黄**马上打电话给湘桂纸业公司污水站站长韦**告知有事故发生。

5月24日11时05分许，湘桂纸业公司污水处理站站长韦**接到尾浆回收外包单位众鑫公司黄**电话报告，有一人员失踪，怀疑落入污水收集池中，请求帮助救援。韦**接到报告后立即下达停水操作指令，同时打开收集池底部排空阀进行排水。

（二）事故应急救援处置情况

5月24日11时07分湘桂纸业公司2号门保卫人员李**在值班室听到哭声，发现情况询问了解后，把这个情况向班长罗**报告，并逐级汇报到湘桂纸业公司总经办主任黄**和湘桂纸业公司总经理助理兼安全环保健康部经理李**。黄**和李**立即汇报给公司总经理巫**，巫**立即向集团公司汇报。公司总经理巫**、分管生产安全副总经理欧**接到报告后，第一时间赶到事故救援现场，立即启动应急预案，并马上组织人员开展搜救工作。采取全厂停机停止上水，打开收集池底部排空阀和割管排水，风机鼓风和清水冲洗降温等措施。

同时，11时10分许，湘桂纸业公司污水处理站站长韦**向生产部副经理林**和安全环保健康部副经理陈**汇报情况。陈**接到报告后立即赶往现场，同时向分管生产安全副总经理欧**汇报情况。陈**于11时19分至11时30分许拨打120急救中心、119市消防队、110报警并报告来宾市应急管理局等单位请求援助。11时45分，安全环保健康部安全员彭*按安全管理规范采取安全措施后进入收集池进行搜寻，在池子内搜寻几遍后至约12:00时，未找到失踪人员，即撤出池子向副总经理欧**汇报情况。欧**马上安排抢险人员切割集水池底部污水管道进行搜寻。12时30分，市消防支队安排2名救援人员进入收集池搜寻，搜寻约十几分钟后，仍未找到失踪人员。之后，扩大搜寻范围在后段污水管道割开两个口子。13时20分，湘桂纸业公司人员割开1号初沉池进水口处的污水管道检查，发现管道内有人员。完全割开管道后，众鑫公司两名人员从管道中将此人抬到路边，交由兴宾区人民医院医护人员进行现场抢救，经医护人员抢救后确认无生命体征，已临床死亡。众鑫公司负责人何**征得家属同意后，于14时50分将死者运往来宾市殡仪馆。

三、现场勘验情况

现场位于广西来宾市兴宾区滨堤路广西湘桂华糖制糖集团来宾纸业有限责任公司。该公司位于来宾市滨堤路上，西面为广西桂美新材料有限公司，北面为滨堤路，东面为来宾市兴宾区城厢镇新安村，南面为来武二级公路，中心现场位于广西湘桂华糖制糖集团来宾纸业有限责任公司污水处理池处，污水处理池为上下两层，上层已排完水，在污水处理池上层发现有两个缺口。缺口下连接下层污水处理池，下层污水处理池连接有一直径约1米的排污管，经对排污管进行切割，在排污管内发现一具女性尸体。现场除上述情形外未见其他异常。经来宾市公安局来宾华侨管理区分局进行现场勘验后排除刑事犯罪发生，不予刑事立案。

四、事故造成人员伤亡及经济损失情况

1.人员伤亡情况。黄**，壮族，性别：女，年龄：31岁，身份证号：450221**********8，家住广西来宾市兴宾区******村，系众鑫公司现场负责人员黄**的女儿，经兴宾区人民医院抢救无效临床死亡。

2.经济损失情况。事故造成直接经济损失104万元(包括善后处置费用、工亡补助金、丧葬补助金、供养亲属抚恤金等)。

五、事故发生后应急处置评价及善后情况

（一）应急处置评价

调查认为，事故发生后，众鑫公司与湘桂纸业公司开展应急救援较为及时，对死者家属安抚和事故理赔工作到位；事故发生后能及时按要求向事故发生地政府及相关职能部门报告。

（二）事故善后处置情况

经诊断黄**临床死亡后，众鑫公司与湘桂纸业公司领导及时主动安抚家属和开展善后工作。两公司及时与死者家属达成理赔协议，并积极支付死者家属工亡赔偿款。事故未出现因善后处理不到位而造成的不良社会影响。

事故调查组认为：众鑫公司与湘桂纸业公司应急处置较为得当。

六、事故原因和性质

事故调查组对事故现场进行事故勘察，调取资料对相关人员进行事故调查，经分析，导致这起事故的原因和性质如下：

（一）直接原因

众鑫公司现场负责人黄**未向湘桂纸业公司报备，私自找来黄**帮工，黄**未经上岗前安全教育培训，在现场作业时安全意识淡薄，擅自跨区域活动，操作不慎掉入污水池，是造成事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.众鑫公司作为承包方，安全管理混乱，未对临时工进行安全培训，未对员工进行有限空间作业培训，对员工安全教育培训不到位；安全技术交底工作不到位；项目施工现场未派驻专门安全员，安全监督管理不到位；对施工安全隐患排查和防控工作不到位；没有向业主单位报备临时工作人员，现场安全管理缺失；现场工作人员安全意识淡薄。

2.湘桂纸业公司作为发包方，安全管理职责履行不到位；未对业务外包方实施有效监督管理；未进行有效的安全技术交底和作业现场安全检查；对作业人员进出监督检查不严；对尾浆回收工段安全隐患辨识、排查和防控工作不到位；有限空间管理不到位，作业现场有限空间作业标志缺失。

（三）事故性质

经调查，众鑫公司“5.24”事故是一起因操作人员没有经过安全培训、缺乏安全意识，错误违章操作导致的一般生产安全责任事故。

七、事故责任分析及处理建议

（一）对事故责任单位的行政处理建议

1.众鑫公司，对员工安全教育培训不到位，未对临时工进行安全培训；安全监督管理不到位，对施工安全隐患排查和防控工作不到位；私自增加临时工作人员且没有向业主单位湘桂纸业公司报备；现场安全管理缺失。违反《中华人民共和国安全生产法》第22条、第25条、第38条、第41条规定，对事故发生负有主要责任。依据《安全生产法》第109条第1款的规定，建议市应急管理局对众鑫公司进行20万元的处罚。

2.湘桂纸业公司，对外包施工人员安全监管不到位；厂区作业风险评估不到位；有限空间工作场所管理不到位；对外包施工场所安全隐患排查和防控工作不到位。违反《中华人民共和国安全生产法》第38条、第41条、第46条的规定，没能采取有效防范措施，未尽到对外包单位安全生产工作统一协调、管理的职责。鉴于湘桂纸业公司已主动承担了善后总赔偿款的50%，建议不再对该公司处以罚款。

（二）对事故有关责任人员的行政处理建议

1.众鑫公司临时工作人员黄**，未经安全教育培训上岗，擅自跨区域活动，安全意识淡薄，不慎坠入污水处理池，是此次事故发生的直接原因，负主要责任，但其已死亡，建议不再追究责任。

2. 众鑫公司负责人何**（实际控制人），作为公司负责人安全生产工作管理不到位，公司对员工安全培训不足，对临时工作人员的上岗审批不严，安全监督检查不到位，对本次事故负管理责任，建议由市应急管理局依法处理。

3.众鑫公司现场负责人黄**，岗位安全操作规程不熟悉、对岗位安全检查不到位，对施工安全隐患排查和防控工作不到位；私自增加临时工作人员且没有向业主单位湘桂纸业公司报备。对本次事故负管理责任，建议由市应急管理局依法处理。

4. 湘桂纸业公司总经理助理兼任安全环保健康部经理李**，对外包施工人员安全监管不到位；厂区作业风险评估不到位；有限空间工作场所管理不到位；对外包施工场所安全隐患排查和防控工作不到位。对本次事故负管理责任，建议由市应急管理局依法处理。

5. 湘桂纸业公司污水处理站站长韦**，对外包施工人员安全监管不到位；污水处理工段作业风险评估不到位；有限空间工作场所管理不到位；对外包施工场所安全技术交底、安全隐患排查和防控工作不到位。对本次事故负管理责任，建议由市应急管理局依法处理。

6. 湘桂纸业公司安全环保健康部副经理陈**，对外包施工人员安全监管不到位；厂区作业风险评估不到位；有限空间工作场所管理不到位；对外包施工场所安全隐患排查和防控工作不到位，对本次事故负管理责任，建议由市应急管理局依法处理。

八、事故教训及预防措施

“5.24”事故，暴露了外包施工中安全管理方面存在的难点和薄弱环节，教训十分深刻，为加强安全生产责任制建设，进一步强化外包工程安全管理工作及员工教育培训，严格管理作业现场安全操作，切实提高企业安全管理水平，防止类似事故再次发生，现提出如下预防措施：

（一） 众鑫公司及湘桂纸业公司要立即组织开展一次全公司的安全警示专题教育，认真汲取此次事故深刻教训；切实履行企业安全生产主体责任；健全工程中有限空间作业审批、识别制度，建立工程中有限空间安全管理措施，健全安全操作规程；同时严格管理承包项目施工现场安全管理，杜绝工程“走流程、走手续”现象，要确保本单位安全管理责任落实到位。

（二）湘桂纸业公司要立即进行一次全面的安全检查，对存在的问题及时整改，特别是整改本单位的所有外包工程施工，逐一检查是否存在违章操作现象,健全工程中有限空间作业审批、识别制度，建立生产车间的有限空间台账，健全安全操作规程；确保本单位承接工程均消除安全隐患；落实对员工安全教育培训的规定，提高员工安全操作技能；加强在建项目的安全管理，采取有效措施防止事故发生。

（三）各有关企业要深刻吸取此次事故教训，加强对员工的安全教育培训和考核工作，进一步提高员工的安全知识和安全防范意识，不断提高员工安全技能；加强作业现场安全监督管理，坚决纠正生产中工人的违法违规行为；项目发包时，发包单位、承包单位要清醒地认识到外包施工中安全管理的重点、难点和盲点，加强沟通协调，认真厘清各自安全管理责任，全方位提升作业现场安全管理，堵塞安全管理漏洞和盲区，防患于未然，将企业安全管理提升到新的水平。

柳州市众鑫贸易有限责任公司“5.24”事故调查组

2021年7月20日

手机版 | 电脑版

主办：来宾市人民政府办公室

承办：来宾市政务服务和大数据发展局

桂公网安备 45130202000120号

地址：广西壮族自治区来宾市人民路1号

邮编：546199

政府网站找错

党政机关