浈江区东河街道“9·10”一般触电事故调查报告

2025年9月10日18时26分许，韶关市浈江区XX小学发生一起触电事故，一名触电人员经医院抢救无效于当日22时许死亡。

事故发生后，浈江区人民政府高度重视，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》[1]（中华人民共和国国务院令第493号），成立了由副区长任组长，区应急管理局、市公安局浈江分局刑事侦查大队、区教育局、区住建局、区发改局、区总工会、区市场监督管理局、东河街道办事处等部门组成，并聘请三位[2]专家参与的事故调查组。调查组遵循科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过现场勘查、人员询问、技术鉴定等工作，查明了事故原因、认定了事故性质，现将有关情况公示如下:

一、事故基本情况

（一）事故发生概况

事故时间：2025年9月10日18时26分许

事故地点：韶关市浈江区XX小学三楼走廊饮水机侧

---

[1]《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第二十二条：“事故调查组可以聘请有关专家参与调查。”

[2]《广东省生产安全事故调查处理办法》第三条“事故调查处理坚持依法依规、科学严谨、实事求是、注重实效的原则”。

事故类型：一般触电事故

伤亡情况：造成1人死亡（吴XX，男，原XX小学毕业生）

（二）事故相关单位情况

韶关市浈江区XX小学：事业单位，举办单位为韶关市浈江区教育局，法定代表人陈某，经营范围为承担小学教育教学相关工作。

韶关市祥X工程有限责任公司（以下简称祥X公司）：有限责任公司，统一社会信用代码91440200MA519UKK92，法定代表人王X，经营场所为韶关市浈江区,成立于2018年1月23日，持有建筑工程施工总承包二级等资质及安全生产许可证，经营范围含房屋建筑工程施工、建筑装修装饰等。

（三）其他单位

韶关市浈江区纯X文化科技有限公司（以下简称纯X公司）：有限责任公司，统一社会信用代码91440204MA53HGPD04，法定代表人郑X林，2020年10月至2025年5月期间为XX小学提供零星维修服务，经营范围包括技术服务、物业管理、住宅水电安装维护服务等。

（四）相关人员概况

胡X光：男，58岁，湖南湘潭人，无电工作业操作资格，以祥X公司资质参与XX小学零星维修业务，2025年9月3日更换插座时违规接线导致事故隐患。

曾 X 添：男，55 岁，广东韶关人，2025 年 9 月 21 日前无电工作业操作资格，受胡 X 光聘请排查教学楼漏电故障。

王 X：男，45 岁，湖南湘潭人，祥 X 公司法定代表人，违规出借公司资质给胡 X 光。

其他相关人员：黄 X 华、李 X 文、陈 X、罗 X 霞等。

二、事故现场概况

涉事设备：立升温热型节能饮水机（产品型号：G3），额定电压 220V，输入功率 3000W。经专家组技术鉴定，该饮水机电气绝缘良好、防护足够，配备专用剩余电流动作保护装置，无安全质量问题，其电源线地线与金属外壳、配电房总接地极均电气导通。

配电房情况：位于教学楼一楼与二楼楼梯间夹层，电源进线采用三相四线制，经一级总断路器接入后通过二级空开分配至各楼层，但配电房及各楼层未配置剩余电流保护装置。

地线系统情况：事故后检测发现教学楼地线系统均带电，拆除配电房内三级小型断路器端子上一根火线后带电现象消失；大楼总保护接地极位于配电房内，测量接地电阻为 24Ω，超出设计规范要求。

线路情况：供电线路配线颜色混用（如 204 教师办公室用红色铜线作为接地线，不符合黄绿线专用要求），204 教师办公室插座左端子发生火线与地线短接，致使教学楼接地系统存在持续带危险电压风险，是引发本次漏电伤人事故的直接因素。

三、合同签订情况及事故发生背景

（一）项目合同签订情况

2025 年 8 月 30 日，胡 X 光经祥 X 公司法定代表人王 X 同意，使用该公司资质参与 XX 小学零星维修项目竞标；8 月 31 日，XX 小学通过校长办公会及党支部会议研究，选定祥 X 公司承接《XX 小学物业管理零星维修服务》项目；9 月 3 日，XX 小学在广东省政府采购智慧云平台推进采购流程;9 月 4 日双方正式签订服务合同。

（二）事故发生背景

2025 年 9 月 2 日，XX 小学 204 办公室插座故障报修。9 月 3 日，无电工作业资格的胡 X 光到 204 办公室更换故障插座，因未检测分辨火、零、地线，误将火线与地线短接，导致教学楼地线系统带电。9 月 10 日 9 时，饮水机维保人员排查出地线带电（电压 120V）并建议找专业电工处理，当日 10 时 59 分校方通知胡 X 光处理，16 时 50 分胡 X 光安排曾 X 添到场排查。

四、事故发生经过、现场应急处置及善后情况

（一）事故发生经过

2025 年 9 月 10 日，吴 XX 与同学相约前往 XX 小学看望老师，17 时 35 分抵达学校，18 时 06 分到达教学楼三楼；18 时 08 分至 10 分，吴 XX 在饮水机处接水时，腿部接触带电金属外壳、手搭在金属栏杆，构成电流通路引发触电；18 时 26 分，

曾X添在二楼剪断饮水机地线后上至三楼，发现倒在饮水机旁的吴XX并呼喊，校方相关人员随即赶到现场。

（二）现场应急处置情况

18时28分，黄X华为吴XX实施心肺复苏，罗X霞拨打120急救电话；18时29分，罗X霞再次拨打120寻求指导；18时40分许，急救医生抵达施救；18时41分，罗X霞拨打110报警；吴XX随后被送往医院，22时经抢救无效死亡。

事故发生后，市公安局浈江分局管控现场并开展调查，浈江区人民政府成立“0910事件联合调查组工作专班”，后因事故疑似生产安全事故，相关线索移交区应急管理局，浈江区人民政府正式成立东河街道“9·10”一般触电事故调查组，市安委办印发挂牌督办通知。

（三）信息上报情况

2025年9月10日18时31分，XX小学校长陈X上报学校书记陆X新；18时40分，陆X新上报浈江区教育局；18时50分，浈江区教育局局长赶赴现场并上报分管副区长、区长。

（四）善后情况

事故相关单位已开展相关善后工作。

五、事故原因分析及性质认定

（一）直接原因

作业人员胡X光无电工作业操作资格，在204教师办公室更换插座时，未检测分辨火、零、地线即强行接线，将火线与

地线短接，导致教学楼地线系统带电，进而使饮水机金属外壳带电；吴XX接水时腿部接触带电外壳、手搭金属栏杆，形成电流通路，最终触电死亡。

（二）间接原因

祥X公司违法违规经营：允许无资质的胡X光挂靠公司资质承接业务，未核查作业人员资格、未监管施工过程、未开展安全验收，安全生产主体责任落实不到位。

祥X公司主要负责人未履职：法定代表人王X违规出借公司资质，未建立从业人员资格审核机制，未组织安全培训，未实施施工安全监管，未履行安全生产管理法定职责。

作业人员违章作业：胡X光无证开展电气维修且未排查隐患，曾X添无证参与线路故障排查，均属于违章作业。

XX小学安全管理缺失：未建立校园安全隐患上报制度；未核查维修人员特种作业资格；未落实隐患排查制度，未发现配电房未配剩余电流保护装置、接地电阻超标、线路颜色混用等隐患。

浈江区教育局监管不力：未定期组织校园建筑设施防雷检测（含接地装置、接地电阻检测），未全面掌握学校安全状况，未有效督促学校落实安全管理制度。

（三）事故性质认定

该事故系胡X光无证违章作业、祥X公司违法出借资质允许挂靠、XX小学安全管理不到位、浈江区教育局监管不力等多因素耦合导致的一般生产安全事故。

六、有关责任单位及其他单位存在的主要问题

（一）有关责任单位

祥X公司：违法出借资质允许挂靠；未建立从业人员资格审核机制；未制定施工安全管理制度和操作规程，未开展安全检查及隐患排查；未组织作业人员安全培训教育。

祥X公司法定代表人王X：未履行安全生产主要负责人法定职责，无视资质挂靠、无证作业，未制止违章作业，未及时消除安全隐患。

XX小学：安全管理制度不健全且落实不到位，未建立隐患上报制度，隐患处置滞后；维修采购管理不规范，未核查作业人员资格；安全警示教育不足，未将电气安全、应急避险纳入教学计划。

浈江区教育局：未定期组织校园建筑设施防雷检测，未督促学校落实电气设施安全检测；未有效督促学校建立健全安全管理制度及隐患排查制度；对学校维修采购监管不力；未定期开展学校安全管理人员培训。

（二）其他单位

韶关市浈江区纯X文化科技有限公司：2020年10月至2025年5月为XX小学提供零星维修服务期间，未按合同约定

履行线路检查等维保义务，未及时发现和消除校园电气设施安全隐患。

七、事故责任认定及处理建议

（一）司法机关已采取强制措施的人员

胡X光：涉嫌重大责任事故罪，已被司法机关采取强制措施。

（二）对有关公职人员的处理建议

事故调查中发现的相关公职人员履职问题线索，已移交韶关市浈江区纪委监委处理。

（三）对其他人员的行政处罚建议

曾X添：未取得电工作业操作资格开展线路故障排查，属违章作业，建议浈江区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订）等法律法规给予行政处罚。

（四）对事故有关责任单位与责任人的行政处罚建议

祥X公司：对事故发生负有主要责任，建议浈江区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规给予行政处罚；建议浈江区住建局依据《中华人民共和国建筑法》《建筑业企业资质管理规定》等对其经营资质进行处理。

王X（祥X公司法定代表人）：对事故发生负有主要领导责任，建议浈江区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订）等法律法规依法处理。

（五）其他处理建议

XX小学：建议浈江区教育局责令其限期全面整改，整改后提交第三方检测，检测报告及整改总结报浈江区安委办。

浈江区教育局：建议在相关会议上作检讨，强化校园安全监管责任落实。

韶关市浈江区纯X文化科技有限公司：建议XX小学依法追究其相关合同责任。

八、事故主要教训

企业安全生产主体责任落实不到位：祥X公司违法出借资质、允许挂靠经营，未履行人员资格核查、施工监管、安全验收等义务，安全管理形同虚设。

校园安全管理存在漏洞：XX小学未建立隐患上报与闭环处理机制，存在对电气设施排查不全面、维修人员资格审核不严等问题。

行业监管责任落实不力：教育部门未有效督促学校落实安全管理制度，未定期组织校园建筑设施安全检测，监管力度不足。

安全意识与应急能力薄弱：相关人员未充分认识漏电故障的严重性，隐患处置滞后，应急处置流程不够规范。

九、事故防范及整改措施建议

（一）浈江区XX小学

1.开展校园安全隐患大排查，重点覆盖电气设施、消防、体育器材等领域，建立隐患台账，明确整改责任、措施和时限，实现闭环管理。

2.完善电气设施维护台账，明确维护频次和责任人员，定期委托专业机构开展全面检测。

3.建立维修人员资格审核机制，入校维修前严格核验特种作业操作证，严禁无资格人员入校作业。

4.加强学生安全警示教育，将电气安全、应急避险等内容纳入日常教学计划。

5.健全安全管理与隐患上报制度，明确各岗位安全职责，定期组织专业人员开展隐患排查。

（二）祥X公司

1.限期自查自纠，清理挂靠关系及无资质作业人员，建立从业人员资格审核台账，确保特种作业人员持证上岗。

2.完善维修质量管控流程，电气维修项目执行“作业前检测、作业后验收”双签字制度。

3.加强安全培训，每年组织不少于2次作业人员安全意识及操作规范培训，留存培训记录。

4.主动接受行业监管，配合安全检查工作。

（三）全区学校及相关维修企业举一反三要求

1.教育部门组织全区学校开展自查自纠，清理维修业务中挂靠关系、无资质作业人员，建立从业人员资格审核台账。

2.完善维修质量管控流程，电气维修项目必须执行“作业前检测、作业后验收”双签字制度。

3.强化安全培训，提升作业人员安全意识和操作水平。

（四）监管部门整改措施

浈江区教育局：①定期开展校园安全专项检查，重点核查维修采购流程、隐患排查台账；②定期组织学校领导及后勤管理人员安全培训；③建立校园维修业务备案制度，学校需在合同签订后10日内将维修单位资质及人员信息备案，区教育局定期核查。

浈江区住建局：配合教育部门整治校园维修业务中“挂靠经营、无证操作”行为，严厉打击辖区建筑企业违法挂靠等违法违规行为。

浈江区东河街道“9·10”一般触电事故调查组

2026年1月26日