索引号：	MB1889016/2022-01435	发布单位：	荆州市应急管理局
发文日期：	2021-03-29	效力状态：	有效
主题分类：	政务公开	发文字号：	无

荆州市长江艺术工程职业学院 整体搬迁工程建设项目“12·23”一般高处坠落事故调查报告

发布时间： 2021-03-29 09:40

2020年12月27日9时，荆州市应急管理局接到事故的举报线索后，随后对事故情况进行了认真核查。经查，2020年12月23日在长江艺术工程职业学院整体搬迁二期项目中加固11#学生宿舍二层梁底模时，发生一起1人死亡的高处坠落事故，直接经济损失112万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（湖北省人民政府令第354号）和荆政办函〔2019〕2号文件规定，12月31日，成立由市应急管理局局长方凤云为组长，市应急管理局、市纪委（监察委）、市

总工会、市公安局、市住建局等部门为成员单位的“12·23”事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证，经专家组技术鉴定，综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和财产损失情况，认定了事故性质，查清了相关单位和人员责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见。同时，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故相关单位基本情况

1．建设单位：长江艺术工程职业学院（以下简称“长艺学院”）。登记证书：民办非企业单位（法人）。法定代表人：许小兰。开办资金：15，000，000元。发证日期：2019年7月3日。有效期：2019年7月3日至2024年7月3日。住所：荆州市北京东路特1号。业务范围：按核准章程规定的业务范围。统一社会信用代码：5242000032****564N。发证机关：湖北省民政厅。

2．施工单位：湖北晟楚建设有限公司(以下简称“晟楚公司”)。类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：公安县斗湖堤镇潺陵新区潺陵大道37号，法定代表人：徐飞，注册资本：肆仟万圆整，成立日期：2015年4月15日，营业期限：长期，经营范围:建筑工程、水利水电工程、园林绿化工程、市政公用工程、建筑装饰装修工程、钢结构工程、环保工程、古建筑工程、公路工程、地基与基础工程、机电设备安装工程、建筑幕墙工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、模板脚手架工程、机场场道工程、河湖整治工程、电子与智能化工程、预拌混凝土工程施工；建筑劳务分包：粗砂、卵石购销（涉及许可经营项目或资质经营的，应取得相关部门许可后方可经营或凭有效资质证经营）。统一社会信用代码：9142102233****78XF，登记机关：公安县市场监督管理局，更新登记日：2019年5月9日。2019年9月20日，获得建筑业企业资质证书（建筑工程施工总承包贰级），有效期：2019年9月20日至2024年9月17日，证书编号：D2****3879，发证机关：湖北省住房和城乡建设厅。2019年9月20日，获得建筑业企业资质证书（市政公用工程施工总承包叁级、水利水电工程施工总承包叁级），有效期：2019年9月20日至2020年12月4日，证书编号：D3****4035，发证机关：荆州市住房和城乡建设局。2016年6月24日取得安全生产许可证，证书编号：（鄂）JZ安许证字（2016）014076-1/2,有效期至2022年5月6日，发证机关：湖北省住房和城乡建设厅。

晟楚公司为长艺学院整体搬迁项目二期总承包单位，无劳务分包单位。截至事发时，该单位未成立长艺学院整体搬迁项目10#-11#学生宿舍施工项目部，未任命项目经理，临时任命李立军为项目负责人。公司未取得劳务资质（劳务资质截至事发前还在办理中）。

3．监理单位：湖北楚元工程建设咨询有限公司(以下简称“楚元公司”)。类型：其他有限责任公司，住所：荆州市北京西路307号，法定代表人：彭志彪，注册资本：壹仟万圆整，成立日期：2001年9月28日，营业期限：长期，经营范围：房屋建筑、市政公用工程监理甲级；水利水电、林业及生态、机电安装工程监理乙级；建设项目招标代理和政府采购代理；建设工程前期的咨询、组织项目建议书和可行性研究的编制或组织评估；建设工程准备和设计阶段的管理；工程建设实施、竣工和质量保证期阶段的管理（设计许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营），统一社会信用代码：9142100017****122H，登记机关荆州市沙市区市场监督管理局，更新登记日：2019年10月17日。2019年3月4日，取得房屋建筑工程监理甲级资质（可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务），证书编号：E142004043-4/1，有效期至2024年3月4日。该单位于2020年5月10日成立项目监理部，任命熊细昌为该项目总监理工程师，注册号：4200****。

（二）项目工程概况

项目名称为长艺学院整体搬迁新建校区建设项目，该项目是促进荆州教育文化旅游产业发展的重点工程，位于荆州纪南生态文化旅游区（以下简称“文旅区”）纪南镇北部枣林社区东侧、新枣九路北侧荆沙铁路与二广高速之间，占地面积约39.96万平方米（600亩），总建筑面积约29.39万平方米，项目总投资约10亿元。

晟楚公司负责施工10#-11#学生宿舍共计2栋单体，框架结构、建筑面积28755.29㎡，合同总价款费用（含税）约6252.78万元。

（三）项目前期工作情况

2018年3月15日，该项目取得湖北省固定资产投资项目备案证，登记备案项目代码：2018-421000-82-03-011288。

2019年4月26日，该项目取得荆州市自然资源和规划局建设用地规划许可证，编号为：地字第JGB20190015号。

2020年5月19日，该项目取得荆州市自然资源和规划局建设工程规划许可证，编号为：建字第421000202000018。

2020年11月6日，因该项目为非政府投资项目，长艺学院向荆州市住建局提交并办理了自主发包手续。

2020年12月4日，建设方和施工方共同向文旅区建设局提交了办理施工许可证的所有资料，截至事发时《施工许可证》还在审查中。

2020年9月25日，长艺学院与楚元公司签订项目建设工程监理合同。

2020年10月9日，长艺学院与晟楚公司签订项目10#-11#学生宿舍施工合同。

2020年10月30日，长艺学院搬迁领导小组办公室向文旅区管委会提交了《关于容缺办理长艺整体搬迁新建校区建设项目相关建筑工程施工许可证的函》，申请容缺办理规划许可、施工许可等建设手续，保障项目加快进行。

（四）事发现场勘验情况

事发地点为长艺学院整体搬迁项目二期11#学生宿舍楼，大地坐标系X：3369761.105，Y：472170.795。该项目北临利民路，东临楚才东路，南靠校园内9#学生宿舍，西靠校园内2#学生食堂。事故发生时正在进行二层梁底模加固施工。



图一：事发时现场示意图

（五）当天天气情况

事发当天（2020年12月23日）天气情况：多云转晴，气温：0-12°C，北风2级，现场施工视线良好。

（六）死者情况和直接经济损失情况

汤*军（男，53岁，身份证号421022********3432，住址：湖北省公安县斗湖堤镇德义垱村三组人）,系晟楚公司木工组劳务工。

事故共造成直接经济损失112万元。主要包括工亡补助金、丧葬赔偿金等因劳动关系产生的各项费用,无其他经济损失。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2020年12月23日7时30分左右，木工班组在进行长艺学院整体搬迁项目二期11#学生宿舍楼二层梁板模板施工，木工班组长邹*炳安排木工汤*军在做卫生间模板。8时30分左右，汤*军在一楼内架上加固梁底模时，未正确佩带安全帽从1.83米高的内架水平杆上跌落至地面过程中安全帽脱落后脑碰撞地面死亡。

图二、三：事发时作业人员坠落处、水平高度





（二）事故应急救援和善后处置情况

事故发生后，木工班组长邹*炳及项目部人员都到达事故现场，木工班组长邹*炳要方*平打电话报120，8点45分左右，医护人员到达现场，发现患者双侧瞳孔等大等圆约5毫米，无对光反射，无自主呼吸，医生及护士触摸患者脉搏(颈部及手部各一处)约1分钟，判断患者无自主心率，判断患者死亡。

在确认伤者死亡后，晟楚公司成立事故善后处理小组，将死者及时送到公安县殡仪馆，通知死者家属前来处理相关善后事宜。2020年12月26日，死者汤*军在公安火化，项目部未将事故情况报送给建设单位长艺学院、监理单位楚元公司及当地建设主管部门。

（三）事故瞒报情况

2020年12月27日，市应急管理局接到事故线索，反映长艺学院整体搬迁二期项目，12月23日发生一起1人死亡的事故，市应急管理局立即要求文旅区市场监督管理局到事发现场核查情况。

后经调查确认，晟楚公司在事故发生处理善后过程结束至市应急管理局接到事故线索前，晟楚公司项目负责人未按生产安全事故上报相关规定向有关部门及项目建设方及监理方报送事故信息。

三、事故原因和性质

（一）事故原因

1.直接原因

晟楚公司木工汤*军在长艺学院整体搬迁项目二期11#学生宿舍在一楼内架上加固二层梁底模施工过程中，未正确佩带安全帽从1.83米高的内架水平杆上跌落至地面过程中安全帽脱落碰撞后脑死亡是导致事故发生的直接原因。

2.管理原因

（1）施工单位：晟楚公司施工现场管理混乱。木工班组长邹*炳及安全员谭*明均不知道死者汤*军来工地上班的具体时间；事发当天，项目实际负责人李*军不在现场，木工班组长邹*炳和死者搭档方*平均不知道死者汤*军去一楼施工的具体时间，也不知道死者汤*军发生事故的具体时间。事故发生后，晟楚公司项目部未对施工现场进行停工整改，未对现场进行安全隐患排查，未及时对现场农民工进行安全警示教育。项目负责人未按照规定报告生产安全事故。

（2）监理单位：楚元公司对长艺学院整体搬迁项目二期施工现场安全管理不到位，未完全履行监理职责，在施工单位未取得施工手续的情况下对施工现场存在的安全隐患未能及时下达监理通知单并重点落实整改，造成高处作业的违章行为得不到有效禁止。事故发生时无监理人员在施工现场。

（二）事故性质

经调查认定，荆州市长艺学院整体搬迁工程项目“12•23”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员的处理建议

（一）免于追究责任人员

汤*军，男，晟楚公司劳务工，在缺乏安全防护措施情况下高处作业，对事故发生负有直接责任，因其在事故中死亡免予追究责任。

（二）建议追究事故单位责任人员

徐飞，男，晟楚公司法人，未认真履行法人安全生产管理职责，未及时督促消除生产安全隐患，对事故发生负有责任。责成荆州市应急管理局依据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）规定给予其行政处罚。

李长军，男，晟楚公司项目部现场负责人，没有认真履行安全管理职责，未依法督促检查本单位安全生产工作，未及时督促消除生产安全隐患，未按照相关规定报送生产安全事故，对事故发生负有责任。责成荆州市应急管理局依据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）规定给予其行政处罚。

熊细昌，男，项目总监理工程师，未认真履行监理安全生产职责，未督促施工单位完善安全施工责任体系和制度，对事故负有责任。责成荆州市应急管理局依据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）规定给予其行政处罚。

五、事故责任单位处理建议

晟楚公司对施工现场安全管理不到位，未落实安全生产管理职责，缺乏对劳务作业人员的管理、安全生产教育和施工作业安全技能培训和安全交底，致使现场施工作业人员缺少安全防护意识，未严格按照规范要求做好安全防护措施导致发生生产安全事故，未按照规定上报生产安全事故。责成荆州市应急管理局依据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）规定对晟楚公司进行行政处罚。

六、对相关政府部门追责建议

文旅区住建局未认真落实行业安全监管责任，对建筑工程领域安全生产工作重视不够，督促所属相关单位对所辖区域内的在建工程项目安全监管责任落实不到位，责成其向文旅区管委会作出书面检查，并将行业领域整改情况报荆州市安委会办公室。

文旅区纪南镇政府未认真落实属地责任，事故信息报送制度不完善，对属地企业监管措施落实不到位，责成其向文旅区管委会作出书面检查。

七、事故防范及整改措施

为深刻吸取该事故教训，举一反三，强化建筑领域施工安全生产管理，有效防范类似事故的再次发生，促进行业安全健康发展，提出如下措施建议：

（一）深刻吸取教训，强化企业安全管理

1．晟楚公司：要深刻吸取事故教训，认真分析事故原因，查找工作中的薄弱环节，举一反三，制定切实可行的安全生产措施，全面落实总包单位安全生产主体责任。加强人员管理，落实主要管理人员到岗制度，加强员工安全教育培训和警示教育，增强管理人员的责任感和安全意识。班组长应对本班组施工人员加强管控，明确施工人员每天的工作内容并适时巡查，强化施工前的安全技术交底，严格落实“班前会”制度，提升本班组人员的安全意识。班组长要向安全员报备当天准备安排的高处作业人员，安全员督促涉及高处作业的相关人员做好防护措施，并向其提供符合标准的劳动防护用品，监督其按照使用规则佩戴、使用；加强危险施工区域的巡视工作，现场发现的安全隐患问题必须整改。

2．楚元公司作为监理单位应进一步履行建筑工程安全生产管理法定职责，落实对施工现场安全的巡视、旁站，及时发现施工现场的安全隐患，及时制止危险作业。

3．长艺学院作为建设单位是建设工程安全生产第一责任者，应依法履行安全生产法律赋予的各项职责，认真履行好自身的安全生产职责，督促施工单位完善安全施工责任体系和制度，落实建筑施工安全标准化和事故零目标控制。

（二）强化监督管理，落实监管责任

文旅区要认真贯彻执行党和国家安全生产方针、政策和法律、法规要求，贯彻落实安全生产责任制，深入安全生产大检查工作，加强对安全生产监管工作指导督促检查，认真履行职责，贯彻落实安全生产工作部署和要求，进一步落实对所辖范围内建筑施工企业和在建工程项目的安全生产责任，建立健全安全生产长效机制。积极推进安全生产标准化建设，进一步规范企业安全生产行为。

（三）切实加强安全教育培训工作

纪南镇委、镇政府要加强对建筑从业人员和安全监管人员的安全教育和培训，扎实提高建筑从业人员和安全监管人员的安全意识；要针对建筑施工人员流动性大的特点，强化从业人员安全技术和操作技能教育培训，落实“三级安全教育”，注重岗前安全培训，开展经常性安全教育培训工作。

（四）切实落实工程建设安全生产监管责任

文旅区建设管理部门要切实履行好“三个必须”原则要求，严格落实安全生产监管责任，加强安全生产教育宣传，加强对安全监管人员的安全教育和培训，提升执法能力和水平。要深入推进建设行业领域安全生产专项整治三年行动，强化对企业的安全执法检查，吸

取事故教训，重点对设备安装、高处作业、脚手架以及现场监理、安全员等关键设备设施、岗位和人员的监督检查，严格实行施工作业人员必须经培训考核合格上岗制度，加强对施工现场的监督和指导督促，全面压实企业安全生产主体责任。

市政府荆州市长江艺术工程职业学院

整体搬迁工程建设项目“12•23”一般高处坠落

事故调查组

2021年3月1日



扫一扫在手机上查看当前页面

打印 | 关闭

荆州市应急管理局主办
荆州新闻网承办

地址：荆州市沙市区北京西路440号

联系电话：0716-8815800

鄂ICP备05028271号 (https://beian.miit.gov.cn/#/Integrated/index)

鄂公网安备 42100202000065号

网站标识码：4210000032





(https://zfwzgl.www.gov.cn/exposure/jiucuo.html?
(http://bszs.conac.cn/sitename?
site_code=4210000032)
method=show&id=069ECAF4415A746AE053022819AC06F3)