沙市轻工机械有限公司

“8•13”一般机械伤害事故调查报告

2015 年 8 月 13 日下午 15 时左右，位于荆州市沙市区北湖路的沙市轻工机械有限公司发生一起机械伤害事故，致 1 人死亡，直接经济损失 95 万元。

按照《安全生产事故报告和调查处理条例》(国务院令 493 号)、《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》(湖北省人民政府令第 354 号) 规定， 8 月 14 日，市政府成立了由市安监局牵头，市监察局、市总工会、市公安局、市经信委、沙市区安监局组成的“8·13”一般机械伤害事故事故调查组，邀请市检察院派员参加事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入事故现场勘查，调查取证、查阅资料、询问有关人员，经综合分析，查清了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，并提出对事故相关责任单位、责任人的处理意见及事故防范措施和整改建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故单位概况

沙市轻工机械有限公司 (以下简称沙市轻机)，住所位于荆州市沙市区北湖路 21 号，法人代表：潘荣敦，公司类型

为有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围为涂布机、造纸机械及配套设备和其他轻工机械的加工、销售，机械产品来料加工，机械工程设计、安装；经营本企业涂布机、压光机和其他涂布整饰设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；开展本企业的进料加工和“三来一补”业务，注册资本：壹仟万圆整，成立日期为 2001 年 9 月 29 日，现有职工 230 人左右，营业期限为长期，注册号：421000000102685（1-1），登记机关：荆州市工商行政管理局。该单位组织机构代码证代码：73088784-6，发证机关：荆州市质量技术监督局，有效期自 2015 年 7 月 7 日至 2019 年 7 月 6 日。沙市轻机设有加工、综合和总装三个车间。

（二）事故车间概况

加工车间有各种机床 21 台，其中车床 13 台，铣床 3 台，刨床 2 台，镗床 2 台，磨床 1 台。职工人数 27 人。负责生产加工公司生产的各种机械的零配件。事故发生时车间内操作人员 25 人，其中车工 11 人，铣工 4 人，刨工 3 人，镗工 4 人，磨工 1 人，动力头和划线工各 1 人。作息时间为上午 8 时到 12 时，下午 1 时到 5 时。车间内采光照明良好。

（三）CY-K400/500 数控车床概况

CY-K400/500 数控车床是云南 CY 集团有限公司 K 系列数控产品之一。其全部结构均按数控机床要求开发、设计、制造，具整机精度稳定性好、刚性强、独立主轴单元热变形

小、热稳定性佳、精度保持性好、免维护的特性。该机床是两座标（纵向 Z、横向 X）连续控制卧式数控车床，能自动完成内外圆表面、圆锥面、圆弧面、端面、多种螺纹（公英制螺纹、锥螺纹、端面螺纹）、钻、铰、镗孔等车削加工。该车床床身最大工件回转直径 400mm、500mm，拖板上最大工件回转直径 290mm，最大工件长度 750\1000\1500\2000mm, 主轴通孔直径 52mm 或 82mm，滑板最大行程 250mm。该型号车床由沙市轻机于 2009 年 6 月从云南 CY 集团有限公司购入并投入生产，出厂合格证编号为 700201772，至 2015 年 3 月前一直工作正常，4 月，沙市轻机对该车床做过一次项检工作，完成后通过实际操作验收各项技术指标完好并进行交付，此后至事发前该设备工作运行正常。

（四）死者情况

刘丽萍，女，48 岁，住荆州市沙市区江津西路荷村 5 栋，身份证号：422422********086X，高中文化程度，沙市轻工机械有限公司员工。

二、事故发生经过、应急救援及善后处理情况

（一）事故发生经过

2015 年 8 月 13 日 14 点 25 分左右，加工车间主任张建中安排刘丽萍加工加工河北阿木森 SR1301-1-3GZ 蜗轮工装，∅55mm、总长 130mm 工件，发现刘丽萍当时没有戴工作帽，就提醒刘丽萍：你头发很长要注意安全。就离开做其他工作了，随后刘丽萍就开始加工工件，14 点 45 分左

右，车间铣工冷娟在操作铣床时听到刘丽萍操作的CY-K400/500数控车床方向出现异常响声，回头看见刘丽萍趴在其操作的数控机床导轨上面，双臂呈伸长状态，双手戴塑料手套，头发缠绞在加工工件上，头部卡在卡盘与导轨之间见图一、图二。

图一事故车床



图二加工工件



（二）事故应急救援及善后处理情况

冷娟发现刘丽萍出事后，立即停止作业，跑到加工车间办公室向公司总调度唐顺祥报告情况。随后加工车间主任张建中、加工车间调度喻方海发赶到现场，在关闭机床电闸后，唐顺祥和喻方海立即跟公司领导彭纯宜汇报了情况并拨打120急救电话、110报警电话。不久，公司总经理彭纯宜、副总经理王洪飞、制造部长赵吉云等人和120急救车辆、110公安民警先后赶到现场，医护人员现场检查诊断刘丽萍已死亡，公安机关经现场勘察排除刑事案件。

接到事故报告后，荆州市安监局、沙市区安监局工作人员迅速赶赴现场，启动应急救援预案。公司主要负责人彭纯宜组织公司人员成立救援小组，立即联系死者家属，积极处理善后事宜。8月17日赔款到位，死者遗体火化、安葬，善后处置工作基本结束，整个处理过程平稳有序，未造成不良社会影响。

三、事故原因和性质

（一）直接原因

刘丽萍在没有戴工作帽的情况下违规操作，至头发缠绞在车床加工的工件上，导致事故发生。

（二）管理原因

1、沙市轻机安全生产制度执行不严格，未及时处理加工车间作业人员不按规定佩戴安全防护用品的行为。

2、沙市轻机对员工的安全生产教育、管理和机床加工作业安全培训不到位，现场管理不到位，导致工人违章作业。

（三）事故性质

经调查认定，沙市轻机“8·13”一般机械伤害事故是一起生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）免于追究责任人员

刘丽萍安全意识淡薄，在未按规范穿戴防护用品的情况下违章作业，头发缠绞在车床加工工件上，导致事故发生，因在事故中已经死亡免于追究相关责任。

（二）对事故有关责任人责任认定及处理意见

彭纯宜，男，沙市轻机总经理，作为该单位安全生产的责任人，未依法督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对此起事故负主要领导责任。

张建中，男，沙市轻机加工车间主任，未督促、检查本车间安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有责任。

余忠元，男，沙市轻机安全员，对存在的安全隐患排查治理不力。对事故发生负有责任。

责成荆州市安全生产监督管理局依据有关法律规定，给予彭纯宜相应的行政处罚。责成沙市轻机依据有关法律规定，根据本单位有关规章制度要求，对彭纯宜、张建中、余忠元给予相应的处理，并将处理结果在收到本报告之后10日内报荆州市安全生产委员会办公室备案。

（四）事故单位责任认定及处理意见

沙市轻机安全生产主体责任不落实，未设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员，现场管理不到位，对车床操作人员安全技术交底不到位，隐患排查不力，缺乏对员工的安全生产教育、管理和安全技能培训，导致员工缺乏安全意识。责成荆州市安全生产监督管理局依据有关法律规定，给予沙市轻机相应的行政处罚。

五、事故防范及整改措施

为认真吸取事故教育，举一反三，深入查找安全隐患和生产安全薄弱环节，强化企业安全生产管理，促进生产企业安全健康发展，提出如下措施建议：

（一）加强安全监督管理

沙市轻机要按照《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二款要求设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。各级各类人员要层层落实安全生产责任制，认真履行岗位职责，加强生产作业过程的管控，及时督促加强企业内部管理，建立健全本单位的安全管理机构，对各类作业加强监管，防止安全事故发生。

（二）进一步提高作业人员安全意识和操作技能

沙市轻机要对各车间作业人员进行再教育、再交底，同时

要加强制度的执行力，加大培训力度，进一步完善安全技术措施，确保不再发生各类安全事故。

（三）针对此次事故进行深刻反思，举一反三

沙市轻机要针对本单位的特性制定详尽的安全隐患排查及预防制度，对安全事故隐患及时采取有效措施，落实整改，杜绝各类事故的发生。

（四）相关街道办事处及行业主管部门要切实加强安全生产监督管理工作，继续深入开展属地辖区内及行业内的安全生产隐患排查治理工作，积极推进隐患排查信息化，进一步加大隐患整改治理力度，坚决打击各类违法作业行为。建立健全安全生产长效机制。积极推进所辖企业安全生产标准化建设，进一步规范企业安全生产行为。

沙市轻工机械有限公司“8·13”

一般机械伤害事故调查组

2015 年 10 月 10 日