索引号：	MB1889016/2022-01190	发布单位：	荆州市应急管理局
发文日期：	2014-12-01	效力状态：	有效
主题分类：	政务公开	发文字号：	无

关于“1•9”荆州市昌盛环保燃料油有限公司一般燃爆事故事故调查报告

发布时间： 2014-12-01 11:12

2014年1月9日下午14时50分，荆州市昌盛环保燃料油有限公司350-1号罐发生燃爆事故，造成1人死亡1人受伤，直接经济损失约70万元。

事故发生后，受荆州市政府委托，在荆州市安监局的指导下，荆州开发区成立了“1·9”一般燃爆事故调查组。事故调查组严格按照“四不放过”的原则，对事故展开调查。经过现场勘察、调查取证和技术分析，查清了事故原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议和防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故单位及现场基本情况

荆州市昌盛环保燃料油有限公司位于荆州开发区沙市农场农技路以东皇欣化工以北，注册资金500万元，经营范围为生产销售环保燃料油。现有员工18人。企业法人营业执照注册机关为荆州市工商行政管理局，注册号：421000000087301。

事故现场为荆州市昌盛环保燃料油有限公司原料罐区350-1号罐，高9米。现场正进行罐顶空气管结构改变及拼装工作，事故发生时公司员工黄河配合电焊工吕士勇在350-1号罐的罐顶对空气管结构进行改变。

事故设备为荆州市昌盛环保燃料油有限公司自建的油罐，企业内编号为305-1，该罐主体材料为6厘米钢板，高9米，直径7米，容量350立方米，用玻璃纤维保温棉做保温层，外层铺彩钢瓦。事发前该罐有荆门石化渣油约4吨，油品指标：密度1.04、闪点106度。

二、事故发生及抢救情况

2014年1月9日下午14时左右，荆州市昌盛环保燃料油有限公司（下称昌盛公司）员工黄河及电焊工吕士勇按照公司经理陶红与副经理肖发海商定的方案，准备对350-1号罐罐顶空气管进行结构改变及拼装工作，两人现在规定的区域内将法兰盘及管道进行结构改变，然后将改变后的法兰盘和管道拿到350-1号罐罐顶进行安装，在安装过程中，电焊工吕士勇发现工件没有改装到位，需要再次用电焊机加工。此时两人在距离地面9米的罐顶上，黄河及吕士勇将焊枪提到罐顶直接在罐顶进行空气管结构改变及拼装工作。下午14时47分，350-1号罐内长期储存废油渣而积蓄在罐内的可燃混合气体被电焊火花引燃爆炸，罐顶上正在作业的黄河和吕士勇被爆炸的冲击波推向地面。听到响声的昌盛公司副经理刘传华、会计任甜等7人赶到现场，看见350-1号罐在冒黑烟，黄河及吕士勇倒在罐区围堰内人事不醒，副经理刘传华见状立刻拨打120，任甜拨打119火警，刘传华为节省抢救时间，将两人拖上本单位面包车送往荆州市第一人民医院。后赶到的公司主要负责人陶红按照已经到达现场的安监局工作人员要求对安现场进行保护，同时开始筹措现金送往医院。同日16点20分荆州市第一人民医院宣布黄河抢救无效死亡。荆州开发区安监局工作人员开始勘察取证。

死者基本情况：黄河，男，1988年10月29日出生。住湖北省荆州市荆州区郢都路77-1号。

死者身份证号：421003********0519。

荆州市第一人民医院出具的死亡医学证明结论为：全身多处爆震伤。

三、事故原因及性质

事故类别：根据“伤亡事故分类规定”，此起事故属爆炸事故。

（一）事故原因

1、直接原因:

305-1号罐内积存有大量的可燃混合气体，吕士勇与黄河在罐顶直接用电焊机作业，产生的高温和火花引发可燃混合气体爆炸。

原因分析：305-1号罐因长期储存废油渣，油渣成分繁多，有一定量轻质油油气生成，经长期沉淀形成大量可燃混合气体，按照昌盛公司罐区警示标识显示，事发地点属于严禁烟火区域。电焊工吕士勇与黄河应该在陶红与肖发海商定的计划中的动火区域，将拆卸下来的空气管与法兰盘在地面进行焊接，焊接好后再拿到350-1罐顶进行安装，在安装过程中有不吻合的现象，按方案应将焊接件再拿到规定区域再次加工，而黄河与吕士勇为图省事，直接将焊枪拿到罐顶，地线接在罐体上，直接在罐顶动焊。在作业过程中，电焊火花、电焊点的高温等各种因素造成了罐体中的可燃混合气体迅速燃烧爆炸，将罐顶掀翻，而罐顶上作业的黄河、吕士勇也被爆炸的冲击波推下罐顶，掉在罐区内的水泥地面上。

2、间接原因:

①荆州市昌盛环保燃料油有限公司对职工冒险蛮干的行为未能及时发现和制止，是导致本起事故发生的主要原因。

②荆州市昌盛环保燃料油有限公司安全生产主体责任不落实，隐患排查治理不彻底，安全生产责任制不落实、安全生产操作规程不健全，是造成这次事故发生的重要原因。

③荆州市昌盛环保燃料油有限公司对职工的安全教育培训不够，致使员工安全意识不强，在实际工作中产生麻痹大意思想，也是导致本起事故发生的重要原因之一。

④荆州市昌盛环保燃料油有限公司主要负责人陶红检查本单位安全生产工作不力，未能及时消除存在的生产安全事故隐患，施工方案制定不合理，也是导致本起事故发生的重要原因之一。

事故性质：属“冒险蛮干、安全管理不严、安全生产主体责任不落实，隐患排查治理不彻底，安全生产责任制未落实、安全生产操作规程不健全”等共同原因所致的生产安全责任事故。

四、事故责任认定及处理建议

1、杂工黄河作为昌盛公司指定的电焊作业现场管理员，非但未及时制止吕士勇在禁火区动火，反而配合其冒险蛮干作业行为，对此起事故负直接责任，鉴于黄河已死亡，其所负责任不再追究。

2、电焊工吕士勇为图省事冒险在禁火区动火作业，引燃305-1罐内混合可燃气体引起爆炸，对此起事故负直接责任，其行为违反了《安全生产法》第21条的规定，依据《安全生产法》第90条之规定及企业有关规章制度，责成荆州市昌盛环保燃料油有限公司对电焊工吕士勇给予相应的处理（处分和处罚）并将处理结果于2014年2月15日前报荆州开发区安全生产监督管理局备案。

3、荆州市昌盛环保燃料油有限公司安全生产主体责任不落实；隐患排查治理不彻底；安全生产责任制不落实；安全生产操作规程不健全；安全管理不严，对职工违反安全操作规程的行为未能及时发现和制止；对此起事故负主要责任，其行为违反了《安全生产法》第36条的规定，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第37条第1款之规定，由荆州开发区安全生产监督管理局给予荆州市昌盛环保燃料油有限公司15万元的罚款。

4、荆州市昌盛环保燃料油有限公司主要负责人陶红检查本单位安全生产工作不力，未能及时消除存在的生产安全事故隐患，施工方案制定不合理，对此起事故负重要责任，其行为违反了《安全生产法》第17条第四款的规定，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第38条第1款之规定，由荆州开发区安全生产监督管理局给予荆州市昌盛环保燃料油有限公司主要负责人陶红上一年年收入30%的罚款。

5、荆州市昌盛环保燃料油有限公司对职工的安全教育培训不够，致使员工安全意识不强，在实际操作中产生麻痹大意思想，形成安全管理上的漏洞，对此起事故负重要责任，其行为违反了《安全生产法》第21条的规定，依据《安全生产法》第90条之规定及企业有关规章制度，责成荆州市昌盛环保燃料油有限公司对原料车间负责人和其他相关人员给予相应的处理（处分和处罚），并将处理结果于2014年2月15日前报荆州开发区安全生产监督管理局备案。

五、事故防范和整改措施

1、荆州市昌盛环保燃料油有限公司应按照事故调查处理的“四不放过”原则，充分吸取“1·9”死亡事故的教训，对全厂员工进行一次深刻的安全思想教育，强化安全意识，提高安全生产的自觉性，将安全生产责任制层层抓落实，以杜绝此类事故的再次发生。

2、进一步强化安全管理。完善安全生产操作规程，落实安全生产主体责任及本单位安全生产责任制，要教育员工严格执行安全生产规章制度和安全生产操作规程；强化劳动纪律，坚决纠正员工在作业时的不安全行为。

3、组织安全检查专班在全公司范围内开展安全生产隐患排查行动，对发现的隐患要及时整改到位。

荆州开发区“1·9”死亡事故联合调查组

2014年2月23日

扫一扫在手机上查看当前页面

打印 | 关闭

荆州市应急管理局主办
荆州新闻网承办

地址：荆州市沙市区北京西路440号

联系电话：0716-8815800

鄂ICP备05028271号 (https://beian.miit.gov.cn/#/Integrated/index)
鄂公网安备 42100202000065号
网站标识码：4210000032





(http://bszs.conac.cn/sitename?method=show&id=069ECAF4415A746AE053022819AC06F3)

(https://zfwzgl.www.gov.cn/exposure/jiucuo.html?site_code=4210000032)