龙圩区“8•30”梧州鑫长联环保科技有限公司死亡事故调查报告

2021-09-17 11:55　来源：龙圩区应急管理局

2021年8月30日上午6：45时许，在梧州鑫长联环保科技有限公司承包经营的梧州华锡环保科技有限公司粗炼车间停产检修过程中，发生一起的生产安全事故。根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，经龙圩区人民政府同意，2021日，成立了由区政府办、区应急局、区工信局、区市场监督局、区总工会、区人社局、城西派出所等单位组成的“8·30”梧州鑫长联环保科技有限事故调查组（以下简称“8·30”鑫长联死亡事故调查组）。事故调查组按照“四不放过”和坚持科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通查、调查取证、并聘请安全生产专家进行技术分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对人员和责任单位的处理建议以及事故防范措施。

一、事故基本情况

（一）事故单位：梧州鑫长联环保科技有限公司（下称：鑫长联公司）。

（二）事故时间：2021年8月30日上午6：45时许。

（三）事故地点：梧州鑫长联环保科技有限公司承包经营的梧州华锡环保科技有限公司（下称：华锡公司）粗炼车间。

（四）事故类别：坍塌。

（五）行业类别：金属冶炼。

（六）伤亡情况：死亡一人，受伤一人。

（七）死伤者情况：梁*昌（已抢救无效死亡），男，年龄：30岁，住址：广西岑溪市安平镇三塘村；严*（伤者），性别：男，年龄：43岁，西岑溪市诚谏镇河三矿。

（八）直接经济损失：约200万元。

二、事故发生经过及应急救援情况

2021年8月28日22时35分，鑫长联公司承包的华锡公司粗炼车间烟化炉工序出现设备故障，烟化炉工序余热锅炉漏水，经烟化炉主管商议后处理。29日中班，鑫长联公司当班副主管朱*忠安排维修工进行余热锅炉维修作业。29日夜班，班长张*接班，朱*忠将中班未完成的工作与张*进其中一项是余热锅炉结尘清理。张*接班后，他经过用手电筒检查余热锅炉，发现里面有部分积灰，局部积灰有30–40公分，即安排梁*昌、严*等6灰作业，安排岑*亮在外面协助。30日凌晨2点左右，覃*喻与梁*昌第一批进入余热锅炉清理结尘，覃*喻此时发现锅炉内侧壁局部的结尘约有1.8米尘温度还比较高，其它无异常情况，他叮嘱梁*昌远离温度较高的地方。之后班组人员轮流进行清尘作业，因后端积灰严重，6时30分，梁*昌与严3#人孔爬进余热锅炉进行清尘作业，严*与梁*昌距离有三四米远，严*靠近3#人孔。由于清尘时尘灰到处飞扬，严*也没太注意当时环境，6时40分股结尘滑下盖在严*身上，他感觉非常烫，便惊叫了一声，并以最快的速度爬到3#人孔门，外面监护人张*听到声音马上到人孔接应严*，合力把他刚把严*安顿好，张文发现梁*昌没有出来，马上组织人员进入炉内抢救。发现梁*昌被落下的高温结尘掩埋到胸部，张*与其他两人试图将梁*昌拉拉不动。后来又拿铁铲过来挖，7时30分把梁*昌抢救出来。

严*被救出后让大家赶快抢救梁*昌，班长张*于6时52分打电话给120和车间其他负责人。7时25分120到达事故现场。7时30分梁*昌抢救出来在余热锅炉操作平台的120医生立即对其进行抢救，8时10分，经抢救无效医生宣布梁*昌死亡。同时对严*简单处理后，救护车将严*送往梧州市人治。

事故发生后，鑫长联公司管理人员先后赶到现场参与抢救，鑫长联公司黄*斌7点37分打电话向华锡公司安全环保部主任黄*进汇报，黄*进及公司分管安全副总余*山汇报，余*山副总经理与鑫长联公司代表唐*伟也于7点50分赶到现场处理。7点54分华锡公司领导作出抢救伤员，控制事故助鑫长联公司做好善后处置，并做出鑫长联公司停止其它工序生产作业活动安排，并给鑫长联公司下发了停止作业通知书，华锡公司安全环保部主时43分将事故快报发给梧州市龙圩区应急管理局，李海峰局长接到事故信息后立即组织应急局执法人员赶到现场处置。

三、企业基本概况

梧州鑫长联环保科技有限公司（简称鑫长联公司）成立于2019年10月28日，统一社会信用代码：9145**********785，注册地为梧州市龙圩龙城西路168号，法人代表：徐旭东。企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；注册资本：壹仟万元整；经营范围：技术开发、咨询、服务有色金属、贵金属冶炼、投资与资产管理、金属材料金属矿、绿化管理、矿产加工、环保设备安装污水处理工程设计施工等。现有员工150人，2010日起承包梧州华锡环保科技有限公司粗炼车间。

四、事故原因分析

事故调查组通过现场勘察、专家技术论证、询问有关当事人及查阅大量资料，经过反复调查、分析认为，导致此次坍塌事故的原因是：

（一）死者梁*昌和伤者严*在受限空间工作过程中强令冒险作业、违反操作规程，进入不具备安全条件的受限空间作业，被烟化炉内高温的烟埋，是导致事故发生的直接原因。

(二)鑫长联公司安全管理过程中，公司负责人监管不力；安全生产主体责任落实不到位；各项安全生产管理制度和措施未得到落实；履行安全管理职责不到位；在检修施工过程中管理人员和带班领导安全意识不强，没有履行制止和纠正违章指挥，安排员工进入不具备安全条件的受限空间导致此伤亡事故发生的主要原因。

（三）鑫长联公司安全管理机构缺失，企业主体责任不落实，主要负责人没有经过安全生产知识和管理能力培训并考核合格，受限空间作业管式，公司2021年没有进行受限空间应急演练，也是诱发此事故的间接原因。

(四)粗炼车间烟化炉设施没有达到安全技术要求的人孔直径，孔径偏小，人员进出不容易，加剧了事故的发生，也是诱发此事故的间接原因。

五、事故责任认定和性质

经调查认定，龙圩区“8·30”梧州鑫长联环保科技有限公司伤亡事故是鑫长联公司安全管理过程中，公司负责人监管不力；安全生产主体责任位；各项安全生产管理制度和措施未得到落实；履行安全生产监督管理职责不到位；在检修施工过程中管理人员和带班领导安全意识不强，违反操安排员工进入不具备安全条件的受限空间作业，从而引起的一起一般生产安全责任事故。

六、对事故单位处理建议意见

（一）建议由梧州市龙圩区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，对事故责任单位鑫长联公司及公司主要负责人的违法行政处罚。

（二）建议鑫长联公司依照本单位规章制度和相关规定对事故中负有领导责任，管理责任和直接责任的相关人员进行处理，并将处理情况书面市龙圩区应急管理局。

七、防范措施

鑫长联公司“8.30”生产安全事故的发生，给人民生命财产造成了较大损失，教训深刻，这起事故暴露出了企业的安全管理不到位，安全管理善，安全保障措施落实不到位，从业人员安全意识淡薄，缺乏基本的安全知识，没能熟识安全操作技能，冒险作业。为防止类似事故的发生，防患应做好以下方面的工作：

（一）鑫长联公司要从这起事故中认真吸取教训，举一反三开展企业的安全生产工作。要认真分析事故发生的主观原因和客观原因，针对事故出来的问题，制定和完善企业的管理制度和操作规程，认真开展从业人员的教育培训和考核工作，提高从业人员的安全知识和操作技能，防止违章险作业现象，要认真开展隐患排查和安全生产大检查工作，对生产过程中的各环节进行检查，做好安全防范措施，消除事故隐患。

（二）鑫长联公司要切实履行好安全生产主体责任，认真落实安全生产责任制，明确各部门各班组的安全生产责任制，严格执行和落实安全生度和操作规程，公司主要负责人和安全管理人员要认真履行安全生产工作职责，经常督促检查企业安全生产实施情况，确保企业安全生产工作的有

（三）鑫长联公司在生产经营过程中要加强对生产现场的安全管理工作，发现问题和隐患要立即整改。

（四）发包方梧州华锡环保科技有限公司要认真对公司所有承包行为进行一次再审核，并对所有承包单位的安全生产工作统一协调、管理。改产管理工作，杜绝类似事故的再次发生。

（五）相关监管部门单位要引以为戒，举一反三，加大安全生产宣传力度，强化监督检查。要切实履行好安全生产监管主体责任，认真开展企生产大检查工作，排查安全隐患，消除安全隐患，做好安全防范工作。从思想上提高认识，切实加强安全生产管理工作的指导、督促、检查、落实全隐患排查、整改，提高事故预见能力。

龙圩区“8·30”鑫长联死亡事故调查组

2021年9月15日

网站地图 地址：广西梧州市龙圩区龙圩镇政贵路18号

主办：梧州市龙圩区人民政府办公室 电话：0774-2722188

桂公网安备 45040602000012号 桂ICP备15002087号 网站标识码：4504060001