凤山县第二建筑有限公司良利采石场 “11•25”事故调查报告

凤山县第二建筑有限公司良利采石场 “11•25”事故调查报告

2019-11-29 08:56 来源：凤山县应急管理局

【字体：大 中 小】

凤山县第二建筑有限公司良利采石场

“11·25”事故调查报告

2019年11月25日13时20分许，广西凤山县第二建筑有限公司良利采石场挖掘机司机卢健操作挖掘机在第二作业平台向爆破作业点运送炸药返台外侧突然崩塌，挖掘机坠落至第一作业平台，造成司机卢健被石头埋压当场死亡，事故直接经济损失180万元。

事故发生后，县人民政府高度重视，县委副书记、县长陆嵘，县委常委、常务副县长潘玉香立即做出指示批示，要求相关部门组织力量做好救处理工作，并尽快查明事故原因，深刻吸取事故教训，严防类似事故发生。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）等法律法规，县人民政府成立了凤山县良“11.25”事故调查组（以下简称事故调查组）开展调查。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查术分析和专家论证，查明了事故经过、人员伤亡和直接经济损失，分析了事故发生原因，认定了事故的性质和责任并提出了防范类似事故发生的安施。现将调查结果报告如下：

一、事故单位概况

凤山县良利采石场隶属广西凤山县第二建筑有限公司，位于凤城镇良利村大鸭峒屯东部山坡上。采矿权人广西凤山县第二建筑有限公司于201日在凤山县工商行政管理局登记注册，统一社会信用代码为91451223598444027Y,法定代表人为陈鹏，经济类型为有限责任公司。该公司于20125日通过竞标拍得良利采石场的采矿权，2015年10月15日取得凤山县国土资源局颁发的采矿许可证，采矿许可证证号为C451223201510713011矿山设计开采规模为10万t/a，采矿证范围面积为0.12461平方公里；开采矿种为建筑石料用灰岩；2018年10月办理采矿许可证延期时，申报生产为50万t/a，采矿许可证有效期限为3年（自2018年11月12日至2021年11月12日）。2019年5月，该企业委托广西建筑材料科学研究设计院有限产规模扩建为50万t/a进行了安全设施设计并通过专家评审，凤山县应急管理局于2019年6月10日同意矿山进行基建工作。

该采石场于2016年5月20日初次申报取得《安全生产许可证》，证号为（桂M）FM安许证字〔2016〕0005号，有效期为3年（2016年5月2019年5月19日）。采石场目前正进行改扩建施工，待施工结束后，经过验收评价再申报领取安全生产许可证。

该采石场主要供应凤城镇和周边乡镇的建设用料，在开采过程中主要存在坍塌、高处坠落、爆破危害、压力容器爆炸、触电、机械伤害、车辆体打击、火灾、高温危害、雷击、粉尘危害、噪声危害、震动等危险有害因素，该事故属物体坍塌危害。

二、事故发生经过

2019年11月25日中午，采石场管理员联系广西桂大爆破工程有限公司凤山县分公司对第二作业平台进行爆破排险作业。采石场管理员安排挖卢健操作挖掘机协助搬运爆破物资到爆破作业点，期间爆破公司工作人员负责装车，卢健操作挖掘机将爆破物资运到爆破点。13点20分左右，卢运送爆破物资返回途中，作业平台外侧突然崩塌，挖掘机从第二作业平台的采面边坡侧翻落到深度大约35米的第一装载平台，造成挖掘机损坏，司甩出驾驶室，被坍塌滑落石头埋压。

事故发生后，在食堂吃饭的管理人员、安全员及在场的工人立即赶到事故现场进行抢救，管理员卢琦、班华星分别通过电话向凤城镇人民政府应急管理局报告，并向凤山县人民医院120急救中心、110、119等机构求救，县应急管理局工作人员接到报告后立即赶到现场组织指挥救援（同大爆破工程有限公司凤山县分公司对现场的爆破物资完成清收工作）。由于遇害者当时被坍塌滑落的石头埋压，且具体位置不明，现场救援人员只

打卢健手机后凭手机铃声确定埋压位置，矿长黎正确、安全员罗宏展随即安排挖掘机把四周的大石头挖开，再由现场抢救人员人工搬开石块，经救，14点左右才把卢健从石堆里救出并转移到安全地点。经120医务人员抢救和检查，受害者卢健已无生命特征，确定死亡。

三、事故死亡人员信息和直接经济损失情况

（一）死亡人员信息。死者：卢健，男，壮族，1987年3月2日出生，家住广西凤山县岩牙乡隆梅村平峒屯195-1号，身份证452727198703******。2015年9月，通过熟人介绍，到广西凤山县第二建筑有限公司良利采石场务工，从事挖掘机操作，双方约定日工资170元约5000元。

（二）直接经济损失。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-86号）统计规定，直接经济损失包括“人身伤亡后所支出的后处理费用、其财产损失价值”等四大项。经测算，这起事故直接经济损失共计人民币180万元。

四、事故原因和事故性质

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）的规定，事故调查组聘请了河池市第四届安全生产专家组专家卢炳金（采矿工池市金城江区安全生产协会）、邓存锦（高级工程师，广西河池安全技术咨询有限公司）、罗鸿决（机电工程师，广西亦德工程技术有限公司）开因技术分析工作。专家组于2019年12月5日经实地调查并查阅相关资料后，于12月10日完成了凤山县第二建筑有限公司良利采石场“11·25”事故分析报告。

事故调查组认真询问事故单位相关人员及现场目击人员、查阅相关资料档案，结合根据专家组出具的技术分析报告和询问笔录，经过认真、反了综合分析，明确了导致这起事故的直接原因和间接原因。

（一）直接原因。挖掘机司机卢健冒险作业，未将平台内侧清理整平并靠内侧行车，而冒险沿由松土石方堆筑的外侧通过，导致平台外侧崩塌坠落造成人员伤亡。

（二）间接原因。

1.采石场形成装载平台的施工方法不正确。按照技术规程，装载平台不能采用松方堆筑形成，应施工在稳固的基岩上。该采石场采用爆破上部的松方堆筑形成+720m的装载平台不符合安全规定。

2.企业安全管理不到位。采石场对挖掘机通过采用松方堆筑形成平台外侧有潜在的安全隐患认识不足，对挖掘机行驶线路没有经过安全确认业，在无法判定平台是否安全稳定的情况下,没有制定安全防范措施,日常安全隐患排查和安全确认落实不到位。

(三)事故性质。根据事故现场的勘查取证和对有关人员的调查，凤山县第二建筑有限公司良利采石场安全生产主体责任落实不到位，安全管理患排查整改流于形式；现场安全管理缺失，民工冒险作业时，没有得到及时制止和纠正而引发此次事故。经调查组充分讨论，认定这起事故是一起责任事故。

五、责任认定和处理建议

（一）广西凤山县第二建筑有限公司良利采石场法人陈鹏，没有建立健全严格的矿山安全管理制度，没有认真组织开展安全隐患排查治理，现理混乱，致使安全管理人员心存侥幸，从业人员安全意识淡薄，思想松懈麻痹，民工违章冒险作业导致事故的发生，对事故负有领导责任。建议由理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条的有关规定对陈鹏给予行政处罚。

（二）广西凤山县第二建筑有限公司良利采石场安全生产主体责任落实不到位，安全管理混乱，隐患排查整改不彻底，没有及时制止和纠正民业而引发的事故，采石场对事故负有管理责任。建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条的有关规定给予行政处罚。

（三）挖掘机司机卢健，操作挖掘机冒险作业，是本事故发生的直接原因，造成公司挖掘机损坏，对事故负有主要责任。鉴于本人在事故中死追究责任。

七．事故防范及整改措施建议

（一）加强企业的安全管理，完善各项安全设施、安全警示标志。

（二）加强技术管理，施工方案应按设计进行，若方案与设计有较大出入，应对设计进行变更；或经具有相应职责的技术人员确认，制定出相防范措施，确保符合安全施工条件后方可施工。

（三）加强对职工进行安全教育、培训，增强安全意识，杜绝冒险蛮干。

（四）加强对操作规程的学习，严格按照操作规程进行作业。

（五）对存在危险的作业地点或工序要经经过安全确认后再安排作业。

（六）县应急管理局、县自然资源局要加强对全县非煤矿山、露天采石场监督管理，加大执法检查力度，排查安全隐患，确保安全生产。

网站地图 政务新媒体 地址：凤山县凤城镇朝阳大道28号行政中心6楼

主办单位：凤山县人民政府办公室 电话：0778-6813455

承办单位：凤山县大数据发展局 电话：0778-6818030

桂公网安备 45122302000109号 桂ICP备09007393号 网站标识码：4512230001

“凤山县