仁怀大坝“12·3”一般道路运输事故调查报告

日期：2025-02-14 11:10:38 来源：仁怀市应急管理局 字号：[小 中 大] [关闭] 视力保护色：

2024年12月3日，大坝镇红阳村石龙场路段发生一起道路运输事故，造成2人死亡2人受伤。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等有关法律法规规定，仁怀市人民政府成立了由局、市交通运输局、市住房和城乡建设局、市总工会等单位人员组成的仁怀大坝“12·3”一般道路运输事故调查组，并邀请市检察院、市纪委市监委、市南明区人民政府、高新区人民政府派员参加调查。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对有关情明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了事故防范和整改措施。

一、事故有关情况

（一）事故发生经过

2024年12月3日8时28分许，倪某发持B2型驾驶证驾驶贵CF1485号重型特殊结构货车（以下简称：肇事车），由仁怀市空港沙石混凝土有限公司方向行驶，当该车行驶至仁怀市仁习线大坝镇红阳村石龙场路段（S208线231KM+650M）时，车辆失控与行人张某嘉、王某、严某玉、严某民相接触某、严某玉、严某民受伤及贵CF1485号重型特殊结构货车受损的道路交通事故，张某嘉、王某经仁怀市人民医院抢救无效死亡。

（二）事故信息接报及应急处置情况

事故发生后，倪某发及附近群众相继报了警，市公安局、市应急管理局、市住房和城乡建设局、市消防救援大队、市人民医院、大坝镇等相关单场，开展了事故救援和事故善后处置工作。

（三）事故当事人情况

1.倪某发，男，汉族，现年41岁，小学文化，群众；2024年2月25日与贵州卡尔费特科贸有限公司签订运输劳务合同，在贵州卡尔费特科贸有限公道路从业人员从业资格证由习水县交通运输局核发，初次领证日期：2008年8月8日，有效期限止2026年9月21日；从业资格类别：经营性道路货物运为“52031****655”号准驾车型为“B2”型驾驶证驾驶贵CF1485号重型特殊结构货车。

2.张某嘉，女，汉族，现年7岁，系行人，在本次道路交通事故中死亡。仁怀市公安司法鉴定中心（仁）公（司）鉴（法病）字〔2024〕168号鉴定合交通事故致窒息死亡。

3.王某，男，汉族，现年6岁，系行人，在本次道路交通事故中死亡。仁怀市公安司法鉴定中心（仁）公（司）鉴（法病）字〔2024〕167号鉴定通事故致窒息死亡。

4.严某玉，女，汉族，现年6岁，系行人，在本次道路交通事故中受伤。

5.严某民，男，汉族，现年9岁，系行人，在本次道路交通事故中受伤。

（四）事故车辆情况

1.肇事车基本情况。贵CF1485号重型特殊结构货车厂牌型号：星马牌/AH5310GJBFL5；车辆识别代号：LZ5N2CE59LB110I56；发动机号：1
白/蓝/黑；机动车登记所有人：贵州平驹物流有限公司；使用性质：货运，检验有效期至2025年7月31日；交强险保险公司：太平洋财产保险股份有
心支公司，交强险保险单号：AGYA931CTP24B010281B，保险期限至2025年10月7日；商业险保险公司：中国人民财产保险股份有限公司贵阳分
PDAA202352010000379316，保险期限至2024年12月28日；公路货物运输定期定额险保险公司：中国大地财产保险股份有限公司贵州
PYEF23520112370000000214，保险期限至2024年12月26日；播州区交通运输局因贵州平驹物流有限公司15辆货运车辆已超过180日（含）以上未
重安全隐患，于2024年8月14日注销了贵州平驹物流有限公司15辆货运车辆道路运输证，其中包含贵CF1485号重型特殊结构货车（道路运输证号：5
处于注销状态）。

2.肇事车检验鉴定情况

贵中一司鉴〔2024〕痕鉴字第4683号司法鉴定意见书证明，贵CF1485号重型特殊结构货车转向系合格，制动系统不合格，轮胎不合格。

贵中一司鉴〔2024〕痕鉴字第4684号司法鉴定意见书证明，贵CF1485号重型特殊结构货车事故发生时行驶速度为25km/h。

3.肇事车权属。2020年12月22日，广西通盛融资租赁有限公司、玉柴融资租赁有限公司共同出资，以贵州平驹物流有限公司名义购买肇事车等1
同，通过“以租代购”方式将该车给贵州平驹物流有限公司使用并登记其名下，租赁期限3年，2022年6月22日，因贵州平驹物流有限公司未按照合同
盛融资公司从贵州平驹物流有限公司将肇事车等15辆车收回。

2022年10月，广西通盛融资租赁有限公司委托深圳市前海博资投资管理有限公司将肇事车等15辆车售卖给贵州卡尔费特科贸有限公司，并由深圳
限公司与贵州卡尔费特科贸有限公司签订车辆买卖协议（贵州平驹物流有限公司也参与签订了车辆购买协议），车价16万元/辆，合计240万元，贵州卡
后已付给深圳市前海博资投资管理有限公司车款53万元。2022年4月截止到目前，肇事车等15辆车被贵阳市清镇市人民法院、仁怀市人民法院查封，不

事故肇事车等15辆车至今仍然登记在贵州平驹物流有限公司名下，实际归贵州卡尔费特科贸有限公司所有；贵州卡尔费特科贸有限公司使用和管理

4.肇事车使用情况

2024年1月，贵州揽丰科技有限公司与贵州卡尔费特科贸有限公司签订《运输合同》，由贵州卡尔费特科贸有限公司承运贵州揽丰科技有限公司
贸有限公司组织包括肇事车在内的车队从事运输工作。

2024年5月，贵州揽丰科技有限公司与广东浩和建筑股份有限公司签订《商品砼采购合同》，广东浩和建筑股份有限公司从贵州揽丰科技有限公司
唐庄酿酒有限公司白酒生产项目二期工程建设项目。

2024年11月，贵州揽丰科技有限公司与仁怀市空港砂石混凝土有限公司签订《混凝土供应合同》，贵州揽丰科技有限公司从仁怀市空港砂石混凝土
于供给广东浩和建筑股份有限公司。

2024年11月，贵州揽丰科技有限公司与贵州卡尔费特科贸有限公司签订《运输合同》《安全管理协议书》，贵州卡尔费特科贸有限公司组织车辆对
石混凝土有限公司拉运至仁怀市唐庄酿酒有限公司扩建工地。

2024年11月23日至事故发生当日，倪某发根据贵州卡尔费特科贸有限公司安排驾驶肇事车，由仁怀市空港砂石混凝土有限公司运输混凝土至仁怀
建工地。

（五）涉事企业情况

1.贵州卡尔费特科贸有限公司，登记机关为贵阳市南明区工商行政管理局，统一社会信用代码：915201026839617664，成立日期：2009年2月
某，公司只有3名管理人员（法人代表张某、财务人员熊某兰、统计人员王某）；注册资本：1000万元；经营范围：普通货运、工程项目投资、销售工
设备等；地址：贵州省贵阳市南明区博爱路87号2层（市府社区），实际无办公地点；《道路运输证》证号：黔交运管许可贵阳520100080830，有效

2.贵州揽丰科技有限公司，登记机关为贵州省市场监督管理局，统一社会信用代码：91520000594151729P，成立时间是2012年3月31日；《营
省贵阳市观山湖区金阳管委会26层13号房，实际住所为贵阳市高新区21栋，类型为有限责任公司，实际投资人熊某玲，法定代表人李某顺；熊某玲和
顺在公司占股为5%；许可项目为销售钢材、水泥，工程项目投资、商品混凝土、普通货运等。

3.贵州平驹物流有限公司，登记机关为遵义市播州区市场监督管理局，统一社会信用代码：91520321MAAJMGG7F，成立时间是2020年5月13日
所为播州区南街道青山社区中山组，类型为有限责任公司，实际投资人陈某，法定代表人陈某；许可项目的经营范围：道路货物运输、运输设备租赁服
公司成立以来，因各类纠纷分别被贵阳市清镇市人民法院查封（已解封），遵义市仁怀市人民法院查封（正在查封），遵义市红花岗区人民法院、广西
查封（轮候查封）；2024年8月14日，公司的15辆货运车辆（含肇事车）因逾期未对车辆进行年度审验，道路运输证被播州区交通运输局注销；公司现
正常营运12辆。

4.仁怀市空港砂石混凝土有限公司，登记机关为仁怀市市场监督管理局，统一社会信用代码：915203823143190l4G，成立时间是2014年7月1
坪镇银水村，类型为有限责任公司；投资人陈某霞占股30%（未参与企业管理），唐某虎占股25%，周某占股25%，曾某波占股20%，法定代表人是周
范围：水泥制品制造、水泥制品销售、建筑材料销售等。

（六）事故道路情况及事故当天天气情况

该道路于1964年冬开工修建，1966年3月竣工，按简易公路标准测设，后期命名为209省道。2006年因茅台至习水公路建成通车降为X388县道，一规划，约于2015年提等升级为S208省道。因修建蓉遵高速公路占用既有道路破损，2014年1月经仁怀市公路管理段组织，湖北省清江路桥建筑有限改造，路基宽度6.5米，混凝土路面，于2015年12月竣工投入使用至今。事故现场位于S208线231KM+650M（仁怀市仁习线大坝镇红阳村石龙场路段南北走向，道路南往仁怀市茅台机场方向，北往仁怀市大坝镇街道方向，东侧为排水沟、山体，西侧为混凝土防护墙。无路肩，弯道下坡路段，纵米，混凝土路面结构，路表完好、潮湿，未施划标线。

事发当天天气为雨天。

（七）事故造成的人员伤亡和直接经济损失

1.本次事故造成2人死亡。

张某嘉，女，身份证号码：520382**********44；

王　某，男，身份证号码：520382**********32。

2.本次事故造成2人受伤。

严某玉，女，身份证号码：52038**********46；

严某民，男，身份证号码：52038**********19。

3.事故直接经济损失：依据相关统计规定，结合实际估算，调查认定本次事故造成直接经济损失350万元。

二、事故直接原因

经事故调查组认定，导致本次事故发生的直接原因如下：

1.贵州卡尔费特科贸有限公司安排驾驶人倪某发驾驶机件不符合技术标准、车辆道路运输证已被注销的肇事车进行混凝土运输；

2.驾驶人倪某发在雨天驾驶肇事车行驶过程中，行经弯道下坡湿滑路段时疏于观察路面通行情况，未提前采取减速谨慎驾驶措施。

三、相关单位履职情况

（一）大坝镇人民政府。应配备交通安全协管员15人，配备19人，配置比例为127%。每三周召开道路交通安全管理工作会议一次，对道路交通安署。2024年以来，排查道路隐患552处，治理403处，治理率73%；按要求召开了安全生产工作会议，制定了相关工作方案，对道路交通安全工作进行路交通安全宣传、劝导、检查、执法等工作，且在2024年10月24日查处过肇事车超载运输行为。

（二）市公安交警大队。交通违法查处情况：2024年以来截至11月30日，共查处各类交通违法行为469857起（现场查处128396起，非现场查处农村道路隐患4817处708.26公里，累计开展交通安全宣传教育活动561次。仁怀市公安局交警大队根据2024年4月30日《遵义市公安交通管理局关于全工作的指导意见（试行）》要求，明确由教导员娄程峰、民警刘正全包保大坝镇，今年以来两人到大坝镇实地督导检查3次。

（三）市交通运输局。召开了道路运输安全相关会议，传达学习习近平总书记关于安全生产重要论述，通报学习相关典型事故案例，安排部署“治货”“治本攻坚”三年行动等工作，对重点货运源头企业进行安全培训教育；制定相关文件对交通运输安全工作进行了安排部署；该局与重点货运源2024年度重点货运源头企业车辆规范装载协议》；2024年开展了超限治理路查违法车辆工作，共计登记道路运输证号219辆，卸货重量5856.3吨，交非法改装4辆，交警罚款86900元，源头企业抄告2家，源头企业处罚1家。

（四）市住房和城乡建设局。年初与商品混凝土企业签订了安全生产目标责任状，制定了仁怀市预判混凝土企业监督检查计划，印发了关于做好等，召开了预判混凝土企业生态环境、质量安全工作会，对企业进行了安全检查。

（五）贵阳市交通运输综合行政执法支队南明区大队。按照贵阳市交通运输综合行政执法支队对普货运输企业的执法计划，将50辆以上的道路普监管，纳入“双随机”系统进行随机抽检，针对50辆车以下的普货运输企业根据企业案件线索抄告及车辆违规情况开展了专项执法检查，该大队与本次

四、事故暴露出的问题

（一）相关企业安全生产主体责任缺失。

1.贵州卡尔费特科贸有限公司（肇事车实际所属企业），未设立安全管理机构，也未配备专职安全管理人员；主要负责人（法人）未取得道路运证；未制定安全生产教育和培训计划，未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未制定生产安全事故应急救援预案，未开展应急救辆（含肇事车）道路运输证已于2024年8月14日被注销不清楚，肇事车辆机件不符合技术标准，未按规定对肇事车辆进行二级维护，公司对车辆的管理

2.仁怀市空港砂石混凝土有限公司（肇事车辆货物装载源头企业），未组织贵州揽丰科技有限公司运输车辆驾驶人员进行安全培训，未审核贵州揽清楚事故车辆《道路运输证》已被注销，长期放任车辆超载运输（肇事车自2024年11月23日起，共在该公司装载运输18次，其中超载出场16次），管控的安全生产主体责任。

3.贵州揽丰科技有限公司，未按规定配备专职或者兼职的安全生产管理人员，未对贵州卡尔费特科贸有限公司的安全生产统一协调、管理。

4.贵州平驹物流有限公司（肇事车登记所属企业），安全生产主体责任落实不到位，经营管理混乱，公司法人对公司安全管理情况不清楚；未建度，隐患排查治理工作未开展，安全教育培训未落实；还属于公司名下的肇事车辆道路运输证被播州区交通运输局正式注销后，公司未及时告知贵州卡

（二）属地及行业监管责任有差距。

1.仁怀市大坝镇人民政府，对“敲门行动”及农村道路交通伤亡事故风险干预行动“4+2”等重点工作开展情况底数不清，日常宣传、劝导、打招农村道路交通基层管理工作力度不够。

2.仁怀市交通运输局，根据遵义市公安交通管理局对事发路段进行复盘检验鉴定：事发路段为水泥路面，在路面潮湿和干燥两种情况下，无论是行摩擦系数均未达到汽车纵滑附着系数标准，存在较大事故风险，该局没有及时采取措施治理；从2024年11月23日起，贵州卡尔费特科贸有限公司12辆通货运车辆（含肇事车）在仁怀市境内非法运输混凝土，且普遍存在超载运输情况，肇事肇祸风险突出，市交通运输局作为道路运输主管部门，未能对打击普通货运车辆非法违法行为力度较弱；未按照《省交通运输厅 省工业和信息化厅 省公安厅 省市场监督管理局关于开展2024年全省治理车辆超限知》要求细化制定方案，未按照每月开展一次联合检查和一次单独检查要求进行重点货运源头监管。

3.市公安局交警大队，事发地S208省道存在较大的事故风险隐患，仁怀市公安交警大队未抄告道路主管部门和督促治理；今年以来，共前往大坝管理督导、指导3次，工作指导力度较弱。

4.市住房和城乡建设局，《仁怀市住房和城乡建设局关于印发仁怀市预拌混凝土企业监督检查计划的通知》明确：“每季度至少开展一次全覆盖、业监督检查”，该局未严格按照要求对预拌混凝土企业进行监督检查，2024年该局对仁怀市空港砂石混凝土有限公司只检查过2次；仁怀市空港砂石辆装载18次，其中超量装载16次，超量装载次数高达89%，该局对企业源头管控力度不够。

五、事故性质

事故调查组认定，该事故是一起一般生产安全责任事故。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议追究刑事责任的人员

1.倪某发，男，现年41岁，肇事车驾驶员，其违法过错行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条和第二十二条第一款之规定，对责任，涉嫌交通肇事罪，目前市公安局已经逮捕，建议追究刑事责任。

2.张 某，男，现年33岁，贵州卡尔费特科贸有限公司法定代表人，对该起事故发生负有管理责任，涉嫌刑事犯罪，建议由司法机关追究刑事责任

（二）对有关公职人员处理建议

1.娄某峰，市公安局交警大队教导员，督导、指导大坝镇及大坝派出所开展交通管理工作指导力度较弱，建议市安委办对其警示约谈。

2.蔡 某，大坝镇平安法治办负责人，负责交通安全等工作，对“敲门行动”及农村道路交通伤亡事故风险干预行动“4+2”等重点工作开展情况劝导、打招呼工作力度较弱，建议市安委办对其警示约谈。

3.王 某，大坝镇人民政府分管负责人，对分管部门责任压得不实，统筹农村道路交通基层管理工作力度不够，建议市安委办对其警示约谈。

4.蔡某波，市交通运输局分管领导，对分管部门责任压实不够，建议市安委办对其警示约谈。

5.张某波，市交通运输局执行大队二中队副大队长，未能及时发现、制止和查处肇事车辆超载运输等问题；未按照《省交通运输厅 省工业和信息管局关于开展2024年全省治理车辆超限超载工作专项行动的通知》要求细化制定方案，未按照每月开展一次联合检查和一次单独检查要求进行重点货办对其警示约谈。

6.孙 某，市交通运输局应急管理股负责人，负责货运日常监管，未发现肇事车《道路运输证》注销等问题，建议市安委办对其警示约谈。

（三）对有关属地政府和部门的处理建议

1.大坝镇人民政府对该起事故的发生负属地管理责任，建议向市人民政府作书面检查。

2.市交通运输局对该起事故的发生负监管责任，建议向市人民政府作书面检查。

3.市公安局交警大队对该起事故的发生负有管理责任，建议向市人民政府作书面检查。

4.市住房和城乡建设局对仁怀市空港砂石混凝土有限公司放任为事故车辆超量装载混凝土负有部门管理责任，建议向市人民政府作书面检查。

（四）对有关责任企业的处理建议

1.贵州卡尔费特科贸有限公司安全生产主体责任落实不到位，对该事故负管理责任，建议由仁怀市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》实施行政处罚。

2.贵州揽丰科技有限公司未按规定配备专职或者兼职安全生产管理人员，建议移交贵阳国家高新技术产业开发区管委会依法依规处理。

3.仁怀市空港砂石混凝土有限公司未履行好货物装载源头管控安全生产主体责任，建议仁怀市住房和城乡建设局对其进行依法依规查处。

4.贵州平驹物流有限公司安全生产主体责任落实不到位，建议移交播州区交通运输局对其进行依法依规查处。

七、事故整改和防范措施

（一）进一步压紧压实安全监管责任。认真贯彻落实《遵义市农村道路交通伤亡事故风险干预行动方案》要求压紧压实属地管理责任，协同行业执法，切实履行好安全生产监管责任，不断夯实道路交通安全管理基础。各乡镇（街道）要严格落实属地管理责任，加强辖区内道路交通隐患和非法及时处理，对于不能处理的，及时移交相关行业主管部门进行处理。市交通运输局要认真落实上级有关文件，进一步细化交通运输安全监管举措，科抓好交通运输安全工作。市住房和城乡建设局要落实好“三管三必须”要求，充分认识源头管控的重要性，加大监管力度，督促指导企业落实好主体载出企业。市公安交警大队等其他有关部门要按照各自工作职责，共同发力，齐抓共管抓好交通运输安全工作。

（二）进一步抓好交通安全宣教工作。各乡镇（街道）、市直相关部门要紧盯农村地区“一老一小”、外地驾驶人、务工群众等重点人群，持续进”活动，引导群众知法、守法，自觉抵制不安全不文明交通行为。要充分依托“一中心一张网十联户”“两站两员”基层治理模式，不断推进网格化道路交通安全宣传质效。

（三）进一步深化“双控”体系运用。市交通、公安、住建等部门和乡镇（街道）要坚持问题导向，以数据为牵引，梳理汇总道路交通事故高风险突出风险分级分类管控，重点推进隐患排查整治，切实有效曝光一批重大安全隐患、通报一批问题乡镇、惩治一批违法违规行为，消除一批久治不绝的输局要加大道路隐患治理力度，确保道路安全防护措施到位、各类警示提示标识到位，路面摩擦系数达标等。

（四）进一步加大非法违法打击力度。要坚持“以打促防、以防促治”原则，以农村地区“四违”为重点，围绕货车、二三轮摩托车、面包车等重农忙、周末、赶集日等重点时段，持续加大超员、超速、超载、无证驾驶、酒后驾驶、车辆和驾驶证逾期未参加审验等严重交通违法行为的重处力度运输局、各乡镇（街道）要加大交通运输企业排查，摸清我市的交通运输企业是否具有相关资质、管理人员是否配齐、全员安全生产责任制和各类规任是否落实到位等，对于不满足安全生产条件的，严格落实相关法律法规要求，该关的关、该停的停、该扣押的扣押，该整改的整改，进一步督促企决杜绝失控漏管现象发生。

（五）进一步强化企业主体责任落实。贵州卡尔费特科贸有限公司、贵州揽丰科技有限公司、仁怀市空港砂厂混凝土有限公司、贵州平驹物流有此次事故教训，举一反三抓好整改，按规定建立健全安全管理组织机构和安全责任体系，配齐配强安全管理人员，组织开展警示教育学习，扎实开展理，建立好相关安全工作台账；要严格落实公司驾驶员安全教育培训、动态监控、安全隐患排查整治制度等，切实履行企业安全生产主体责任，全面抓

（六）进一步强化混凝土罐车安全管理。近年来，我市混凝土罐车事故多发，形势不容乐观，建议市安委办牵头，市交通运输局、市住房和城乡建配合，制定出台混凝土罐车及源头管理规范性文件，明确相关部门安全监管责任，以市政府名义印发实施，加强源头管控，确保安全。

一审：杨昌均

二审：钦胜友

三审：李登佑

扫一扫在手机打开当前页面

推荐给好友 打印

上一篇： 仁怀市“8·11”有限空间中毒和窒息事故调查报告

下一篇： 仁怀岩滩“10·31”一般道路运输事故调查报告

友情链接 --国家部委网站-- --省市政府网站-- --各市州政府网站-- --各区县政府

主办单位：仁怀市人民政府　承办单位：仁怀市人民政府办公室　建设管理：仁怀市政务服务管理局

地址：贵州省仁怀市行政审批服务中心　电话：0851-22238145　黔ICP备17010324号　网站标识码：5203820001

贵公网安备52038202001015号　技术支持：贵州博虹科技有限公司

为确保最佳浏览效果，建议您使用Microsoft Edge、Firefox、360极速版等主流浏览器浏览本网站，
如果您使用的是双核浏览器，请切换至极速模式访问。