仁怀岩滩“10·31”一般道路运输事故调查报告

日期：2025-01-10 10:05:21 来源：仁怀市应急管理局 字号：[小 中 大] [关闭] 视力保护色：□□□□□□

2024年10月31日，茅台镇岩滩村外环路加油站下行100 米处发生一起1人死亡的一般道路运输事故。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等有关法律法规规定，仁怀市人民政府成立了
局、市交通运输局、市总工会等单位人员组成的仁怀岩滩“10·31”一般道路运输事故调查组，并邀请仁怀市人民检察院、仁怀市纪委市监委，播
查。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对有关单位和个人开展调查，查明了事故发生的经过、
济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了事故防范和整改措施。

一、事故有关情况

（一）事故发生经过

2024年10月30日20时许，谢某军驾驶贵CG2950号重型自卸货车从遵义运输小麦到仁怀市茅台酒厂201车间，2024年10月31日8时30分许交粮。
重型自卸货车从遵义来仁怀共两趟，这是第二趟。

2024年10月31日12时29分许，在谢某军交完粮返回遵义途中，向某持C1D型驾驶证驾驶贵C02C11号普通二轮摩托车搭乘李某由仁怀市茅台镇
枢城区方向行驶。当该车行驶至仁怀市磨白线140KM+200米茅台镇岩滩村外环路加油站下行100米路段转弯时，因该车超速行驶、驾驶员向某操作
倒地；后方同向行驶由谢某军持证驾驶的贵CG2950号重型自卸货车与贵C02C11号普通二轮摩托车乘车人李某相接触，后贵CG2950号重型自卸货车
冲持证驾驶的贵CV209P号轻型封闭货车相接触，导致贵C02C11号普通二轮摩托车乘车人李某和驾驶人向某受伤、三车不同程度受损，李某在送市人

（二）事故信息接报及应急处置情况

事故发生后，向某立即报了警，仁怀市公安交警大队等相关部门及时赶赴事故现场，开展了事故救援和事故善后处置工作。

（三）事故应急处置评估。该事故应急救援迅速、科学处置得当，未发生次生事故，未造成社会负面舆情。

（四）事故当事人情况

向某，男，汉族，现年33岁，持档案编号为“5203012***56”号准驾车型为“C1D”型驾驶证驾驶贵C02C11号普通二轮摩托车，在本次道路交

谢某军，男，汉族，现年41岁，持档案编号为“5203012***08”号准驾车型为“B2”型驾驶证驾驶贵CG2950号重型自卸货车。

杨某冲，男，汉族，现年31岁，持档案编号为“5203081***49”号准驾车型为“C1”型驾驶证驾驶贵CV209P号轻型封闭货车。

李某，男，汉族，现年31岁，系贵C02C11号普通二轮摩托车乘车人，也是C02C11号普通二轮摩托车车主，在本次道路交通事故中死亡。

（五）事故车辆情况

1.贵C02C11号普通二轮摩托车，厂牌型号：豪爵牌/HJ125T-27A，车辆识别代号：LC6TCJEH4POA06191，发动机号：ADB113773，车身颜
所有人：李某，检验有效期至2025年12月31日，保险期限至2024年12月6日，交强险保险公司：华安财产保险股份有限公司，保险单号：62902030

2.贵CG2950号重型自卸货车，厂牌型号：东风牌/DFH3310BX2，车辆识别代号：LGAX5DF42MC002013，发动机号：LG3D6M00441，车身
所有人：遵义满地红运输有限公司，检验有效期至2025年6月30日，保险期限至2025年6月8日，保险公司：华安财产保险股份有限公司贵州分公司
保险单号：6290201030120240009732，商业险保险单号：6290201031220240001567。

3.贵CV209P号轻型封闭货车，厂牌型号：江铃牌/JX5040XXYTC-L6，车辆识别代号：LEFAADC29NT114204，发动机号：MB139409，车身
所有人：李娟，检验有效期至2025年1月31日，交强险保险公司：安诚财产保险股份有限公司贵阳市息烽支公司，保险单号：29952010360202403
年5月12日；商业险保险公司：中国人民财产保险股份有限公司遵义分公司，保险单号：PDZA202452030000113956，保险期限至2025年5月12日。

（六）涉事企业情况

遵义满地红运输有限公司：成立于2020年3月10日，公司注册资本壹拾万元，住所在播州区龙坑街道和平大道苟江公租房，配备管理人员3人（
安全员李某青、车辆管理员张某强），经营范围普通货物运输、代办车辆上户过户、汽车租赁、汽车维修等。道路运输经营许可证号：黔交运管许可
效期至2028年5月16日。该公司现有车辆64辆，均为普通货物运输车辆。公司车辆动态监控是委托贵州鸿运携成科技开发有限公司负责。

（七）当事人及事故车辆检验鉴定情况

1.贵州省仁怀市公安司法鉴定中心（仁）公（司）鉴（法病）字〔2024〕144号鉴定意见书证明：李某符合交通事故致多器官损伤死亡。

2.贵州中一司法鉴定中心贵中一司鉴〔2024〕痕鉴字第4150号司法鉴定意见书证明：贵C02C11号普通二轮摩托车事故发生前转向系合格，制动

3.贵州中一司法鉴定中心贵中一司鉴〔2024〕痕鉴字第4151号司法鉴定意见书证明：贵C02C11号普通二轮摩托车事故发生时的行驶速度约为52

4.贵州中一司法鉴定中心贵中一司鉴〔2024〕痕鉴字第4152号司法鉴定意见书证明：贵CG2950号重型自卸货车事故发生前转向系合格，制动系

5.贵州中一司法鉴定中心贵中一司鉴〔2024〕痕鉴字第4153号司法鉴定意见书证明：贵CG2950号重型自卸货车事故发生时的行驶速度约为48k

6.贵州中一司法鉴定中心贵中一司鉴〔2024〕痕鉴字第4154号司法鉴定意见书证明：贵CV209P号轻型封闭货车事故发生前转向系合格，制动系

（八）事故道路情况及事故当天天气情况

事故现场位于仁怀市磨白线140KM+200米茅台镇岩滩村外环路加油站下行100米路段，道路呈南北走向，为一般弯道，道路南往仁怀市茅台镇
市茅台镇银滩方向，该道路为沥青路面，路面干燥，道路为双向四车道，同方向有两条机动车道，道路有效路面宽为1600CM，道路中心施画有双黄
为人行道。事故调查中，事故调查组未发现该事故路段存在安全隐患。

事发当天天气为晴天。

（九）事故造成的人员伤亡和直接经济损失

1.人员伤亡情况。本次事故造成1人死亡（李某，男，身份证号码：522130199307****10），1人受伤（向某，男，身份证号码：52213019910

2.事故直接经济损失：139.2万元。

二、事故直接原因

经调查认定，一是驾驶人向某驾驶普通二轮摩托车行经弯道路段时超速（车速约为52km/h）行驶，且操作不当，导致普通二轮摩托车失控侧翻
直接原因之一。二是驾驶人谢某军驾驶车辆行经弯道路段时超速（车速约为48km/h）行驶，且临危采取措施不当，导致重型自卸货车与普通二轮摩
是造成事故发生的直接原因之一。

三、事故性质

经事故调查组认定，仁怀岩滩“10·31”道路运输事故是一起一般生产安全事故。

四、相关单位及责任人员处理建议

（一）事故责任人处理建议

向某，男，现年33岁，贵C02C11号普通二轮摩托车驾驶人，驾驶车辆行经弯道路段时超速行驶，且操作不当，导致普通二轮摩托车失控侧翻倒
为违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十六条第一款第（一）项：“机动车行驶中遇有下列情形之一的，最高行驶速度不得超过
机、电瓶车、轮式专用机械车不得超过每小时15公里；（二）掉头、转弯、下陡坡时；”和《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款：
道路交通安全法律法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”之规定。向某在本次道路运输事故中负有同等责任，建议由市公安交警部门依

谢某军，男，汉族，现年41岁，贵CG2950号重型自卸货车驾驶人，驾驶车辆行经弯道路段时超速行驶，且临危采取措施不当，导致重型自卸
人李某相接触，造成事故发生。其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十六条第一款第（一）项：“机动车行驶中遇有下列
度不得超过每小时30公里，其中拖拉机、电瓶车、轮式专用机械车不得超过每小时15公里；（二）掉头、转弯、下陡坡时；”和《中华人民共和国道

条第一款：“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”之规定。谢某军在本次道路运输事故中负
安交警大队依据相关规定进行处理。

（二）相关单位处理建议

遵义满地红运输有限公司：该公司建立了相关安全管理规章制度，开展了相关安全生产工作，但调查组在调查中发现该公司存在以下问题：一是
如实记录安全生产教育和培训情况，对事故驾驶员的岗前培训只有培训照片。二是隐患排查治理不深入。该公司对贵CF2241车辆在一个月内（20
日、11月17日）连续存在违反禁令标志指示行为，对2024年以来车辆贵CG2950号重型自卸货车违法违章行为，只是采取通知车辆驾驶员去交警部门
步采取措施加强管理。三是风险分级管控不到位。该公司建立了《风险分析（危险源辨识）记录》，但没有建立风险管控台账，也未按照安全风险等
周期。建议将遵义满地红运输有限公司存在的问题移交遵义市播州区交通运输局依法依规处理。

茅台镇：道路交通安全宣传不深入，不能提供到企业开展“七进”活动宣传资料和每月一次大劝导工作资料，对该起事故的发生负有属地管理责
镇进行警示约谈。

市公安交警大队：该大队五中队开展了路查路检，2024年10月纠正各类违法行为1727人次，处罚各类车辆1275辆次，处罚款12.01万元。对20
驾驶不同型号的机动车在仁怀境内5次违章行为进行了查处。2024年5月21日对贵C02C11号普通二轮摩托车车主李斌（在本次事故中死亡），未戴安
未发现市公安交警大队存在与此次事故相关的履职不到位情况，建议不追究责任。

播州区交通运输局：2024年8月27日对遵义满地红运输有限公司进行了安全生产检查，发现遵义满地红运输有限公司未宣贯交通运输部办公厅关
城市客运企业案例生产重大隐患制定标准（试行）的通知》，贵CG4072、贵CF5339、贵CF0026车辆人员档案不规范，要求遵义满地红运输有限公
州区交通运输局对该公司存在问题进行了验收，验收合格。未发现播州区交通运输局存在与此次事故相关的履职不到位情况，建议不追究责任。

五、事故整改和防范措施

（一）进一步压实安全监管责任。市公安交警、市交通运输部门要认真吸取事故教训，压实安全监管责任，进一步做好道路交通安全管控工作。
合执法检查计划和工作实际，组织开展大检查大整治活动，认真排查各类隐患问题，确保整改工作落实落地。要加强道路运输企业监管，督促指导企
责任，做到安全有序稳定运行。要加强道路行车管控，强化执法手段，做到严查车辆、严巡路面、严惩违法，防范和减少各类事故发生。

（二）进一步做好道路交通宣传教育工作。各乡镇（街道）、市直相关部门要认真吸取本次事故教训，坚持常态化、多形式开展宣传教育警示，
深入开展道路交通安全宣传进驾校、进企业、进学校、进机关、进社区、进农村、进家庭活动，营造良好的道路交通安全氛围，从源头上提升群众安
路安全风险。

（三）深入开展冬季道路交通安全专项整治工作。各乡镇（街道）、市直相关部门要按照《仁怀市冬季道路交通安全专项整治工作方案》明确的
故预防“减量控大”工作为牵引，聚焦市道交联席会各成员单位工作职责，紧紧围绕“人、车、路、企、政”五个方面，采取“源头管、路上查、手
作措施，通过一个月的专项整治，实现“六个有效”（道路隐患有效治理，企业主体责任有效落实，交通违法行为有效减少，交通秩序环境有效改善
提升，道路交通事故有效遏制）工作目标。

（四）强化企业主体责任落实。遵义满地红运输有限公司要深刻汲取此次事故教训，举一反三抓好整改；要严格按照培训教育计划和相关规定组
化警示教育，认真做好签到、记录等工作，切实增强从业人员的安全意识和业务知识；要严格按照风险分级管控和隐患排查治理要求，扎实开展安全
司各生产经营环节开展隐患排查治理，安排专人负责，建立健全隐患排查治理台账；要严格落实公司动态监控制度、安全隐患排查整治制度等，切实
任。

扫一扫在手机打开当前页面

推荐给好友 打印

上一篇： 仁怀大坝“12·3”一般道路运输事故调查报告

下一篇： 仁怀坛厂“6·8”一般道路交通事故调查报告

友情链接 --国家部委网站-- --省市政府网站-- --各市州政府网站-- --各区县政府

关于我们 | 法律声明 | 网站地图 | 网站帮助 | 网站年报

主办单位：仁怀市人民政府 承办单位：仁怀市人民政府办公室 建设管理：仁怀市政务服务管理局

地址：贵州省仁怀市行政审批服务中心 电话：0851-22238145 黔ICP备17010324号 网站标识码：5203820001

贵公网安备52038202001015号 技术支持：贵州博虹科技有限公司

为确保最佳浏览效果，建议您使用Microsoft Edge、Firefox、360极速版等主流浏览器浏览本网站，
如果您使用的是双核浏览器，请切换至极速模式访问。