政府信息公开指南
政府信息公开制度
法定主动公开内容 +
· 机构概况
· 政策法规
· 发展规划
· 应急数据
· 应急管理
· 建议提案
· 依申请公开
· 财政预决算及三公经费
· 人事信息
· 党建信息
· 其他法定公开信息
政府信息公开年报 +

贵阳乌当贵州千叶药品包装有限公司“6•13”一般机械伤害事故调查报告

来源: 贵阳市应急管理局　发布时间: 2025-09-17 21:46　浏览次数：11次　字体:[]

2025年6月13日16时6分许，贵阳市乌当区贵州千叶药品包装有限公司员工对制瓶制造部吹瓶车间8号吹瓶机进行检修作业时，发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失148.49万元。

事故发生后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《市人民政府关于授权组织开展生产安全事故调查的通知》（筑府发〔2019〕9号）的规定，成立了由贵阳市应急管理局牵头，贵阳市工业和信息化局、贵阳市市场监管局、贵阳市公安局、贵阳市总工会、乌当区人民政府等单位有关人员组成的贵阳乌当贵州千叶药品包装有限公司“6•13”机械伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”），依法依规开展事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对事故相关单位和人员开展调查。通过现场勘验、询问谈话、调查取证、技术鉴定和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡及直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，针对事故暴露出的问题提出防范和整改措施。现将事故调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故单位概况

贵州千叶药品包装有限公司（以下简称“千叶公司”），成立日期：2000年6月；地址：贵州省贵阳市乌当区高新东路1号（贵州省贵阳市乌当区东风镇新村四组24号）；法定代表人：王某玉；类型：其他有限责任公司；经营范围：许可项目:第二类医疗器械生产，卫生用品和一次性使用医疗用品生产；一般项目:塑料制品制造，塑料制品销售；第一类医疗器械生产，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售，合成材料制造(不含危险化学品)；合成材料销售等，公司共有280名员工。

证照及资质情况：（1）该公司在国家药审中心登记品种49个；（2）持有贵州省药品监督管理局颁发许可证：医疗器械生产许可证-Ⅲ类：14-13-手术室感染控制用品，有效期：2020-10-20至2025-10-11；（3）持有贵阳市市场监督管理局颁发的许可证：全国工业产品生产许可证 - 食品用塑料包装容器工具等制品，有效期：2023-12-8至2027-10-9；第一类医疗器械备案凭证 - 口腔给药器，发证日期：2023-12-20；第一类医疗器械备案凭证 - 医用隔离面罩，发证日期：2022-11-1；第一类医疗器械备案凭证 - 医用隔离眼罩（护目镜），发证日期：2022-11-1；第一类医疗器械备案凭证 - 阴道给药器，发证日期：2023-11-28；第一类医疗器械备案凭证-医用阴道冲洗器，发证日期：2022-8-9；第一类医疗器械生产备案凭证-妇产科用其他器械、防护用品，发证日期：2022-8-9。

（二）事故单位安全管理情况

1.安全管理机构。贵州千叶药品包装有限公司法定代表人、董事长王某玉，于2024年7月1日书面授权总经理郑某学全面负责公司生产经营管理和安全管理。总经理郑某学为公司主要负责人。公司设置了1名行政副总经理（杜某琴）分管采购部、仓储部、人事行政部及安全生产管理；1名生产副总经理（胡某群），分管制瓶制造部、片材制造部、生管部、工程部；1名专职安全生产管理人员（刘某平）。制瓶制造部吹瓶车间区域负责人熊某勇，负责组织吹瓶设备的运行确认、检维修、保养、工艺参数设置及调试，负责班长、机修、员工的培训等工作。

2.新建项目安全设施“三同时”情况。2020年3月，贵州千叶药品包装有限公司药用包装材料和容器生产线建设及其配套工程项目经乌当区工业和信息化局备案，并出具《贵州省企业投资项目备案证明》（编号：2020-520112-27-03-42****）；2020年11月，委托智诚建科设计有限公司编制《贵州千叶药品包装有限公司药用包装材料和容器生产线建设及其配套工程项目安全设计专篇》并组织实施，未完成该项目安全设施竣工验收。

3.事故车间情况。贵州千叶药品包装有限公司厂区1号楼共4层，一层为吹瓶车间，该车间设置了吹瓶区和注塑区两个区域，吹瓶区域负责人为熊某勇，注塑区域负责人为罗某明。二层设有注吹车间和垫盖车间，三、四层为库房。事故发生车间为一层吹瓶车间，共设置47台制瓶设备，发生事故的设备为8号直接调温注射延伸吹塑成型机（简称“8号吹瓶机”），位于吹瓶车间南侧出口处。

4.事故设备情况。8号吹瓶机，型号：SBIII-350****；设备生产日期为2019年2月；设备生产厂家为日本株式会社青木固研究所；设备产地：日本；2020年12月安装调试完成并投入生产。生产产品为消杀用品瓶、药用口服液体瓶，发生此次事故时生产产品为药用口服液体瓶。

5.8号吹瓶机生产工艺。通过塑料管道及泵将颗粒状原料（聚乙烯树脂、聚丙烯树脂）吸入烘干机料斗烘干水分，经吸料机送入8号吹瓶机料筒，料筒分段加热，原料熔化成熔融液态料；开启液压油泵，合模系统开始运行，镶嵌在下模盘下方模具开始旋转，下模盘和上模合盘同时下降与下部基座贴实合模，通过高压将液态原料注入型胚模具，上模合盘与下模盘相互作用形成管状胚体；旋转至下一工序进行拉伸吹塑，轴向拉伸，径向膨胀贴合模具内壁，经冷却成型脱模，形成成品。

6.事故现场情况。此次事故发生位置为一层吹瓶车间吹瓶区域8号吹瓶机下模盘与下部基座之间。

（三）事故发生经过

6月13日7时50分，吹瓶车间生产小组B班班长姜某全组织该班工人（王某林、黄某琴、张某敏、龙某美、杨某霞）召开班前会，8时30分进入车间。吹瓶车间区域负责人熊某勇对8号吹瓶机通电预热，烘干生产原料（8号吹瓶机生产工艺需要对原材料烘干除湿4小时）。13时30分，熊某勇启动8号吹瓶机正常运行，15时40分，熊某勇接到制瓶员工张某敏电话报告：8号吹瓶机生产的瓶子外观有毛印和水印。15时46分，熊某勇到8号吹瓶机处检查生产不合格瓶子情况，发现8号吹瓶机下模盘和上模合盘粘连在一起，设备出现故障，不能正常运转。15时51分，熊某勇到模具房取砂纸，同时打电话通知姜某全到现场协助维修。16时02分，熊某勇到模具房取铁块，16时04分，熊某勇和姜某全来到8号吹瓶机处，熊某勇安排姜某全取平口螺丝刀给他，姜某全将平口螺丝刀递给熊某勇后，就接到二楼制瓶制造部副经理张某轩的来电，随即转身接电话。16时06分左右，姜某全听到物体坠落撞击声，转身发现熊某勇头部被挤夹在8号吹瓶机下模盘与下部基座间。

（四）人员伤亡和直接经济损失

本次事故造成1人死亡，按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T 6721)和《贵州省生产安全事故调查处理程序暂行规定》(黔安办〔2020〕11号)规定统计，直接经济损失148.49万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报情况。发生事故后，该公司于16时07分拨打120急救电话，16时16分拨打119救援电话，20时20分，伤者熊某勇经抢救无效死亡，21时，向乌当区应急管理局报告，随后乌当区应急管理局向贵阳市应急中心报告该起事故信息。

（二）事故现场应急处置情况。事故发生后，姜某全立即安排8号吹瓶机操作工张某敏拨打120急救电话，同时向公司生产副总胡某群报告，胡某群接报后，立即会同行政部经理刘某冰前往现场救援，同时拨打总经理郑某学电话，未接通。16时10分，胡某群、刘某冰两人到达事故现场救援，16时13分，总经理郑某学回电胡某群得知事故信息，16时15分，郑某学与行政副总杜某琴一起赶到现场救援。16时16分，郑某学安排行政部经理刘某冰拨打119救援电话。16时24分，120救护车到达现场，公司现场救援人员采用千斤顶将8号吹瓶机下模盘与下部基座撑开，16时30分，熊某勇被成功救出，16时59分，熊某勇被120救护车送至贵州医科大学附属乌当医院救治，20时20分，熊某勇经抢救无效死亡。

三、事故性质

经事故调查组调查认定，乌当区贵州千叶药品包装有限公司“6•13”机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

四、事故原因分析

（一）直接原因

熊某勇对8号吹瓶机检维修作业时，违反公司设备设施管理制度及操作规程，未关闭电源和高低压气，确保机器设备下降到最低位置，违规将头部伸入吹瓶机内部，设备下模盘下降与下部基座挤压熊某勇头部，导致事故发生。

（二）事故技术鉴定情况

事故调查组聘请3名专家对直接事故原因进行技术分析鉴定，2025年7月11日专家组出具《贵州千叶药品包装有限公司“6•13”机械伤害一般事故原因调查分析报告》，结论为：企业人员违规进行检修作业是导致本次事故的直接原因。

（三）间接原因及主要问题

1.安全生产责任制不健全。一是安全生产责任制未明确总经理、片材制造部、制瓶制造部、吹瓶车间制瓶员等部门、岗位的安全生产责任；二是未建立安全生产责任制考核机制，并对安全生产责任制落实情况进行监督考核。

2.安全生产管理制度执行不严格。一是未按公司《安全生产管理制度》设置安全生产管理机构及兼职安全员；二是未按照公司《设备设施管理制度》第5.4.7条和第5.4.8条规定开展检维修作业；三是未按照《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》开展建设项目安全设施竣工验收工作。

3.操作规程安全措施不落实。一是未按照《SBII-350LL-40青木固直接调温方式一步法注射吹塑机检修、维护、保养标准操作规程》开展检维修作业，在检维修作业工作中，未安排安全管理人员进行监督，也未安排生产管理人员负责监督检查；二是未按照《直接调温注射延伸吹塑成型机使用说明书》要求，在未切断空气电路、主电源的情况下，违规进入安全罩内部、底座内作业。

4.安全生产教育培训不到位。一是未制定2024年度安全教育培训计划，2025年年度培训计划表内容不全，无新员工、转岗员工、复岗员工等人员安全教育培训计划；二是未如实记录2024年、2025年员工的安全培训教育学时；三是2024年安全教育培训内容缺少8号吹瓶机安全操作规程。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免于追究责任人员

1.熊某勇，贵州千叶药品包装有限公司制瓶制造部吹瓶车间区域负责人，违规对8号吹瓶机进行检维修作业，导致事故发生。对事故发生负有责任，鉴于已在事故中死亡，建议免予追究。

（二）对事故有关人员的行政处罚建议

1.郑某学，贵州千叶药品包装有限公司总经理（主要负责人）全面负责生产经营管理和安全生产管理工作。一是未按公司《安全生产管理制度》设置安全生产管理机构及兼职安全员；二是未健全全员安全生产责任制，未明确总经理、片材制造部、制瓶制造部、吹瓶车间制瓶员等部门、岗位的安全生产责

任；三是未建立安全生产责任考核机制，未对安全生产责任制落实情况进行监督考核。对事故发生负有责任，建议由乌当区应急管理局依法予以行政处罚。

2.杜某琴，贵州千叶药品包装有限公司行政副总经理，分管公司行政及安全生产工作。一是未按照《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》组织开展药用包装材料和容器生产线建设及其配套工程项目安全设施竣工验收工作；二是未督促制定2024年度安全教育培训计划及2025年新员工、转岗员工、复岗员工安全教育培训计划；三是未及时组织安全管理人员和制瓶制造部负责人排查发现检维修人员违规操作行为，并予以制止和纠正。对事故发生负有责任，建议由乌当区应急管理局依法予以行政处罚。

3.胡某群，贵州千叶药品包装有限公司生产副总经理，分管公司分管制瓶制造部、片材制造部、生管部、工程部。一是未督促制瓶制造部执行公司《设备设施检维修制度》《SBII-350LL-40青木固直接调温方式一步法注射吹塑机检修、维护、保养标准操作规程》开展检维修作业；二是擅自投入使用未经安全设施竣工验收的药用包装材料和容器生产线建设及其配套工程项目。对事故发生负有责任，建议由乌当区应急管理局依法予以行政处罚。

4.刘某平，贵州千叶药品包装有限公司专职安全管理员。未如实记录2024年、2025年员工的安全培训教育情况。建议由乌当区应急管理局依法予以行政处罚。

（三）对有关责任单位的行政处罚建议

贵州千叶药品包装有限公司。安全生产责任制不健全、安全生产管理制度执行不严格、操作规程安全措施不落实、安全生产教育培训不到位。对事故发生负有责任，建议由乌当区应急管理局依法予以行政处罚。

（四）有关公职人员和单位

对在事故调查中发现的地方党委政府、有关部门和公职人员，在履职方面的问题线索及相关材料移交贵阳市纪委市监委调查处理。

六、事故防范和整改措施建议

（一）树牢安全发展理念，压实安全生产责任。属地政府要认真吸取贵州千叶药品包装有限公司“6•13”机械伤害事故教训，坚决贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神，认真落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》等安全生产法律法规，压实属地、行业部门及企业安全管理责任；要进一步厘清行业主管部门和安全监管部门职责，督促行业主管部门落实安全生产管理职责，形成安全生产齐抓共管的良好格局。要深入推进安全生产治本攻坚三年行动，夯实安全基础，提升本质安全水平。

（二）强化部门责任，形成监管合力。有关部门要严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，按照“谁主管、谁负责”原则，切实履行行业安全管理责任，加

强医药制造行业安全监管，督促指导企业落实安全生产主体责任。要严格落实安全监管责任，规范执法检查行为，按程序制定现场检查方案，发现问题隐患要下达责令整改执法文书，按时限要求复查验收，发现违法违规行为，依法立案查处。

（三）深刻汲取事故教训，落实企业主体责任。贵州千叶药品包装有限公司一是要建立健全本企业全员安全生产责任制，严格执行安全生产规章制度，落实操作规程安全措施；建立安全生产责任考核机制，对全员安全生产责任制落实情况进行监督考核，确保安全生产责任落实到位。二是规范制定年度安全生产教育培训计划，扎实开展从业人员安全教育培训，如实记录安全生产教育培训情况，要加强动火、有限空间、设备设施检维修等高风险作业的教育培训，确保作业人员掌握作业过程中的危险有害因素、操作规程、安全措施、应急处置等知识，全面增强员工安全防范意识。三是提高安全风险辨识管控和事故隐患排查治理能力，及时排查发现生产过程中存在的事故隐患，落实闭环整改。四是对安全风险较高的检维修作业安排专人进行现场监护管理，督促检维修人员落实安全对策措施，及时纠正和制止违章作业行为。

分享到：