政府信息公开指南
政府信息公开制度
法定主动公开内容 +
· 机构概况
· 政策法规
· 发展规划
· 应急数据
· 应急管理
· 建议提案
· 依申请公开
· 财政预决算及三公经费
· 人事信息
· 党建信息
· 其他法定公开信息
政府信息公开年报 +

贵阳修文贵州省华兴瓷业有限公司“1•7”一般物体打击事故调查报告

2025年1月7日12时38分许，贵州省华兴瓷业有限公司发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失163.46万元。

事故发生后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《市人民政府关于授权组织开展生产安全事故调查的通知》（筑府发〔2019〕9号）规定，成立了由贵阳市应急局牵头，贵阳市工业和信息化局、贵阳市公安局、贵阳市总工会、贵阳市生态环境局、修文县人民政府等单位有关人员组成的修文县贵州省华兴瓷业有限公司“1·7”一般物体打击事故调查组（以下简称“事故调查组”），依法开展了事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对事故相关单位和人员开展调查。通过现场勘验、询问谈话、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡及直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。现将事故调查情况报告如下。

一、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

贵州省华兴瓷业有限公司（以下简称华兴瓷业公司），有限责任公司（自然人投资或控股）；成立日期：2016年7月14日；地址：贵阳市修文县久长镇兴隆村二组76号；统一社会信用代码：91520123MA6DM8****；注册资本：2000万元整；法定代表人：胡某强；主要经营范围：陶瓷产品制造、销售。

来源: 贵阳市应急管理局　发布时间: 2025-05-14 10:11　浏览次数：10次　字体:[]

该公司主要从事釉面瓷砖的生产和销售，瓷砖生产项目分为一期、二期，分别于2017年9月、2021年7月建成验收后投产。本次事故发生在生产一部烧成窑烟气处理系统的脱硫塔内部。

（二）事故脱硫塔清淤工作安排

由于脱硫塔底部存在沉淀物，华兴瓷业公司按照《脱硫塔安全操作规程》在每年停工停产后对脱硫塔进行一次清理，但仅清理脱硫塔底部沉淀物，未清理过脱硫塔内壁。2025年1月5日，华兴瓷业公司停工停产后，安全办主任、安环部副部长李某国（分管环保设施）安排脱硫塔操作工刘某鑫打开了脱硫塔的检维修进出口和风机风道上的盖板，进行自然通风。风机与脱硫塔之间的烟道上部开有一个直径约1.5米的半圆形出口，作为备用通道。

2025年1月6日，李某国因事外出委托生产一部厂长杨某君负责组织人员开展脱硫塔底部清淤作业（属于有限空间作业，作业现场负责人为原料车间球磨段一班班长杨某军、审批人为安全员杨某星、监护人为杨某军和姚某德），清理了约50%的沉淀物。

二、事故发生经过、应急救援及善后处置情况

（一）事故发生经过

2025年1月7日早上，李某国和杨某军组织员工继续开展脱硫塔底部清淤工作。杨某军为监护人和作业现场负责人，李某国为审批人。上午8点左右，李某国在脱硫塔现场组织清淤工作人员开会，要求作业时戴安全帽、穿反光背心等。杨某军从检维修进出口进入脱硫塔内部进行了安全检查，出脱硫塔后安排邹某元、吕某新、潘某作、姚某德进入脱硫塔开展清淤作业：使用小方铲将脱硫塔底部沉淀物通过检维修进出口抛出脱硫塔外部，其他作业人员使用手推车将沉淀物运离。中午11点，邹某元、吕某新、潘某作、姚某德4人出塔吃午饭。约12点20分，4人再次进入脱硫塔内部作业，杨某军在塔外监护。约12点38分，脱硫塔内壁离地约3米处掉落重量约200kg的板结物砸中邹某元左胸、左腿，邹某元受伤倒地。

（二）应急救援情况

事故发生后，吕某新、潘某作、姚某德3人立即呼救，徒手搬开邹某元身上的板结物，并同赶来的杨某军将邹某元通过烟道上备用通道（检维修进出口已被掉落的板结物封堵）转移出脱硫塔。脱硫塔外部作业人员向李某国、杨某星和原料车间主任杨某强等人报告。李某国等将邹某元转移到私家车上，安排杨某星等人将其送至修文县人民医院，13时10分左右到达修文县人民医院进行急救。13时53分抢救无效，邹某元死亡。

事故发生后，修文县领导带领应急、公安等部门和久长街道负责人赶赴现场指导处置善后工作。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

本次事故造成1人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T 6721)和《贵州省生产安全事故调查处理程序暂行规定》(黔安办〔2020〕11号)规定统计，直接经济损失约163.46万元。

四、事故原因及事故性质

经事故调查组调查认定，修文县贵州省华兴瓷业有限公司“1•7”物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

（一）直接原因

脱硫塔内壁板结物因附着力不足，在清淤作业时局部脱落，砸中作业人员邹某元，造成1人死亡。

（二）间接原因

1.设施设备维护保养不到位。华兴瓷业公司未按照其《脱硫塔安全操作规程》的要求“对脱硫塔各系统、各设备进行检查、维护保养、清洗和清扫”，每年停产后对脱硫塔进行一次清淤作业，仅清理脱硫塔底部的沉淀物，未清理脱硫塔内壁附着的板结物，板结物逐年增厚，形成物体打击的风险。

2.安全风险辨识管控不到位。华兴瓷业公司《安全风险辨识清单》未辨识出脱硫塔内部检维修（清淤作业）存在物体打击的风险；2025年脱硫塔清淤作业《有限空间作业审批单》中列出了物体打击的风险，但未制定有效的风险管控措施。制定的《脱硫塔清淤工作方案》没有作业内容、作业方式、风险辨识及管控措施等。

3.检维修作业管控不到位。2025年脱硫塔清淤作业（属检维修作业、有限空间作业）未按照公司《检维修安全管理制度》落实作业前的安全教育培训，未开展安全技术交底。

五、事故暴露的问题

（一）华兴瓷业公司安全管理组织混乱

一是转嫁主要负责人安全生产责任。2023年1月1日，该公司以文件的方式任命行政部经理邓某勇为华兴瓷业公司主要负责人，将法定代表人胡某强、总经理张某华的安全生产法定职责转嫁给邓某勇。二是全员安全生产责任制不健全，未建立公司总经理、分管生产副总经理、脱硫塔操作人员等岗位安全生产责任制。三是安全生产规章制度不健全，公司建立的《危险作业管理制度》未明确动火、高处等危险作业的安全防范措施和管理要求；《有限空间作业管理制度》未明确审批人及其职责，未制定有限空间作业现场处置方案。

（二）华兴瓷业公司安全生产教育培训落实不到位

一是新员工“三级”安全培训教育未及时开展，部分新员工未完成“三级”安全教育培训就上岗作业；二是未按照《工贸企业有限空间作业安全规定》（应急部令第13号）开展专题安全教育培训，2024年未组织审批人员、应急救援人员进行专题安全教育培训。

（三）华兴瓷业公司安全风险辨识管控不到位

一是华兴瓷业公司《安全风险辨识清单》未辨识出脱硫塔内存在物体打击的风险，清单中辨识出714条风险，有358条没有制定管控措施，也没有明确风险管控责任人；二是未按照《中华人民共和国安全生产法》《贵州省生产经营单位安全生产风险分级管控与隐患排查治理办法》等要求，落实企业、车间、班组、岗位风险分级管控责任，实施风险分级管控。

（四）华兴瓷业公司安全管理规章制度落实不到位

一是对含硫化氢有限空间作业违规审批，2025年1月7日开展脱硫塔内清淤作业未经主要负责人委托，由李某国违规审批；二是危险作业管理不到位，个别危险作业“先作业、后审批”。如2024年12月4日开展的泥浆池内焊接作业，审批时间为2025年1月4日；三是未落实公司《安全生产检查制度》，日常检查、专项检查没有具体的检查项目、内容、方法，公司安全检查流于形式。

六、事故责任认定及处理建议

（一）对事故发生单位的责任认定及处理建议

华兴瓷业公司，一是法定代表人、公司总经理未依法履职，转嫁主要负责人安全生产责任；二是主要负责人未对含硫化氢有限空间作业审批或委托审批；三是未按规定开展脱硫塔维护保养，造成脱硫塔内壁板结物形成物体打击的风险；四是安全风险辨识管控不到位，脱硫塔内壁板结物物体打击风险无管控措施；五是制定的安全生产规章制度不健全，《有限空间作业管理制度》未明确审批人及其职责，未制定有限空间作业现场处置方案；六是清淤作业前未按规定向作业人员开展安全技术交底。对事故负有责任，建议由修文县应急局依法予以行政处罚。

（二）对有关人员的责任认定和处理建议

建议移交公安机关调查处理的人员：

1.李某国，华兴瓷业公司安全办主任，分管脱硫塔日常管理工作、兼安全环保部副部长，未按《脱硫塔安全操作规程》的要求，组织对脱硫塔内壁进行清扫、清理，导致内壁板结物形成物体打击的风险；未组织开展危险源辨识和评估工作；作业前对辨识出的物体打击风险未采取有效安全防护措施；未对检维修人员进行安全技术交底，对事故发生负有责任，建议移交司法机关调查处理。

2.杨某军，华兴瓷业公司原料车间球磨段一班班长，脱硫塔检维修（清淤工作）的现场负责人和有限空间作业监护人，办理有限空间作业时辨识出存在物体打击的风险，但未采取相应的安全防护措施；未对检维修人员进行安全技术交底；未排查出脱硫塔内壁板结物存在脱落的事故隐患，对事故发生负有责任，建议移交司法机关调查处理。

建议给予行政处罚的人员：

3.张某华，华兴瓷业公司总经理，未依法履职，转嫁主要负责人安全生产责任，未健全并实施本单位全员安全生产责任制；未组织健全并落实安全生产规章制度，未对含硫化氢有限空间作业审批或委托审批；未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，未及时消除生产安全事故隐患；未深刻吸取事故教训，未增配专职安全管理人员，未改善安全生产条件，导致安全生产事故多发频发，对事故发生负有责任，建议由修文县应急局依法予以行政处罚。

4.胡某强，华兴瓷业公司法定代表人，未依法履职，转嫁主要负责人安全生产责任，未健全并实施本单位全员安全生产责任制；未组织健全并落实安全生产规章制度，未对含硫化氢有限空间作业审批或委托审批；未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，未及时消除生产安全事故隐患；未

深刻吸取事故教训，未增配专职安全管理人员，未改善安全生产条件，导致安全生产事故多发频发，对事故发生负有责任，建议由修文县应急局依法予以行政处罚。

5.邓某勇，华兴瓷业公司行政部经理兼安全环保部部长，未落实本单位安全生产教育和培训工作，未如实记录安全生产教育和培训情况；未组织开展危险源辨识和评估工作，对事故发生负有责任，建议由修文县应急局依法予以行政处罚。

（三）有关公职人员和单位

对在事故调查中发现的地方党委政府、有关部门和公职人员，在履职方面的问题线索及相关材料移交贵阳市纪委市监委调查处理。

七、事故防范措施建议

（一）深刻吸取教训，树牢安全发展理念

属地政府要深刻吸事故教训，坚决贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述、重要指示批示精神，树牢安全发展理念。要建立健全安全生产工作责任体系，明确职责分工，落实落细安全生产“三管三必须”，形成安全生产工作齐抓共管的良好格局。要持续开展常态化“打非治违”工作，深入推进安全生产治本攻坚三年行动。

（二）落实部门职责，强化监管执法合力

有关部门要严格履行行业主管责任，将安全生产作为行业管理的重要内容，从行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面加强安全风险辨识管控与隐患排查治理。要深刻汲取事故教训，认真开展工贸行业风险研判，督促企业抓好检维修、外包、危险作业等管理，切实将风险隐患管控治理到位，加强部门协同配合和联合执法检查，形成工作合力。要做好环保设施监管，将环保设备设施安全作为行业领域安全工作的重要内容，紧盯重点环保设备设施，指导督促企业按照相关法律法规和技术标准规范要求，开展环保设备设施安全风险辨识评估和隐患排查治理。

（三）落实企业主体责任，全面改善安全生产管理工作

华兴瓷业公司，一是企业主要负责人要全面履行安全生产第一责任人职责，建立健全并落实全员安全生产责任制，组织制定并实施安全生产规章制度和操作规程，组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。二是按规定设置专门的安全生产管理机构或配备专职安全管理人员，满足安全管理工作的需要。三是要扎实开展安全生产教育培训，如实记录教育培训情况和考核结果。四是深刻吸取事故教训，举一反三，全面加强检维修作业、外包作业、危险作业等安全管理，严格落实各项安全防范措施，坚决遏制生产安全事故发生。

分享到：