万山区丹都教育文化公园 骏龙府1号楼“

时间：2021-06-22 16:40:00　来源：区应急管理局　浏览量：64次

2021年5月23日13时40分许，铜仁市万山区宏卓教育公园·骏龙府项目，一名工人在1号楼11号
元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《生产安全事故报告和调查处理
组，开展事故调查工作。

调查组按照 “科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则
员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故
告如下：

政务微信
政务微博

一、基本情况

（一）项目概况

1.概况：铜仁市万山区宏卓教育公园·骏龙府建设项目，坐落在铜仁
构。该项目相关手续统一由贵州宏卓置业有限公司办理，建设用地批准
用地。该项目为万山区丹都街道沈家村民组参与式开发项目。

2.项目发包情况，贵州银辉建筑工程有限公司通过邀请议标的方式取得宏卓教育公园·骏龙府建设
12月28日签订建设工程施工合同。重庆永鑫工程项目管理有限公司通过邀请议标的方式取得宏卓教
2020年7月10日进场开展相关工作。

（二）项目实施单位概况

1.建设单位概况

贵州宏卓置业有限公司，成立于2019年11月7日，营业执照统一社会信用代码91520603MA6J
楼，法定代表人为李全晖。经营范围包括房地产开发经营业务,商品房预售,出租商业用房,房地产信息
业管理。营业期限2019-11-07至无固定期限。

2.施工单位概况

贵州银辉建筑工程有限公司，成立日期于2019年10月30日；营业期限2019年10月30日至无固定仁市万山区丹都办事处铜大高速出口右侧西南商贸城一组团2号楼，法定代表人为李奇东。经营范围包筑工程,金属门窗工程,地基与基础工程,建材经销,市政工程施工,钢结构工程施工，体育场地设施工程,林、园林绿化、石油化工工程施工；建筑工程劳务分包等。安全生产许可证： 编号（黔）JZ安许证字业企业资质证书：编号D352082998，有效期2024年12月25日。

2021年3月10日,贵州银辉建筑工程有限公司与贵州宏卓置业有限公司签订了宏卓教育公园·骏龙府程施工合同。

3.监理单位概况

重庆永鑫工程项目管理有限公司，统一社会信用代码：91500112709347749Y；法定代表人王址：重庆市北部新区金开大道1228号3幢9-1.9-2；经营范围：工程项目管理；全过程工程咨询；房屋工程监理乙级；公路工程监理乙级等。

2020年7月5日，与贵州宏卓置业有限公司签订了建设工程监理合同[illegible]自工程开工至房

（三）事故发生区域：事故发生在万山区宏卓教育公园·骏龙府建设[illegible]孔桩施工现场。

二、事故发生经过、救援情况及善后处理情况

1.事故发生的经过：2021年5月23日，早上一直在下大雨，9时许，[illegible]宏卓教育公园·骏过后姚志成、朱兰英夫妇私自到承包的1号楼11号孔桩进行施工，姚志[illegible]的孔桩底部进行时35分许，朱兰英操作卷扬机提升吊桶到地面，在卸载吊桶时，由于手[illegible]孔桩，朱兰英急张，表达不清，旁边的工友告知是该女子（朱兰英）在吊渣土的时候手[illegible]渣土的吊桶掉到时电话报告项目经理胡永健，随后组织工人下井查看情况。

2.应急救援情况：万山区消防大队接到报警后立即出警赶到现场下[illegible]区人民医院120救关负责人于第一时间赶往现场，15时26分，消防队员将伤者救援到地面，经医生检查，伤者姚志成已

3.事故报告及处置情况：事故发生后，丹都街道办事处及时向区应急管理局、区政府应急办、区[illegible]场，开展现场勘察取证等相关工作。

贵州宏卓置业有限公司、贵州银辉建筑工程有限公司、丹都街道办事处积极妥善处理善后事宜，程有限公司与死者家属达成赔偿协议，共计赔付死者家属110.8万元。23时58分，死者已被家属运回间，未发生影响社会不稳定的现象，其家属情绪稳定。

三、事故造成的人员伤亡、直接经济损失情况

1.事故伤亡情况：该起事故造成1人死亡，死者姚志成，男，58岁，身份证号：52222********人。

2.事故直接经济损失情况：110.8万元。

政务微信
政务微博

四、事故发生原因及性质

（一）事故原因

1.直接原因

朱兰英（姚志成之妻）在卸载吊桶时，由于手滑，导致盛有渣土的吊桶掉到孔桩井内砸中姚志成

2.间接原因

（1）作业人员姚志成夫妇安全意识淡薄，当天早上下大雨，施工班组长已要求当天不作业，夫妻

（2）作业人员使用已落后淘汰、禁止使用的扒杆吊作为吊运机械，该设备安全系数较低，易发生

（3）孔桩开挖作业管理混乱，未严格按照项目部制定的《1栋、10栋人工挖孔桩超深危大工程安

（二）事故性质：经事故调查组调查认定，万山区丹都教育文化公园骏龙府1号楼“5·23”物件打

（三）事故等级：一般事故

五、事故责任认定和处理建议

（一）对事故单位有关责任人员的责任认定和处理建议

1.胡永健，男，48岁，大专文化，籍贯江苏扬州，身份证号码：32[illegible]6217，电话号码[illegible]到位，对员工的培训教育工作不系统、不全面、达不到规定要求，导致[illegible]意识淡薄，湿滑[illegible]落后淘汰吊运机械的生产安全事故隐患。以上行为违反《中华人民共和[illegible]》第十八条第（[illegible]产法》第九十二条第一款之规定“发生一般事故的，处上一年年收入百[illegible]款；”予以行政[illegible]

2.张松，男，31岁，本科文化，身份证号码：52222*********3612[illegible]136*****3163[illegible]全面，在骏龙府项目执行监督检查中，孔桩施工区域检查不到位；今年以来，未与辖区建筑企业签[illegible]案。

（二）建议依法给予行政处罚的事故责任单位

1.贵州银辉建筑工程有限公司未严格依法履行安全生产主体责任：企业安全管理工作不到位，对[illegible]部编制的《1栋、10栋人工挖孔桩超深危大工程安全专项施工方案》施工，风险点防范措施缺乏，使[illegible]从业人员安全意识淡薄。以上行为违反了《中华人民共和国建筑法》第四十四条、第四十六条及《中[illegible]故负主要责任，建议由区安全生产监督管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第[illegible]对贵州银辉建筑工程有限公司给予行政处罚。

2.重庆永鑫工程项目管理有限公司未严格履行安全生产责任和监理责任，在监理过程中，对施工[illegible]严，扒杆吊作为淘汰落后、禁止使用的吊运设备，未及时作出书面整改通知要求施工单位整改，也未[illegible]事故中，重庆永鑫工程项目管理有限公司对事故的发生负有重要责任。建议由区住建部门依据相关法[illegible]

政务微信
政务微博

3.区住建局，在事故发生后，虽然积极组织参与事故善后相关工作，但没有在规定的时间内将发生

书面检讨，结果报区安委办备案。

（三）建议免于追究责任人员

姚志成（死者），男，58岁，小学文化，身份证号：52222*********5837，孔桩作业工人，安全

违反了《中华人民共和国安全生产法》第六条、第五十四条规定，对该起事故负有直接责任。鉴于其

六、事故教训和防范措施

（一）事故教训

该起事故给人民群众的生命财产造成重大损失，事故的发生暴露出我区建设项目工程施工领域安

工三级教育培训不系统、不全面，孔桩开挖未按项目编制的专项施工方案施工，施工现场安全管理不

各乡镇（街道）、各职能部门要深刻吸取事故的沉痛教训，牢固树立科学发展、安全发展理念，

一岗双责”的安全职责，安委会各相关单位人员要成立检查组深入到各[illegible]、企业和重点行

牺牲人的生命为代价”红线，严格落实项目工程施工企业安全生产主体[illegible]移抓好各项安全

施工管理工作。

（二）防范措施

为深刻吸取事故教训，防止类似事故的再次发生，确保人民群众生[illegible]提出以下防范及

1.贵州银辉建筑工程有限公司要深刻反思和吸取事故教训，严格履行[illegible]体责任，及时完善

挖设备，项目负责人要加大现场安全管理和隐患排查力度，认真落实隐[illegible]严格执行“三级

2.重庆永鑫工程项目管理有限公司要严格履行监理职责，严格落实[illegible]验收制度，并加强

施工单位整改或者停止施工，确保现场施工安全。

3.建设单位应及时组织各施工、监理单位对全线施工标段开展全面自查自纠及隐患排查工作，对发

4.区住建局，作为业务管理部门，按照“三个必须”的原则，要认真分析和治理辖区建筑施工行业

5.丹都街道，按照属地管理原则，进一步加强建筑施工行业专项整治力度，落实企业安全责任，排

全覆盖。

政务微信
政务微博
扫一扫在手机打开当前页面

上一篇： 铜仁市万山区2021年6月安全事故快报
下一篇： 铜仁市万山区2021年5月安全事故快报

政务微信
政务微博