阳新县鑫晟矿业有限公司4˙28一般冒顶片帮事故...

名称
阳新县鑫晟矿业有限公司4˙28一般冒顶片帮事故调查报告
索引号
000014349yx_yjglj/2021-00004
发布日期
2021-01-11
发布机构
县应急局
文号
无
文件分类
市场监管、安全生产监管
所属机构
县应急管理局

阳新县鑫晟矿业有限公司4˙28一般冒顶片帮事故调查报告

2020年4月28日下午13时左右，阳新鑫晟矿业有限公司帽山铜鉬钨矿+50m中段23线采场排险作业时发生一起冒顶片帮事故,致1人死亡,直接经济损失135万元。

阳新县鑫晟矿业有限公司4·28一般冒顶片帮事故...

接到事故报告后，县委、县政府、白沙镇政府和县应急局有关领导高度重视，第一时间协助指导企业救援工作。县委常委、常务副县长华黄河同志作出批示:要迅速成立调查组，展开事故调查，黄石市安委办对该起事故挂牌督办。事故企业要迅速处理善后工作，认真吸取事故教训，举一反三，全面开展隐患排查治理行动。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）规定，县政府成立了由县委常委、常务副县长华黄河任组长，县政府党组成员程风华为常务副组长，县政府办副主任王义华、县应急管理局局长明正良、县纪委常委、监委委员明金华为副组长，县应急管理局、纪委监委、公安局、总工会等有关部门负责同志为成员的事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组邀请县人民检察院派员参加，并聘请县安全技术学会对事故现场进行了相关勘察和技术鉴定。

事故调查组遵照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、专家分析论证、查明了事故发生的经过、原因，人员伤亡和财产损失情况，认定了事故性质和责任，对事故责任单位和责任人员提出了处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。

一、事故发生单位情况：

阳新县鑫晟矿业有限公司（以下简称“鑫晟矿业”）位于阳新县白沙镇潘桥阮家湾，2005年5月23日成立，统一社会信用代码：91420222773921901H，法人代表：刘合胜，主要负责人：许守铜，经济类型：有限责任公司（责任人投资或控股），营业期限：长期，经营范围：铜、鉬、钨、硫矿石加工，洗选、销售;有色金属及其工业产品购销。采矿许可证C4200020101132100804 59，开采方式地下开采，开采矿种铜、鉬、钨。开采规模10.00万吨/年，开采深度200M至-200M，有效期限2017年12月25日至2020年12月25日。安全生产许可证：（鄂）FM安许可证字（2019）020477号，许可范围铜、鉬、钨矿地下开采，有效期限2019年7月24日至2022年7月23日。公司下设有坑采车间、选矿车间、技术科、安环科、财务科和供销科。员工人数116人（安全管理人员19人，初级工程技术职称10人），公司法人和主要负责人及安全生产分管负责人，特种作业人员均持有安全管理资格证和特种作业证。该公司于2020年3月22日向有关部门申请复工复产，2020年3月24日批准通过。

二、事故发生经过、应急救援、事故报告、善后处理及人员伤亡等相关情况

（一）事故发生经过

4月28日早上7时20分，带班副矿长王启军在井口调度室组织召开班前会，布置了工作任务和安全注意事项。7:40职工准备下井，根据带班副矿长的分工安排，排险工刘恒明、黄朝刚在+50m中段巷道、出矿口、作业点排险，加固了人行井铁梯，大约11点就完成了工作任务，刘恒明认为坐等下班会被管理人员责备，23线采场也在公司七月份采掘计划中，不如现在有空提前把工作做了，就没有听从黄朝刚说23线采场久未作业，且环境不熟不宜进入的建议。当走到天井口向东6m处时，黄朝刚跟在刘恒明身后3m处负责照明，刘恒明选用2m长的撬杠刚接触一块有裂缝的块石，缝隙连接处的后方一块大约100斤的浮石突然掉落，砸在刘恒明前出的左脚背，刘恒明当时就向左侧倒下，安全帽把鼻梁处磕破。黄朝刚急忙搬开砸中的浮石，脱掉刘恒明的安全帽，并用靴袜带绑住小腿部位。

（二）应急救援情况

黄朝刚急忙到+50m中段平巷找带班副矿长王启军，王启军知道情况后立即赶到+50m中段车场与地面调度室打了求救电话，10分钟后，车间副主任石先雄、许守学到达救援现场，立即将受伤的刘恒明背到+50m停车场，正好碰上运输工、铲运工李先贵、张成为、王新、马先胜，合力把伤员抬进筒车，13：40左右运至地面，15:05分由公司专车送达黄石矿务局医院，于15:50分抢救无效身亡，黄石矿务局医院诊断为失血性休克死亡。

(三）事故报告情况

13点10分左右， 向县应急管理局和相关部门报告了人员受伤和救援情况。

17时55分左右，县应急局接白沙镇书面报告，即时呈报给市应急局、县委办、县政府，并抄送县纪委、政法委、检察院、公安、工会等部门。

（四）人员伤亡及善后工作情况

本次事故造成1人死亡。死者：刘恒明，身份证号4202**********55，湖北省阳新县白沙镇枫树下老屋组。

事故发生后，白沙镇政府、阳新县应急管理局督促鑫晟矿业公司妥善处理善后事宜，5月1日，死者家属与事故单位签订了调解协议书，一次性赔付工亡补助金额135万元。

三、事故原因、性质

（一）直接原因

刘恒明擅自进入+50m中段23线采场，没有执行先外后内的敲帮问顶操作规程，其从目及有裂缝处撬毛，致使顶板块石坠落，砸中左脚背，导致事故发生。

（二）管理原因

1、作业面安全方面存在隐患。一是过去回采工作面采、放矿比例不合理。应每采一层按比例三分之一放矿，保持工作面垂高空间2m《金属非金属矿山安全规程》6.2.2.4,可现场工作面垂直空间达到3.5m。二是除了天井底部有一盏照明灯外，其他三面都很暗淡，现场完全依赖排险者自带的两盏矿灯照明，明显照明不足，对顶部岩石的脱落松动不能很好观察。三是为井下作业人员安全设备准备不足，地面监控室如能发现违规作业，就能及时阻止。

2、排险工安全意识淡薄。一是工作面垂直空间高度达到3.5m，事故遇难者刘恒明选用2m的撬毛杠加上自身高度也只有3.7m左右，当人举起撬毛杠排险的仰角接近80度，所以当浮石掉落时距离人员太近。 二是明显违反该公司内部《井下安全管理制度》严禁站在浮石正下方撬毛、严禁照明不充足时作业。三是没遵照公司班前会工作安排，在助手劝阻无效的情况下擅自进入久未作业，且环境不熟的采场作业。

3、安全教育培训和应急救援设备不到位。一是鑫晟公司没有严格落实三级安全教育培训相关规定，以会议代替培训，针对性不强，效果不佳；二是教育培训考核把关不严、作业规程遵守不到位；三是应急救援设备投入不足，死者刘恒明的受伤部位是左脚背处，应该在短时间内不足丧命，从事故发生至送达医院用时较长，企业没有配备必要的急救设备，致使失血过多休克死亡。这些情况充分说明，企业开展应急演练不够，应急救援能力不足。

4、安全巡查不及时。一是阳新县应急管理局基础股、县技术学会驻矿安全员巡查不及时，未及时发现企业安全管理制度落实情况、人员培训、考核不到位等问题隐患，未及时督促企业整改。 二是白沙镇政府监管责任落实不力，安全管理制度落实情况和对员工培训考核等存在的问题失察。

（三）事故性质

经事故调查组调查认定，鑫晟矿业4˙28一般冒顶片帮事故是一起生产安全责任事故。

四、对事故责任单位、责任人员的责任认定及处理建议

（一）建议免予责任追究的人员

刘恒明，男，阳新县鑫晟矿业有限公司撬毛工。安全意识淡薄，鑫晟矿业公司2020年生产计划在七月份开始对+50m23线采场采矿，刘恒明没有遵照带班领导班前会的安排擅自进入该采场。没有执行先外后内的敲帮问顶操作规程和井下安全管理制度，在照明不足时作业，站在浮石正下方撬毛排险。对事故发生负直接责任。鉴于他在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）建议鑫晟矿业有限公司处理人员

1、黄朝刚，男，47岁，阳新县鑫晟矿业有限公司撬毛工，跟随刘恒明进入久未作业、照明不足的工作面，劝阻不力，未履行互相保护职责。对事故发生负有责任。建议鑫晟矿业公司依据内部管理制度规定予以处理。

2、石先凡，男，54岁，鑫晟矿业公司安环科长。对员工安全教育培训不到位，考核不严谨，安全管理制度落实不到位，危险作业发现不及时。对事故发生负有直接管理责任，建议鑫晟矿业公司依据内部管理制度规定予以严肃处理。

3、王启军，男，56岁，鑫晟矿业公司事故当天带班副矿长，安全管理不到位，对井下作业员工监管失察，致使排险工人擅自进入危险作业区域，对事故发生负有一定的管理责任 ，建议鑫晟矿业公司依据内部管理制度规定予以严肃处理。

4、赵利生，男，57岁，鑫晟矿业公司安全生产副总。主管全矿安全生产工作，对《井下安全生产管理制度》落实不严，对员工三级培训不到位，对员工培训考核抓的不严。 对事故发生负有重要责任，建议鑫晟矿业公司依据内部管理制度规定予以严肃处理。

（三）建议给予行政处罚的责任单位和个人

1、阳新县鑫晟矿业有限公司。该公司安全生产管理松弛，《井下安全管理制度》执行不严，教育培训针对性不强，应急救援演练不到位。未及时发现并阻止作业人员进入，对事故发生负有主体责任。建议阳新县应急管理局依法给予行政处罚。

2、许守铜，男，鑫晟矿业公司负责人。未依法认真履行企业主要负责人安全管理职责，对本单位安全培训、制度落实、应急演练、隐患排查等方面存在的问题失察，对公司安全管理松弛问题失管，对事故发生负有主要领导责任。建议阳新县应急管理局依法给予行政处罚。

（四）建议给予相关人员追责的建议

1、费世达，男，56岁，阳新县安全技术学会驻矿安全员，负责鑫晟矿业公司安全监管工作。履行职责不到位，对派驻矿山的安全隐患、生产教育培训、现场监管不力。对事故发生负有监管责任。建议阳新县技术学会根据学会安全管理规定予以处理。

2、梁师军，男，42岁，中共党员，阳新县应急管理局基础股负责人，主要负责井工矿山的安全生产监管工作，对安全生产监管不细致，对事故负有领导责任，责成其向阳新县应急管理局书面检查。

3、刘元泉，男，53岁，中共党员，阳新县白沙镇经委办主任，主要分管安全生产工作，对辖区安全生产管理工作督查指导不力，对事故负领导责任，建议白沙镇党委对其诫勉谈话。

4、陈思迪，男，51岁，中共党员，阳新县白沙镇副镇长，主要分管安全生产工作，对辖区安全生产管理工作督查指导不力，对事故发生负领导责任，责令其向白沙镇党委作出书面检查。

（五）对相关政府部门的追责建议

阳新县白沙镇政府,落实属地管理责任不到位，督查指导阳新县鑫晟矿业有限公司落实安全生产主体责任不力，责令白沙镇人民政府向阳新县人民政府作出书面检查。

五、整改措施及建议

（一）狠抓安全管理、强化责任意识。鑫晟矿业公司要深刻汲取事故教训，狠抓安全管理，班前会内容和井下作业面要实时全程音、视频记录，并对井下工作人员实时定位。严格执行各项安全管理制度，严禁擅自上岗。坚决杜绝“三违”，避免事故发生。

（二）认真开展隐患排查、落实主体责任。鑫晟矿业公司要组织相关安全技术人员认真开展隐患排查治理行动，必要时可以外聘相关专家或委托专业机构开展全面安全检查。对目前没有采掘计划的采场、巷道、溜斗该封闭的要封闭，加强管理，做到有计划、有安排的进行维护和采掘作业，不可擅自进入。

（三）加强安全教育培训、提高职工“三不伤害”能力。鑫晟矿业公司要认真吸取4·28冒顶片帮事故教训，严格落实安全生产教育培训相关法律法规，全面开展事故警示教育， 确保职工学会、牢记、能应对。

（四）强化应急救援演练、提高应变处置能力。鑫晟矿业公司要认真根据应急救援预案组织演练，在危险的工作面备好急救设备和加强安全设施，全部员工应熟练掌握急救设备的使用，提高遇险应急处置能力及救援能力。

（五）加强安全监管、严格执法。阳新县应急管理局、白沙镇政府等相关部门要加强矿山企业安全监管，严格落实责任，督促企业抓实安全风险分级管控机制和隐患排查治理双重预防机制，县安全技术学会驻矿安全员要根据工作环境、性质适时调整安全检查的频次，及时发现并消除各类隐患，坚持依法监管，严格执法，减少生产安全事故的发生。

阳新县鑫晟矿业有限公司4·28一般冒顶片帮事故调查组

2020年5月28日

扫一扫在手机上查看当前页面