附件 1:

哈密市伊吾县宁夏天弘益建设工程有限公司“10·30”机械伤害事故调查报告

伊吾县人民政府“10·30”机械伤害事故调查组

2026 年 2 月 20 日

目　录

一、 基本情况 1
（一）事故发生单位及相关单位的基本情况 1
（二）项目基本情况 4
（三）事故发生前生产经营情况 4
（四）事故发生经过 5
（五）事故现场情况 5
（六）人员伤亡和直接经济损失情况 ..... - 6 -
二、 事故接报及应急救援情况 ..... - 6 -
（一） 事故信息接报情况 ..... - 6 -
（二） 事故现场应急处置情况 ..... - 7 -
（三） 医疗救治和善后情况 ..... - 7 -
（四） 事故应急处置评估 ..... - 7 -
三、 事故原因和性质分析 ..... - 7 -
（一）直接原因分析 ..... - 8 -
（二）间接原因分析 ..... - 8 -
四、事故责任的认定及对事故责任者的处理建议 ... - 10 -
（一）对企业相关责任人的行政处罚 ..... - 10 -
（二）对事故责任单位的处理建议 ..... - 11 -
（三）建议移送公安机关调查责任人员 ..... - 12 -
五、事故主要教训 ..... - 13 -
六、事故防范和整改措施 ..... - 13 -

2025年10月30日17时50分许，新疆银通物流厂区4号储煤仓东南角发生铲车载人机械伤害事故，造成一人死亡，一人受伤。直接经济损失155.3万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《新疆维吾尔自治区生产安全事故报告和调查处理实施办法》（新疆维吾尔自治区人民政府令第196号）等法律、法规，伊吾县人民政府成立了由县委常委、政府副县长为组长，县住建局、县应急管理局、工业园区、公安局、交通局、农业农村局、人社局、总工会、纪委监委、检察院10家单位组成的伊吾县宁夏天弘益建设工程有限公司“10·30”机械伤害事故调查组（以下简称调查组）。调查组严格按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、询问事故相关人员，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故的性质，提出了对事故责任人、责任单位的处理意见和防范同类事故发生的安全措施。

经调查认定，伊吾县宁夏天弘益建设工程有限公司“10·30”机械伤害事故是一起因违章指挥、违章操作造成的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故发生单位及相关单位的基本情况

1．新疆银通物流有限公司为项目**建设单位**，成立于2022年9月19日，注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河

区）玄武湖路999号乌鲁木齐经开万达广场17栋2单元商务公寓1813室，法定代表人：王峰，注册资本：500万元，经营范围：（许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；普通机械设备安装服务；煤炭及制品销售；合成材料销售；电线、电缆经营；石油制品销售（不含危险化学品）；石棉水泥制品销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；水泥制品销售；生态环境材料销售；农业机械销售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。该公司设置安全生产负责人1名。

2. 陕西华升永铭建设工程有限公司（以下简称”华升永铭建设公司“）为银通物流烟淖路交通周转站项目**施工总承包单位**，成立于2022年8月12日，法定代表人张小静，注册资本叁仟万元人民币，企业地址：陕西西安市未央区北二环金泰财富中心A座120310座。经营范围：一般项目：对外承包工程；园林绿化工程施工；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；金属门窗工程施工；普通机械设备安装服务；工程管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；工程造价咨询业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业

执照依法自主开展经营活动）许可项目；建设工程施工；地质灾害治理工程施工；文物保护工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；施工专业作业；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；住宅室内装饰装修；道路货运运输（不含危险货物）；水利工程建设监理；建设工程监理；公路工程监理；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。该公司项目部设置经营部经理1名，安全员1名。

3. 中鸿亿博集团有限公司（以下简称”中鸿亿博公司“）为项目**监理单位**，成立于2020年4月3日，法定代表人为何涌泉，注册资本金10000万元人民币，企业地址：成都市武侯区武侯大道顺江段77号2栋6楼12号。公司类型：其他有限责任公司，经营范围：工程监理综合资质。该公司项目部设置项目总监1名。

4. 宁夏天弘益建设工程有限公司（以下简称“宁夏天弘益公司）为储煤场**钢结构专业分包单位**，成立于2023年11月24日，法定代表人张永峰，注册资本伍佰万元整，注册地址：宁夏回族自治区平罗县西环路西侧纬一路北侧宁夏天弘益智能科技有限公司203号。经营范围：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；路基路面养护作业；住宅室内装饰装修；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；道路货物运输（不含危险货物）；电气安装服务，（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

一般项目：对外承包工程；金属结构制造；园林绿化工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工；体育场地设施工程施工；建筑物清洁服务；房屋拆迁服务；劳务服务（不含劳务派遣）工程管理服务；普通机械设备安装服务；住宅水电安装维护服务；环境卫生公共设施安装服务；家政服务；装卸搬运；建筑工程机械与设备租赁；通用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；金属材料销售；门窗销售；五金产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展营业活动）

（二）项目基本情况

新疆银通物流有限公司烟淖路交通周转站建设项目(储煤场工程)位于哈密市伊吾县淖毛湖镇南部工业园区，建设规模为总建筑面积52567.79㎡，其中新建1栋办公综合楼建筑面积1505.32平方米；4个堆场建筑面积50624.64平方米；泵房建筑面积437.83平方米；配套道路、硬化、绿化、大门、厂区围栏、防尘网等基础设施。项目建设单位为新疆银通物流有限公司，项目总承包单位陕西华升永铭建设工程有限公司，监理单位为中鸿亿博集团有限公司，钢结构专业分包单位为宁夏天弘宜建设工程有限公司。

（三）事故发生前生产经营情况

2024年9月，新疆银通物流有限公司与陕西华升永铭建设公司签订了《新疆银通物流有限公司烟淖路交通周转站建设项目施工合同》，2024年9月新疆银通物流有限公司与中鸿亿博公

司签订了《监理合同》，2024 年 10 月 10 日新疆银通物流有限公司与宁夏天弘益公司签订了《钢结构工程承包合同》。2025 年 7 月 29 日陕西华升永铭建设公司向新疆银通物流有限公司提交完成 1#-4#储煤仓完工报告，申请退场，新疆银通物流公司同意退场，未见施工单位竣工报告。

（四）事故发生经过

2025 年 10 月 30 日 17 时 40 分左右，宁夏天弘益公司电焊工张永岐安排宁夏天弘益公司铲车司机徐赞军开铲车载宁夏天弘益公司王涛和宁夏天弘益公司王永军，对 4 号储煤仓门右侧进行封堵。

17 时 55 分左右，王涛和王永军需封堵下一个墙体位置，要求徐赞军挪动车辆。

17 时 56 分，徐赞军上铲车，准备发动车辆时，因操作失误铲斗突然翻转，王涛和王永军被挤压在混凝土墙体上，随后徐赞军听到有人呼喊后紧急启动铲车，向后倒车，倒车完成后落铲，王涛和王永军在铲斗内。

（五）事故现场情况

经现场勘察，现场涉事设备装载机 1 台（品牌：徐工 XC968，型号 XC968，整备质量 20875g，出厂日期 2024 年，设备编号：YG078000053073），车头朝向墙体，前部配有平铲斗（无齿），铲斗落地，距离墙体 2.5 米，斗内部有混凝土约 0.3 吨，周边掉落 2 把铁锹，混凝土墙体与彩钢板接缝处高约 3.2 米，墙面无损

坏。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.事故造成的人员伤亡：事故造成1人死亡，1人受伤。

2.事故直接经济损失

事故发生后救治和善后费用及财产损失费用统计如下:

医院救治费0.5万元人民币;

死亡赔偿费145万元人民币;

丧葬费及抚恤金5万元人民币;

受伤补偿费4.8万元。

合计损失155.3万元人民币。

二、事故接报及应急救援情况

（一）事故信息接报情况

2025年10月30日17时57分许，现场人员张永岐通过电话将事故情况汇报给宁夏天弘益公司负责人张永峰。银通物流公司负责人王峰同时接到信息，赶往现场。

18时05分，张永峰，王峰抵达现场查看事故情况，王峰向伊吾县住房和城乡建设局党组书记报告了现场情况。同时向伊吾县工业园区管委会副主任报告现场情况。

18时08分，伊吾县住房和城乡建设局党组书记向政府副县长、淖毛湖镇党委书记报告现场情况，政府副县长、淖毛湖镇党委书记要求对现场进一步核实清楚，及时向县委办、政府办报告，并安排相关人员一同赶赴事发现场。

18时25分，伊吾县住房和城乡建设局党组书记向县委、县政府主要领导汇报事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

2025 年 10 月 30 日 18 时 00 分许，现场人员张永岐拨打 120 急救电话。

18 时 03 分，120 救护车从淖毛湖镇医院出发。

18 时 30 分许，120 救护车抵达现场，进行抢救。

18 时 46 分许，淖毛湖镇卫生院宣布王涛临床死亡。

（三）医疗救治和善后情况

10 月 30 日王永军轻伤救治，18 时 46 分许王涛经淖毛湖镇卫生院抢救无效死亡，当晚企业已告知家属并进行安抚，11 月 1 日与家属会面并开展善后工作，11 月 4 日上午宁夏天弘益公司与死者家属签订赔偿协议，偿付死者家属抚恤金 145 万元，11 月 6 日，家属将死者运回宁夏石嘴山进行安葬。

（四）事故应急处置评估

发生事故后银通物流公司相关负责人及时到达现场组织救援，及时通知 120 前往救治，但因路途较远（相距 30 余公里），王涛（死者）未能在第一时间及时得到救治。事故信息上报时间为 18 时 05 分许。地方政府及卫健、公安、发改、住建、应急等部门接报事故信息后，能够及时开展救援和善后处置工作，事故现场管控到位，各部门之间信息共享较为顺畅，事故善后工作开展有序有力。

三、事故原因和性质分析

通过相关单位对事故现场勘验、档案查阅和事故相关人员的调查询问，综合分析，此次事故发生的原因如下：

（一）直接原因分析

宁夏天弘益建设工程有限公司张永崎违章指挥徐赞军使用铲车载人违章高处作业[1]，铲斗失稳向前翻转，不慎将王涛（死者）挤压在坚硬的墙面上，导致头部受到挤压性机械伤害，救治无效死亡，王永军轻伤救治。

（二）间接原因分析

1.防护现场装置缺陷。铲斗其与货叉架的连接方式、底部的光滑表面以及缺乏有效的防坠落、防翻转保护结构，使其在举升过程中极易因人员移动或设备微动而失去平衡，发生倾翻。无安全防护装置：作业位置安全带挂点、防护栏杆等防止人员坠落和挤压的设施未设置。铲斗内装有混凝土，同时又载人，容易导致铲斗重心不稳，操控性能大幅下降，均是引发此次事故的原因。

2.安全风险分析不全面[2]**。一是**安全责任制不落实：新疆银通物流有限公司安全生产主体责任严重缺失。未见该公司风险管控清单，安全职责不完善，各级人员对安全职责模糊，未能形成“不安全、不生产”的底线思维。**二是**宁夏天弘益公司安全教育培训严重不足，安全教育仅靠口头对作业人员进行叮嘱[3]，对从

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本 单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加 强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员 的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治 理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。平台经济等新兴行业、领域的生 产经营单位应当根据本行业、领域的特点，建立健全并落实全员安全生产责任制，加强从业人员安全生产教育和 培训，履行本法和其他法律、法规规定的有关安全生产义务。

[3] 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证 从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能， 了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生

业人员（包括管理人员和操作工）的安全教育培训不到位，导致其缺乏最基本的安全意识和风险辨识能力，不清楚违章行为带来的严重后果。**三是**现场安全监督缺失，作业现场缺乏有效的安全监护和管理。对于“使用设备举升人员”这类如此明显的、长期的违章行为，未有安全管理人员进行制止和纠正。

3.隐患排查管理不规范[4]**。**新疆银通物流有限公司和宁夏天弘益有限公司均未建立隐患排查治理清单，未明确隐患排查内容、人员和频次等内容，日常安全检查趋于形式。

4.安全管理人员不足，现场安全管理缺失。一是现场装载机作业区域，未设置明显的安全警示标识和装载机操作规程牌[5]；**二是**在事故发生前宁夏天弘益有限公司现场无安全员[6]；**三是**宁夏天弘益有限公司无铲车等特种设备的安全操作规程，更不存在向铲车司机徐赞军进行技术交底的行为[7]。

产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险 分级采取相应的管控措施。 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除 事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业 人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工 代表大会报告。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全 生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故 应急措施。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应 急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵 守和安全措施的落实。

[7]《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第 393 号）第二十七条建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

5.大型机械设备管理不规范[8]。该事故装载机属于新疆银通物流有限公司，该公司对特种设备未经报备进入作业现场作业，存在现场管理不到位的情况。

6.安全操作规程和岗位责任缺失。一是宁夏天弘益公司无安全操作规程；二是宁夏天弘益公司无安全生产岗位责任制，及各岗位安全生产责任制。

7.人员资质与违章作业指挥。作业人员未使用专用高空作业平台或搭设合格脚手架。现场负责人张永岐存在明确的违章指挥行为。铲车驾驶员徐赞军行驶证过期违章作业。

8.应急预案管理不规范。一是新疆银通物流有限公司未编制生产安全生产事故应急预案；**二是**宁夏天弘益公司未开展安全生产事故应急救援演练。

四、事故责任的认定及对事故责任者的处理建议

（一）对企业相关责任人的行政处罚

（1）张永峰，宁夏天弘益公司法人代表，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第三项和第五项[9]规定，未依法履行安全生产管理职责，未组织编制并实施本

---

[8]《中华人民共和国安全生产法》第三十七条：生产经营单位使用的危险物品的容器、运输工具，以及涉及人 身安全、危险性较大的海洋石油开采特种设备和矿山井下特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经具有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。检测、 检验机构对检测、检验结果负责。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设。

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，

单位安全生产规章制度、操作规程，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未组织落实隐患排查治理，对事故发生负有主要领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[10]的规定，建议由伊吾县应急管理局依法依规进行处理。

（2）王峰，新疆银通物流有限公司法人代表（兼安全负责人）违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第三项和第五项规定，未依法履行安全生产管理职责，未建立健全安全生产责任制度，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未组织落实隐患排查治理，对事故发生负有主要领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定，建议由伊吾县应急管理局依法依规进行处理。

（二）对事故责任单位的处理建议

1.新疆银通物流有限公司。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款、第二款[11]的规定，未按照要求落实风险分级管控制度，风险分析不全面，缺少物料转运风险分析；未建立健全隐患排查治理制度，未建立隐患排查治理清单。对事故发生负有一定

及时消除生产安全事故隐患；

[10]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[11]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条　生产经营单位应当建立安全风险分级管控度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

管理责任，依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第一款第二项[12]的规定，建议由伊吾县应急管理局依法依规处理。

2.宁夏天弘益有限公司。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款和第二款，第二十二条第一款[13]、第二十八条第一款[14]，未按照要求落实风险分级管控制度，未建立安全风险分级管控清单；未建立健全隐患排查治理制度，未建立隐患排查治理清单；未建立健全全员安全生产岗位责任制，安全生产岗位责任制缺少班组长、各岗位（如安装工）安全生产责任制；未组织开展员工三级安全教育，仅依靠口头叮嘱安全。对事故发生负有主要责任，依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第一款第二项的规定，建议由伊吾县应急管理局依法依规处理。

（三）建议移送公安机关调查责任人员

（1）张永岐，事故发生现场指挥，张永崎违章指挥徐赞军使用铲车载人违章高处作业，铲斗失稳向前翻转，不慎将王涛挤压在坚硬的墙面上，导致头部受到挤压性机械伤害，救治无效死亡，王永军轻伤救治。对事故负有直接责任，涉嫌违反《中华人民共和

[12]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第一款第二项：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万以下直接经济损失的，处50万以上70万以下的罚款。

[13]《中华人民共和国安全生产法》第二十二条　生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

[14]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

国刑法》第一百三十四条之一[15]的规定，有重大责任事故罪情节，建议由事故调查组移交公安机关调查。

（2）徐赞军，涉事装载机操作员，使用铲车载人违章高处作业，铲斗失稳向前翻转，不慎将王涛（死者）挤压在坚硬的墙面上，导致头部受到挤压性机械伤害，救治无效死亡，王永军轻伤救治。对事故负有直接操作责任，涉嫌违反《中华人民共和国刑法》第一百三十四条之一的规定，有重大责任事故罪情节，建议由事故调查组移交公安机关调查。

五、事故主要教训

一是安全管理不可有充耳不闻，对分包单位、现场作业细节（如机械移动、交叉作业）的管理松懈，安全操作规程、岗位责任制不健全，易形成安全漏洞。**二是**风险分析不全面，风险辨识未覆盖“全场景”，仅关注高风险环节（如高空吊装、集电线路架线等作业），忽视物料转运、机械盲区等“低频率高后果”场景，易因小失大。

六、事故防范和整改措施

（一）切实强化安全生产主体责任落实。新疆银通物流公司、宁夏天弘益公司要牢固树立“生命至上，安全发展”理念，深入剖析、

---

[15]《中华人民共和国刑法》第一百三十四条之一　在生产、作业中违反有关安全管理的规定，有下列情形之一，具有发生重大伤亡事故或者其他严重后果的现实危险的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制：

（一）关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息的；

（二）因存在重大事故隐患被依法责令停产停业、停止施工、停止使用有关设备、设施、场所或者立即采取排除危险的整改措施，而拒不执行的；

（三）涉及安全生产的事项未经依法批准或者许可，擅自从事矿山开采、金属冶炼、建筑施工，以及危险物品生产、经营、储存等高度危险的生产作业活动的。

深刻反思本起事故所暴露出的问题，严格落实安全生产主体责任。建设单位要建立全链条安全责任体系，进一步明确总包、劳务分包的具体职责，签订责任书并定期考核。工程总承包单位要全面加强工程项目安全管理，对危险性较大的项目工程要严格专项施工方案审批把关；要加强作业现场安全管理，严格履行专项施工方案审查及报批程序，积极主动妥善做好伤亡人员善后工作。新疆银通物流公司要尽快委托监理单位对项目进行全流程监督，要覆盖所有关键作业环节，对发现的问题建立台账，跟踪整改至闭环。

（二）加强企业安全生产教育培训。新疆银通物流公司、宁夏天弘益公司要结合各自岗位工作实际、工程进度，及时跟进制定培训计划，采取案例警示、岗位告知等形式，深入细致地从管理人员到一线从业人员，全方位、多角度地开展培训，切实消除因培训不到位而导致“三违”现象出现。施工单位要加强员工和外来作业人员日常安全教育培训，有针对性地开展岗位专项安全培训教育，确保作业人员熟悉操作规程，掌握岗位风险，掌握应急处置措施，全面提升作业人员安全防范意识。

（三）深入开展隐患排查治理。新疆银通物流公司、宁夏天弘益公司要以此次事故为警醒，完善风险与隐患管理机制，全面开展风险辨识，针对物料转运、机械作业盲区、交叉作业等场景补充风险分析，更新风险管控清单，深入排查整治安全隐患。新疆银通物流公司和宁夏天弘益公司要立即建立隐患排查治理清单，定期对作业区域、设备状态、人员操作等进行排查，明确整改责任人及期

限。宁夏天弘益公司立即建立完善装载机司机等岗位的安全操作规程和安全生产责任制，明确操作标准和责任边界，强化安全技术交底。

（四）加强应急救援体系建设。新疆银通物流公司要按照要求进一步完善应急预案及应急物资清单，宁夏天弘益公司要制定应急救援预案并定期组织演练，提升事故处置能力。

（五）加强行业主管与属地管理相结合。要认真贯彻落实县委、县政府关于安全生产的决策部署，明确行业部门监管责任，要充分认识当前伊吾县经济快速发展形势的复杂性，进一步强化行业监管责任，建立健全信息互通、联席会议、联合执法等机制，形成监管合力，实现对盲区的全覆盖治理。切实督促落实企业主体责任。要深刻吸取事故教训，举一反三，标本兼治，牢固树立安全发展理念，不断夯实安全生产工作基础，研究制定相应的政策措施，增强安全监管力量，有效控制和化解安全生产风险，切实防范事故发生。组织全县开展安全生产警示教育大会，学习习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神。