沿滩王井胜元沙石厂“4·16”一般其他伤害事故调查报告

2024年4月16日17时20分许，在沿滩区王井镇胜元沙石厂内发生一起一般其他伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约95万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）规定，经自贡市沿滩区人民政府决定，成立沿滩王井胜元沙石厂“4·16”一般其他伤害事故调查组（以下简称调查组）。调查组由区应急管理局牵头、区科技和经信局、区总工会、自贡市公安局沿滩分局、王井镇人民政府等单位组成。同时邀请区检察院参加事故调查、区纪委监委介入事故调查。调查组下设技术组、管理组、综合组。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任。对有关责任人员及责任单位提出了处理建议，并针对此次事故提出了防范措施建议。

经调查认定，沿滩王井胜元沙石厂“4·16”一般其他伤害事故是一起因作业人员安全意识淡薄、作业现场管理混乱、安全管理不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

沿滩区王井镇胜元沙石厂，事故发生单位，统一社会信用代码92510311MA622Y8Mxx；类型：个体工商户；注册地址：四川省自贡市沿滩区王井镇黄桷村一组；经营者：何某；注册资本：500万元；成立日期：2018年4月27日；营业期限：2018年4月27日至无固定期限；登记机关：自贡市沿滩区市场监督管理局；核准日期：2019年2月28日。经营范围：加工销售：河沙、元石、水泥制品、稳定土、房屋装修工程、园林工程、普通货运、土石方工程、施工劳务作业、机电设备安装工程、装饰材料（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）事故现场概况

事故发生地点为沿滩区王井镇胜元沙石厂内，位于四川省自贡市沿滩区王井镇黄桷村一组，事发位置位于生产车间破碎岗位的料仓底部料堆处；事发时，料仓底部堆叠有混凝土块。



沿滩王井胜元沙石厂“4·16”一般其他伤害事故现场照片

（三）合同签订情况

2024年2月28日，死者陈某林与沿滩区王井镇胜元沙石厂签订劳动合同，合同期限为2024年2月28日至2025年2月28日，工资4500元/月。

二、事故发生经过及事故救援和善后情况

（一）事故发生经过

2024年4月16日16时许，陈某林在经营者何某的安排下与工友李某、但某书、余某良一起维护料仓挡板防护栏，陈某林负责搬东西、递材料等辅助工作。17时20分许，工作完成后，李某、余某良、但某书先行离开，陈某林跟在但某书后面，但某书听到陈某林叫了一声，回头看到陈某林滚落到料仓底部堆满混凝土块的料堆上，腿在流血，陈某林当时处于清醒状态。

（二）应急处置情况

陈某林跌倒受伤后，但某书给陈某林采取了用布带止血的措

施，在厂房门口的厂长何某伦拨打了120急救电话，由于120急救车需要较长时间才能到达现场，何某伦组织厂内工人用私家车将陈某林送医治疗，约30分钟后将陈某林送到了沿滩区人民医院，沿滩区人民医院对陈某林进行了“暂予以扎止血，吸氧，复方氯化钠500ml扩容，监测生命体征，观察病情变化”处置。19时25分，陈某林通过120急救车被转院至四川省自贡市第四人民医院进行治疗，入院诊断为“1.失血性休克2.左股骨开放性骨折：血管损伤？”22时30分至23时50分，由四川省自贡市第四人民医院脊柱及创伤外科在全麻下为陈某林行“左股骨开放性骨折清创探查+骨折复位外固定支架固定术”手术，术中见“左腹股沟区长约15cm不规则伤口，创缘不整齐，深及肌层，股直肌、股内侧肌、股内收肌群部分断裂，伤口严重污染，股骨上段开放性粉碎性骨折，明显位移，骨折周围软组织水肿；探查见股血管损伤”。2024年4月17日0时30分至2时0分，由四川省自贡市第四人民医院小儿血管外科行“左下肢动脉造影”，术中见“左侧股浅动脉中段不显影，远端显影尚可”。2时0分，陈某林突发室颤，四川省自贡市第四人民医院随即对陈某林采取胸外心脏按压等抢救措施。6时11分，陈某林抢救无效宣布临床死亡，死亡原因为“创伤失血性休克”。

（三）应急处置评估

事故发生后，现场人员第一时间组织对陈某林采取应急处置

措施。从其受伤至被送往沿滩区人民医院接受救治，间隔约40分钟，未出现明显贻误事故抢救情况。

（四）事故报告情况

事故发生后，现场从业人员及单位负责人均未向负有安全生产监督管理责任部门报告。死者陈某林家属冯某于4月17日5时43分向自贡市公安局沿滩区分局邓关派出所报警；5时57分，自贡市公安局沿滩区分局邓关派出所民警出具了接（报）处警登记表，接警内容为“在王井镇有一起纠纷”，处警人员接警时距事故发生时已有12个小时左右，因此处警意见为“建议作纠纷警情”。

截至2025年12月17日自贡市沿滩区应急管理局核实事故情况时，沿滩区王井镇胜元沙石厂仍未向王井镇人民政府、沿滩区科技和经济信息化局、沿滩区应急管理局等负有安全生产监督管理责任的有关单位报告该起事故情况。

（五）善后处理情况

事故发生后，沿滩区王井镇胜元沙石厂积极救助伤者，第一时间将伤者送医，在其死亡后积极安抚死者家属。2024年4月19日，沿滩区王井镇胜元沙石厂与死者家属签订了赔偿协议，约定赔偿90万元，当日支付30万元，经与家属协商后，该厂于2024年11月28日完成最后一笔赔偿的支付。事故未造成更大的社会影响。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

（一）伤亡情况：1人死亡。

姓名	性别	年龄	身份证号码	伤亡情况	接受安全教育情况
陈某林	男	51岁	51030419721214xxxx	死亡	三级安全教育

（二）直接经济损失：约95万元。

四、事故原因分析

（一）直接原因

陈某林，安全意识淡薄，在检维修现场安全通道不畅、混凝土块堆放混乱的情况下，未注意观察地面状况，未采取必要的安全措施，不慎跌倒在尖利的混凝土块上，致左大腿部受伤，后因创伤失血性休克死亡。

（二）间接原因

沿滩区王井镇胜元沙石厂。安全生产主体责任落实不到位。作业现场安全管理缺失，未设置保证员工安全检修的通道，混凝土块堆放混乱，现场管理人员未及时制止工人的冒险行为，未能及时发现并消除作业环境中的安全隐患；未能保证安全生产所必需的资金投入，未及时整改现场混凝土块堆放混乱的问题；规章制度与生产实际不符，制定的《企业安全生产责任制》《安全教育培训制度》《安全生产责任制度》《特种作业人员管理制度》《安全教育培训管理制度》《企业安全生产应急救援预案》等规章制度和操作规程缺乏针对性和可操作性，与实际生产情况脱节；安全教育培训不到位，未有效实施本单

位安全生产教育和培训，从业人员缺乏必要的安全生产基本常识和岗位操作技能，事故预防及应急处理能力不足；风险辨识和隐患排查治理缺失，未严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。厂区内料仓原设计堆放鹅卵石，后因原材料短缺临时改为混凝土块，在原材料改变后未及时辨识新的风险（存在尖利的混凝土块），未采取有效管控措施。

五、相关部门及单位人员履职情况

根据中共四川省纪委机关、中共四川省委宣传部、四川省监察委员会、四川省应急管理厅、国家矿山安全监察局四川局《关于在生产安全责任事故追责问责审查调查中加强协作配合的办法（试行）的通知》（川纪发〔2022〕2号）规定，事故调查组收集了属地政府和行业管理部门、综合监管部门相关资料，履职情况如下:

（一）王井镇人民政府。认真传达学习贯彻上级关于安全生产、防灾减灾和应急管理工作的重要指示精神，认真履行属地监管责任。2024年1月至4月，先后组织了4次对沿滩区王井镇胜元沙石厂的安全检查，通过现场检查该生产经营单位的生产安全、节后复工复产安全等方面工作开展情况，督促生产经营单位做好安全生产工作。对检查中发现的问题，以书面方式下达整改通知单，责令限期整改。定期召开党委会、工作会安排部署安全生产工作。本次事故未发现有履职不到位的情况。

(二)沿滩区科技和经济信息化局。认真贯彻落实习近平总书

记关于安全生产的重要指示精神，以落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”为主线，按照安全生产“五落实、五到位”要求认真履行行业监管职责。2024年，围绕复工复产、安全生产治本攻坚三年行动，对“打非治违”“防汛救灾”“规模以下生产加工企业安全生产专项整治”“汛期防汛安全隐患排查整治”“防汛地质灾害及突发事件”“有限空间作业”“强安2024”“消防宣传月”及重要时间节点安全防范等工作进行了安排部署。2024年，组织区内企业参与集中培训学习3次，开展警示教育、风险预警、教育培训。2024年以来，组织对沿滩区王井镇胜元沙石厂开展1次安全检查。本次事故未发现有履职不到位的情况。

(三)沿滩区应急管理局。认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神,坚决扛牢压实安全生产责任，2024年，开展“金属冶炼领域”“重点有限空间专家指导服务”“治本攻坚三年行动”“规模以下企业安全生产”“工贸行业重大事故隐患和事故高发领域”等各类专项行动10次;印发工贸行业领域安全监管相关文件和方案12个;开展“安全管家指导服务”聘请安全专家50余人次，检查服务企业120余家次，发现问题隐患560余条;开展安全教育培训6次，培训企业210家次，培训人数280人次。督促企业做到问题隐患整改“五落实”，确保整改到位，形成闭环。本次事故未发现有履职不到位的情况。

六、事故责任认定以及对事故责任者和事故责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡建议免于追究责任人员

陈某林，男，群众，沿滩区王井镇胜元沙石厂聘用工人。安全意识淡薄，在检维修现场安全通道不畅、混凝土块堆放混乱的情况下，未注意观察地面状况，未采取必要的安全措施，不慎跌倒在尖利的混凝土块上，致左大腿部受伤，后抢救无效死亡，对事故的发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究其责任。

（二）事故责任人员

1.何某伦，男，群众，沿滩区王井镇胜元沙石厂厂长、安全生产委员会副主任。履行厂长、安全生产委员会副主任职责不到位：未设置保证员工安全检修的通道，现场混凝土块堆放混乱；未严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，厂区内料仓原设计堆鹅卵石，因原材料鹅卵石短缺临时改为混凝土块，堆放原材料已改变，但未及时辨识新的风险（存在尖利的混凝土块）；未及时制止工人冒险作业行为，对事故的发生负有主要管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）、（六）项[1]、第四十六条第一款[2]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[3]规定，建议由沿滩区应急管理局依法给予其行政处罚。

2.何某，男，群众，沿滩区王井镇胜元沙石厂经营者、安全

生产委员会主任、安全生产部经理、人力资源部经理、采购部经理。安全生产主要责任人职责落实不力。未设置保证员工安全检修的通道，现场混凝土块堆放混乱；未能投入安全生产所必需的资金对现场混凝土块堆放混乱问题进行整改；组织制定的《企业安全生产责任制》《安全教育培训制度》《安全生产责任制度》《特种作业人员管理制度》《安全教育培训管理制度》《企业安全生产应急救援预案》等安全生产规章制度和操作规程与生产实际不符；未有效实施本单位安全生产教育和培训；未严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，厂区内料仓原设计堆鹅卵石，因原材料鹅卵石短缺临时改为混凝土块，堆放原材料已改变，但未及时辨识新的风险（存在尖利的混凝土块）。对事故发生负有主要领导责任。在事故发生后，未及时向负有安全生产监督管理责任的单位报告事故。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）、（二)、（三）、（四）、（五）、（七）项[4]和《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款[5]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[6]、第一百一十条[7]和《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（一）项[8]的规定，建议由沿滩区应急管理局依法给予其行政处罚。鉴于事故发生后，其积极抢救伤者，无贻误事故抢救的情形，其瞒报事故的行为建议不予移送公安机关处

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第一款：生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

理。

（三）事故责任单位

沿滩区王井镇胜元沙石厂。未设置保证员工安全检修的通道，现场混凝土块堆放混乱；未能投入安全生产所必需的资金对现场混凝土块堆放混乱问题进行整改；制定的《企业安全生产责任制》

制定的《企业安全生产责任制》《安全教育培训制度》《安全生产责任制度》《特种作业人员管理》《安全教育培训管理制度》

---

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负

有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[5]《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款：事故发生后,事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后,应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条：生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

《企业安全生产应急救援预案》等安全生产规章制度和操作规程与生产实际不符；未有效实施本单位安全生产教育和培训；未保

障本单位安全生产投入；未严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，厂区内料仓原设计堆鹅卵石,但临时改为混凝土块，堆放原材料已改变，该单位未及时辨识新的风险（存在尖利的混凝土块）；现场管理人员未及时制止工人冒险行为。对事故发生负有主要责任。

其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条[9]、

第二十三条第一款[10]、第二十八条第一款[11]、第二十九条[12]、第四十一条第二款[13]、第四十四条第一款[14]的规定，对事故发生负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第(一)项[15]和《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（一）项规定，建议由沿滩区应急管理局依法给予其行政处罚。

七、事故防范措施和整改建议

（一）沿滩区王井镇胜元沙石厂。要深刻吸取此次事故教训,严格落实本单位的安全生产责任制，组织制定并实施与本单位安全生产实际相符的规章制度和操作规程；要切实抓好员工的安全生产教育和培训工作，特别是员工的技能培训工作；要保障本单

---

[8]《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（一）项：事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的,对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的,并依法给予处分；构成违反治安管理行为的,由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的,依法追究刑事责任：（一）谎报或者瞒报事故的。

位安全生产投入，为员工的安全生产创造好必要的安全条件；要严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，要辨识出企业各岗位设备设施风险及作业活动风险并有针对性的落实好各风险点的风险管控措施，及时投入安全生产所必需的资金消除生产安全事故隐患。

（二）王井镇人民政府。要严格落实安全生产属地管理责

任，切实抓好辖区内生产经营单位安全生产监督管理工作。持续深化生产安全事故隐患排查整治，从源头防范化解安全风险；强化规

---

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十二条：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第一款：生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第二十九条：生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。

[13]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[14]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[15]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。

模以下生产经济单位的监督检查，严密防控事故发生，切实堵塞安全监管漏洞，坚决杜绝同类事故重复发生。

（三）沿滩区科技和经济信息化局。要严格遵循“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”原则，

切实加强对辖区规模以下生产经营单位的安全生产监管工作。坚持关口前移、重心下移，深入企业一线开展督导检查，从严督促企业压实安全生产主体责任，严防同类事故再次发生。

（四）沿滩区应急管理局。要切实履行工贸行业安全生产监管职责，持续强化行业领域安全监管力度，加大对企业的执法检查频次，严肃查处各类违法违规行为。督促企业全面落实全员安全生产教育培训、健全并执行安全生产规章制度、保障安全生产投入、常态化开展应急演练，深入推进安全隐患排查治理，坚决防范遏制同类事故反弹回潮。