狮山龙佰源新建厂房“11·22”一般高处坠落事故调查报告

佛山市南海区人民政府事故调查组

二〇二六年一月二十三日

目录

一、事故概述 1
二、事故基本情况 2
（一）事故相关单位基本情况 2
（二）涉事项目基本情况 3
（三） 现场勘察情况 3
（四） 事故单位安全管理情况 5
（五） 事发部位施工情况 6
（六）死者的基本情况 6
三、事故发生经过及原因 7
（一）事故发生经过 7
（二） 事故直接原因 7
（三）安全管理存在的问题 8
（四）企业主要负责人履职情况 8
（五）涉事项目安全管理人员履职情况 8
四、事故应急情况及善后处理 9
（一）事故救援过程 9
（二）应急处置评估结论 9
（三）事故善后处理情况 10
五、对事故有关责任单位（个人）的处理意见 10
六、其他处理建议 12
七、事故教训和防范措施 12

2025年11月22日15时许，位于佛山市南海区狮山镇塘联村龙井经济合作社、塘联经济联合社地段的龙佰源新建厂房项目车间二的工地内，工人梁某某（男，44岁，广西人）在安装模板作业时不慎从约10米高的模板支撑架上坠落至地面受伤，后被送往南海区经济开发区人民医院进行救治，经抢救无效死亡。

为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200号）的文件要求，成立了狮山龙佰源新建厂房“11·22”一般高处坠落事故调查组。成员单位包括区应急管理局、公安分局、区总工会、区人社局、区住建水务局、狮山镇人民政府，并邀请区纪委监委派员参加。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故名称：狮山龙佰源新建厂房“11·22”一般高处坠落事故。

（二）事故发生时间：2025年11月22日15时许。

（三）事故发生地点：佛山市南海区狮山镇塘联村龙井经济合作社地段、塘联经济联合社地段的龙佰源新建厂房车间二项目的工地内。

（四）事故相关单位：广东钧屹建设工程有限公司、佛山市南海城乡建设工程监理有限公司。

（五）事故伤亡人数：1人死亡。

（六）直接经济损失：依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986），直接经济损失约168万元。

经事故调查组认定，狮山龙佰源新建厂房“11·22”一般高处坠落事故是一起作业现场安全管理不到位造成的一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故相关单位基本情况

1.施工单位基本情况

广东钧屹建设工程有限公司（以下简称“钧屹公司”），《营业执照》统一社会信用代码：914420******；住所：佛山市南海区狮山镇官窑******（住所申报）；类型：有限责任公司；法定代表人：孔某某；注册资本：叁仟万元人民币；成立日期：2021年3月12日。钧屹公司持有佛山市住房和城乡建设局核发的《建筑业企业资质证书》和广东省住房和城乡建设厅核发的《安全生产许可证》。

2.监理单位基本情况

佛山市南海城乡建设工程监理有限公司（以下简称“城乡监理公司”），《营业执照》统一社会信用代码：914406******；住所：佛山市南海区桂城旧佛平路夏西路段******；类型：有限责

任公司(自然人投资或控股)；法定代表人：王某；注册资本：人民币捌佰万元；成立日期：2001年4月27日。城乡监理公司持有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的监理企业资质证书。

（二）涉事项目基本情况

涉事项目为佛山市南海区狮山镇塘联村龙井经济合作社地段、塘联经济联合社地段的龙佰源新建厂房车间二项目。涉事项目建设单位为佛山市南海区狮山镇塘联村龙井股份经济合作社（以下简称“龙井合作社”）和佛山市南海区狮山镇塘联经济联合社（以下简称“塘联联合社”），项目建设出资方是龙佰源（佛山）科创有限公司（以下简称“龙佰源公司”），施工单位为钧屹公司，监理单位为城乡监理公司。

事发地点为龙佰源新建厂房车间二项目，已办理《建筑工程施工许可证》，建设规模：9748.52平方米，建筑层数：地上3层，施工单位项目负责人：马某某，总监理工程师：余某某，专业监理工程师：于某。

经查，龙井合作社、塘联联合社将事发项目所在地块的土地使用权出租给龙佰源公司，涉事项目以龙井经合社、塘联联合社名义办理报建手续和签订建设施工合同、建设工程监理合同。

（三）现场勘察情况

11月22日，事故调查组前往事故现场进行勘察，勘察情况具体如下：

现场位于佛山市南海区狮山镇松岗龙佰源新建厂房项目，该

处的东面是信奕铝材厂，南面是雷哲门窗厂，西面是东风路，北面是塘联龙井水村。中心现场位于该项目南侧车间二在建厂房首层楼面，首层为套扣式钢管模板支撑架，模板支撑架铁管按间距1米布设，形成1米*1米规格的镂空空隙；首层楼面处于模板铺设施工阶段，首层楼面距离地面高度约10米。坠落点现场可见安全帽、胶鞋、断木、工具盒及血迹等痕迹。



图一为事发后龙佰源新建厂房项目工地现场航拍图



图二为车间二首层楼面现场概貌

（四）事故单位安全管理情况

1.钧屹公司安全管理情况

（1）钧屹公司编制有安全生产管理制度，包括施工现场管理制度、安全技术交底制度、安全教育培训制度等。

（2）钧屹公司编制有《高大支模专项施工方案》，并经专业监理工程师和总监理工程师审核通过实施，提供有涉事木工班组的工人入场三级安全教育资料和分部（分项）工程安全技术交底资料。

（3）钧屹公司有对施工现场进行安全检查和隐患整改工作，提供有《项目部安全检查及隐患整改记录表》。

2.城乡监理公司安全管理情况

城乡监理公司编制有《安全监理方案》、《安全监理责任制度》，有开展安全巡视工作，提供有《监理单位安全隐患检查与整改台账表》。

（五）事发部位施工情况

根据相关人员笔录所述：

2025 年 11 月 17 日，车间二项目工地进行模板支撑架搭建施工；19 日，架子工班组对车间二西侧向东延伸 16 米长的区域进行安全平网铺设作业；20 日，木工班组进场，开始对车间二楼面进行模板安装施工。11 月 22 日下午，车间二首层楼面同时安排了 3 项施工作业，分别是模板安装、模板支撑架搭建及安全平网铺设作业。

截至事故发生时，车间二模板支撑架搭建施工尚未全部竣工，安全平网未进一步拓展铺设，仍仅停留在原铺设范围，而木工班组的模板安装作业，已推进至车间二西侧向东延伸至 48 米处。截止事故发生时，该项目工地进行的模板施工作业，属于危险性较大的分部分项工程[1]（以下简称“危大工程”）。

经查，事故发生时工人梁某某施工作业位置下方未铺设安全平网。

（六）死者的基本情况

死者梁某某，男，汉族，1981 年 11 月 18 日出生，住址：

[1] 住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知建办质〔2018〕31 号　附件 1 危险性较大的工程范围：二、模板工程及支撑体系（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度 5m 及以上，或搭设跨度 10m 及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2 及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m 及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。

广西壮族自治区横县百合镇******。

经查，梁某某系钧屹公司木工班组的工人，有签订劳动合同，不具备相关建筑施工特种作业操作资格证。

三、事故发生经过及原因

（一）事故发生经过

根据现场作业人员的笔录、现场图片分析，还原事故发生经过如下：

2025年11月22日13时，龙佰源新建厂房项目木工班组工人在车间二首层楼面进行模板安装作业。15时许，工人梁某某在未佩戴安全带情况下，踩踏在架设于模板支撑架上的木枋进行结构梁侧面模板安装作业。期间，踩踏的木枋发生断裂，梁某某从作业面上坠落至首层地面受伤。事故发生后，现场人员立即拨打120急救电话，救护人员抵达现场后将梁某某送往南海经济开发区人民医院救治。至当日17时许，梁某某经抢救无效死亡。

经确诊，梁某某因创伤性呼吸心脏骤停死亡，与本起事故有直接的因果关系。

（二）事故直接原因

1.环境的不安全状态

工人作业面下方未设置安全平网，是本起事故发生的直接原因之一。

2.人的不安全行为

现场作业人员在未佩戴安全带的情况下进行高处作业，踩踏

的木枋发生断裂后从作业面坠落至地面，是本起事故发生的直接原因之一。

（三）安全管理存在的问题

1.钧屹公司未有效落实安全生产工作，施工现场安全管理不到位，在高大模板施工前和施工过程中，未向作业工人进行安全技术交底，未在作业面下方设置安全平网，未向作业人员派发安全带等安全防护用品，隐患排查不到位，未检查发现工人安全平网漏挂等安全隐患问题，未及时检查发现并制止工人未佩戴安全带的违规施工。

2.城乡监理公司未有效落实监理职责，未按项目监理组织架构配备足够的监理员，未按照要求对高大模板开展危大工程专项巡视，现场安全监理流于形式，未能及时督促施工方对存在的安全隐患进行整改。

（四）企业主要负责人履职情况

钧屹公司法定代表人孔某某，作为公司的主要负责人，负责公司的安全管理工作，未能有效落实单位安全生产规章制度，未能认真督促、检查本单位的安全生产工作，未能及时发现并消除生产安全事故隐患。

（五）涉事项目安全管理人员履职情况

1.钧屹公司在涉事项目的项目经理马某某，是涉事项目的安全生产的第一责任人，负责涉事项目的安全生产工作，在高大模板施工过程中，未及时检查发现并排查工人未佩戴安全带以及工

人作业区域未设置安全平网的生产安全事故隐患。

2.钧屹公司在涉事项目的安全管理人员严某某，在高大模板施工过程中，未及时检查发现并排查工人未佩戴安全带以及工人作业区域未设置安全平网的生产安全事故隐患。

3.城乡监理公司在涉事项目的项目总监余某某，是监理单位在涉事项目的安全第一责任人，在高大模板施工过程中，未按照危大工程要求开展安全巡视，未及时检查发现并排查工人工人未佩戴安全带以及作业区域未设置安全平网的生产安全事故隐患，未督促施工方对施工现场存在的安全隐患进行整改。

4.城乡监理公司在涉事项目的项目专监于某，未按照危大工程要求开展安全巡视，未及时检查发现并排查工人未佩戴安全带以及作业区域未设置安全平网的生产安全事故隐患。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

事故发生后，现场作业人员立即拨打了120急救电话，120急救人员将梁某某送往南海区经济开发区人民医院救治。公安、应急等部门迅速赶到现场处理，对事发现场进行警戒，防止衍生事件，并采取如下应急处置措施：一要立即停止发生事故区域的一切作业；二要全力做好事故善后处理工作；三要积极配合事故调查组做好事故调查工作；四要确保事故后续情况平稳可控，防止次生事件发生。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区应急管理局启动应急响应，按规定程序上报。狮山镇人民政府启动应急预案，迅速开展应急救援处置工作，安抚死者家属情绪，积极做好善后赔偿协调工作，稳控社会舆情，本起事故没有造成任何不良社会影响，应急处置得当。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，狮山镇政府相关部门组织事故相关单位与死者家属协商赔偿事宜，双方已签订赔偿协议，并已向死者家属支付赔偿款项。

五、对事故有关责任单位（个人）的处理意见

根据事故原因和事故责任认定，依据有关法律法规，对事故有关责任单位和人员提出处理意见如下：

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

工人梁某某在未佩戴安全带等安全防护用品等情况下从事高处作业，踩踏木枋发生断裂后坠落至地面，造成本起事故发生，鉴于梁某某已在事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）对有关责任单位的行政处罚建议

1.钧屹公司未有效落实安全生产工作，施工现场安全管理不到位，在高大模板施工前和施工过程中，未向作业工人进行安全技术交底，未在作业面下方设置安全平网，未向作业人员派发安全带等安全防护用品，隐患排查不到位，未检查发现工人安全平网漏挂等安全隐患问题，未及时检查发现并制止工人未佩戴安全带的违规施工，对事故负有责任，建议由南海区应急管理局依据

有关法律规定对其进行行政处罚。

2.城乡监理公司未有效落实监理职责，未按项目监理组织架构配备足够的监理员，未按照要求对高大模板开展危大工程专项巡视，现场安全监理流于形式，未能及时督促施工方对存在的安全隐患进行整改，对事故负有监理责任。建议由南海区住建和水务局依据有关法律规定对其进行行政处罚。

（三）对有关责任人员的行政处罚建议

1.钧屹公司法定代表人孔某某，作为公司的主要负责人，负责公司的安全管理工作，未能有效落实单位安全生产规章制度，未能认真督促、检查本单位的安全生产工作，未能及时发现并消除生产安全事故隐患，对事故负有责任，建议由南海区应急管理局依据有关法律规定对其进行行政处罚。

2.钧屹公司在涉事项目的项目经理马某某，是涉事项目的安全生产的第一责任人，负责涉事项目的安全生产工作，在高大模板施工过程中，未及时检查发现并排查工人未佩戴安全带以及工人作业区域未设置安全平网的生产安全事故隐患，建议由南海区住建和水务局依据有关法律规定对其进行行政处罚。

3.钧屹公司在涉事项目的安全管理人员严某某，在高大模板施工过程中，未及时检查发现并排查工人未佩戴安全带以及工人作业区域未设置安全平网的生产安全事故隐患，建议由南海区住建和水务局依据有关法律规定对其进行行政处罚。

4.城乡监理公司在涉事项目的项目总监余某某，在高大模板

施工过程中，未按照危大工程要求开展安全巡视，未及时检查发现并排查工人工人未佩戴安全带以及作业区域未设置安全平网的生产安全事故隐患，未督促施工方对施工现场存在的安全隐患进行整改，建议由南海区住建和水务局依据有关法律规定对其进行行政处罚。

5.城乡监理公司在涉事项目的项目专监于某，未按照危大工程要求开展安全巡视，未及时检查发现并排查工人未佩戴安全带以及作业区域未设置安全平网的生产安全事故隐患，建议由南海区住建和水务局依据有关法律规定对其进行行政处罚。

六、其他处理建议

（一）龙佰源公司作为涉事项目实际出资建设单位，建议由狮山镇政府对其约谈，严格督促建设单位主要负责人切实履行安全生产第一责任人责任，督促、检查安全生产工作，切实提高建设项目安全生产管理水平，及时消除生产安全事故隐患。

（二）龙井合作社、塘联联合社作为涉事项目的建设单位，建议由狮山镇政府对其约谈，督促经联社加强土地使用权租赁项目的建设安全管理工作，压实施工单位落实安全管理责任和施工现场安全管理工作，采取有效措施防范项目发生生产安全事故。

七、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，工人在未系安全带的情况下冒险进入镂空的模板支撑架进行模板安装作业；部分建筑施工企业对施工项目安全管理不到位，对于危险性较大的分部分项工程的危险

性认识不足，未及时发现并消除事故隐患；监理单位未有效落实监理职责，未能督促施工方对施工现场存在的安全隐患进行整改。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施：

（一）钧屹公司要迅速落实“三个必须”工作要求，深刻吸取事故教训，组织全体企业员工开展事故教训警示会，企业管理人员召开安全生产会议，进一步加强作业人员安全教育培训和现场施工安全要求；事故发生后，要求事故企业迅速开展作业场所隐患排查，落实“一线三排”工作机制；事故企业事后要针对事故发生情况及后续处理情况，形成书面事故报告书，并由企业负责人到狮山镇人民政府进行汇报，切实提高作业场所的安全管理力度。

（二）城乡监理公司要参照吸取经验教训“三个必须”工作要求，组织全体企业员工开展事故教训警示会，企业管理人员召开安全生产会议，进一步加强作业人员安全教育培训和现场施工安全要求；要针对事故发生情况及后续处理情况，形成书面事故报告书，并由企业负责人到狮山镇人民政府进行汇报，认真履行监理职责，严格落实监理巡视要求。

（三）区住建部门要以此为戒，切实落实好行业监管责任，针对项目工地的危险性较大的施工阶段，采取相应的安全监管措施；进一步强化执法的惩戒和威慑作用，要依法严厉处理严重违反安全生产法规制度、现场管理混乱的企业，确保建设项目施工

过程规范、安全。

（四）狮山镇要组织行业主管部门开展建筑领域安全生产专项检查，加强辖区内的在建项目工地安全生产工作检查力度，推动施工单位落实安全生产主体责任，加强危大工程的安全管控，全方位开展安全隐患排查整治闭环工作，杜绝类似事故再次发生。