蒲庙镇张村新平坡“6•8”自建房高处坠落事故调查报告

2022-02-28 10:12 来源：邕宁区应急管理局

蒲庙镇张村新平坡“6·8”自建房高处坠落事故调查报告

2021年6月8日15时40分左右，邕宁区蒲庙镇张村新平坡陆加苗私人住宅自建房发生一起作业人员事故，造成1人经抢救无效死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）政府办公室关于调整生产安全事故调查处理权限的通知》（南府办函〔2019〕174号）的有关规定，由头，会同城区政法委、公安分局、住建局、总工会、人社局、蒲庙镇人民政府等有关单位人员组成坡“6·8”自建房高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），全面负责事故调查工作。。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过调查取生的经过和原因，确定了事故性质，分清了事故责任，提出了事故处理建议和防范措施。现将调查情

基本情况

（一）自建房概况

陆加苗自建房位于南宁市邕宁区蒲庙镇张村新平坡1号，土地所有者为陆加苗，该工程为旧屋一
事故发生时已完成了三层主体框架结构，正在进行主体结构完工后的模板拆除及清理工作。

陆加苗与承包者杨方我没有签订书面的装修合同，双方以实地丈量建筑面积、口头约定的形式
程事宜，双方约定房屋装修工程由杨方我承包建设，杨方我负责包工（包括模板、扎铁、混凝土、
向杨方我工程队提供所需建筑材料。

（二）相关人员情况

1.陆加苗，男，77岁，，居住地址为：南宁市邕宁区蒲庙镇张村新平坡1号，系发生事故的私人自建

2.杨方我，男，46岁，南宁市邕宁区蒲庙镇张村张村坡人，系发生事故的自建房装修工程的总
一，没有相关资质。

3.杨毅，男，47岁，南宁市邕宁区蒲庙镇张村张村坡人，系该工程总承包杨方我招募的施工人员

二、事故发生经过和救援情况

2021年6月8日15时40左右，在南宁市邕宁区蒲庙镇张村新平坡1号，由杨方我承揽为陆加苗私
除、模板清理作业。杨毅在清理屋面模板时，不慎从三楼楼面天井口坠落至一层。事故发生后，现场
救电话，大约16时20分左右，120急救车到达并将杨毅送至广西中医药大学第一附属医院（仙葫院区
后宣布死亡。城区应急管理局接事故报告后，派员到现场调查了解事故情况，指导事故善后处理工
安全隐患，防止发生次生事故。

三、事故现场勘验、人员伤亡情况

（一）事故现场勘验情况





事故现场图片

事发当天阴天，地点位于蒲庙镇张村新平坡1号，该工程为旧屋一层楼层加建至三层。事故发生时框架结构，正在进行主体结构完工后的模板拆除及清理工作。施工人员作业面距离地面高度约6.5米，帽，房屋周围无施工围挡、无临边防护设施，未见安全警示标识标语。

（二）事故造成人员伤亡情况

杨毅，男，47岁，南宁市邕宁区蒲庙镇张村人，在事故中因颅脑外伤在广西中医药大学第一附属亡。

四、事故发生原因和事故性质

（一）直接原因

杨方我安全意识淡薄，未对作业现场天井口做好安全加固措施，导致杨毅在作业过程中从天井口内一楼，造成杨毅颅脑外伤后抢救无效死亡。

（二）间接原因

1.陆加苗将建筑工程发包给不具备相应建筑从业资质的承建者，建设工地安全防护措施不完善，包者未签订专门的安全生产管理协议，未明确各自的安全生产管理职责，对房屋建设工程安全生产工不到位。

2.杨方我未健全安全生产管理制度和操作规程，在未取得建筑施工合法资质的情况下违规承建房责施工现场的安全管理，未能及时对施工现场安全警示严重缺失、事故建筑工地高处临边位置安全防加固措施等安全事故隐患进行督促、检查并及时消除；安全培训教育不到位，未按规定对从业人员进训。

（三）事故性质

经调查组依法调查取证、分析，认定这是一起建筑施工领域现场施工装置未做好安全加固措施业、施工现场安全生产管理不到位导致的一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及对事故责任人的处理建议

1.陆加苗，事故房屋实际建设者。房屋建设未取得许可，将建筑工程发包给不具备相应建筑从业设工地安全防护措施不完善，对房屋建设工程安全生产工作统一协调、管理不到位，在事故责任认定负有责任。建议陆加苗除须承担相应的赔偿责任外，由南宁市邕宁区住房和城乡建设局依法处理。

2.杨方我，未健全安全生产管理制度和操作规程，在未取得建筑施工的合法资质的情况下违规承人负责施工现场的安全管理，未能及时对施工现场安全警示严重缺失、事故建筑工地高处临边位置未对施工装置做好安全加固措施等安全事故隐患进行督促、检查并及时消除；安全培训教育不到位，未进行三级安全教育培训。在未消除生产安全事故隐患的情况下进行作业，导致杨毅高空坠落抢救无效生负有责任，建议由南宁市邕宁区住房和城乡建设局依法处理。

六、事故防范和整改措施

（一）各镇要深刻吸取此次事故的教训，举一反三，认真贯彻落实上级和城区政府有关安全生产部署，做好辖区内在建自建房隐患排查工作，强化安全生产红线意识，落实监管责任。

（二）行业主管部门要建立完善监管工作机制，继续对辖区在建私人自建房建设工地开展安全生传和执法力度，对无视安全生产、违法违规建设的行为要及时制止，排除事故隐患并依法严厉查处，和监管力度，采取切实有效措施遏制同类事故发生。

蒲

打印

中央部门网站 省（区市）政府网站 区内地市政府网站 党群、人大、政协各部门 政府各部门

关于我们 联系我们 网站声明 网站地图

南宁市邕宁区人民政府主办　南宁市邕宁区委宣传部承办　网站举报受理和处置管理办法

桂公网安备 45010902000013号　　桂ICP备20002163号　　网站标识码：4501090001

新浪微博