茂名市电白区电海街道办“816”一般触电事故调查报告

来源：本网 发布时间：2020-02-25 10:39:06 阅读次数： 3326

2019年8月16日15时许，位于电白区电海街道的茂名森源电子科技有限公司（以下简称“森源公司”）厂区内发生一起触电事故，中山市诺达自动化设备科技有限公司（以下简称“诺达公司”）1名员工在森源公司厂房安装设备过程中触电后昏倒，头部撞击地面受到二次伤害，经现场抢救无效死亡，事故造成1人死亡，直接经济损失约85万元。

事故发生后，电白区委、区政府高度重视，区有关领导及时作出指示批示，要求电海街道办和区应急、公安、工业园管理中心等单位全力做好事故应急处置工作，并深刻吸取事故教训，迅速查明事故原因，分清事故责任，落实责任追究，强化安全防范措施，确保人民群众生命财产安全。电海街道办和区应急管理局、工业园管理中心、海滨派出所等相关单位领导和工作人员也迅速赶到事故现场，组织开展应急救援和善后处置等有关工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，经电白区政府批

准，于2019年9月3日成立由区府办张世华同志为组长，区纪委监委、电海街道办、区应急局、区工业园管理中心等单位领导为副组长，区纪委监委、电海街道办、区公安分局、区应急局、区人社局、区总工会、电白供电局等单位相关人员为成员的茂名市电白区电海街道“8.16”一般触电事故调查组（以下简称“事故调查组”）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任单位及责任人员的处理意见和事故防范工作措施建议。调查情况如下:

一、基本情况

（一）事故相关单位和人员情况

1、中山市诺达自动化设备科技有限公司。该公司成立于2017年2月24日，法定代表人：庞*青；营业执照注册地址：中山市小榄镇德来南路横二街2号底层***；经营范围：生产、加工、销售工业自动化装备、输送设备、灯饰等；统一社会信用代码：91442000MA4W90T23G。

2、谢*性。男，土家族，34岁，湖南省永顺县人。其现任诺达公司经理，负责联系业务、安全生产管理等工作，是诺达公司为森源公司提供设备（工作台）项目的主管人员。2019年7月11日，谢*性代表诺达公司与森源公司签订了设备供货合同，并组织诺达公司员工进入森源公司安装、调试工作台和培训使用工作台人员。

3、茂名森源电子科技有限公司。该公司成立于2013年3月8日，法定代表人：郑*发；营业执照注册地址：茂名市电白区工业园第五区07号（厂房）；经营范围：研发、生产、加工、维修、再制造、租赁、销售办公耗材、打印机、复印机及其配件等；统一社会信用代码：91440904062144288T。

4、李*高。男，35岁，茂名市茂南区人。李*高为森源公司厂长，被森源公司任命为该公司安全生产主要负责人，其于2019年5月

28-31日参加茂名市安全生产协会举办的茂名市生产经营单位主要负责人安全培训班，经考核合格取得《生产经营单位主要负责人安全培训合格证书》（证书编号：安全证19茂宣字第F0545号）。

5、梁*倩。女，25岁，茂名市电白区人。梁*倩被森源公司任命为该公司安全生产管理人员，其于2019年5月28-31日参加茂名市安全生产协会举办的茂名市生产经营单位安全管理人员安全培训班，经考核合格取得《生产经营单位安全管理人员安全培训合格证书》（证书编号：安全证19茂宣字第G1562号）。

6、林*冬。男，29岁，茂名市电白区人。林*冬是森源公司技术员，受公司委托负责安装现场协调管理。

7、农*。死者，男,壮族，34岁,广西壮族自治区马山县人。农常是诺达公司员工，其于2019年8月15日与易*全、卢*锦、陈*锦、杨*森一起共5人被诺达公司外派到森源公司安装工作台。农常等人没有取得电工特种作业操作资格证。

（二）设备项目情况

2019年7月，森源公司根据生产需要，计划将生产二部车间改（扩）建为墨盒生产车间，并与诺达公司签订供货合同，向诺达公司购置一批规格不等工作台，合同金额共4.68万元。合同约定诺达公司向森源公司供应工作台并负责工作台内部设备及电气线路安装、调试；森源公司负责保证提供通过水、电、路、场地的“三通一平”的安装条件和工作台以外线路及设施。

（三）事故现场基本情况

发生事故的场所为森源公司生产二部车间，当时该车间正在改（扩）建，有2家外来公司正在安装、调试设备，诺达公司在安装生产流水线工作台，另1家公司——珠海市彩骆电子科技有限公司（以下简称“彩骆公司”）在安装其公司供应的机器设备，森源公司则派出员工林*冬（技术员）在现场进行协调管理。死者触电位置在一张正在安装的工作台的边角（该工作台内部电气设备、线路已安装，但外部线路还未连接），触电位置旁边1米处有一摊血迹，为死者跌倒

时头部撞击地面后受伤流血留下的痕迹。死者触电时接触的电线途经车间天花板并在该工作台上方垂直放下，该电线为森源公司提供给诺达公司连接工作台电气线路使用，电压220伏，事发前电线离地面2.3米且末端用绝缘胶布包扎，事发时电线离地面约1米且末端绝缘胶布和保护胶层已去除，线芯露出约1厘米长。

二、事故发生经过、应急救援及善后处理情况

（一）事故发生经过

2019年7月，森源公司拟将生产二部车间改（扩）建为墨盒生产车间，并向诺达公司购置一批生产流水线工作台，供货合同约定由诺达公司负责工作台的安装、调试。8月15日12时许，诺达公司派出农*与易*全、卢*锦、陈*锦、杨*森等5名设备安装人员到达森源公司，当天13时许开始安装工作台设备和电气线路，计划2天内完成安装工作。

8月16日8时许，农*与易*全、陈*锦一组，卢*锦、杨*森3人一组，分成2组继续在森源公司安装工作台，一直工作到12时许，完成了部分工作台内部设备和电气线路安装；13时30分，农*等5人又继续在车间安装工作台设备；15时许，因天气炎热，坐在工作台边工作的农*看见旁边有电风扇和上面天花板垂下的电线，就想接通电风扇用来吹风。在农*动手取下电线，准备用剪钳剪切电线时，林*冬、易*全和同在车间内安装设备的彩骆公司员工程*钧先后过来告诉农*电线带电并阻止农*接线。但农*不听劝阻，在林*冬等人离开后又继续剪切电线。15时20分，农*用剪钳剪开线芯，随即不小心触电，并在受电击后立即下意识地摆脱了电源，起身行走几步后突然昏倒，前额直接撞击车间水泥地面，头部严重受伤流血，后经抢救无效死亡。

（二）救援及现场处置情况

15时20分，农*昏倒后出现抽搐症状，现场人员赶紧过来察看，易*全立即拨打120急救电话；约过10分钟后，现场人员根据120回电对农*进行心肺复苏和人工呼吸；15时40分左右，120救护车到达现场，医护人员现场对农*进行紧急救治；16时10分，医生宣告农*经抢

救无效死亡。同时在事故发生后，电海街道办和区应急管理局、工业园管理中心、海滨派出所等单位相继接报并及时赶到现场，迅速开展事故应急处置工作。

（三）善后处理情况

事故发生后，电海街道办牵头组织诺达公司、森源公司与死者家属进行协商调解，最终达成赔偿协议，善后事宜得到妥善解决，双方情绪稳定，未有引发影响社会稳定事件。

三、事故原因和性质

（一）直接原因

1、农*违反操作规程。农常不具备电工特种作业操作资格，无证上岗且违反电工作业操作规程，冒险带电作业，不佩戴个人防护用品。

（二）间接原因

1、安全教育不到位。诺达公司对员工安全教育和督促不到位，导致外派员工安全意识淡薄、电工作业人员无证上岗、违反安全操作规程。

2、现场安全管理不到位。诺达公司没有安排安全生产管理人员负责对外派安装人员进行安全管理，森源公司负责安装作业现场管理协调人员管理不力，对农*违反操作规程行为未能彻底纠正和制止。

（三）性质认定

经事故调查组调查认定，茂名市电白区电海街道“8.16”一般触电事故是一起生产安全责任事故。

四、相关单位及其人员履行安全职责情况

（一）电海街道办。电海街道办于今年5月份正式挂牌成立，街道党政领导班子能认真落实安全生产“一岗双责”，及时成立街道安全生产委员会及建立道路交通、烟花爆竹、消防等安全联席会议制

度，每月定期召开会议听取安全生产工作汇报和研究部署辖区安全生产工作，在重要时期党政领导亲自带队开展安全检查督查。2019年以来，街道办与各村居委会和街道有关部门签订了安全生产责任书，细化分解责任，推行网格化管理，同时组织开展了安全生产宣传教育、监管检查和专项整治，也取得一定成效。电海街道办基本履行了安全监管职责。

（二）电白区应急管理局。该局三定方案设立负责工矿商贸行业安全监管的股室，配备4名监管执法人员；局领导班子分工明确，局党组定期召开会议研究部署工矿商贸行业安全监管执法工作。2019年以来，该局针对区内工矿商贸行业安全监管工作实际，主要做了以下工作：**一是**在机构改革后，对全区工矿商贸行业企业重新进行摸查摸底，分门别类，建立完善日常管理台账资料；**二是**结合重点，组织开展了矿山、粉尘涉爆、涉氨、有限空间等多项安全专项整治；**三是**加强监管执法，制定年度安全生产执法检查计划并按计划开展执法检查，其中：1-8月份针对工矿商贸行业企业开展执法检查60家次，立案4宗，行政处罚9万元。该局基本履行了安全监管职责。

（三）电白区工业园管理中心。该中心落实了负责安全生产工作的内设机构，配备了6名专职安全生产监督检查员，建立安全生产管理规章制度，加强对园区内企业监督检查，督促园区内企业做好安全生产工作。目前，园区内企业主体责任落实基本到位，安全生产责任制、安全生产管理规章制度和操作规程及安全管理机构建设、安全管理人员配备等方面都较为完善。该中心基本履行了安全管理职责。

（四）中山市诺达自动化设备科技有限公司。该公司对员工安全教育和督促不到位，导致外派员工安全意识淡薄，电工作业人员无证上岗，违反安全操作规程；另外，该公司没有安排安全生产管理人员负责安全检查和现场管理，未能及时纠正和制止本公司员工违反操作规程行为。

谢*性作为诺达公司设备安装项目的主管人员，没有履行其对外派员工安全管理和监督检查的职责。

（五）茂名森源电子科技有限公司。该公司基本落实了从企业主要负责人到一线员工的企业全员安全生产责任制，成立了安全生产管理机构并配备专职安全管理人员，制定了安全生产规章制度和操作规程及事故应急救援预案，定期开展安全生产隐患排查治理、教育培训和应急救援演练，制定年度安全投入计划，建立安全投入使用台账，安全生产工作经费方面基本得到保障。该公司法定代表人郑*发基本履行了其安全生产职责。

该公司与供应设备（含到厂安装、调试）公司签订合同后，安排技术员林*冬负责在安装现场进行协调、管理，但林*冬对现场管理不到位，对诺达公司员工违反操作规程等安全问题未能彻底纠正和制止。李*高作为森源公司安全生产主要负责人，对外来公司安全管理不到位负有领导责任；梁*倩作为森源公司安全生产管理人员，对外来公司安全管理方面存在隐患问题未能及时提出及处理，对作业现场安全管理不到位。

五、事故责任认定及处理建议

（一）对相关责任单位及责任人的责任认定和处理建议

1、农*。农常不具备电工作业操作资格，无证上岗且违反电工作业操作规程，冒险带电作业，不佩戴个人防护用品，是事故发生的直接原因，对事故发生负有主要责任。鉴于其已死亡，建议免于追究。

2、中山市诺达自动化设备科技有限公司。该公司对员工安全教育和督促不到位，且没有安排安全生产管理人员负责安全检查和现场管理，未能及时纠正和制止农常无证上岗、违反操作规程等违法违规行为，对事故发生负有责任。建议由茂名市电白区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，对中山市诺达自动化设备科技有限公司作出行政处罚。

3、谢*性。谢*性作为诺达公司设备安装项目的主管人员，没有履行其对外派员工安全管理和监督检查的职责，对事故发生负有责

任。建议由茂名市电白区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定，对谢*性个人作出行政处罚。

4、李*高。李*高作为森源公司安全生产主要负责人，对外来公司安全管理方面存在隐患问题没能及时发现和消除。建议由茂名市电白区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定，对李*高个人作出行政处罚。

5、梁*倩。梁*倩作为森源公司安全生产管理人员，未完全履行其安全管理职责，对外来公司安全管理方面存在隐患问题未能及时提出及处理，对作业现场安全管理不到位。建议由茂名市电白区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定，对梁*倩作出暂停安全生产管理人员资格的处理。

6、林*冬。林*冬受森源公司委托对安装现场进行协调管理，但其对作业现场安全管理不到位。建议由森源公司依据公司内部管理有关规定，对林*冬作出处理。

六、事故防范和整改措施

此次事故暴露出我区部分企业安全生产主体责任不落实，安全生产管理不到位，特别是涉及交叉作业现场安全生产管理混乱问题非常突出，从业人员未经安全教育培训上岗作业，违章冒险作业的现象较为严重。为深刻吸取事故教训，杜绝类似事故再次发生，特提出如下工作建议:

（一）中山市诺达自动化设备科技有限公司要深刻吸取事故教训，建立健全企业全员安全生产责任制，加强对员工安全培训教育，并以此次事故为案例对全体员工进行警示教育；要加强作业现场安全管理，督促员工严格执行安全生产规章制度和操作规程。

（二）茂名森源电子科技有限公司要认真吸取事故教训，进一步组织完善安全生产规章制度和操作规程，加强对外来企业及其员工安全生产统一管理和协调，加强作业现场安全监督检查，坚决杜绝各类违章指挥、冒险作业、违反操作规程等行为；要以此次事故为案例对全体员工进行警示教育，切实提高员工安全意识和自我保护能力。

（三）电海街道办和区应急管理局、工业园管理中心要切实加强对管辖范围内企业安全生产监督管理，督促指导企业全面落实全员安全生产责任制，制定并严格执行企业安全管理规章制度和各作业岗位安全操作规程，建立健全事故隐患排查治理机制，切实加强生产一线安全管理，严格落实安全生产培训教育管理规定，进一步夯实企业安全生产工作基础。

（四）各镇（街道）、各部门、各单位要进一步强化安全生产红线意识，增强危机感和责任感，切实严格履行“党政同责、一岗双责”规定，加强本辖区、本行业领域的安全生产监管工作，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，深入排查治理事故隐患，严厉打击各类非法违法、违规违章行为，坚决防范遏制事故发生。

分享到：

【返回顶部】【关闭本页】

扫一扫在手机打开当前页

网站地图　隐私条款　关于我们　友情链接

茂名市电白区人民政府 版权所有　主办单位：茂名市电白区人民政府办公室　服务热线：0668-12345

粤公网安备 44090402441033号 粤ICP备：10089134号　网站标识码：4409230003


适老化
无障碍服务

政府网站
找错

机 关