索 引 号：	786521456/202609-00003
信息分类：	行政权力运行结果
文　　号：	无
成文日期：	2026-09-14
发布日期：	2026-09-14
有效期：	有效
发布机构：	定远县应急管理局
信息来源：	定远县应急管理局

定远县池河镇“5·18”一般高处坠落事故调查报告

发布时间：2026-09-14 16:48　阅读人次：91 次　字号

定远县池河镇“5·18”一般高处坠落事故调查报告

2026年4月10日，县应急局接群众举报，2025年5月18日，安徽东乔市政建设有限公司在池河村架设电线杆施工过程中发生一起高处坠落事故，致1人死亡，直接经济损失120万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）定，4月14日，定远县政府成立了由县应急管理局主要负责同志任组长、分管负责同志任副组长局、住建局、发改委、市场监管局、总工会和池河镇等相关人员组成的“5·18”一般高处坠落事故调下简称调查组，下设技术组、安全管理组、应急处置评估组、综合组）（签名名单附后），并邀请县派员参加。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，在有关部门、极配合下，通过实地勘察、调查取证、查阅资料、询问有关人员，查明了事故发生的经过、原因、及直接经济损失，认定了事故的性质和责任，提出了处理建议和事故防范及整改措施，形成了《定镇“5·18”一般高处坠落事故调查报告》。

经调查认定，定远县池河镇“5·18”一般高处坠落事故是一起因产品质量原因和特种作业安全措导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事发项目基本情况

李×胜在定远县池河镇岱山社区大赵山经营的茶场因供电需要，从池河镇岱山社区烧香李台区四线低压线路（属于客户产权）沿风景廊道往北，通往瑄群养殖场西侧的茶场，线路长1.1公里，点万元。



事发项目位置图

（二）项目安全管理情况

李×胜将项目发包给不具备电力施工资质的自然人蔡×，双方未签订承包协议和安全管理协议，进行质量检测的旧电线杆。施工方未制定施工方案，未对现场作业人员进行安全技术交底，未安排安全管理，登高作业安全措施不落实，施工人员未正确佩戴安全帽，安全管理不到位。

（三）事发经过

2025年4月份，李×胜委托魏×找人为自己的茶场架设电线，4月16日魏×经人介绍找到周×红协线杆，供李×胜茶场架设电线使用。5月7日二人协商购买了17根废旧电线杆，5月8日魏×以东乔市力施工费的名义通过对公账户向周×红支付了8000元电线杆的购买费用，该费用实际由李×胜承担周×红安排吊车把电线杆送到定远县池河镇岱山新村。期间，魏×经人介绍找到蔡×，经协商，蔡×包料的形式承包李×胜茶场架电项目，包通电，总费用1.9万元。后来，蔡×因为没有时间一直在施就安排李×银负责现场施工，同时又安排了李×超、蒋×洁和朱×山三人去现场干活。事发前几天，李几名工人将电线杆立好。5月18日上午，李×超、朱×山和李×银等人到施工现场，开始架设电线。为李×超、朱×山在地面放线，李×银和另一名工人在电线杆上作业（安装一字铁和电线）。11点左右在电线杆上往上提拉第一根电线时，电线杆从根部折断，导致其直接坠落地面受伤，后经抢救无效

（四）事故现场情况

事故现场位于池河镇岱山新村风景廊道往北3.6公里处，距瑄群养殖场约150米，风景廊道南北油路面，宽约7米。电力线路架设在道路东侧，断裂的电线杆向西倒横在路面，杆顶已安装一字铁根电线，伤者躺在电线杆北侧，现场未见安全帽。事发的电线杆不属于转角杆。

（五）人员伤亡及直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

事故造成1名工人经抢救无效死亡，无其他人员受伤。死亡工人：李×银，男，身份证号：[redacted]址：略。

2.事故造成的直接经济损失

按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-86）统计，事故造成直接经济损失约（不含事故罚款）。

（六）天气情况

通过查询，2025年5月18日，定远县池河镇为阴转多云，温度20℃～26℃，东南风3级。

二、事故应急处置情况

（一）现场救援情况

事故发生后，现场工人拨打了120，中午11时30分左右，安徽水木建工集团有限公司员工金×路话给李×胜说明了情况并报警。13时20分，伤者由于伤势过重经县总院抢救无效死亡。

（二）事故善后赔偿情况

2025年5月19日，李×胜与死者李×银亲属达成协议，一次性赔偿120万元，李×胜先行支付2万118万元于2025年5月30日之前赔付。由于李×胜个人经济问题，死者律师不同意由李×胜个人签议。因李×胜在定远县池河镇岱山社区精品示范村建设项目上跟安徽东乔市政建设有限公司是合作以李×胜以安徽东乔市政建设有限公司的名义与死者家属签订了赔偿协议。

三、事故瞒报及核查经过

事故发生后，施工方蔡×和发包方李×胜未向县住建局、县发改委和县应急管理局报告。

四、事故原因分析和性质

（一）直接原因

1.由于电线杆突然从根部断裂，导致在杆顶作业的人员与电线杆一同坠落摔亡。

2.死者李×银安全意识淡薄，未按规定佩戴安全帽。

（二）间接原因

1.蔡×，安全生产主体责任落实不到位。登高等特种作业安全措施未落实，无电力施工资质，管理严重缺失，未能及时发现事故隐患和制止工人违规作业行为。

2.李×胜，将项目发包给不具备电力施工资质的个体，使用废旧电线杆，作为业主未对项目施全监督管理。

3.周×红，违法收售废旧电线杆。

（三）事故性质

经查，这是一起因无资质施工，违法收售电线杆以及特种作业安全措施未落实，致一人死亡且般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定及处理建议

（一）建议不再追究责任人员

李×银，安全意识淡薄，登高作业不按规定佩戴安全帽，对事故发生负有直接责任。鉴于其已死亡，不再追究其责任。

（二）对事故有关责任人的处理建议

1.李×胜，男，身份证号：略。未认真履行法定安全生产职责，将项目发包给不具备资质的工，安全管理不到位，事故发生后，未向负有安全生产管理职责的有关部门报告。其违反了《安全第五条、第二十一条第（四）、（五）、（七）项，第四十九条第一、二款，以及《电力建设工程施工管理办法》（发改委第28号令）第七条第（一）项的规定，对事故的发生和瞒报负有主要领导责任送司法机关依法追究其法律责任。

2.蔡×，男，身份证号：略。未认真履行安全管理职责，无资质承揽电力线路施工，无施工方安全管理混乱，特种作业安全措施不落实，对事故的发生负有直接管理责任，同时对事故瞒报负任。其违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条、第二十一条第（二）、（三）、（五）、（七）项三条，以及《电力建设工程施工安全监督管理办法》（发改委第28号令）第二十条、第二十一条的议移送司法机关依法追究其法律责任。

3.周×红，男，身份证号：略。违法收售电线杆，对事故的发生负有责任。其违反了《电力设例》（国务院第239号令）第十九条，以及《安徽省电力设施和电能保护条例》第十四条的规定，司法机关依法追究其法律责任。

4.安徽东乔市政建设有限公司，以东乔市政劳务电力施工费的名义通过对公账户向周×红支付电线杆的购买费用，虚列成本。其违反《税收征管法》相关规定的行为，建议由税务部门依法查处

六、事故防范和整改措施

为有效预防和遏制事故的再次发生，建议应采取以下防范和整改措施：

（一）提高认识，强化安全责任的落实。

各乡镇、各有关部门要深入贯彻落实习近平总书记关于加强安全生产系列重要批示精神，依据民共和国安全生产法》等有关法律法规要求，严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、营必须管安全”的要求，狠抓安全生产责任落实，严防各类事故发生。

（二）突出重点，深入开展隐患排查整治。

要切实履行属地监管和行业监管职责，全面排查梳理安全生产工作中的薄弱环节，深刻汲取事举一反三，深入开展隐患排查治理工作，防范化解重点领域重点时段安全风险。要加大监管执法力打击各类非法违法行为。各乡镇各有关部门要紧盯重点场所和行业领域，突出建筑施工、危险化学交通、消防等重点行业，聚焦可能导致群死群伤的重大事故隐患，全面排查整治。

（三）抓住根本，压紧压实企业安全生产主体责任。

一要严格资质证书管理，不得将建设项目违法转包、分包给不具备安全生产条件或无相应资质者个人施工。二要进一步加强对工人的安全教育培训，教育从业人员自觉严格遵守公司各项安全操杜绝“三违”现象发生。三要深入开展安全风险管控和隐患排查治理，尤其是对特种作业现场安全风现场安全隐患的排查治理。四要强化对吊装、登高等高危作业安全管理，严格执行作业票制度，确施落实到位。

定远县池河镇“5·18”一般高处坠落事故调查组

2026年7月8日

扫一扫在手机打开当前页

使用帮助 | 网站地图 | 联系我们 | 隐私保护声明

版权所有：安徽省定远县人民政府 主办单位：定远县人民政府办公室 承办单位：定远县政府网站和政务新媒体中心

地址：定远县城东新区 皖公网安备 34112502000062号 皖ICP备05015326号 网站标识码：3411250032

运维电话：0550-4288118 本网站支持IPv6访问

适老化 无障碍服务 党政机关 政府网站找错 SSL