宝安新桥深圳市信佳形象策划有限公司“7·24”一般高处坠落事故调查报告

发布时间：2023-10-16　　稿件来源：深圳市宝安区应急管理局

2023年7月24日，新桥街道万丰社区珈誉府未来花园项目工地3栋2单元，工人在招租条幅安装作业时发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失145万元。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《深圳市宝安区人民政府办公室关于印发宝安区生产安全事故报告和调查处理工作规则的通知》（深宝府办〔2020〕6号）的要求，由区应急管理局牵头，宝安公安分局、区总工会等部门有关人员组成的事故调查组，展开事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查询问，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议及事故整改和防范措施。

调查组认定，宝安新桥深圳市信佳形象策划有限公司“7·24”一般高处坠落事故是一起因工人违章冒险作业、施工现场安全管理缺失而导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1. 事故发生单位概况

招租条幅安装单位：孙际发（男，58岁，湖南省澧县人）系个体施工队的负责人，由其负责雇请班组工人完成广告条幅的安装作业。其未在工商部门注册登记，无固定作业人员，无固定办公场所。

2. 事故相关单位概况

（1）招租条幅承揽单位：深圳市信佳形象策划有限公司（以下简称信佳公司），统一社会信用代码：91440300065499439G，成立日期：2013年3月29日，法定代表人：王克信，企业类型为有限责任公司，注册资本为10万元，注册地址：深圳市福田区南园街道滨江社区东园路79号富豪大厦202，经营范围：从事广告业务、文化活动策划、会务策划等。

（2）招租条幅制作单位：深圳市智盛汇城市更新置业有限公司（以下简称智盛汇公司），统一社会信用代码：91440300359190904A，成立日期：2015年10月30日，法定代表人：周亮，企业类型为有限责任公司，注册资本为5000万人民币，注册地址：深圳市宝安区新安街道甲岸路及海秀路交会处熙龙湾花园（N23区）商业办公楼1210A，经营范围：物业管理、自有房屋租赁等。

3. 事故相关概况

2023年7月，智盛汇公司与信佳公司签订《招租条幅制作安装合同》，合同约定由信佳公司根据智盛汇公司的要求完成宝安沙井珈誉府项目的招租条幅的制作及安装事宜，施工范围为主体楼楼顶和工地围挡的招租条幅安装，施工面积共计约1500平方米，合同暂定总价为53914元人民币。工期约为三天，于2023年7月24日前进场，计划7月26日前完工，双方并签订有安全生产协议书。

2023年7月17日，信佳公司与孙际发签订了《广告施工合同》，合同约定信佳公司将2023年7月18日至2023年8月17日期间的广告安装项目发包给孙际发，由孙际发组织户外广告安装的施工。

2023年7月24日，孙际发共雇请了三个班组工人（共13人）到项目工地进行招租条幅安装作业。其中涉事班组工人共有六名，分别为尹双庆、范联楚、孙昌军、

皮军民（四名持有特种作业操作证）及两名杂务工人皮民银和张勇，持证人员的工资为每人每天400元，杂务工人的工资为每人每天250元-300元。

（二）事故相关单位安全管理情况

1. 涉事施工班组的安全管理情况

（1）相关人员情况

孙际发，涉事招租条幅安装施工班组负责人，其负责组织、安排各施工班组工人的工作内容。

尹双庆（事故死者）、范联楚、孙昌军、皮军民，高处作业工人，负责项目工地主体楼楼顶的广告条幅安装工作。经查询应急管理部特种作业操作证查询平台，尹双庆已取得高处作业类的特种作业操作证。

皮民银，杂务工人，主要负责辅助高处作业人员在完成外墙安装作业后的接应工作。

张勇，杂务工人，主要负责为高处作业人员传递作业工具、材料，以及负责在涉事楼顶恢复防坠网、解绳等辅助工作。

（2）安全管理状况及存在的问题

①孙际发未制定招租条幅安装（高处作业）的安全操作规程，未对涉事班组工人进行安全教育培训和技术交底，保证工人具备必要的安全生产知识，导致张勇在事发楼顶未收到另一小组工人（范联楚、尹双庆）指令且未确认高处作业人员是否完成作业的情况下擅自解除工作绳。

②孙际发个体施工班组工人在使用座板式单人吊具作业时，均采用将单条工作绳对折，对折处固定在挂点上，从挂点垂下的两条绳子分别作为工作绳和柔性导轨（生命绳）使用的方式作业，其将工作绳与生命绳使用同一挂点上的行为违反了《座板式单人吊具悬吊作业安全技术规范》第4.1.8条[[[] JGB 23525-2009《座板式单人吊具悬吊作业安全技术规范》第4.1.8条规定：工作绳与柔性导轨不准使用同一挂点装置。柔性导轨定义：固定在挂点装置上，沿作业面敷设，带自锁器，发生坠落时承担人体冲击力的长绳。亦称“生命绳”。]]规定。

③孙际发未对招租条幅的安装施工作业现场进行安全管理，且未安排经过专业培训的安全员在屋面进行监护[[[] JGB 23525-2009《座板式单人吊具悬吊作业安全技术规范》第7.2.1条规定：悬吊作业时屋面应有经过专业培训的安全员监护。]]，未及时消除张勇未确认他人是否完成作业即解除他人工作绳挂点的生产安全事故隐患。

2. 信佳公司安全管理情况

（1）有关人员情况

王克信，信佳公司法定代表人兼总经理，负责公司的全面运营管理工作。

黄瑞发，信佳公司策划经理，负责公司的广告设计方案和广告施工报价工作（主要为宝安片区）。

裴海泉，信佳公司后期制作部员工，负责公司现场的广告安装施工，以及带领、告知涉事高处作业班组工人招租条幅的安装位置。

（2）安全管理状况及存在的问题

信佳公司（主要负责人王克信）对孙际发个体施工队的安全生产工作统一协调、管理不到位，未安排人员对条幅安装（高处作业）的施工现场进行安全检查，未发现施工现场存在的安全问题并及时督促整改。

（三）事故发生经过

2023年7月24日上午8点时许，孙际发组织涉事施工班组工人到达珈誉府项目工地后交由信佳公司的现场人员，其便带领其中一非高处作业施工班组工人（共3人）到工地围挡进行招租条幅安装作业。10时许，信佳公司员工裴海泉带领涉事班组工人（共6人）进入工地内事发的主体楼楼顶，裴海泉在告知涉事班组工人招租条幅要悬挂的位置（见图1）及安全注意事项后离开。之后尹双庆、范联楚、孙昌军、皮军民在解除防坠网后固定好各自的工作绳及座板式单人吊具，四人先后到爬架外墙作业，张勇则留在楼顶负责恢复已被解除的防坠网。

由孙昌军、皮军民（两人一小组）负责悬挂安装左侧带有“7月29日”字样的招租条幅，尹双庆、范联楚负责到爬架外墙悬挂安装右侧带有“新品样板盛放”字样的招租条幅。11时40分许，孙昌军、皮军民在完成了小组的安装作业后由皮民银在爬架下方（9楼楼内）接应回到楼内。孙昌军、皮军民在楼内收拾作业工具时口头安排张勇将其两人固定在楼顶的工作绳解除。11时48分许，张勇将固定在楼顶的四条工作绳均依次解除，当范联楚发现其工作绳被人解除时紧抓爬架外墙并向皮民银求救，在9楼楼内的皮民银和孙昌军发现范联楚上端的工作绳被解除后赶去拉住其下端的绳子，后范联楚因体力不支向下坠落到8楼位置，并自行爬回到楼内。11时49分许，在最右侧作业的尹双庆突然从爬架外墙底部的（广告条幅右下侧）位置处垂直坠落至二层平台，一同坠落的还有固定在楼顶的工作绳及作业工具。



图1 招租条幅的悬挂位置

（四）事故现场情况

现场广告条幅已悬挂张贴完毕，右侧带有“新品样板盛放”字样的广告条幅长度为13.2米，宽度为8.5米；左侧带有“7月29日”字样的广告条幅的长度为13.2米，宽度为5.5米。测得爬架外墙顶部至二层平台的高度约为38.5米，涉事爬架外墙高度与涉事广告条幅的高度接近约13.5米，测算涉事工人的坠落高度约为25米。涉事班组工人使用的工作绳顶端固定（方式为一条工作绳对折，在对折的点绑在爬架内侧的立柱上打死结，见图2）在爬架立柱下侧，该绳从爬架边沿的缺口处伸出爬架外墙。安全绳短边长度约15.06米，长边约41.07米；展开后经检查绳子无断裂，对折后测得涉事绳子的长度约28.1米，实际长度约56.2米。



图2 工作绳顶端的固定位置位于爬架立柱下侧

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成1人死亡。死者尹双庆，男，51岁，湖南省澧县人。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）事故造成的直接经济损失约人民币145万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，涉事班组一行几人约两分钟后赶到第二层平台并查看了尹双庆的伤情，发现尹双庆躺在地面上已失去意识，其头部大量出血，现场工人立即拨打了120急救电话，同时通知孙际发及信佳公司。医护人员到达现场后确认尹双庆已无生命体征。

（二）政府及相关部门应急处置情况

接报事故后，新桥街道办事处、万丰派出所等相关职能部门有关人员立即赶赴事故现场核实现场情况，开展应急处置，并按时将该起事故上报。区应急管理局接报后，立即组织人员赶赴现场，对事故开展调查处理。

（三）事故善后情况

新桥街道办积极组织协调善后工作。孙际发、信佳公司与尹双庆家属达成了赔偿协议，善后处置过程中死者家属情绪稳定，未造成不良社会影响。

（四）事故应急处置评估

该起事故应急处置中，信息报送及时、应急响应迅速，响应程序正确，未出现政府相关部门（单位）和工作人员失职、渎职情况。

三、事故原因分析

通过对事故现场进行勘查、对人员进行询问，认定事故直接原因是：张勇安全意识淡薄，在未收到解除工作绳的指令且未确认另一小组高处作业人员是否已完成作业的情况下，擅自解除他人工作绳挂点，导致尹双庆与工作绳、作业工具一同坠落至二层地面受伤致死。

（一）直接原因分析

1. 张勇安全意识淡薄，在未收到另一小组工人（范联楚、尹双庆）解除工作绳的指令且未确认高处作业人员是否完成作业的情况下擅自解除尹双庆的工作绳挂点，导致尹双庆从高处坠落。

2. 涉事施工班组工人未正确使用挂点方式，将工作绳与生命绳使用同一挂点上，当解开工作绳挂点时工作绳与生命绳均会一同下坠。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

广东德方司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》（粤德方司鉴所[2023]病鉴字第112号）鉴定意见：死者尹双庆符合高坠致全身多器官、组织损伤（尤其颈腹部损伤）引发急性创伤、失血性休克死亡。

（三）间接原因

1. 个体施工队负责人孙际发未制定招租条幅安装（高处作业）的安全操作规程，未对涉事班组工人进行安全教育培训和技术交底，保证工人具备必要的安全生产知识；未对招租条幅的安装施工作业现场进行安全管理，且未安排经过专业培训的安全员在屋面进行监护；未及时消除张勇未确认他人是否完成作业即解除他人工作绳挂点的生产安全事故隐患。

2. 信佳公司（主要负责人王克信）对孙际发个体施工队的安全生产工作统一协调、管理不到位，未安排人员对条幅安装（高处作业）的施工现场进行安全检查，未发现施工现场存在的安全问题并及时督促整改。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）建议移送司法机关处理的人员

1. 张勇安全意识淡薄，在未收到另一小组工人（范联楚、尹双庆）解除工作绳的指令且未确认高处作业人员是否完成作业的情况下擅自解除尹双庆的工作绳挂点，导致尹双庆从高处坠落，应对本起事故负有直接责任。张勇的行为涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十三条规定的过失致人死亡罪，建议由深圳市公安局宝安分局依法对其进行处理。

2. 个体施工队负责人孙际发未制定招租条幅安装（高处作业）的安全操作规程，未对涉事班组工人进行安全教育培训和技术交底，保证工人具备必要的安全生产知识；未对招租条幅的安装施工作业现场进行安全管理，且未安排经过专业培训的安全员在屋面进行监护；未及时消除张勇未确认他人是否完成作业即解除他人工作绳挂点的生产安全事故隐患，应对本起事故负有直接管理责任。孙际发的行为涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十四条规定的重大责任事故罪[[[] 《中华人民共和国刑法》第一百三十四条：在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。]]，建议由深圳市公安局宝安分局依法对其进行处理。

（二）对事故责任单位的行政处罚建议

信佳公司（主要负责人王克信）对孙际发个体施工队的安全生产工作统一协调、管理不到位，未安排人员对条幅安装（高处作业）的施工现场进行安全检查，未及时督促整改施工现场的安全问题，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[[[] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。]]的规定，应承担统一协调管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

五、政府安全监管部门监督管理情况

（一）政府部门属地安全监管单位为宝安区新桥街道办事处（以下简称新桥街道办）

由于事发地点珈誉未来花园项目工地为市报建工地，珈誉未来花园项目尚未竣工验收，且聘请深圳市信佳形象策划有限公司制作广告横幅并挂设是出于建设单位

宣传需要，所以该挂设横幅作业未在街道城建办与属地万丰工作站进行报备。

项目工地为市报建项目，万丰社区根据属地管理原则，围绕消防安全、施工安全规范等内容协助街道城建办进行日常安全巡查，累计出动安全巡查人员30人次，发现消防安全隐患（通道堵塞等问题）25处，并在现场督促整改和进行安全防护措施教育。

（二）珈誉未来花园项目的安全监管单位为深圳市建筑工程质量安全监督总站

深圳市信佳形象策划有限公司从事的广告安装施工不属于珈誉未来花园1栋、2栋、3栋、4栋桩基础及主体工程（4-10北地块）报建及施工总承包合同范围，未向深圳市建筑工程质量安全监督总站报备。

六、事故主要教训

本次事故中，工人张勇未收到指令且未确认高处作业人员是否完成作业的情况下擅自解除他人工作绳挂点，导致高处作业人员（尹双庆）从高处坠落；个体施工队负责人对涉事班组工人的安全培训及施工现场安全管理不到位；发包单位对个体施工队的安全生产工作统一协调、管理不到位，最终导致事故的发生。

七、事故整改和防范措施

（一）孙际发应吸取本起事故的深刻教训，要认真履行安全管理职责，建立健全安全生产规章制度和操作规程，加强施工现场安全生产管理，督促、检查施工班组的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，防止类似事故再次发生。

（二）信佳公司应认真汲取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，应安排具有专业知识的人员对高处危险作业进行安全监管，及时督促整改施工现场的安全问题。

（三）户外广告设施各有关管理部门及属地街道要举一反三，认真研究各自管辖领域内广告设施及其施工安全监管和日常管理工作，督促户外广告设施设置单位承担安全管理主体责任，落实施工作业安全防范措施，防范同类事故再次发生。

咨询热线：0755-12345（政务服务）、0755-29998100（信访举报）、0755-29998309（行政复议）

机构地址：深圳市宝安区创业一路1号

执法监督邮箱：sfj@baoan.gov.cn

主办单位：深圳市宝安区人民政府办公室

粤公网安备 44030602001291号

粤ICP备2022094509号

网站标识码：4403060030

机关

政府网站找错

适老化无障碍服务