都安瑶族自治县“6·22”事故调查报告

2020年6月22日，广西百业混凝土有限公司发生一起事故，造成1人死亡。为查明事故原因，吸取事故教训，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，自治县人民政府及时成立由自治县党委常委、宣传部部长、副县长梁锋任组长，自治县政府办、 应急管理局、公安局、纪委监察委、人社局、总工会以及安阳派出所等单位人员组成的事故调查组。调查组按照事故“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位和责任人员的处理建议，以及事故防范和整改措施建议。现将调查情况报告如下:

一、事故发生单位及工程基本情况

（一）事故单位基本情况

1.单位名称: 广西百业混凝土有限公司

2.注册登记日期: 2010年09月26日在都安瑶族自治县工商行政管理和质量技术监督局登记成立，统一社会信用代码为914512**********。

3.注册地址: 广西河池都安瑶族自治县安阳镇巴谭村溢宝采石场办公楼。

4.注册资本: 1200万元。

5.经营范围: 混凝土生产与销售；公路、桥梁、隧道、港口、码头、市政工程、基础工程的投资；工程机械租赁；建筑材料销

售；石灰石开采、加工、销售；土石方工程服务；水泥砖生产、销售；房屋建筑业；建筑钢结构、模板、顶杆销售及租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6.法定代表人及实际投资人：苏*宝。

（二）事故单位经营项目情况:

1.混凝土工区：位于广西百业混凝土有限公司正北面，具体负责混凝土搅拌加工、销售，由法定代表及实际投资人苏溢宝授权相关人员管理。

2.矿山开采工区：位于广西百业混凝土有限公司东南面，具体负责石灰岩开采、加工、销售，矿山名称为都安安阳镇巴谭大巴独石灰岩矿，由矿长玉建超具体负责管理。

（三）都安安阳镇巴谭大巴独石灰岩矿持证情况:

1.《采矿许可证》取得情况：该矿山2016年10月办理采矿许可证和安全生产许可证。2016年10月至2019年10月采矿许可证有效期均为1年，每年需办理延续手续。2019年10月该矿山企业在办理采矿许可证延续手续时，申请延续期限10年。2019年10月12日，该企业依法取得采矿许可证，证号为C45122820**********，有效期限：自2019年10月12日至2029年10月12日；开采方式：露天开采；生产规模：15.00万t/年；矿区面积：0.0893Km²；开采标高：+400～+193m。

2.《安全生产许可证》取得情况：2017年9月22日，该矿山企业依法办理取得安全生产许可证，证号为（桂M）FM安许证字[2017]0****号，有效期：2017年9月22日至2020年9月21日。

3.《污染物排放许可证》取得情况：都安瑶族自治县环保局于2018年8月10日核发《中华人民共和国污染物排放许可证》，

证号为都环字第[PWZ-201****]号，有效期2018年8月10日至2019年8月9日。

4.《林权证》取得情况：都安瑶族自治县自然资源局于2019年11月5日下达《准予行政许可决定书》（都自然（林）审政字[2019]1号）同意都安安阳镇巴谭大巴独石灰岩矿临时占用安阳镇巴谭社区2林班第1小班内的集体林地面积2.5925公顷，临时占用期限24个月。

5.《主要负责人资格证》取得情况：主要负责人玉*超于2019年11月28日取得《安全生产知识和管理能力考核合格证》，证号为45273019**********，有效期2019年11月28日至2022年11月27日。

二、事故发生经过、救援情况、伤亡善后情况

（一）事故发生时间

2020年6月22日17:35分。

（二）事故发生地点

都安县安阳镇巴谭大巴独石灰岩矿矿界边缘约+335标高处和约+310标高处的第二平台。

（三）事故发生的经过

2020年6月22日14时，广西百业混凝土有限公司职工黄*社、苏*领、石*付和黄*忠4人一起到都安安阳镇巴谭大巴独石灰岩矿开采区钻炮孔。工作到下午17时许，黄*忠就从山上走下来操作履带钻孔机作业。过了十多分钟，苏*领、石*付、黄*社3人就附近稍平坦处休息，当时他们休息的位置，面对山体的方向从左至右顺序是苏*领、石*付、黄*社，苏*领距离炮孔约3米，石*付距离炮孔约4.5米，黄*社距离炮孔约7米。到下午5时35分

许，苏*领正上方高约37米处陡崖上的一块约0.4立方米的岩石突然崩塌滑落下来，苏*领不幸被砸中并被摔下下方27米高的第二个台阶，造成苏*领当场死亡。

（四）事故救援处置情况

事故发生后，黄*社立即用对讲机通知矿山工作人员赶到事故现场抢救，并电话报告矿山主要负责人玉*超。玉*超接到汇报后，一方面，立即组织矿山工作人员赶到事故现场，开展抢救活动。另一方面，立即拨打120救助，同时分别电话向都安瑶族自治县公安局和应急管理局报告。经过20分钟组织抢救，约18点00分玉*超及工作人员将苏*领转移到安全地点。大约18点05分，120救护车赶到事故现场，经医务人员对进行检查，发现苏*领已无生命特征，确认苏*领已死亡，随后都安瑶族自治县公安局、应急管理局有关人员赶到现场组织处置。

（五）事故造成的人员伤亡、直接经济损失及善后处理情况

1.人员伤亡情况:

死者：苏*领，男，壮族，19******出生，身份证号45273019********，系广西都安瑶族自治县地苏镇********农民。

2.直接经济损失情况:

该事故造成直接经济损失91.83万元，其中人身伤亡后所支出的费用，包括医疗费用、丧葬及抚恤费用、补助及救济费用、歇工工资共计85万元；善后处理费用，包括处理事故的事务性费用5万元、现场抢救费用1.32万元、清理现场费用0.5万元。

3.善后处理情况:

2020年6月23日，广西百业混凝土有限公司先期支付5万元丧葬费用给死者家属。2020年6月24日，死者家属与广西百

业混凝土有限公司签订了《临时工工亡补偿协议》，补偿金额为80万元（不包括公司先期支付的5万元丧葬费），其中由中国人民财产保险股份有限公司都安支公司承担人民币伍拾万元（￥500000.00）、广西百业混凝土有限公司承担叁拾万元（￥300000.00）（不包括先期支付的5万元丧葬费）。广西百业混凝土有限公司承担叁拾万元（￥300000.00）协议分三次赔付，每次赔偿10万元并于2020年10月1日前全部赔偿完毕。2020年6月24日上午死者家属已将死者安葬至地苏镇南江村，2020年8月3日，广西百业混凝土有限公司已按照协议赔偿死者家属10万元，剩余20万元于2020年10月1日前赔偿完毕。

（六）事故现场勘查情况

事故地点位于都安安阳镇巴谭大巴独石灰岩矿矿界边缘约+339标高处和约+312标高处的第二平台。事故造成1人死亡。现场发现事故点上方是悬崖绝壁，悬崖危岩崩塌处与死者苏*领休息处垂直高度约37米（使用手持测高仪器测量）；作业平台现场有一台风钻机，风钻机与死者苏*领休息处平距约3米（目测）；危岩崩塌处和崩落的石头有明显的痕迹和滚落轨迹；死者苏*领岭休息处被矿界外上方石块滚落砸中造成坠落到约+339标高平台，坠落垂直高度约27米（使用手持测高仪器测量）；约+312标高平台上有一堆乱石，乱石上摔落草根一堆，有2处血迹，经黄*社现场指认是死者苏*领血迹；危岩崩塌处系都安安阳镇巴谭大巴独石灰岩矿矿界范围外的上方，距矿界边缘垂直高度约37米。

三、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

根据都安瑶族自治县公安局提供的现场勘查图片、都安瑶族自治县应急管理局现场勘查记录、事故调查组聘请的河池地质、矿山的专家组调查意见分析，都安县“6.22”事故是一起因危岩崩塌引发的地质灾害事故。

（二）间接原因

2020年以来天气多变，尤其是进入5月以来全县暴雨、阵雨持续不断。由于多次的雨水冲刷渗透使危岩脱离母体，从而引发危岩失稳坠落。这是酿成安阳镇“6·22”事故的间接原因。

（三）事故性质

根据对事故发生的原因分析，酿成都安县“6·22”事故的直接原因是因危岩崩塌引发，间接原因是5月以来暴雨、阵雨持续不断造成危岩失稳坠落。按照《国家安全监督管理总局关于生产安全事故认定若干意见问题的函》（政法函〔2007〕39号）第五条第一款规定，由不能预见或者不能抗拒的自然灾害（包括洪水泥石流、雷击、地震、雪崩、台风、海啸和龙卷风等）直接造成的事故，属于自然灾害。事故调查组认为该起事故属危岩崩塌引发的地质灾害事故。

四、事故责任的认定以及事故责任者的处理建议

（一）广西百业混凝土有限公司：广西百业混凝土有限公司依法取得采矿许可证、安全生产许可证、工商营业执照等有效证件。自2016年成立以来，该企业严格按照开采设计进行开采。该起事故的发生与企业的管理没有因果关系，该企业对该起事故的发生不负有责任。

（二）自治县应急管理局：该局严格按照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国矿山安全法》等法律法规对广

西百业混凝土有限公司进行严格监管，严格履职。该起事故的发生与应急管理局的监管责任没有因果关系，自治县应急管理局对该起事故的发生不负有责任。

（三）自治县自然资源局：该局严格按照《中华人民共和国矿产资源法》等法律法规对广西百业混凝土有限公司进行严格监管，严格履职。该起事故的发生与该局的监管责任没有因果关系该局对该起事故的发生不负有责任。

（四）自治县公安局：该局严格按照《中华人民共和国民用爆炸物品安全管理条例》等法律法规对广西百业混凝土有限公司进行严格监管，严格履职。该起事故的发生与该局的监管责任没有因果关系，该局对该起事故的发生不负有责任。

（五）河池市都安生态环境局：该局严格按照《中华人民共和国环境保护法》等法律法规对广西百业混凝土有限公司进行严格监管，严格履职。该起事故的发生与该局的监管责任没有因果关系，该局对该起事故的发生不负有责任。

（六）自治县水利局：该局严格按照《中华人民共和国水土保持法》等法律法规对广西百业混凝土有限公司进行严格监管，严格履职。该起事故的发生与该局的监管责任没有因果关系，该局对该起事故的发生不负有责任。

（七）自治县卫健局：该局严格按照《中华人民共和国职业病防治法》等法律法规对广西百业混凝土有限公司进行严格监管严格履职。该起事故的发生与该局的监管责任没有因果关系，该局对该起事故的发生不负有责任。

（八）安阳镇人民政府：该单位按照辖区监管原则定期派人到广西百业混凝土有限公司进行检查，在检查中没有发现该公司

有违法违规现象。该起事故的发生与该单位的监管责任没有因果关系，该单位对该起事故的发生不负有责任。

（九）安阳镇巴潭社区：该社区按照辖区监管原则定期派人到广西百业混凝土有限公司进行检查，在检查中没有发现该公司有违法违规现象。该起事故的发生与该社区的监管责任没有因果关系，该社区对该起事故的发生不负有责任。

（十）自治县水利电业有限公司：该公司严格按照《中华人民共和国电力法》等法律法规对广西百业混凝土有限公司进行严格监管，严格履职。该起事故的发生与该公司的监管责任没有因果关系，该公司对该起事故的发生不负有责任。

五、事故防范和整改措施

（一）各乡（镇）、各部门要强化事故隐患排查意识、责任落实和工作措施，重点组织对全县所有采石场、方解石、临时采料点以及已建在建各类工程边坡开挖形成的高陡边坡进行全面排查。针对排查出来的地质灾害隐患，要认真按照自治县地质灾害隐患点管理相关规定进行入库管理，建立隐患点台账，落实监测监控措施和相关责任人员。

（二）加大地质灾害危险性评估立项审查和制度执行检查，新建矿山企业选址要尽量避开地质灾害危险区域、避开已经查明的地质灾害隐患点；要按照规定请专业资质单位开展工程建设项目地质灾害危险性评估，对于经评估需要配套地质灾害防治工程的，必须严格执行地质灾害防治工程与主体工程同时设计、施工、验收三同时制度。对于可能诱发地质灾害的已建矿山企业，要及时采取治理措施，彻底消除安全隐患。

（三）落实汛期地质灾害各项措施

一是强化风险意识和责任担当，坚持底线思维，克服麻痹大意及侥幸心理，将地质灾害防治摆在突出位置，切实落实各项地质灾害防治措施，坚决防范遏制重特大事故的发生，切实保障人民群众生命财产安全。

二是落实防治责任，强化责任担当。各乡（镇）主要负责人作为各行政辖区的第一责任人，亲自部署地质灾害防范相关工作，分管领导具体抓好落实，切实履行地质灾害防治的主体责任；各部门要按照“管行业、管地灾”的要求落实好部门责任，督促指导各行业领域落实地质灾害防治的主体责任，强化地质灾害防范措施。联系乡镇的县级领导加强对所联系乡镇地灾防治工作的指导和督促调度。各乡（镇）、各部门要加强会商研判、统筹协调、密切配合、联动发力、强化责任担当、增强使命感，不推诿、不扯皮、不懈怠，将各项工作与地质灾害防治工作有机结合，切实落实好本系统本行业内的地质灾害防范措施。

三要加强隐患排查，落实防范措施。气象部门实时掌握天气情况，及时发布预警信息。各乡（镇）、各部门要全面安排部署，严格按照“雨前排查、雨中巡查、雨后复查”的要求，组织开展全覆盖的地质灾害隐患再排查，尤其是对矿区、道路沿线、山塘水库、旅游景点、学校、医院及居民聚居点周边等人员密集场所和人为工程活动频繁的重点区域进行拉网式重点排查，确保不丢一个盲点、不漏一个死角、不留一处隐患。对原有隐患点，结合实际排查情况做好风险评估。对新发现隐患点，迅速纳入台账实时动态管理，及时划定危险区，提出避险方案和防治措施。同时建立完善部门主动查灾与群众报灾相结合的防灾报灾体系，完善群测群防体系，把地质灾害造成的威胁和带来的损失降到最低。

四要加强监测预警，有效防范应对。围绕隐患点台账，密切关注各隐患点的变化情况，重点加强对重大地质灾害隐患点的监测预警，科学优化地质灾害防灾应急预案，落实各项防治措施。

五要加强地质灾害防治宣传培训工作，确保受地质灾害威胁人员知晓撤离信号、路线和避灾场所，做好群测群防工作。

六要加强人为工程活动诱发的地质灾害防治工作，在保障自然地质灾害演练全覆盖的同时做到人为工程活动地质灾害隐患区域演练全覆盖。

七要充分用好“人防+技防”的各种监测手段，提升监测员监测监控水平，时刻掌握隐患点动态变化情况，确保险情及时发现，工作及时开展。一旦发生地质灾害务必坚持“不怕兴师动众、宁可十防九空”理念，做好“三个紧急撤离”，即危险隐患点强降雨时紧急撤离、隐患点发生异常险情时紧急撤离、对隐患点险情不能正确研判时紧急撤离，确保隐患早发现、早处置。

（四）加强应急值守，确保信息畅通。严格执行地质灾害零报告和领导带班、24小时值班制度，确保通讯联络和信息畅通。进一步强化应急值守工作纪律，加强监测监控，关注气象信息，及时收集地质灾害预警性、苗头性、倾向性信息，加强对信息分析研判，提高灾情险情信息报送的时效性和准确性。重点部门落实一日一调度制度，根据雨情水情灾情，及时落实地质灾害防范措施。按照“有灾报灾，无灾报平安”要求实行“树状”报告模式，落实好“日报告”“周报告”制度。自然资源部门要做好技术指导、抢险调度、应急转移等各项准备工作。一旦发生地质灾害险情、灾情，及时启动防灾应急预案，相关领导第一时间赶赴灾害现场组织抢险救灾，力求把灾害损失降到最低。

附件：都安瑶族自治县“6·22”事故调查组成员签名名单

都安瑶族自治县“6·22”事故调查组

2020年8月20日

附件:

都安瑶族自治县“6·22”事故调查组
成员签名名单

姓 名	性别	单位及职务	签 名
梁 锋	男	都安县县委常委、宣传部部长、副县长	
黄流芳	女	都安县人民政府办公室副主任	
唐红生	男	都安县应急管理局局长	
罗宏文	男	都安县纪委副书记、监察委副主任	
韦润业	男	都安县公安局副局长	
黄 秀	女	都安县纪委派驻市场监管局纪检组干部	
覃 国	男	都安县总工会副主席	
蓝必生	男	都安县应急管理局副局长	
蓝 田	男	都安县应急管理局副局长	
陆温平	女	都安县人力资源社会保障局副局长	
潘志靖	男	都安县公安局治安大队大队长	
黎启德	男	安阳镇镇长	
黄祖涵	男	安阳镇派出所所长	

都安瑶族自治县“6·22”事故调查组 2020年8月22日印发