江南区金凯街道南宁市经开区旺兴机瓦厂“5·4”一般高处坠落事故调查报告

发布时间：2024-07-12 16:45 来源：江南区应急管理局

2024年5月4日15：40分左右，位于南宁市江南区金凯街道群益园艺场的南宁市经开区旺兴机瓦厂发高处坠落事故，造成1人死亡。

事故发生后，城区政府领导立即指示相关单位赶赴现场开展救援和应急处置工作，要求妥善做好安后工作，依法开展事故调查工作，严肃追究责任；针对事故暴露出的问题，要求各部门务必高度重视，业领域的事故隐患排查治理，强化企业安全生产主体责任落实，坚决防范各类事故发生，切实保障人民命财产安全和社会大局稳定。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，经市民政府批准，成立江南区金凯街道南宁市经开区旺兴机瓦厂“5·4”一般高处坠落事故调查组（以下简调查组），事故调查组由江南区应急管理局局长莫有健同志任组长，由江南区应急管理局、人社局、总江南公安分局、金凯街道办组成成员单位，全面负责事故调查工作。同时，邀请江南区纪委监委介入事查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。复的现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加进工作的意见建议。

事故调查组认定，江南区金凯街道南宁市经开区旺兴机瓦厂“5·4”一般高处坠落事故是一起因企生产所必需的资金投入不足，致使企业不具备高空作业安全生产条件，工人安全意识淡薄，违章冒险作的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生经过。2024年5月4日15：20分左右，南宁市经开区旺兴机瓦厂员工刘某发现厂区车受冰雹灾害影响出现破损；在未告知刘某钟（经营者）的情况下，直接联系陈某一同通过生产车间一号操作平台处登梯前往厂区车间顶棚，检查车间顶棚破损情况。因顶棚无专用通道及未能够挂上安全绳的备，两人在未佩戴安全绳的情况下使用木板搭建临时通道在顶棚上移动行进。15：40分左右，刘某在厂车间顶棚处踏破水泥瓦坠落地面。

（二）事故现场勘验情况。事故现场位于南宁市友谊路18公里处群益园艺场南宁市经开区旺兴机瓦车间西北区域，距材料车间入口处约60m，该区域地面为水泥硬化道路，地面平整无杂物。事故发生处6.6m，采用水泥瓦遮盖，顶棚处东西向摆放有2块木板，木板尺寸为长1.8m×宽0.31m×高0.02m;木板自存在水泥瓦破孔，北侧破孔尺寸为长1.1m×宽0.75m，南侧破孔尺寸为长0.75m×宽0.6m。在厂区东北角口约90m处，生产车间一号水罐有金属制登梯可通往二层操作平台，该处登梯长2.9m×宽0.5m，高2.3m水罐登梯处通过二层操作平台前进8.1m，另有一金属制登梯可通往三号水罐至顶棚，该处登梯长5m×宽高4.3m；三号水罐处的顶棚采用金属彩钢瓦遮盖，距事故发生顶棚直线距离65m。

（三）人员伤亡和财产损失情况。江南区金凯街道南宁市经开区旺兴机瓦厂“5·4”一般高处坠落成1人死亡，死者：刘某，男，汉族，48岁，福建省长乐市人。截至2024年6月6日，事故调查组依据《伤亡事故经济损失统计标准》（GB／T6721）等标准和规定统计，已核定的事故造成直接经济损失（不处罚）92万元人民币，其中：善后处理费用92万元，无财产损失。

二、事故发生原因和事故性质

（一）事故直接原因。刘某安全意识淡薄，未佩戴安全带等高处作业防护用具，未采取高处作业防措施，未确认顶棚水泥瓦稳固性情况下，违规冒险作业，导致高处坠落事故发生。

（二）事故间接原因。

1.南宁市经开区旺兴机瓦厂，未认真履行企业安全生产主体责任，对员工安全生产教育和培训工作位，生产安全事故隐患排查治理工作不到位，未及时排查发现员工未做安全防范措施的情况下从事高处安全隐患，企业安全生产所必需的资金投入不足，不具备高空作业安全生产条件。

2.刘某钟，履行企业主要负责人安全生产工作职责不到位，未严格落实企业全员安全生产责任制，检查本企业安全生产管理工作不到位，未及时消除员工未做安全防范措施的情况下从事高处作业的安全未能保障企业安全生产所必需的资金投入，致使企业不具备高空作业安全生产条件。

3.陈某，未遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，违反高处作业必须做好防坠保护措施的规定，未能履行监督、制止一同作业工人违章操作行为。

（三）事故性质。经调查组认定，该事故是一起因企业安全生产所必需的资金投入不足，致使企业高空作业安全生产条件，工人安全意识淡薄，违章冒险作业导致的一般生产安全责任事故。

三、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况。2024年5月4日16时50分，江南区应急管理局收到经开派出所电话南宁市友谊路18公里处群益园艺场的南宁市经开区旺兴机瓦厂发生人员高处坠落情况，江南区应急局立城区政府领导、江南区委值班室，并通知金凯街道办等单位会同经开区派出所一同赶赴事故现场处置。

（二）现场救援处置情况。刘某从材料车间顶棚处坠落后，厂内的苏某莫及其他工人发现后前往查况，看到刘某头部出血，呼之不应，随后赶到的陈某拨打120急救电话、110报警电话，并电话报告刘某情况。15：55分左右，120医护人员赶到现场，确认刘某已无生命体征。

（三）事故应急处置评估结论。通过勘查现场、查阅资料和询问有关人员，事故调查组认为，事故后，江南区应急、公安、金凯街道等部门信息报送及时，应急救援迅速，善后处置得当，社会秩序稳定

四、事故单位和人员基本情况

（一）事故单位基本情况

南宁市经开区旺兴机瓦厂。经营者：刘某钟，成立日期2008年2月27日，注册地址：南宁市友谊路群益园艺场，工商注册号：450112600001918（换），组成形式：个人经营。经营范围：水泥制品自产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（二）事故相关人员基本情况

1.刘某钟，男，汉族，身份证号：35012619720605****，家庭住址：福建省长乐市潭头镇**村陈头号。系南宁市经开区旺兴机瓦厂的经营者。

2.陈某，男，汉族，身份证号：35012119740728****，家庭住址：福建省闽侯县青口镇**村苍头*宁市经开区旺兴机瓦厂员工。

3.刘某，男，汉族，身份证号码:35012619760729****，家庭住址：福建省长乐市潭头镇**村新村南宁市经开区旺兴机瓦厂员工，在本次事故中死亡。

五、有关责任单位存在的主要问题

事故发生单位：南宁市经开区旺兴机瓦厂，未认真履行企业安全生产主体责任，对员工安全生产教训工作不到位，生产安全事故隐患排查治理工作不到位，未及时排查发现员工未做安全防范措施的情况高处作业的安全隐患，安全生产所必需的资金投入不足，致使企业不具备高空作业安全生产条件。其行了《中华人民共和国安全生产法》第二十三条“生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资不足导致的后果承担责任。”的有关规定。

六、对事故有关责任人员和责任单位的处理意见

（一）对有关企业责任人员处理建议

1.刘某钟，南宁市经开区旺兴机瓦厂经营者。履行企业主要负责人安全生产工作职责不到位，未严企业全员安全生产责任制，督促、检查本企业安全生产管理工作不到位，未及时消除员工未做安全防范情况下从事高处作业的安全隐患，未能保障企业安全生产所必需的资金投入，致使企业不具备高空作业产条件；其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（四）、（五）项“生产经营单位负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及生产安全事故隐患”的相关规定，对事故发生负有责任，建议由江南区应急管理局依法给予行政处罚。

2.陈某，南宁市经开区旺兴机瓦厂员工。未遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，违反高处须做好防坠保护措施的操作规定，未能履行监督、制止一同作业工人违章操作行为，对本起事故负有责议由南宁市经开区旺兴机瓦厂根据本单位规章制度对其进行内部处理。

3.刘某，南宁市经开区旺兴机瓦厂员工。安全意识淡薄，未佩戴安全带等高处作业防护用具，未采作业防坠保护措施，未确认顶棚水泥瓦稳固性情况下，违规冒险作业，导致发生坠落事故，对事故发生接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不予追究责任。

（二）对有关企业的处理建议

南宁市经开区旺兴机瓦厂。未认真履行企业安全生产主体责任，对员工安全生产教育和培训工作不生产安全事故隐患排查治理工作不到位，未及时排查发现员工未做安全防范措施的情况下从事高处作业

隐患，安全生产所必需的资金投入不足，致使企业不具备高空作业安全生产条件，对事故发生负有责任
由江南区应急管理局依法给予行政处罚。

七、事故防范和整改措施

江南区金凯街道南宁市经开区旺兴机瓦厂“5·4”一般高处坠落事故暴露出事故发生单位未严格落
安全生产主体责任，安全生产所必需的资金投入不足，作业人员安全意识淡薄，违规冒险作业等问题。
故暴露出的问题，为深刻吸取事故教训，杜绝类似事故再次发生，提出以下工作建议：

（一）南宁市经开区旺兴机瓦厂要严格落实安全生产法律、法规及本公司安全管理制度的规定，切
企业安全生产主体责任，加强安全生产资金投入；企业主要负责人及安全管理人员，要严格履行法律法
的安全生产职责，汲取本次事故教训，并举一反三，进一步增强安全生产管理工作责任感，严格落实安
分级管控和隐患排查治理双重预防工作，加强督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事
患，加强安全生产资金投入，防止类似事故的发生。

（二）属地及各安全生产职能部门要认真吸取本次的事故教训，要严格落实属地管理责任及部门监
责，认真贯彻落实上级有关安全生产工作的部署和要求，加强安全监管工作，采取针对性整治措施，持
重点行业领域、重点环节、重点部位、重点时段安全监管，督促企业按照安全生产法律、法规及文件要
格落实企业安全生产主体责任；同时，加强各行业领域安全监管工作，督促企业加大安全隐患整改力度
类似事故再次发生。

附件：江南区金凯街道南宁市经开区旺兴机瓦厂“5·4”一般高处坠落事故调查组成员名单

江南区金凯街道南宁市经开区旺兴机瓦厂

“5·4”一般高处坠落事故调查组

2024年6月7日

附件

江南区金凯街道南宁市经开区旺兴机瓦厂“5·4”一般高处坠落事故调查组成员名单

组内分工	姓 名	单位及职务
组　长	莫有健	江南区应急管理局局长
副组长	邓昌炎	江南区应急管理局副局长
副组长	梁激扬	江南区金凯街道办事处副主任
成　员	梁志军	江南区总工会副主席
	曾　健	江南公安分局经开区派出所民警
	庄　忱	江南区人力资源和社会保障局科员
	肖　洁	江南区应急管理局监察员
	张俊瑜	江南区应急管理局监察员

打印　分享：

主办单位：广西南宁市江南区人民政府　承办单位：南宁市江南区发展和改革局
地址：广西南宁市江南区壮锦大道19号　技术支持：0771-4820025（仅受理网站建设维护相关事宜）
桂ICP备08100443号　网站标识码：4501050001　桂公网安备45010502000199号

关于我们　网站地图