湖南鹏泰电力建设有限公司
“9•22”一般高处坠落事故调查报告

2025年9月22日，湖南鹏泰电力建设有限公司在宁乡花明楼镇朱石桥中学进行空调线路改造及安装作业时发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失138.8万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，宁乡市人民政府成立事故调查组，依法对事故进行调查。调查组由市应急管理局牵头，市公安局、市住建局、市教育局、市总工会为成员单位。同时，邀请市纪委监委参与事故调查。调查组委托湖南大学司法鉴定中心法医对死者的死因进行鉴定。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对事故进行了现场勘察和调查。调查组通过现场勘察、查阅资料、搜集证据，查明了事故发生的原因和经过，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任者的处理建议和事故防范措施。

经调查认定，湖南鹏泰电力建设有限公司“9•22”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

一、事故概述

（一）事故发生时间：2025年9月22日8时5分

（二）事故发生单位：湖南鹏泰电力建设有限公司

（三）事故发生地点：宁乡市花明楼镇朱石桥初级中学（也称宁乡市花明楼镇朱石桥九年制学校，以下简称朱石桥中学）内

（四）事故类别：高处坠落事故

（五）事故伤亡情况：死亡1人

（六）事故直接经济损失：138.8万元

二、基本情况

（一）事故单位基本情况

湖南鹏泰电力建设有限公司（以下简称“湖南鹏泰公司”）。公司成立于2011年4月6日，注册地位于湖南省娄底经济技术开发区湘中物流园信息大楼2004室，统一社会信用代码91431300572212****，法定代表人付红良。经营范围包括输变电工程专业承包；城市及道路照明工程专业承包；施工劳务不分等级、建筑工程施工总承包；建筑劳务承包；地基与基础工程专业承包；电力工程施工总承包等。湖南鹏泰公司持有湖南省住房和城乡建设厅颁发的电力工程施工总承包贰级、建筑工程施工总承包贰级等资质证书。

湖南鹏泰公司主要管理人员有法定代表人、总经理付红良，负责公司全面工作，副总经理邓正帅，负责江西片区业务。公司下设综合部、财务部、业务部及各项目部等部门。公司安全管理机构设置在综合部，安全管理人员有王卫、王雨、杨佳凡，均持有安全生产管理人员资质，分别负责下辖共30余个项目部的安全管理工作。各项目部实行经理负责制，湖南鹏泰公司宁乡项目部负

责人李红光，安全管理人员王卫。

（二）花明楼镇学校教室及宿舍空调线路改造及安装工程项目情况（以下简称“学校空调线路改造及安装项目”）

按照宁乡市人民政府市长办公会议关于义务教育阶段公办学校空调设备安装工作要求，依法依规采取以奖代补方式，挤出资金用于开展“空调进教室、学生宿舍，为师生送清凉”行动，坚持教育部门牵头、属地负责、学校采购、多方协同、财政奖补、厉行节约、好事办好的原则，支持义务教育阶段公办学校教室和学生宿舍安装空调。

2025年9月10日，宁乡市花明楼镇人民政府（甲方）与湖南鹏泰公司（乙方）签订学校空调线路改造及安装项目合同，约定湖南鹏泰公司负责花明楼镇内花明楼中学、朱石桥中学、杨林桥中学、中心小学、炭子冲小学等学校空调线路进行改造及安装。包括但不限于空调线路勘察、设计；线路材料采购；原有线路拆除、新线路敷设、配电箱安装、接线调试；工程完工后线路绝缘测试、通电试运行及安全验收。该项目采用包工、包料、包机械、包质量的全包干模式，合同金额壹拾玖万捌仟贰佰壹拾肆元伍角（￥198214.50）。甲乙双方还各自明确了双方的权利和义务，甲方开工前最迟不得超过一天，向乙方进行现场交底，提供工程所需的施工场地， 指派专人为甲方驻工地代表，负责监督合同履行、质量、进度、协助办理验收等事宜。乙方参加甲方组织的现场交底，指派专人为乙方驻工地代表，负责合同履行、按要求组织施

工，保质、保量、按期完成施工任务，乙方需严格执行施工规范、安全操作规程。施工过程中需采取安全防护措施（如设置警示标识、佩戴安全装备等）。

湖南鹏泰公司宁乡项目部负责项目实施。宁乡项目部负责人李红光安排邹争粮现场带班。邹争粮组织黄关胜、周阳、曾志明等临时人员于9月14日开始施工作业。完成其他几所学校空调线路改造及安装施工后，9月19日开始进入朱石桥中学施工。9月22日上午8时许，曾志明作业时发生高处坠落，导致死亡。

（五）事故现场情况

事故发生在朱石桥中学内。事发时，现场施工人员正准备将4根电缆从学校配电室架往教学楼楼顶。电缆从配电房室电杆接出，横过学校内部路上方后，先接到男生宿舍西侧墙壁的横担，然后接到女生宿舍西侧3楼位置墙壁的横担，最后接到教学楼顶楼的接线端子上。

事故地点在女生宿舍西侧与学校操场护坡之间巷子内。现场勘察人员到达现场时，受害者曾志明已抬离现场，现场无明显血迹，现场使用的梯子、脚手架、钳子等工具已收到工具间内。女生宿舍北侧停车棚一角堆放着电缆、配电箱、PVC管等施工材料。经现场勘察，结合事发时现场照片及相关人员描述，事发时曾志明站在女生宿舍西侧的3层移动式操作平台（俗称移动脚手架）

上的木制人字梯上。木制人字梯长约2米，底部放在脚手架架平台上，头部靠在女生宿舍西侧墙壁上。事发时，曾志明作业的横担所处位置距离地面高约7.16米。涉事移动操作平台由邹争粮自带相应钢构件在现场搭建而成，事发后已拆散放在朱石桥中学教学楼内的工具间内，其底下的行走轮放在学校水泵房内。该平台共3层，层高约1.7米，总高约5.3米（底下行走轮高度最低高度0.2米），长边1.8米，短边0.94米，高宽比2.83。脚手架有1个行走轮的制动器损坏不能制动。该巷子地面为为水泥硬化地面，中间有一条有盖板的排水沟，为利于排水，巷子水泥地面两侧向排水沟有明显倾斜坡度。综合判定，移动操作架平台搭设不规范[1]，放置在不平整地面上且无有效防倾倒措施。

（六）安全生产管理情况

湖南鹏泰公司未落实安全生产主体责任。一是未按要求对黄关胜、周阳、曾志明等临时作业人员进行安全生产教育和培训[2]。公司安全安全生产管理制度内明确，临时工上岗前必须进行公司、项目部、班组的三级安全教育，经教育考试合格后，方准上岗。黄关胜、周阳、曾志明等未经三级安全教育培训和考试考核进行学校空调线路改造及安装项目的施工作业。二是未督促从业人员严

1[?]《建筑施工高处作业安全技术规范》（JBJ80-2016）6.2.1 移动式操作平台面积不宜大于10㎡，高度不宜大于5m，高宽比不应大于2 :1，施工荷载不应大于1.5kN / m2。6. 2.2 移动式操作平台的轮子与平台架体连接应牢固，立柱底端离地面不得大于 80mm ，行走轮和导向轮应配有制动器或刹车闸等制动措施。

2[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程[3]。公司高空作业安全操作规程内明确高空作业人员必须持有相应的资格证书[4]，并接受过专业的安全培训，确保具备必要的安全知识和操作技能。作业前需检查确保所有个人防护装备，如安全绳、防坠器等完好无损，并正确佩戴、使用[5]。经查，当天的作业人员中，黄关胜的电工作业证于2014年6月过期，周阳的电工作业证于2023年8月过期，曾志明无电工作业证，黄关胜、周阳、曾志明事故发生时均无高处作业资质。事故发生时，事发位置的电缆固定作业点距地面高度为7.16米，曾志明在高处作业时未使用安全绳等个人防护装备。施工期间，公司无安全管理人员到现场进行安全检查和现场监护。三是未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，及时消除高处坠落等事故隐患[6]。公司虽建立有隐患排查制度，但未认真开展隐患排查和安全风险辨识。未制定学校空调线路改造及安装施工方案，未及时发现和消除施工过程存在的移动操作平台搭设不规范，放置地面不平整，无防倾倒措施等高处坠落的事故隐患。

公司法定代表人、主要负责人付红良，未落实本单位安全生产教育和培训计划；督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未

3[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

4[?]《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

5[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用具，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

6[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

及时消除高处坠落事故隐患[7]。

湖南鹏泰公司宁乡项目部的负责人李红光，负责湖南鹏泰公司宁乡项目部的全盘工作，未组织制定学校空调线路改造及安装施工方案，未认真审核学校空调线路改造及安装项目中施工人员资质，未认真督促施工人员严格遵守高处作业安全操作规程。

公司安全生产管理人员王卫，负责湖南鹏泰公司宁乡项目部的安全管理工作，对学校空调线路改造及安装项目过程中进行高处作业中存在的高处坠落事故风险辨识和管控不足，未督促施工人员采取有效的安全措施防范高处坠落事故，未及时制止和纠正现场违章作业行为。

（七）安全监管情况

花明楼镇人民政府，学校空调线路改造及安装项目的发包单位及属地监管单位。2025 年 9 月 10 日花明楼镇党委会研究决定，由镇经济发展办公室组织学校空调线路改造及安装项目的实施，经济发展办工作人员姜华具体负责。要求按程序办理相关手续，加强现场施工安全管控。

经查，经发办工作人员姜华虽然在施工期间内进行了不定期巡查，发现了一些隐患，要求施工方当场予以纠正并举一反三，但存在专业性不强，思想上麻痹大意的现象，认为学校空调线路改造及安装项目小，技术难度低，忽视了小散工程高处作业的安

[7][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:(三)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划 ; (五)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

全指导及降低了巡查频次，未及时发现学校空调线路改造及安装项目存在高处坠落隐患，未有效督促落实小散工程高处作业的安全管理措施。

三、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2025年9月22日8时许，邹争粮组织曾志明、周阳、黄关胜共4人进入朱石桥中学继续对进行空调专用线路安装工作。黄关胜和周阳负责将带来的成捆电缆放在地上，准备沿地面从女生宿舍经男生宿舍铺往学校配电房。曾志明则登上前一天放在女生宿舍墙边的移动操作平台准备将电缆固定在横担上。因其个矮，曾志明在移动操作平台上再增加一个约2米的木制人字梯，木梯底部放在移动操作平台的第3层平台上，木梯顶部靠在女生宿舍墙壁上。曾志明站在该木梯上对女生宿舍墙壁的横担接线端进行整理。几分钟后，当黄关胜及周阳铺完地面的电缆后，黄关胜返回准备将铺在地上电缆递给曾志明，固定到横担上。黄关胜还未走到移动操作平台位置时，该平台突然侧倾，曾志明随之掉落到地面，木梯侧挂下方的路灯架上。因有女生宿舍墙壁及学校操场护坡的支撑，移动操作平台没有完全倾覆。

（二）应急处置情况

曾志明发生摔落后，黄关胜等人迅速赶到事发位置，发现曾志明仰面躺在侧倾的移动操作平台旁，地上有少量血迹。邹争粮第一时间拨打120急救电话。十多分钟后，120急救人员到达现场，

进行现场处置后，将伤者抬上救护车，送往宁乡市人民医院进一步抢救。9月23日2时14分，曾志明因抢救无效死亡。

事故发生后，湖南鹏泰公司及时组织对伤者进行救治，并向宁乡市花明楼镇人民政府和有关部门报告了事故发生情况。接到报告后，花明楼镇人民政府、市公安局、市应急管理局等单位安排人员先后赶赴现场，开展善后处置和事故调查。在花明楼镇人民政府和大屯营镇人民政府组织协调下，于9月23日下午签订《人民调解协议书》。事故应急处置和善后及时，未造成次生事故，未引起不良社会影响。

（三）伤亡人员情况

曾志明，男，58岁，汉族，身份证430124196709234***，户籍地址为湖南省宁乡市大屯营镇韶光村二组。

四、事故原因及性质

（一）司法鉴定意见

受宁乡市应急管理局委托，湖南大学司法鉴定中心对死者曾志明的遗体进行了鉴定并出具司法鉴定意见书（湘湖大司鉴【2025】病鉴字第396号）。鉴定意见：被鉴定人曾志明符合高处坠落致颅脑损伤死亡。

（二）事故直接原因

1.作业平台安装不规范，易倾覆和坍塌。涉事移动操作平台高度及高宽比不符合规范要求，一个行走轮制动器损坏，搭设地面不平，又未采取有效防倾倒措施，导致稳定性差。还在平台上架

木梯，当人站在木梯上作业时，作业平台失稳发生侧倾。

2.现场人员违章冒险作业。曾志明无高处作业资质，未系安全绳进行高处作业，作业平台失稳侧倾时，坠落到地面导致事故发生。

（三）事故间接原因

湖南鹏泰公司未落实安全生产主体责任。公司未对从业人员进行安全教育培训，未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时消除高处坠落等事故隐患。

（四）事故性质认定

经调查认定，湖南鹏泰公司“9·22”一般高处坠落事故是一起企业主体责任不落实，现场安全管理缺失，移动操作平台安装不规范，人员违章冒险作业导致的一般生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人员和单位的处理建议

（一）建议依法不再追究责任的人员

曾志明，空调电缆敷设作业人员。安全意识淡薄，无高处作业资质，未系安全绳进行高处作业，作业平台失稳侧倾时，坠落到地面导致事故发生，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议不再追究责任。

（二）建议由宁乡市应急管理局依法处理的单位和个人

1.湖南鹏泰公司。公司未对从业人员进行安全教育培训；未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规

程；未督促落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时消除高处坠落等事故隐患。湖南鹏泰公司对本次事故发生负有主体责任，建议由宁乡市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定[8]，给予行政处罚。

2.付红良，湖南鹏泰公司法定代表人、总经理。作为公司安全生产第一责任人，未依法履行主要负责人安全生产管理职责，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除高处坠落事故隐患。付红良对本次事故发生负有主要领导责任。建议由宁乡市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[9]的规定，给予行政处罚。

（三）建议按企业内部规章处理的个人

1.李红光，湖南鹏泰公司宁乡项目部的负责人。未组织制定学校空调线路改造及安装施工方案，未认真审核学校空调线路改造及安装项目中施工人员资质，未认真督促施工人员严格遵守高处作业安全操作规程，对本次事故发生负有管理责任。建议由湖南鹏泰公司依据企业内部规章制度处理。

2.王卫，湖南鹏泰公司安全管理人员。对学校空调线路改造及

---

[8][?]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[9][?]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

安装项目过程中进行高处作业中存在的高处坠落事故风险辨识和管控不足，未督促施工人员采取有效安全措施防范高处坠落事故，未及时制止和纠正现场违章作业行，对本次事故发生负有管理责任。建议由湖南鹏泰公司依据企业内部规章制度处理。

（四）监管责任处理建议

宁乡市花明楼镇人民政府对小散工程高处作业的安全指导及巡查不够，未及时发现学校空调线路改造及安装项目存在高处坠落隐患，未有效督促小散工程高处作业的安全管理措施落实。建议花明楼镇人民政府向宁乡市人民政府做出书面检查，并由宁乡市纪委监委依管理权限，对花明楼镇工作人员姜华同志安全生产履职情况进行调查处理。

六、整改措施建议

有关各方要深刻汲取湖南鹏泰公司“9·22”一般高处坠落事故教训，认真分析事故发生原因，举一反三，全面加强安全生产管理，深入开展生产安全事故隐患排查治理。

（一）严格落实企业安全生产主体责任

湖南鹏泰公司。一是要强化全员安全生产责任制的落实，建立健全考核制度。二是按要求对从业人员进行安全生产教育培训和考试考核，切实增强从业人员的安全生产意识和安全生产能力。三是要严格落实生产安全事故隐患排查治理制度，加强事故隐患排查和风险辨识，及时发现并消除各类事故隐患。四是要督促下辖各项目部特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全

作业培训，取得相应资格，方可上岗作业，并在作业过程中正确佩带和使用劳动防护用品。

（二）切实加强小散工程安全监管

小散、零星工程无需申请施工许可证，但工程分布散、数量多且从业人员流动性大、安全意识薄弱，施工标准执行不到位，容易发生高处坠落、物体打击和触电等事故。市住建局要指导园区、乡镇（街道）组织实施小散、零星工程安全生产管理工作，督促相关行业落实小散工程安全生产信息登记制度，开展小散、零星工程安全管理业务培训。花明楼镇人民政府要全面落实安全生产属地监督管理责任，加强小散、零星工程安全生产管理工作，对辖区内小散工程开展常态化巡查，及时发现并督促整改无资质作业、违规操作等事故隐患。

湖南鹏泰电力建设有限公司

“9·22”一般高处坠落事故调查组

2025 年 11 月 28 日