宁城江苏天之洁环境工程有限公司 “8•31”一般起重伤害生产安全事故调查报告

发布时间：2025-12-30 09:57:52

目　录

一、事故基本情况
（一）事故发生单位及相关单位概况
（二）建设项目基本情况
（三）事故项目安全管理情况
（四）事故发生经过
（五）事故现场情况
（六）人员伤亡和直接经济损失情况
二、事故应急处置及评估情况
（一）事故信息接报及响应情况
（二）医疗救治及善后情况
（三）事故应急处置评估
三、事故原因分析
（一）直接原因
（二）直接原因分析
（三）其他可能因素排除
四、有关责任单位存在的主要问题
（一）江苏天之洁环境工程有限公司
（二）赤峰中唐特钢有限公司
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议
（一）因在事故中死亡免予追究责任人员
（二）建议移交司法机关处理的人员
（三）对事故有关责任人员的行政处罚建议
（四）对事故责任单位的行政处罚建议
六、事故主要教训
（一）安全生产意识淡薄
（二）施工单位主体责任落实不到位
（三）建设单位安全管理缺位
七、整改和防范措施建议
（一）严格落实企业安全生产主体责任
（二）加强吊装作业安全管理
（三）加强对承包单位的安全管理
（四）举一反三 完善系统治理

2025年8月31日10时50分许，江苏天之洁环境工程有限公司在赤峰中唐特钢有限公司新建原料解冻库配套使用热风炉脱施建设项目施工过程中进行吊装作业时，吊装带发生滑动导致吊物翻转坠地，造成1人死亡，直接经济损失167.8万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定城县人民政府成立了由县政府常务副县长任组长，县应急管理局、县公安局、县纪委监委、县总工会和赤峰承接产业转移区管理委员会等相关单位人员组成的**宁城江苏天之洁环境工程有限公司“8·31”一般起重伤害生产安全事故**调查组（以下事故调查组），组织开展事故调查工作，根据需要事故调查组聘请相关专家参与事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、调查取证、查料、问询谈话和综合分析等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故发生原因及暴露出的突出问题提出了事故防范整改措施建议。

经调查认定，宁城**江苏天之洁环境工程有限公司**“8·31”一般起重伤害生产安全事故是一起**施工单位未有效执行吊装安全管理制度，作业人员违反吊装作业安全规定导致的生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.江苏天之洁环境工程有限公司，事故项目施工单位。成立于2016年11月7日，统一社会信用代码：91320913MA1MYFD7法定代表人：商XX，注册资本：6008万元整，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：盐城经济技术开发区新路82号D1楼701、702室；经营范围包括环境工程设计、施工，环保设备、除尘器、脱硫、脱硝设备技术研发、生产、设计售及安装等。

该公司于2025年2月27日取得江苏省住房和城乡建设厅颁发的《建筑业企业资质证书》（编号为D232573182），有效2030年2月26日，资质等级为环保工程专业承包贰级。该公司于2025年6月23日取得江苏省住房和城乡建设厅颁发的《安全许可证》（编号为（苏）JZ 安许证字〔2019〕003021），有效期自 2025年6月23日至 2028年9月3日，许可范围为建筑施工

2.赤峰中唐特钢有限公司，事故项目建设单位。成立于2019年7月3日，统一社会信用代码：91150429MA0QAD0W24，法表人：朱XX，注册资本：150000万元，类型：其他有限责任公司，住所：内蒙古自治区赤峰市宁城县汐子镇工业园区。经围包括钢、铁冶炼，钢压延加工，铁合金冶炼，常用有色金属冶炼等。

3.河北双卓建设工程有限公司，事故项目劳务施工单位。成立于2006年4月28日，统一社会信用代91130403788670965N，法定代表人：孙XX，注册资本：840万元，类型：有限责任公司（自然人独资），住所：河北省邯郸台区人民路515号创鑫华城商业楼9栋B座1306室；经营范围包括工程施工、劳务分包、工程监理等。

（二）建设项目基本情况

1.本次发生事故的热风炉脱硫治理设施建设项目，为赤峰中唐特钢有限公司烧结厂原料车间新建料场解冻库项目配套设施，事故发生时正处于施工建设阶段。

2.2025年6月13日，赤峰中唐特钢有限公司与江苏天之洁环境工程有限公司就烧结厂原料车间热风炉脱硫治理设施建设（EPC）签订了技术协议。2025年6月20日，**赤峰中唐特钢有限公司与江苏天之洁环境工程有限公司**签订制造安装施工合同同编号：ZTL250620-001），标的包括原料车间热风炉等相关设施。

3.2025年7月12日，**江苏天之洁环境工程有限公司**与河北双卓建设工程有限公司签订施工合同（合同编号：TZJ20250712），将承接的赤峰中唐特钢有限公司轧钢加热炉、原料车间热风炉、C型料场热风炉钙基干法脱硫脱硝项目的劳务部分分包给河北双卓建设工程有限公司。

（三）事故项目安全管理情况

1.江苏天之洁环境工程有限公司

（1）组织框架。公司配备总经理1名，总经理助理1名，下设人力资源部、销售部、工程兼安全部、财务部、物资部、部等6个职能部室。组建了中唐项目部，配备了项目总指挥1名，项目经理1名，设置技术员1名，安全员1名，资料员2名，员1名；项目施工过程中未派驻专职安全员到现场履职。

（2）劳动组织。采用常白班工作制。

（3）安全管理情况。公司建立了全员安全生产责任制，制定了安全生产规章制度和操作规程；为劳务施工单位人员缴保险。

2.赤峰中唐特钢有限公司

公司建立了安全管理机构，配备总经理1名，分管副总经理1名，安监部长1名；下设烧结厂、炼铁厂、炼钢厂、轧钢厂源部5个生产单位，各生产单位下设置安全科；生产技术部、设备部、工程部、财务部、备辅部、人资企管部、安监部、部、运输部、质计部等10个职能部室；现有安全生产管理人员67人。

3.事发吊装作业审批情况

2025年8月31日7时40分，河北双卓建设工程有限公司驻江苏天之洁环境工程有限公司中唐项目部项目施工作业人员申批了《赤峰中唐特钢有限公司吊装作业安全许可证》、《中唐特钢有限公司烧结厂吊装作业安全交底确认表》和《赤峰中钢有限公司作业安全确认表》，施工单位安全交底人未进行安全交底，建设单位相关签字审批人员均未到现场进行安全条认便签字审批。

（四）事故发生经过

2025年8月31日7时许，河北双卓建设工程有限公司驻江苏天之洁环境工程有限公司中唐项目部项目施工协调负责人张项目施工早会上，安排了当班工人牛XX、张XX、杨XX、张X、候XX五人当天的工作任务，随即5人前往赤峰中唐特钢有限公结厂解冻库施工作业现场开始作业。早会结束后，张XX办理吊装作业审批手续，仅让当班作业人员签字，未进行安全交底因临时有事，委托江苏天之洁环境工程有限公司中唐项目部资料员洪XX找赤峰中唐特钢有限公司烧结厂相关负责人审批，人员均未到作业现场进行安全条件确认便签字审批。

10时38分左右，牛XX电话询问本次吊装作业负责人张XX引风机是否完成验收，张XX电话告知牛XX引风机验收过了可装，但张XX未到现场监督吊装作业。随后，牛XX组织现场工人准备引风机吊装作业，现场用2根6米长吊装带通过U型卡子固机两侧4个吊点，拆卸需安装在引风机底座减震器螺栓。吊装准备工作完成后，牛XX指挥吊车司机赵XX起吊，引风机底座离1米悬停。引风机停稳后，牛XX等五人同时在悬空引风机侧下方进行减震器安装作业。作业过程中，吊装带发生滑动导致风转，引风机扇轮一侧坠地，将在该侧安装减震器的工人张X砸在引风机下面，牛XX立即指挥吊车司机赵XX将引风机吊高后吊发地点约10m处放下，随即电话报告了事故。

11时15分，赤峰中唐特钢有限公司应急救援队到达现场，发现1名外委施工人员（张X）躺倒在地，头部位置有明显出象；赤峰中唐特钢有限公司安监部副部长阚XX立即组织救援人员将张X抬至救护车，送往宁城县中医蒙医医院。12时16分，被送至医院，经当班医生抢救无效死亡。

（五）事故现场情况

1.事发地点位于宁城县汐子镇赤峰中唐特钢有限公司院内烧结厂原料车间机械化料场解冻库与机械化料场B料库之间处，距离料场解冻库北出口西侧小道往南7米处，距离北出口西墙约1.6米。



图1事发地点

2.吊物情况。因为事故救援，吊物料场解冻库项目脱硫引风机已转移至事故发生处北侧约10米空地处，引风机重量约3吨，底座长约1.86米，宽约1.05米，引风机扇轮一侧高约2.1米，电机一侧高约1.57米，引风机扇轮直径约1.6米，现场该平放，底座四角各设置一个固定吊耳；风机叶轮室正上方设置了两个固定吊耳；引风机叶轮室一侧进风口软连接补偿法兰螺栓受冲击已经弯曲变形。

图2 事故现场风机



3.**吊车情况。该汽车吊主钩最大载重30吨，吊车副钩载重3吨，吊钩上设有防脱钩装置。**

图3 吊装汽车吊



4. 吊带及悬挂情况。经调查询问，起重作业使用的两根吊带长约6米，吊带完好无破损；每根吊带两端分别沿风机机头室进口端、风机机尾电机侧纵向采用绳卡固定在风机底座两侧吊耳上，吊带中间穿挂在吊钩上，吊带未在吊钩上缠绕或采他防滑动方式。





图4 吊装带吊钩

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 本次事故造成1人死亡。

姓名	性别	年龄	工种	持证情况	身份证号
张X	男	51	电焊工	持证	3712**********930

2. 本次事故直接经济损失为人民币167.8万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年8月31日10时50分许，江苏天之洁环境工程有限公司在赤峰中唐特钢有限公司新建原料解冻库配套使用热风炉脱施建设项目施工过程中进行吊装作业时，发生一起起重伤害事故。

2025年8月31日10时52分，河北双卓建设工程有限公司驻江苏天之洁环境工程有限公司中唐项目部施工作业现场小班XX，电话向公司驻江苏天之洁环境工程有限公司中唐项目部负责人郭XX报告了事故。

10时56分，郭XX电话向江苏天之洁环境工程有限公司中唐项目部总指挥陈X报告事故。

陈X接到报告后，第一时间组织江苏天之洁环境工程有限公司中唐项目部经理吕XX赶赴事故现场；途中于11时02分，120急救电话。陈X到达了事故现场后，11时05分拨打110报警电话。

（二）医疗救治及善后情况

事故发生后，相关方积极与死者张X家属沟通，安抚家属情绪，就死亡赔偿、精神抚慰、人道主义补偿等事宜达成一2025年9月4日，与张X家属签订了赔偿协议，妥善完成善后事宜。

（三）事故应急处置评估

本次事故造成1人死亡，未引发衍生事故及其他财产损失，未造成社会恐慌、骚乱，未引发负面不良舆论。

三、事故原因分析

（一）直接原因

吊物引风机扇轮一侧偏重，两根吊装带直接挂在吊钩上未做防滑固定，吊装带发生滑动引发吊物翻转，现场施工人员物处于悬空状态时，违规进入吊物侧下方进行减震器安装作业，风机翻转坠地时直接导致工人张X被砸，是导致事故发生的原因。

（二）直接原因分析

1.吊物为已组装成一体的引风机、电机、机座整体物件，引风机一侧偏重，其重心偏离几何中心点，两根吊装带未根心位置选择吊点，便将吊装带挂于吊钩上，且未按规定要求对吊装带做防滑固定[1]，造成吊装物起吊后受力失衡，重侧持拉、轻侧上翘，形成杠杆效应，引发吊装带滑动吊装物翻转，引风机侧坠地。

2.现场施工人员在吊物处于悬空状态时，违规进入吊物侧下方进行减震器安装作业[2]，当吊物突然翻转坠地时，施工人法躲避被砸伤亡，最终导致伤亡事故发生。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘察及调取气象部门当日实况记录分析，排除因大风等自然灾害因素引发事故的可能。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）江苏天之洁环境工程有限公司

1.安全生产主体责任落实不到位。公司主要负责人对施工项目安全管理情况失察，未督促、检查本单位安全生产工作派驻项目专职安全员，现场安全管理缺位；对作业人员未进行安全技术交底。

2.吊装作业安全管理执行不到位。施工人员凭经验施工，吊装作业负责人未到现场对吊装作业进行监督，未安排专门进行现场安全管理，未能及时制止现场施工人员进入起吊物侧下方进行安装作业的违规行为。

（二）赤峰中唐特钢有限公司

对施工单位统一协调管理不到位。未能有效履行对施工单位统一协调管理职责，相关人员在吊装作业审批时流于形式发现施工单位没有派驻项目专职安全员的问题。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

张X，男，河北双卓建设工程有限公司驻江苏天之洁环境工程有限公司中唐项目部项目施工作业人员，违规进入起吊物方进行安装作业，对本次事故的发生负有直接责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定。因在事故亡，免予追究其责任。

（二）建议移交司法机关处理的人员

牛XX，男，河北双卓建设工程有限公司驻江苏天之洁环境工程有限公司中唐项目部项目施工作业现场小班长，违反吊业安全管理制度组织作业人员进入吊物侧下方进行安装作业，对事故发生负有直接责任。涉嫌重大责任事故罪，建议移交机关调查处理。

（三）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1.江苏天之洁环境工程有限公司

（1）商XX，女，江苏天之洁环境工程有限公司法定代表人、总经理，负责公司全面工作。未严格履行《中华人民共和全生产法》及公司规定的安全生产管理职责，对事故发生负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条定，对其处上一年（2024年度）年收入的百分之四十的罚款。

（2）蔡XX，男，江苏天之洁环境工程有限公司工程兼安全部经理，负责工程项目及工程项目安全管理工作。未严格《中华人民共和国安全生产法》及公司规定的安全生产管理职责，落实公司监督检查制度不到位，对事故发生负有责任。《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，对其处上一年（2024年度）年收入百分之二十的罚款。

（3）陈X，男，江苏天之洁环境工程有限公司承建赤峰中唐特钢有限公司新建原料解冻库配套使用热风炉脱硫设施建目总指挥，负责项目全面工作。未严格履行《中华人民共和国安全生产法》及公司规定的安全生产管理职责，督促、检查

生产工作不到位，对事故发生负有责任。**依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，对其处上一年（2024年年收入的百分之二十的罚款。**

（4）吕XX，男，江苏天之洁环境工程有限公司承建赤峰中唐特钢有限公司新建原料解冻库配套使用热风炉脱硫设施建目经理，负责现场管理工作。对吊装作业管理不到位，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十的规定，对其处上一年（2024年度）年收入的百分之二十的罚款。

2.赤峰中唐特钢有限公司

（1）孟XX，赤峰中唐特钢有限公司烧结厂厂长，负责烧结厂全面管理。未严格履行《中华人民共和国安全生产法》及规定的安全生产管理职责，检查本单位安全生产状况不到位，对吊装作业安全管理不到位，对事故发生负有责任。依据《人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，对其处上一年（2024年度）年收入百分之二十的罚款。

（2）芦X，赤峰中唐特钢有限公司烧结厂安全科科长，**负责烧结厂安全管理工作**。未严格履行《中华人民共和国安全法》及公司规定的安全生产管理职责，对吊装作业安全管理不到位，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全法》第九十六条的规定，对其处上一年（2024年度）年收入百分之二十的罚款。

（3）张XX，赤峰中唐特钢有限公司烧结厂安全员，协助安全科长履行安全管理职责。未严格履行《中华人民共和国安产法》及公司规定的安全生产管理职责，对吊装作业安全管理不到位，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全法》第九十六条的规定，对其处上一年（2024年度）年收入百分之二十的罚款。

（4）王XX，赤峰中唐特钢有限公司烧结厂车间主任，负责烧结厂车间安全管理工作。未严格履行《中华人民共和国安产法》及公司规定的安全生产管理职责，对吊装作业安全管理不到位，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全法》第九十六条的规定，对其处上一年（2024年度）年收入百分之二十的罚款。

3.河北双卓建设工程有限公司

（1）郭XX，男，河北双卓建设工程有限公司驻江苏天之洁环境工程有限公司中唐项目部项目负责人，负责项目劳务施理协调工作。未严格履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理职责，对事故发生负有责任。**依据《中华人和国安全生产法》第九十六条的规定，对其处上一年（2024年度）年收入的百分之二十的罚款。**

（2）张XX，男，河北双卓建设工程有限公司驻江苏天之洁环境工程有限公司中唐项目部项目施工协调负责人，本次事装作业负责人。未对作业人员进行安全交底，未到现场**对吊装作业进行监督**，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和全生产法》第九十六条的规定，对其处上一年（2024年度）年收入的百分之二十五的罚款。

（四）对事故责任单位的行政处罚建议

1.江苏天之洁环境工程有限公司安全生产主体责任落实不到位，对事故发生负有责任，**依据《中华人民共和国安全法》第一百一十四条的规定，处50万元的罚款。**

2.赤峰中唐特钢有限公司对施工单位统一协调管理不到位，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条的规定，万元的罚款。

六、事故主要教训

（一）安全生产意识淡薄

相关单位及人员存在重进度轻安全的思想，作业人员凭经验行事，对吊装作业的安全风险认识不足，存在侥幸心理，命安全缺少敬畏。

（二）施工单位主体责任落实不到位

施工单位未能有效执行吊装作业安全管理制度，未针对此次吊装作业制定并落实有针对性的安全措施，吊装作业负责对现场作业人员进行安全交底和到现场监督作业；项目未派驻安全员，导致现场业安全管理处于失管状态。

（三）建设单位安全管理缺位

建设单位未严格履行对施工单位的安全管理职责，对施工单位的吊装作业未进行有效的统一协调、管理；对施工单位办理的吊装作业票审批流于形式，未到现场进行安全条件确认即签字审批。

七、整改和防范措施建议

（一）严格落实企业安全生产主体责任

工程建设各方企业须健全并落实全员安全生产责任制、规章制度及操作规程，加强安全生产教育培训，确保从业人员必要安全知识、掌握岗位操作技能、了解事故应急处置措施。同时加大隐患排查治理力度，保障安全生产投入及费用规范使用，按要求设置安全管理机构或配备专兼职人员，配备具有相应从业资格的管理人员。

（二）加强吊装作业安全管理

要强化吊装作业的安全管理，制定并落实以下安全措施。一是作业前全面辨识作业风险制定相应的安全措施；二是作批人员必须到现场确认安全措施落实后，方可签字批准作业；三是加强作业人员安全教育培训，保证作业人员具备必要的知识和操作技能。

（三）加强对承包单位的安全管理

赤峰中唐特钢有限公司应建立合格承包单位名录严把准入关，对承包单位进行定期考核评估，明确承包单位的属地管管理对接人员，认真履行统一协调管理职责，坚决杜绝“以包代管”“包而不管”的问题。

（四）举一反三 完善系统治理

赤峰市中唐特钢有限公司要深刻吸取本次事故教训，“举一反三”，对外委施工、危险作业等方面的安全管理缺陷进入分析，从调整安全管理思路、管理系统入手，制定系统性的改进措施，明确各级管理人员安全职责，加强层级监督检查强安全生产工作执行力，形成系统、长效的安全管理机制，保障安全生产。

---

[1] 《起重机械安全规程》GB/T6067.1-2010第17.2.1条：为了保证起吊的稳定性，应通过各种方式确认起吊载荷质心，确立质心后，应调整起升装置，选择合适的起升系挂位置，保证载荷起升时均匀平衡，没有倾覆的趋

[2] 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》第3.0.18条：严禁在已吊起的构件下面或起重臂下旋转范围内作业或行走。

网站地图

政府网站找错