柳江区第一工业开发区“9•10”触电死亡事故调查报告

发布日期： 2019-11-11 10:02 | 作者： 柳江区应急管理局

一、事故单位

自然人：覃某其，男，壮族，1968年6月7日出生，住址：柳江区拉堡镇基隆综合区

二、事故时间

2019年9月10日10时34分

三、事故地点

柳江区第一工业开发区联丰路1号

四、事故类型

触电

五、人员伤亡情况

姓名	性别	年龄	伤害程度	工种	安全教育情况	直接经济损失	备注
覃某超	男	42	死亡	普工	无	63万	

六、事故单位概况

2017年12月1日，覃某其与柳州市烁赛建筑材料有限公司的负责人赵某心签订厂房租赁协议，赵某心将位于柳江区第一工业开发区联丰路1号、面积约1300平方米厂房出租赁给覃某其，租期自2017年12月10至2022年6月1日止。覃某其从浙江购买了5台二手吹膜机，自行安装和调试后，开始从事塑料薄膜生产，并加工成塑料袋。厂区内分吹膜和切膜两个车间。从2017年开始生产至事故发生期间，覃某其未办理营业执照。

七、事故发生经过、现场勘查和尸检情况

（一）事故发生经过及救援情况

2019年9月10日上午8时，工人覃某超进入吹膜车间，开始给吹膜机加料、换料。上午10时，覃某其让覃某超到切膜车间维修切膜机。10分钟后，覃某超回到到其工作岗位吹膜车间。

从吹膜车间的监控视频中看到，10时34分，覃某超在给第一台吹膜机换料时，突然趴在变速箱上不动了。

11时，覃某其从切膜车间出来，看到吹膜机生产出来的塑料已经形成很大的膜卷了，不见覃某超本人。当覃某其走到第一台吹膜机时，发现覃某超趴在吹膜机的变速箱上没有动静，机器还在工作中。覃某其马上将覃某超抱了出来，看见他已经不能讲话，马上给他进行心肺复苏抢救，并拨打了120急救电话。11时40分，120到达现场进行抢救。11时50分，覃某超经抢救无效死亡。

9月10日13时10分，区应急管理局接到事故报告后，立即将事故情况上报区政府和市应急管理局，区委常委、常务副区长唐云阳带领区应急管理局、公安局、人社局、总工会、监察委、拉堡镇等单位领导和工作人员到现场救援和善后处置。

（二）现场勘查情况

经现场勘查，事故发生现场在柳江区第一工业开发区联丰路1号的厂房内。进入车间，可以看到车间内有五台吹膜机一字排开，发生事故的是第一台吹膜机，机器上有一大圈白色塑料，给吹膜机加料的金属料斗中还有原料。吹膜机的变速箱是金属外壳，上面全是油污。连接吹膜机的均为无绝缘护套的家用电线，且散乱地堆放在潮湿的地面上。吹膜机的接地线，是用一根很细的铝丝缠绕在一个地面螺栓上。吹膜机的四周全部是白色编织袋，里面装的是生产塑料的原材料高密度聚乙烯树脂。

死者覃某超的尸体就停放第一台吹膜机旁边的地面上，其右臂内侧有很一道长约3厘米的灼伤、其左脚大拇指也有明显的灼伤。死者的头部附近，丢弃有一双蓝色的拖鞋。

事故发生后，区政府事故处置组邀请了中国南方电网的专业技术人员，对发生事故的吹膜机进行了现场检测，发现吹膜机、变速箱、料斗均带电，存在漏电现象。

（三）尸检情况

2019年9月10日，柳州市柳江区中医医院出具《居民死亡医学证明（推断）书》：覃某超的死亡原因系触电身亡。

八、事故原因分析

（一）事故直接原因

覃某超安全防范意识缺失，在作业前未对设备进行检测，冒险进入带电作业区作业，导致发生触电事故，经抢救无效死亡。

（二）事故间接原因

覃某其无证从事生产经营活动，且在生产过程中，自行安装电线线路，电线无绝缘护套、接地线用铝丝替代，均不符合安全生产标准，造成作业环境存在重大安全隐患；未能有效督促、检查安全生产工作，对存在的安全生产隐患没有及时消除；未对从业人员进行安全生产教育和培训。

九、事故性质认定

“9·10”触电死亡事故是一起生产安全责任事故。

十、对事故责任者的处理意见

（一）覃某其无证从事生产经营活动，且在生产过程中，自行安装电线线路，电线无绝缘护套、接地线用铝丝替代，均不符合安全生产标准，造成作业环境存在重大安全隐患；未能有效督促、检查安全生产工作，对存在的安全生产隐患没有及时消除；未对从业人员进行安全生产教育和培训，对事故发生负有主要责任。建议区应急管理部门将覃某其移送司法机关立案查处。

（二）覃某超安全防范意识缺失，在作业前未对设备进行检测，冒险进入带电作业区作业，导致发生触电事故，经抢救无效死亡，是这起事故的直接责任人。因其在事故死亡，不予追究责任。

十一、预防事故重复发生的措施

（一）柳江区安委办在全区范围内通报“9·10”触电死亡事故，吸取事故教训，引以为戒。各安全生产监管部门及镇政府要进行拉网式安全生产大检查，全面排查辖区内厂房出租使用情况、无证经营行为，发现一起打击取缔一起，避免再次发生类似事故。

（二）根据行业主管、属地管理原则，由区工信局牵头，区市场监督管理局、拉堡镇政府配合，对覃某其的无证经营场所予以处理。

柳江区第一工业开发区“9·10”触电

死亡事故联合调查组

2019年11月5日

主办单位：柳州市柳江区人民政府　版权所有
桂ICP备18004841号 桂公网安备 45022102000001号
管理维护：柳州市柳江区信息中心
网站标识码：4502210009