政府信息公开

请输入关键字....

- 政　　策
- 政府信息公开指南
- 政府信息公开制度
- 法定主动公开内容 +
- 政府信息公开年报 +
- 标准化规范化工作 +
- 依申请信息公开
- 其他专项信息 +
- 国家、省、市、县区平台

济邦建设工程集团有限公司“5·17”一般物体打击事故调查报告

发布单位：区应急管理局 发布时间： 2023-12-13 11:07　浏览次数: 877　字体：[大　中　小]

2023年5月17日17时51分，在雅安市名山区名山河流域闵家碥至云翔纸业段综合治理项目（一期）城市道治理标段西河桥拦水坝发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失约165 万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第4号）和《四川省安全生产条例》等有关法律法规的规定以及《雅安市名山区人民政府关于授权雅安市名山区急管理局组织事故调查组开展一般安全生产事故调查的通知》（名府函〔2019〕194号）要求，雅安市名山区急管理局牵头组织相关单位成立了济邦建设工程集团有限公司“5·17”一般物体打击事故调查组（以下简称“事调查组”），事故调查组由区应急管理局局长任组长，区纪委监委驻区住房和城乡建设局纪检监察组，区住房城乡建设局、区应急管理局、区水利局、区人社局、区总工会、蒙阳街道等单位相关工作人员为成员，全面责事故调查工作，同时邀请区检察院参与事故调查。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效和“四不放过”的原则，通过勘验事故现场、查询问事故发生单位的有关人员，综合分析、及时准确地查清事故原因、查明事故经过、事故性质和责任，出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，以及事故防范的措施，现将有关情况报告如下：

一、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故经过

2023年5月17日17时左右，液压坝安装作业人员李某（死者）、马某、周某等人在雅安市名山区名山河流闵家碥至云翔纸业段综合治理项目（一期）城市河道治理标段3号坝进行液压坝闸门安装作业。作业人员先指吊车将液压坝闸门吊装到指定位置，由焊工周某对液压坝闸门铰座进行点焊定位，由作业人员李某进行调试调试过程中因液压坝闸门门叶方位存在偏差，在进行第二次调试时，李某在液压坝闸门门叶与吊车未受力的况下，便蹲走到液压坝闸门门叶下面去检查安装情况。此时液压坝铰座焊接点脱焊发生断裂，液压坝闸门发倾倒，将调试人员李某压在了液压坝闸门下面。

（二）事故救援情况

事故发生后，现场人员立即指挥吊车将液压坝吊起来，将李某从液压坝闸门下抢救出来，并拨打了120急电话。由120救护车将李某送至雅安市名山区人民医院进行抢救。经抢救无效，雅安市名山区人民医院于20

年5月17日20时28分宣布李某死亡。

（三）事故善后情况

事故发生后，江苏扬州富达液压机械集团有限公司、济邦建设集团有限公司积极组织开展善后工作，与者家属协商赔偿事宜。2023年5月21日，济邦建设集团有限公司与死者李某的家属就赔偿达成一致意见，与者李某的家属签订了《一次性赔偿协议书》。目前，死者善后工作处理完毕，未出现不稳定现象。

二、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

该事故发生单位为济邦建设集团有限公司。该公司成立于2012年5月31日，注册地址为雅安市名山区安路德福村9号双创孵化园3楼，公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人为杨某，注册资本壹亿元整，经营范围包括房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包、各类工程建设活动等。统一社会信用代为：915100005975028625。

2021年3月25日取得由四川省住房和城乡建设厅颁发的《建筑企业资质证书》，证书编号为D25144***具备建设工程施工总承包贰级、水利水电工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、河湖整治工专业承包贰级及其它相关资质。

2021年4月2日取得由雅安市住房和城乡建设局颁发的《建筑企业资质证书》，证书编号为D35144****，备水利水电机电安装工程专业承包叁级等资质。

2023年1月30日，取得由四川省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》，编号为：（川）JZ安许证[2014]00****。

2023年1月12日，雅安市杰翎智慧城市建设开发有限公司与济邦建设集团有限公司（联合体牵头单位）、天规划设计集团有限公司（联合体成员单位）签订了《雅安市名山区名山河流域闵家碥至云翔纸业段综合治项目（一期）城市河道治理标段EPC总承包建设施工合同》，工程承包范围为本项目施工图设计、设计概算，期工程量清单及图纸所示全部内容的施工以及后期配套服务等，合同暂定价为76****元，施工工期为合同签后***日历天完成。

（二）事故相关单位情况

1.建设单位：雅安市杰翎智慧城市建设开发有限公司

雅安市杰翎智慧城市建设开发有限公司成立于2022年03月31日，注册地址为：四川省雅安市名山区蒙顶镇西蒙路1号，法定代表人吴某，注册资本为贰亿元整，企业的经营范围包括市政设施管理、防洪除涝设施管等。统一社会信用代码为91511803MA7KN5PP0J。

2.液压坝安装施工单位：江苏扬州富达液压机械集团有限公司。

江苏扬州富达液压机械集团有限公成立于1996年7月25日，注册地址为江苏省扬州市高邮市汤庄镇沙坝业园区，公司类型为有限责任公司(自然人独资)，法定代表人为刘某，注册资本为捌仟万元人民币，经营范围括液压机械、水闸安装施工等。统一社会信用代码为：91321084141004806Q。

2016年4月11日取得由扬州市城乡建设局颁发的《建筑企业资质证书》，编号为D33207****，资质类别水工金属结构制作与安装工程专业承包叁级，有效期至2021年3月1日。根据《江苏省住房和城乡建设厅关于设工程企业资质有关事宜的通知》（苏建建管〔2022〕241号），江苏省负责许可的工程勘察、工程设计、建业企业、工程监理企业资质，资质证书有效期于2023年12月30日前期满的，统一延期至2023年12月31日。

2023年2月24日，济邦建设集团有限公司与江苏扬州富达液压机械集团有限公司签订了《雅安市名山区山河流域闵家碥至云翔纸业段综合治理项目（一期）城市河道治理标段EPC材料采购合同》，由江苏扬州富达压机械集团有限公司负责提供3套液压坝设备到雅安市名山区名山河流域闵家碥至云翔纸业段综合治理项目期）城市河道治理标段工程中指定地点并负责安装。合同总价为******元（其中3套液压坝总价为*****元，装费为******元）。

3.监理单位：四川飞红工程管理咨询有限公司

四川飞红工程管理咨询有限公司成立于1997年9月29日，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股法定代表人王某，注册资本为壹仟万元，注册地址为成都市人民南路四段36号四川省建设厅207室，经营范

许可项目包括建设工程监理；建设工程勘察等。统一社会信用代码915101076331568733。

2023年1月13日，四川飞红工程管理咨询有限公司与雅安市杰翎智慧城市建设开发有限公司签订了雅安名山区名山河流域闵家碥至云翔纸业段综合治理项目（一期）城市河道治理标段监理标段的《建设工程监理同》，签约酬金为******元，由四川飞红工程管理咨询有限公司提供该项目的监理与相关服务。项目预计施工期为***日历天。

（三）事故相关情况

1.项目概况

事故发生地工程为雅安市名山区名山河流域闵家碥至云翔纸业段综合治理项目（一期）城市河道治理标项目。工程范围为名山河流域闵家碥至云翔纸业段以及滨河花园片区。河道长度为6714.4m，河道宽度为340米。工程内容为名山河流域的河道清理工程、河道堤防工程、河道拦挡工程、河道临时工程、污水排水程、景观叠水工程、滨河花园片区景观提升工程等。事故发生地点工程为该项目的3号液压坝安装工程。

（四）人员伤亡及直接经济损失情况

本次事故造成1人死亡。死者李某，男，51岁，死亡原因为胸部未特指的损伤。

本次事故造成直接经济损失约165万元。

三、事故原因及事故性质认定

（一）事故原因

事故调查组通过对事故现场进行勘验，对事故发生单位的有关人员进行调查询问，查阅相关资料，认真析，初步认定事故原因如下：

1.直接原因

（1）作业人员违章作业。

作业人员李某在液压坝闸门未安装牢固且液压坝闸门门叶与吊装设备未受力的情况下，冒险进入到液压闸门门叶下面去检查安装情况，是造成此次事故的原因之一。

（2）液压坝闸门门叶安装不牢固。

作业人员在进行液压坝闸门门叶调试安装过程中，液压坝闸门门叶铰座与底槛之间仅进行了点焊固定，进行满焊，铰座与底槛焊接强度不够。且在调试过程中，液压柱未进行焊接固定。液压坝闸门安装不牢固，安装调试作业中铰座与底槛焊点断裂，是造成此次事故的原因之一。

2.间接原因

（1）安全隐患排查整治不到位。

施工单位安全生产管理不到位，对施工作业现场安全生产工作督促和检查不力，对作业现场液压坝闸门座与底槛焊接不牢固等安全隐患未及时进行排查和整治，是导致此次事故发生的间接原因之一。

（2）员工安全教育培训不到位。

施工单位对项目施工工人进行安全生产教育和培训不到位，未完善三级安全教育培训等相关资料，在施工人未熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程的情况下便开始上岗作业。导致施工工人安全意识淡薄冒险作业，是造成此次事故的间接原因之一。

（二）事故性质

通过以上对事故的直接和间接原因的分析，事故调查组认定济邦建设工程集团有限公司“5·17”一般物体击事故是一起一般生产安全责任事故。

四、调查发现的主要问题

经调查发现，该起事故反映出施工单位济邦建设集团有限公司对作业人员安全生产教育培训不到位，未时落实生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现并消除事故隐患等问题。

五、事故责任认定及处理建议

1.济邦建设集团有限公司

济邦建设集团有限公司安全生产主体责任意识不强，安全生产管理不到位，安全生产教育培训不到位，及时消除生产安全事故隐患，造成此次事故的发生。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第款、第二十八条第一款、第四十一条第二款的规定。建议由雅安市名山区应急管理局依据《中华人民共和国全生产法》的规定给予济邦建设集团有限公司行政处罚。

2.济邦建设集团有限公司主要负责人杨某

济邦建设集团有限公司主要负责人杨某，作为公司安全生产第一责任人，全面负责本单位的安全生产作。杨某履行安全生产职责不力，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条、第二十一条第（五）项的规定。建议由雅安市名山区急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的规定给予济邦建设集团有限公司主要负责人杨某行政处罚。

3.液压坝安装调试作业人员李某

李某作为雅安市名山区名山河流域闵家碥至云翔纸业段综合治理项目（一期）城市河道治理标段项目液坝安装调试作业人员，安全意识淡薄，冒险进入液压坝门叶下方危险区域，未严格落实岗位安全责任，是此事故的直接责任人，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定，鉴于李某是这次事故直接受害者，事故发生后，经120抢救无效死亡，故不再追究其责任。

六、事故防范和整改措施

为认真汲取事故教训，举一反三，防止同类事故再次发生，事故调查组提出以下防范措施及建议：

（一）雅安市杰翎智慧城市建设开发有限公司

全面贯彻安全生产的有关法律、法规、标准，对发包工程安全生产负全面的管理责任，监督承包方全面行安全生产责任，严禁以包代管，协助施工单位加强施工现场安全管理，做好日常安全检查工作， 抓好现场业的安全检查、督促和指导，及时消除安全隐患。加强对监理单位的管理，督促监理单位按照合同和监理规开展监理工作，认真履行监管职责，确保安全。总结事故教训，努力提高安全生产工作水平。

（二）济邦建设工程集团有限公司

认真汲取这起事故的深刻教训，从导致事故发生的各个因素深刻反思。进一步落实公司安全生产主体责和全员责任，对公司全方位开展安全隐患排查整治工作，严防各类生产安全事故发生。进一步加强对现场作的动态监管，严格落实安全生产规章制度，加强作业人员安全教育培训，切实提高作业人员的安全意识和安技能。加强安全管理力度，发现违规行为要及时纠正、制止，杜绝违规违章作业现象出现，全面提高企业的产安全水平。

（三）雅安市名山区住房和城乡建设局

雅安市名山区住房和城乡建设局是该工程的行政主管部门，负责此项工程安全生产的监督管理，建议区房和城乡建设局认真贯彻落实建筑工程领域安全监管主体责任，强化建设施工现场的监管，加大对企业的监检查力度，严肃查处违法、违规行为，督促企业严格按照要求开展全员安全生产教育培训、建立健全和落实全生产规章制度、加大对安全生产的投入和保障、深入开展安全隐患排查治理，防止类似事故再次发生。