沿滩卫坪自贡向阳机械厂“5·23”一般高处坠落事故调查报告

2023年5月23日8时25分许，沿滩卫坪街道自贡向阳机械厂法人代表阳某的母亲黄某某指挥员工杨某、代某某、冯某某三人到厂房屋顶检修清扫石棉瓦，未系安全带，无任何防护措施的冯某某在检修清扫过程中从约13米高的厂房屋顶坠落地面，经120急救医生现场抢救后被宣布抢救无效死亡。直接经济损失90万元。

事故发生后，现场人员向社区工作人员、自贡市公安局高新分局板仓派出所、高新区环应局、市应急局相继作了报告。同日，自贡市公安局高新分局刑事侦查大队进行了现场勘验，自贡市公安局高新分局板仓派出所出具了《接（报）处警登记表》，表明经自贡市公安局高新分局刑警大队技术部门排除刑事案件。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）规定，经自贡市沿滩区人民政府授权成立了沿滩卫坪自贡市向阳机械厂“5·23”一般高坠事故调查组（以下简称调查组），调查组由沿滩区应急局牵头、区科技和经信局、区总工会、卫坪街道、自贡市公安局沿滩分局卫坪派出所等单位组成。同时邀请纪委监委介入事故调查。调查组下设技术组、管理组、综合组。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证、综合分析，

查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，做出了对有关责任人员及责任单位的处理建议，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

自贡向阳机械厂：统一社会信用代码91510XXXXXXXXXX；类型：个人独资企业；住所：自贡市沿滩区卫坪高新区板仓街道万佳社区X组；投资人：阳某；成立日期：2000年01月12日；经营范围：机械加工、维修；工具、模具、橡胶制品制造、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；登记机关：自贡市工商行政管理局；登记日期：2017年5月09日。

（二）合同签订情况

2023年2月16日，死者冯某某与自贡向阳机械厂签订劳动合同，工资120元/天，社保补助15元/天。

二、事故发生经过及事故救援和善后情况

（一）事故现场概况

事故现场位于自贡市沿滩区348国道自贡-沙坪段自贡向阳机械厂内部车间，车间厂房房顶呈人字形钢架结构，顶部铺有线性波浪形石棉瓦，房顶顶端距地面高约13米。事故发生点为人字形房顶顶尖最高处。



（二）事故发生经过及事故救援情况

2023年5月21晚刮了大风，自贡向阳机械厂厂房屋顶堆积了树叶，掉下的树叶堆积在石棉瓦凹槽里，导致下雨时厂房房顶雨水倒灌，造成漏雨。5月22日阳某（法人代表）母亲黄某某找到冯某某、杨某、代某某三人（此三人不具备高空作业资质），口头约定让三人5月23日到厂房屋顶清理树叶垃圾，检修清理完屋顶就算完成一天的工作，并按照一天的工资结算。叮嘱他们上房顶前要系好安全带，带上铺搭的木板。5月23日8：10许，冯某某、杨某、代某某按照与黄某某的约定到厂房屋顶检修清扫石棉瓦。黄某某让他们上屋顶前带上安全绳和铺搭的板板，杨某、代某某先从楼梯上到厂房顶层，并在楼梯处休息抽烟后上房顶。代某某在房顶右侧矮房顶清扫落叶，杨某在两个屋顶之间的沟渠清扫落叶。冯某某拿了玻璃胶后未系安

全带就从楼梯上到屋顶，屋顶也未设置任何安全防护措施，杨某看到冯某某走到了厂房房顶人字尖处，还提醒他小心一点。大约几分钟后，在两个屋顶之间的沟渠清扫落叶的杨某听到物体掉落和石棉瓦破碎掉落的声音，抬头看到左边高屋顶没有人，杨某反应过来冯某某可能掉下去了，便迅速回到三楼阳台处向车间内查看，看到冯某某面部朝下趴在地上，头部有血渗出。车间现场的工作人员看到冯某某摔下来后立即通知了在办公室整理资料的安全员金某某，金某某来到现场看到冯某某趴在地上，大家没有动他，立即拨打了120并通知了社区工作人员报警，随后向高新区板仓街道及相关部门报告了事故情况，冯某某经随后赶到的120医护人员现场抢救无效后被宣布死亡。

（三）善后处理情况

事故发生后，自贡向阳机械厂积极安抚死者家属，5月26日，自贡向阳机械厂与死者家属签订了《赔偿协议书》。死者遗体于5月26日火化。事故未造成更大的社会影响。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

（一）伤亡情况：1人死亡。

姓名	性别	年龄	身份证号码及家庭住址	伤亡情况	接受何种安全教育
冯某某	男	59岁	510XXXXXXXXXXXXX四川省自贡市沿滩区卫坪镇沙坪街4组114号	死亡	岗前教育培训

（二）直接经济损失：90万元。

四、事故原因

（一）直接原因

冯某某，自贡向阳机械厂聘用工人，在未系安全带，无任何防护措施，无任何安全保护装置的情况下到厂房屋顶进行检修清理石棉瓦作业，从高约13米的屋顶坠落导致死亡。

（二）间接原因

自贡向阳机械厂安全生产主体责任不落实，员工安全教育培训不彻底，员工安全意识淡薄；安全督促检查不力，安全岗位责任落实不到位，区域管理责任落实不力，安全风险辨识分级管控和隐患排查治理不力，高空作业防护措施不到位。

五、事故性质

经调查认定，沿滩卫坪自贡市向阳机械厂“5·23”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

六、相关部门及单位人员履职情况

根据中共四川省纪委机关、中共四川省委宣传部、四川省监察委员会、四川省应急管理厅、国家矿山安全监察局四川局《关于在生产安全责任事故追责问责审查调查中加强协作配合的办法（试行）》的通知（川纪发〔2023〕2号）规定，事故调查组收集了属地政府和行业管理部门相关资料，履职情况如下。

（一）自贡市沿滩区卫坪街道认真组织学习安全生产相关法律法规以及习近平总书记关于安全生产的重要指示精

神和相关论述，严格按照相关管理责任，年初对辖区内企业制定了检查计划，发出了现场检查记录，对发现的问题要求企业限期整改并验收。此次事故未发现有履职不到位的情况。

（二）自贡市沿滩区科技和经济信息化局坚守安全生产底线和红线意识，始终坚持“党政同责”“一岗双责”和“三管三必须”，先后制定并印发了相关文件，召开了相关会议，专题安排了工业领域安全防范工作，明确了工作目标、重点和时限，不断压紧压实企业主体责任、管理责任和属地监管责任。此次事故未发现有履职不到位的情况。

七、事故责任认定以及对事故责任者和事故责任单位的处理建议

（一）事故责任人员

1.冯某某，群众，自贡向阳机械厂合同工人，安全意识不强，安全风险辨识不力，高空作业不带安全绳，无任何保护措施，在厂房屋顶检修石棉瓦时从高处坠落导致死亡。对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究其责任。

2.金某某，群众，自贡向阳机械厂安全员，未落实安全生产岗位责任，员工安全教育培训不扎实；对高空作业现场督促检查不力，对事故发生负有主要管理责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建

议由区应急管理局对其实施行政处罚。

3.黄某某，群众，自贡向阳机械厂后勤人员，法人代表阳某的母亲，平时协助阳某管理工厂日常事务。安全意识淡薄，擅自安排工厂员工参与高空作业，对高空作业存在的安全隐患认识不足，对高空作业人员的专业要求了解不充分，对作业现场安全隐患辨识不力，对事故发生负有重要管理责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由区应急管理局对其实施行政处罚。

4.阳某，群众，自贡向阳机械厂法人代表，安全生产第一责任人职责落实不力，对现场安全管理督促检查不到位，管理责任落实不力，对事故发生负有领导责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条规定，建议由沿滩区应急管理局对其实施行政处罚。

（二）事故责任单位

自贡向阳机械厂，员工安全教育培训不到位，安全岗位责任不落实，现场管理不到位，高空作业现场防护措施不到位，落实安全风险分级管控和隐患排查治理不力。对事故发生负有责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项规定，建议由区应急管理局对其实施行政处罚。

八、事故防范措施和整改建议

自贡向阳机械厂要针对本次事故在全公司开展警示教育，提升安全责任意识和事故防范能力。要加大对安全生产岗位责任制落实情况的督促检查，要认真开展安全风险辨识评估和隐患排查治理，要加强员工安全教育培训力度，切实提高一线员工安全意识。要深刻汲取事故教训，举一反三，全面排查厂区安全薄弱环节，完善安全生产管理制度，进一步提高安全管理水平，防范类似事故发生。