政府信息公开

索引号：	11152127MB1919297Y/202504-00001	**组配分类：**	实施情况
发布机构：	鄂伦春自治旗应急管理局	**主题分类：**	市场监管、安全生产监管
名称：	鄂伦春自治旗水飞蓟加工厂项目“11·25”生产安全事故调查报告	**文号：**	无
成文日期：	2025-04-18	**发布日期：**	2025-04-18

鄂伦春自治旗水飞蓟加工厂项目“11•25”生产安全事故调查报告

发布时间：2025-04-18 10:39 来源：鄂伦春自治旗应急管理局 浏览次数： 483 字体：[大 中 小] 文本下载↓

2023年11月25日7时30分许，鄂伦春自治旗水飞蓟加工厂项目工地钢结构库房发生一起施工人员高处坠落事故，造成一人死亡。

事故发生后，旗委、旗政府领导高度重视，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）第十九条之规定：“一般事故县级人民政府可以直接组织事故调查组进行调查”，依法成立了由旗应急局、住建局、公安局、司法局、纪委、检察院、总工会、大杨树镇政府参加的鄂伦春自治旗水飞蓟加工厂项目“11·25”生产安全事故调查组（人员名单见附件1），展开事故调查工作。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、人员问询、检测鉴定、专家论证、查阅资料，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡等情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议。同时，针对事故原因和暴露出的问题，总结了事故的主要教训，提出了事故防范措施建议。现将调查结果报告如下：

一、事故单位基本情况

（一）工程概况及合同关系

工程名称：鄂伦春自治旗水飞蓟加工厂项目；工程地点：鄂伦春自治旗大杨树镇京蒙协作乡村振兴产业园内；工程内容：项目总投资7960.85万元。综合管理用房3940㎡；原料库2400㎡；机榨车间2400㎡；1#、2#提取车间4800㎡；成品库1410㎡；溶剂库420㎡；机房4760㎡；锅炉房消防用房、五金库980㎡；门卫室30㎡以及配套公用工程机器设施设备等。

工程建设单位：鄂伦春自治旗惠农扶贫项目管理有限责任公司（以下简称惠农公司）

工程施工单位：赤峰金宇建筑工程有限责任公司（以下简称金宇公司）

工程监理单位：呼伦贝尔昆仑宏远项目管理咨询有限公司（以下简称昆仑宏远公司）

2023年9月28日，惠农公司与金宇公司签订施工合同，合同价款3740万元，约定金宇公司为鄂伦春自治旗水飞蓟加工厂项目施工方，合同工期为2023年10月24日至2024年2月20日。惠农公司与昆仑宏远公司签订建设工程监理合同，约定昆仑宏远公司为水飞蓟加工厂项目监理单位，合同金额49.5万元。

（二）事故相关单位及有关人员信息

1、惠农公司，公司类型：有限责任公司（国有独资），统一社会信用代码：91150723MA0QJ7U20P,法定代表人：曾国庆。注册资本伍拾万人民币，成立日期为2019年11月01日。地址：鄂伦春自治旗阿里河镇三委（原食品办公楼）一楼108号。经营范围：农业扶贫项目的管理、扶贫产业的扶持与开发、农村基础设施、城镇基础设施、公路工程和市政道路基础设施运营、管理、对鄂伦春自治旗人民政府授权范围内国有扶贫项目运营管理、移民庄点、贫困户产业扶贫项目托管经营、农民技能和实用技术培训；社会帮扶项目的建设、管理和运营（不含危险化学品）（涉及许可经营项目凭许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、金宇公司，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码：91150428575658284C。法定代表人：杨利。注册资本壹亿元人民币，成立日期为2011年05月26日。地址：内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗牛家营子镇仓窖村二组；经营范围：房屋建筑工程（凭资质证书经营）、机电安装工程、市政工程、钢结构工程、起重设备安装工程、室内外装饰装修工程、城市园林绿化工程、公路工程、土石方工程、环保工程、建筑机电工程、体育场地工程及设施施工、建筑机械设备租赁、建筑劳务作业分包（不含劳务派遣）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。建筑业企业资质证书编号：D115191568，资质类型及等级：建筑工程施工总承包壹级；安全生产许可证号：（蒙）JZ安许证字[2012]000147。

3、昆仑宏远公司，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码：91150783720174121E，法定代表人：金春雷。注册资本伍佰万元人民币，成立日期为2000年12月07日。地址：海拉尔区学府路1号（第六地质矿产勘查开发院办公楼213室）；经营范围：建设工程监理、公路工程监理、水运工程监理、水利工程建设监理、地质灾害治理工程监理、测绘服务、单建式人防工程监理、工程管理服务、信息技术咨询服务、安全技术防范系统设计施工服务、安全系统监控服务、招投标代理服务、政府采购代理服务、工程造价咨询业务、水利相关咨询服务、水土流失防治服务、地质灾害治理服务、林业有害生物防治服务、林业专业及辅助性活动、农作物病虫害防治服务、农业专业及辅助性活动、会议及展览服务、生态资源监测、城市绿化管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。获得工程监理资质证书，证书编号：E115001053-8/2，资质类型及等级：房屋建筑工程监理-乙级；市政公用工程监理-乙级。可以开展相关类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。

1、杨利，男，汉族，身份证号：150428XXXXXXXX4531，职务：金宇公司法定代表人。

2、张金凯，男，蒙古族，身份证号：150428XXXXXXXX4734，职务：金宇公司驻鄂伦春自治旗水飞蓟加工厂项目部项目经理。安全生产考核合格证编号：蒙建安B（2019）0244890

3、乔野，男，汉族，身份证号：152101XXXXXXXX0614，职务：昆仑宏远公司法人委托代表。

4、姜忠庆，男，汉族，身份证号：152127XXXXXXXX1511，职务：昆仑宏远公司项目专监（内蒙古建监2009104552）。

5、牟孝臣，男，汉族，身份证号：230221XXXXXXXX5018，职务：金宇公司鄂伦春自治旗水飞蓟加工厂项目部工长。

6、杨明，男，汉族，身份证号：230221XXXXXXXX5058，职务：金宇公司鄂伦春自治旗水飞蓟加工厂项目部安装工。

（三）现场勘查情况

鄂伦春自治旗住建局对“11·25”高处坠落事故现场进行勘查，涉事建筑为2号库钢结构柱，高度11.30米，建筑屋脊高度15.00米。建筑面积:2477.32m²。死者寇仲由④轴A轴H钢结柱8米处跌落至钢结柱根部东侧2米处混凝土地面上，跌落处无任何物品，事故现场无作业操作平台和其它防护措施（事故位置图1近照、图2远照）。



（图1）



（图2）

二、事故发生经过、应急处置及善后处理情况

（一）事故发生经过

通过事故发生企业提供的资料、住建部门询问笔录和现场调查，对事故经过还原如下：

2023年11月25日7时30分许，安装工寇仲与杨明两人在2号库安装拉接梁工作，寇仲在④轴A轴H钢结柱向上攀爬，杨明在2号库南侧东数第三个柱子位置，负责材料准备工作。寇仲在爬至8米处坠落下来，跌落至钢结构柱底混凝土地面上，距柱根部东侧2米处。杨明听到声音后，就看见寇仲坠落到地面，嘴角有出血。

（二）应急处置情况

事故发生后，杨明随即向现场负责人牟孝臣汇报，牟孝臣从北侧赶过来发现寇仲嘴角流了血，喊了几声没反应，立即安排工地的私家车把寇仲拉至鄂伦春自治旗中蒙医院进行抢救，抢救无效后于8时30分宣布死亡。13时30分左右大杨树镇桥东派出所接到事故报警，同时开展死者善后处理工作。

（三）善后处理情况

金宇公司代表积极安抚死者家属，与死者家属达成赔偿协议。

三、事故造成人员伤亡和直接经济损失

（一）死亡人员情况

死者：寇仲，男，满族，身份证号：152122XXXXXXXX1839，年龄：40岁，职务：金宇公司鄂伦春自治旗水飞蓟加工厂项目部安装工。

（二)直接经济损失

双方达成赔偿协议，经统计事故共造成人身伤亡及善后处理支出等，直接经济损失约为145万元人民币。

四、事故原因分析和性质

事故调查组通过现场分析、调查取证，查阅相关资料，并对事故相关人员问询的基础上，本着“科学严谨，依法依规，实事求是，注重实效”的原则，对事故原因和经过进行了综合分析，确定了事故原因，认定了事故性质和责任。

（一）事故直接原因

经过查阅事故调查组提供的资料、相关人员的询问笔录依据“科学严谨，依法依规，实事求是，注重实效”的原则，通过现场勘查调查取证,认为导致这起事故的直接原因如下：

1、寇仲安全意识淡薄，在向上攀爬时未正确使用安全带，未采取可靠措施，违章作业①，致使从高处坠落，是此次事故的直接原因之一。

2、金宇公司配置的钢构施工处没有梯子、作业吊篮等安全作业用具②，施工现场未配置登高和防坠落装置和设施③，是此次事故的直接原因之二。

（二）事故间接原因

金宇公司作为施工单位，企业安全生产主体责任落实不到位，安全生产教育培训不到位，仅仅表现在口头上教育，技术交底缺失，高处作业采取安全防护措施不到位，涉事的钢构施工没有固定防护作业吊篮以及防坠落的地面减震措施，对事故负有责任。

五、事故性质认定

经调查认定鄂伦春自治旗水飞蓟加工厂项目“11·25”生产安全事故是一起一般生产安全责任事故。

①JGJ80-2016《建筑施工高处作业安全技术规范》3.0.5条。

② JGJ80-2016《建筑施工高处作业安全技术规范》5.1.1条。

③ JGJ80-2016《建筑施工高处作业安全技术规范》5.2.1条。

六、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免于处罚的人员

寇仲，安装工，安全意识淡薄，向上攀爬时未正确使用安全带，未采取可靠措施违章作业，对本次事故负有责任。因其在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（二）建议给予行政处罚的责任人员

1、杨利，金宇公司法定代表人，作为施工单位法定代

表人，对自身安全生产责任不清，未组织对水飞蓟加工厂项目部进行风险辨识，对从业人员的安全教育和培训工作不到位，未履行主要负责人安全生产工作职责。且在事故发生后未及时报告生产安全事故，存在迟报情况。建议由旗应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项和第一百一十条第二款，作出分别处上一年年收入百分之四十的罚款和处上一年年收入百分之七十的罚款的行政处罚。

2、张金凯，作为金宇公司驻鄂伦春自治旗水飞蓟加工厂项目部项目经理。对从业人员的安全教育和培训工作不到位，且现场防护措施不足，未履行项目负责人安全管理职责。建议由旗住房和城乡建设部门依据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第三十二条，作出依法暂扣或者吊销安全生产考核合格证书，处2万元以上20万元以下的罚款或者按照管理权限给予撤职处分。

（三）建议给予行政处罚的责任单位

赤峰金宇建筑工程有限责任公司，作为施工单位，对从业人员安全培训教育不到位，技术交底落实方面严重缺失，安全防护措施不足，没有固定防护作业吊篮以及防坠落的地面减震措施，对事故负有责任。建议由旗应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项，作出处五十万元罚款的行政处罚。

（四）建议作出书面检查的部门

旗乡村振兴局，作为鄂伦春自治旗水飞蓟加工厂项目的监管单位，负有监管责任，建议旗乡村振兴局向旗人民政府作出书面检查。

对有关单位及其责任人员履职方面存在问题，建议处理意见由旗纪检监察机关提出。

七、防范措施及建议

（一）加强监督管理

旗乡村振兴局、住建局要向建筑施工领域通报此次事故，要求各施工单位认真全面开展自查，杜绝存在此类问题隐患。同时旗住建部门要组织一次建筑施工领域的安全生产大检查工作，首先对施工单位自查情况进行核实，其次针对高处作业、安全防护、安全教育培训等方面进行全面排查。并做好相关安全知识的宣传，提高从业人员安全生产意识，坚决杜绝麻痹意识和侥幸心理。

（二）吸取事故教训

各乡镇、各有关部门要认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示精神，牢固树立红线意识。各乡镇、各有关部门要举一反三，做到一厂出事故万厂受教育，坚持“三管三必须”要求，加强对重点行业领域的安全监管工作。要立即组织开展本辖区、行业领域隐患排查治理工作，完善并落实安全作业制度，落实各项安全防范和应急措施，严格杜绝“走过场”式安全检查工作，坚决遏制较大以上事故发生，确保人民群众生命和财产安全。

附：1.鄂伦春自治旗水飞蓟加工厂项目“11·25”生产安全事故调查组成员名单

附件1

鄂伦春自治旗水飞蓟加工厂项目“11·25”

生产安全事故调查组成员名单

组 长：王 齐 旗委常委、政府常务副旗长

副组长：王和新 旗政府办公室副主任

荆洪民 旗应急局局长

范青云 旗住建局局长

王永利 旗乡村振兴局局长

成 员：阿利伟 旗应急局副局长

关世强 旗住建局副局长

王鑫宇 旗检察院第二检察部主任

景子涵 旗纪委第一纪检监察室一级主任科员

徐树立 旗公安局治安大队队长

牛元野 旗司法局矛盾纠纷调处中心主任

陈 雷 旗人社局工伤保险股股长

仲崇江 旗总工会经济部部长

马在锋 大杨树镇政府常务副镇长

陶昕举 旗住建局建设工程质量安全技术服务中心主任

郭启东 旗住建局建筑市场监管和节能科教股负责人

阿 鹏 旗应急管理综合行政执法大队队长

王延春 旗应急管理综合行政执法大队科员

余 旸 旗应急局科员

调查组下设办公室，负责协调事故调查相关工作，办公室主任由应急局副局长阿利伟兼任。

打印 保存 关闭

主办：鄂伦春自治旗人民政府 承办：鄂伦春自治旗政务服务与数据管理局 联系电话：0470-5625107 邮编：165450 站

党政机关

蒙ICP备05002999号-1 蒙公网安备 15072302000148号 政府网 230001

*建议使用1366×768分辨率 IE9.0以上版本浏览器

政府网站找错