索引号:	11420803732715159A/2024-02496	**信息分类:**	主动公开
发布机构:	高新区（掇刀区）人民政府	**生成日期:**	2024-09-26
文 号:	无	**有 效 性:**	有效

武汉市鸿鼎创达工贸有限公司 “9·6”一般起重伤害事故调查报告

发布日期：2024-09-30 09:42　　信息来源：掇刀区应急管理局

2024年9月6日9时50分左右，位于掇刀区**大道*号的**公司桥梁车间发生一起起重伤害事故，武汉市鸿鼎创达工贸有限公司员工在桥梁车间吊装作业时，被摆动的H型钢撞击，造成1人死亡，事故等级为一般事故，直接经济损失185万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《湖北省生产安全事故调查报告和调查处理办法》（省政府令第354号）的有关规定，区政府成立了武汉市鸿鼎创达工贸有限公司“9·6”事故调查组，由区应急局牵头，区总工会、区公安分局、区经信局、**街道相关人员组成，依法开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

武汉市鸿鼎创达工贸有限公司（以下简称鸿鼎创达）成立于2015年12月25日，注册地位于武汉市新洲区阳逻街余泊北路133号，法定代表人方某，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本200万元整，现有员工61人。

武汉市鸿鼎创达工贸有限公司各资质证书表

序号	资质证书名称	颁发机构	证书编号	有效期
1	营业执照	武汉市新洲区市场监督管理局	91420117MA4KLN5Q4Q	长期

（二）事故车间情况

**钢构公司拥有两个生产车间（房建车间和桥梁车间）和一个喷漆房，总建筑面积55000m2。事发的桥梁车间系一栋钢结构厂房，呈南北向分布，长351m，宽60m，面积21060 m2，有2条生产线，事发点位于桥梁车间西侧埋弧焊区域D19工位。

（三）企业协议情况

2024年2月4日，**钢构与宏泰**公司签订《幸福路北延伸工程-钢箱梁项目钢结构成品构件采购合同》，由**钢构公司承接桥梁钢箱梁制作加工订单，合同暂定工程量2460T。

2024年8月12日，鸿鼎创达与**钢构签订合同，采用固定综合单位承包方式，由鸿鼎创达承担钢结构制作中桥梁制作工序的施工作业，**钢构免费提供桥梁车间及部分机械设备供鸿鼎创达使用，双方签订了安全管理协议。

（四）涉事设备情况

通用桥式起重机（行吊），额定起重量20/5T，起升高度12/16 m，跨度28 m，2019年6月19日生产制造，制造单位为河南省矿山起重机有限公司，2020年7月13日投入使用，2020年10月10日取得荆门市市场监督管理局颁发的特种设备使用登记证，使用登记证编号为11鄂01558（20），设备代码为41104208002020100382，2024年6月11日通过湖北特种设备检验检测研究院的定期检验。事故发生时该设备正在使用。

门式起重机（工位吊），额定起重量10T，起升高度6.645 m，跨度12 m， 2020年5月2日生产制造，制造单位为河南省矿山起重机有限公司，2020年11月17日投入使用，2020年11月24日取得荆门市市场监督管理局颁发的特种设备使用登记证，使用登记证编号为11鄂01558（20），设备代码为42704208002020110176，2022年11月26日通过湖北特种设备检验检测研究院的定期检验。事故发生时该设备停在工位上。H型钢截面为H600*950*2306*8012mm，重量为5989kg。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

通过调取查看监控视频，询问现场工作人员，还原了事故发生经过。

9月6日7时30分许，鸿鼎创达公司员工何某涛到桥梁车间上班，生产主管方某山组织车间工人召开晨会，对当日 工作作了安排。9时54分，何某涛操作桥式起重机准备将堆垛的H型钢移动至工位，在完成相关准备后，何某涛手持控制器，用两根链条索具将H型钢吊起，由于重心失稳，H型钢南端下沉并与下方的型材卡住，导致无法平移。9时55分，何某涛用手将翘起的H型钢北端摁下，但南端仍与下方H型钢勾连，何某涛遂走近尝试用手调整起吊物角度，脱离勾连的H型钢立即出现摆动，何某涛因躲避不及，被摆动的H型钢撞击头部，倒在工位吊立柱下。9点57分，方某山拨打120电话，10时13分，120急救车赶到，经急救医护人员现场诊断何某涛已无生命体征。

（二）事故报告情况

9月6日10时40分，**钢构副总经理陈某保向掇刀区应急管理局报告事故情况。

（三）应急救援情况

事故发生后，鸿鼎创达生产主管方某山第一时间拨打120急救电话，联系救护。9月6日10时13分，急救车辆及人员到达现场，经急救医护人员现场诊断何某涛已无生命体征。

（四）善后处置情况

事故发生后企业有关负责人立即联系死者家属。经鸿鼎创达与死者家属协商，于9月23日签订赔偿协议书，死者遗体于9月26日火化。

（五）应急救援处置评估

事故发生后，整个救援和救治过程行动迅速，社会舆情稳定，未对环境造成损害，未发生次生事故。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

（一）伤亡情况：本次事故导致1人死亡。

死者何某涛，男，汉族，殁年33岁，湖北省荆门市人，身份证号码：420321******，生前系鸿鼎创达公司焊工。2022年2月20日取得由湖北省应急管理厅颁发的熔化焊接与热切割作业特种作业操作证，有效期到2028年2月19日，应复审日期为2025年2月19日。

（二）直接经济损失：185万元。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721）核定，事故造成直接经济损失185万元。

四、安全监督机构工作开展情况

2024年4月28日，区应急管理局执法监察员对企业开展了安全检查，排查隐患问题6项。

五、事故原因与性质认定

（一）直接原因

何某涛安全意识淡薄，违章作业，违反《建筑施工起重吊装安全技术规范》（JGJ276-2012）和《司索工操作规程》，未采取多点吊挂，造成起吊物重心失稳，歪拉斜吊产生的惯性力导致吊物摆动，加之站位失当，最终引发起重伤害事故。

（二）管理原因

（1）鸿鼎创达未落实安全生产主体责任，未建立健全安全生产规章制度，未按规定设置安全管理机构或配备安全管理人员，未制定施工安全操作规程。

（2）鸿鼎创达未落实三级安全教育培训。未按规定组织并制定实施安全生产教育培训计划，仅在现场对工人口头交代安全注意事项，工人缺乏风险辨识能力。

（3）鸿鼎创达现场安全管理严重缺失。未定期组织开展生产安全事故隐患排查，未建立安全隐患排查治理台账。对规定由专人操作的行吊遥控器随意放置，对工人违规操作行吊行为未予及时制止。

（三）事故性质认定

经调查认定，武汉市鸿鼎创达工贸有限公司 “9·6”一般起重伤害事故是一起生产安全责任事故。

六、事故责任的认定以及事故责任者的处理建议

（一）事故相关单位的责任认定及处理建议

湖北**钢构有限公司全员安全生产责任制和安全生产规章制度健全，与鸿鼎创达公司签订了安全生产管理协议，并按照合同约定，对鸿鼎创达公司安全生产工作实行统一协调、管理。定期进行安全检查，并及时督促整改。事发后，第一时间上报事故，并积极配合做好善后处理工作，已履行安全管理职责，建议不予处罚，由荆门市掇刀区应急管理局对该企业主要负责人进行约谈。

（二）事故有关责任人的责任认定及处理建议

死者何某涛，武汉市鸿鼎创达工贸有限公司焊工。安全意识淡薄，违章操作，冒险蛮干，对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，不予追究其责任。

（三）建议给予行政处罚的单位及人员

1.武汉市鸿鼎创达工贸有限公司。企业安全生产主体不落实，未建立安全风险分级管控制度，未按照安全风险分级采取相应的管控措施，未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，对吊装等危险作业未安排专门人员进行现场管理。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，对事故发生负有主要责任。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）的相关规定，建议由荆门市掇刀区应急管理局依法依规给予行政处罚。

2.方某，武汉市鸿鼎创达工贸有限公司法定代表人，负责公司全面工作，未履行安全生产第一责任人的职责。未建立覆盖全员的安全生产责任制，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未组织建立

并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，对事故发生负有主要领导责任。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）的相关规定，建议由荆门市掇刀区应急管理局依法依规给予行政处罚。

（四）建议企业内部处理的人员

1.方某山，鸿鼎创达生产主管，负责项目的生产和安全工作。在施工作业过程中安全生产主体责任不落实。未建立健全安全生产规章制度，未设置安全管理机构，未按规定配备安全管理人员，未制定施工安全操作规程。未按规定组织并制定实施安全生产教育培训计划。未定期组织开展生产安全事故隐患排查，未建立安全隐患排查治理台账，对事故的发生负有安全管理责任，责成鸿鼎创达按照企业管理相关规定给予处理。

2.毕某，鸿鼎创达焊工班长，负责组织现场施工工作。未定期组织开展生产安全事故隐患排查。对工人违规操作行吊行为的违规作业行为未予制止。对事故的发生负有安全管理责任，责成鸿鼎创达按照企业管理相关规定给予处理。

七、事故防范措施及建议

（一）切实落实企业主体责任。企业要进一步增强法律意识、责任意识，认真学习贯彻《中华人民共和国安全生产法》《湖北省安全生产条例》等法律法规及部门规章，建立、健全安全生产责任制，配齐配强安全管理人员，将责任落实到岗位、落实到人头；修订并严格落实安全生产规章制度和操作规程，细化完善岗位风险明白卡；要加强劳务分包单位安全管理，签订安全管理协议，明确安全管理职责，防止“一包了之”，出现安全管理的“真空”；要加大安全投入，提高企业本质安全，特别是要配备大型吊件的专用吊具和牵引绳。

（二）强化安全教育培训工作。企业要严格落实“三级安全教育”，既要讲当前的法规政策和规章制度，又要讲车间的生产特点和岗位的操作技能，要让工人熟知岗位风险，培训考核不合格者不能上岗。要结合事故案例，对安全管理人员、一线员工开展警示教育，增强安全意识。要扎实开展内部专题安全培训和演练，尤其是加强操作行吊的安全培训，让“十不吊”入脑入心，防止违章操作。不断提升从业人员安全生产意识和操作技能。

（三）狠抓现场规范化管理。企业要建立起“安全自查、隐患自除、责任自负”的企业自我管理机制，做到安全管理全覆盖，确保不留死角和盲区。要加强作业现场管理，对交叉作业，要安排专人现场监管，特别要加强起重作业安全生产管理，严守起重机械“十不吊”操作准则；要加强作业审批，对专人操作的行吊遥控器要实行上锁管理；要强化细节管理，堵塞管理漏洞，通过定期不定期开展“反三违、保平安”专项行动，加大“三违”处罚力度，坚决杜绝冒险蛮干、违章作业等现象。

（四）全面开展安全诊断。建议区应急局组织区经信局、兴隆街道、园区建设服务中心、相关专家对涉事企业进行一次全面安全诊断，帮扶企业指导企业健全责任制，完善安全责任体系。全力防范各类安全事故再次发生。

武汉市鸿鼎创达工贸有限公司 “9·6”

一般起重伤害事故调查组

2024年9月26日

打印关闭

荆门政府网

主办单位：掇刀区人民政府办公室 联系电话：0724-2441268

备案：鄂ICP备05016672号 (https://beian.miit.gov.cn/) 鄂公安网备:42080402000184 网站标识码：4208040004

地址：荆门市掇刀区龙井大道99号 网站地图 (/map/)



(https://bszs.conac.cn/sitename?method=show&id=B2BA1743D861DADBE05310291AAC7247)



(/art/2024/4/16/art_27614_1071337.html)