酒业园区智能酿造技改项目“7·1”一般物体打击事故调查报告

酒业园区智能酿造技改项目“7·1”一般物体打击事故调查组

2025 年 9 月

目 录

一、事故基本情况.....1
（一）工程概况.....1
（二）事故发生单位及相关单位基本情况.....2
（三）事故发生单位安全管理情况.....4
（四）事故发生经过.....4
（五）事故现场情况.....5
（六）人员伤亡和直接经济损失.....7
（七）属地和有关监管部门履职情况.....7
二、事故应急处置及评估情况.....8
（一）事故信息接报及响应情况.....8
（二）事故现场应急处置情况.....9
（三）善后情况.....10
（四）事故应急处置评估.....10
三、事故原因分析.....10
（一）直接原因.....10
（二）医疗机构和有关专家意见.....10
（三）其他可能因素排除.....11
（四）间接原因.....11
四、事故单位存在的主要问题.....12
五、对有关责任人员和单位的处理建议.....12
（一）对事故责任单位的处理建议.....12
（二）对事故有关责任人员的处理建议.....12
六、防范措施建议.....13
（一）增强安全生产红线意识，坚守安全发展理念.....13
（二）强化部门安全监管职责，落实安全监管责任.....13
（三）夯实企业安全生产基础，推动主体责任落实.....13
（四）注重安全教育培训效果，筑牢全员安全意识.....14

2025年7月1日，酒业园区智能酿造技改项目721#酿酒车间建设工地发生一起物体打击事故，造成1人受伤，后于7月2日经抢救无效死亡，直接经济损失150万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，2025年7月11日，泸州市江阳区人民政府成立酒业园区智能酿造技改项目“7·1”一般物体打击事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由市住房城乡建设局、市建筑业发展中心、酒业园区、区公安分局、区住房城乡建设局、区应急管理局、区总工会、泸县应急管理局以及黄舣镇人民政府有关负责同志组成，并邀请区纪委监委机关、区检察院派员参加。

事故调查组坚持“四不放过”要求和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘查、调查询问、查阅资料等方式，查明事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失情况，分析认定事故性质及责任，提出对有关责任单位、责任人员的处理建议和防范措施建议。

经调查认定，酒业园区智能酿造技改项目“7·1”一般物体打击事故是一起劳务分包单位生产安全事故隐患排查治理不到位、安全生产管理人员未认真履行管理职责造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）工程概况

事发工程项目为泸州老窖智能酿造技改项目（一期）房建工程项目（地上及附属配套设施），地址位于四川泸州白酒产业园区内，项目总规划用地面积633047㎡，总建筑面积约53.55万㎡，包含新建酿酒生产、基酒储存及原料筛选处理、冷却水循环站、消防动力站等配套子项。

（二）事故发生单位及相关单位基本情况

1.建设单位。泸州市政府投资建设工程管理第二中心（以下简称市建管二中心），统一社会信用代码：125104000962316542，法定代表人：姚磊，开办资金：10万元，登记管理机关：泸州市事业单位登记管理局，住所：泸州市江阳区华阳街道南滨友邻中心4、5楼，业务范围：为市本级机关投资建设的业务用房、技术用房提供代建服务；提供项目建设以及项目招标的相关政策决策、信息分析、调研论证等工作的技术支持；为市本级和国企投资建设的公园、景观提升项目、民生项目提供代建服务；为市级大型项目建设提供技术支撑服务。市建管二中心于2023年6月29日取得《建设工程规划许可证》（建字第510502202300023号），于2025年1月6日取得《建设工程施工许可证》（编号：510500202501060101）。

2.施工单位。中国建筑第六工程局有限公司（以下简称中建六局），统一社会信用代码：911201161030636028，法定代表人：王瑾，注册资本：5277946464元，成立日期：1987年4月27日，住所：天津市滨海新区杭州道街杭州道72号，经营范围：承接

建筑、公路等类别工程的施工总承包。中建六局持有《建筑业企业资质证书》（证书编号：D112020280），有效期：至2028年12月22日，资质类别及等级：建筑工程施工总承包特级等；持有《安全生产许可证》（津）JZ安许证字〔2006〕001501，许可范围：建筑施工，有效期：2024年9月24日至2027年9月24日。

3.劳务分包单位。四川圣昕垣建筑工程有限公司（以下简称圣昕垣公司），统一社会信用代码：91510703MA6B6LQT0F，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：黎君，注册资本：10000000元，成立日期：2021年3月2日，住所：四川省泸州市泸县太伏镇太平街333号，经营范围：各类工程建设活动、建筑劳务分包等。圣昕垣公司持有《建筑业企业资质证书》（证书编号：D251C61542），有效期：至2025年9月18日，资质类别及等级：建筑工程施工总承包二级等；持有《建筑业企业资质证书》（证书编号：D351A48239），有效期：至2030年9月18日，资质类别及等级：施工劳务不分等级；持有《建筑业企业资质证书》（证书编号：D351B73143），有效期：至2026年9月6日，资质类别及等级：模板脚手架专业承包不分等级；持有《安全生产许可证》（川）JZ安许可证字〔2021〕010523，许可范围：建筑施工，有效期：2024年8月5日至2027年8月5日。

4.监理单位。首盛国际工程咨询集团有限公司，统一社会信

用代码：91510108731596928R，法定代表人：王斌，注册资本：300000000元，成立日期：2001年8月22日，住所：四川省成都市成华区一环路东二段126号1栋3楼301室，经营范围：建设工程监理等。

（三）事故发生单位安全管理情况

1.中建六局。公司设有泸州老窖智能酿造技改项目（一期）房建工程项目部，项目部设有项目经理一名，安全负责人一名，专职安全员三名。项目部建立了《安全生产责任制》《安全教育培训制度》《施工安全技术交底制度》以及《各工种及主要机具安全操作规程》等规章制度。

2.圣昕垣公司。该公司设置有高层管理部门、职能管理部门、项目管理部门等部门，其中项目部设有项目经理一名、现场负责人一名、安全负责人一名、专职安全员三名。公司建立有《安全生产教育和培训制度》《安全生产检查及事故隐患整改制度》《劳动防护用品管理制度》等涉及安全生产的工作制度。经事故调查组调查，公司对设立的制度执行不严格，未见相关隐患排查治理台账等相关资料。

（四）事故发生经过

2025年7月1日6时6分，彭X文穿戴反光背心和佩戴安全帽[1]进入工地。

6时30分许，铝模班组长易X德组织工人召开早班会后，

[1] 彭X文于2025年6月7日与圣昕垣公司签订《劳动合同》，6月10日圣昕垣公司为彭X文发放安全帽、反光背心等安全防护用品，该发放批次的安全帽经山东精准产品质量检测有限公司检验，符合相关国家或行业标准。

安排彭X文、彭X树等工人在二交BC轴一楼进行材料堆码和杂物清理。

6时50分许，圣昕垣公司安全负责人邵X兵召集曾X富等人召开早班会后，安排聂X水、曾X福、何X光进入721#酿酒车间二交BC轴处三楼安装临边防护[2]。

7时25分许，彭X文在721#酿酒车间二交BC轴一楼收集铝模板的过程中，被从721#酿酒车间二交BC轴三楼处掉落的U型盘扣钢管托盘砸中。

7时48分许，圣昕垣公司现场管理人员安排车辆将伤者彭X文送往市人民医院沙茜院区。

8时5分许，伤者彭X文被送至市人民医院沙茜院区急诊大楼门前。

7月2日15时许，彭X文经救治无效死亡。

（五）事故现场情况

事故现场位于泸州老窖智能酿造技改项目（一期）房建项目721#酿酒车间二交BC轴一楼平台处，该车间为混凝土框架结构。结合现场人员拍摄的视频及陈述，大致确定彭X文被砸位置为一楼平台处（见图1、图2），该处位置距离三楼平台水平距离2.1m，三楼平台距离一楼平台垂直距离8米（见图3），现场遗留有一块长1.18m、宽1.10m的U型盘扣钢管托盘以及部分铝模板和木块（见图4）。

[2] 事发时，致害物坠落处尚未搭建临边防护。

通过对现场施工人员调查询问和对事发地周围进行勘查后，得知事故发生前721#酿酒车间二交BC轴三楼堆放有建筑材料垃圾、未使用完的U型盘扣钢管托盘和用于搭建临边防护的钢管等物品[3]。



图1 彭X文被砸中位置



图2 现场人员拍摄的现场视频截图

[3] 证人王X群在调查笔录中陈述："在事故发生后10点左右张X刚安排我们去把垃圾用斗车清理走了，当时发现有7、8个U型盘扣钢管架在二夹层（3楼），离物边距离比较近"。
证人王X芳在调查笔录中陈述："当时临边防护的钢管搭了一部分，当时钢管那些都没有搭建完毕，现场有一部分散乱的堆放有盘扣、钢管、木枋等建筑材料"以及"在临边的地方发现有很多那种架子，那是用来码材料用的"。
证人何X光在调查笔录中陈述："我们搭设临边防护的路线上是堆了30-40cm左右厚的材料"。
证人聂X水在调查笔录中陈述："我看到离边上大概2米远的地方有4-5个U型钢管架凌乱的摆在地上"。



图3 致害物坠落处照片



图4 现场遗留的U型盘扣钢管托盘及铝模板和木块

（六）人员伤亡和直接经济损失

死者彭X文，女，57岁，身份证号码：51052119XXXXXX5242，住址：四川省泸州市江阳区黄舣镇。

（七）属地和有关监管部门履职情况

1.酒业园区。项目开工建设以来，酒业园区组织项目主要负责人参加安全环保主任督办会等专题会议9次，开展线上线下宣贯学习《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》《建筑施工行业新规范新标准》等中央、省、市重要文件共70余次。园区到项目现场开展服务性检查8次，其中，参加安全生产月等省市大型安全活动或检查3次；按市、区行业主管部门要求开展复工复产、安全环保及扬尘防治等服务性检查5次，发现问题或隐患10余个，逐一要求整改并清零闭环。

2.市建筑业发展中心。项目开工建设以来，组织项目管理人员对《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》《建筑施工扬尘防治防治标准》《危险性较大的分部分项工程专项施工方案严重缺陷清单》《全省预防高处坠落事故专项整治行动方案》等规范、文件的培训学习。参照《四川省房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督实施细则》要求，计划对项目开展监督检查12次，其中基础施工阶段（一期）计划监督抽查3次，主体阶段施工（二期）计划监督9次。事故发生前，按照监督计划应开展监督检查8次，市建筑业发展中心实际到项目开展监督检查12次，其中起重机械全覆盖专项检查2次，复工复产检查1次，安全环保及扬尘防治监督检查9次，下达《限期整改通知书》2份、检查记录3份，经复查，检查发现的问题均已进行整改。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

7月1日7时25分许，现场施工人员彭X树发现彭X文被砸，随即查看情况并电话告知铝模班组长易X德，易X德向圣昕垣公司安全负责人邵X兵电话报告情况，邵X兵接到电话报告后立即前往现场查看情况，并组织附近施工人员对彭X文进行救治。7时48分许，邵X兵组织工人利用木板将彭X文抬至721#酿酒车间工地出入口处，后使用私人车辆将伤者彭X文送至市人民医院沙茜院区救治，7月2日15时许，彭X文经抢救无效死亡。

7月2日18时27分，酒业园区接到项目部事故信息报送。

18时51分，酒业园区向市委、市政府值班室，市应急管理局报送事故信息初报。

19时31分，市应急管理局向区应急管理局通报事故信息并要求对该信息进行核实。

23时30分许，市住房城乡建设局向市委、市政府值班室书面报送事故信息情况。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，邵X兵立即组织现场工人对彭X文进行施救，于7月1日8时5分许，将彭X文送至市人民医院沙茜院区进行救治。

7月2日20时35分许，区应急管理局到现场了解事故情况。

21时13分许，酒业园区、市住房城乡建设局、市建筑业发展中心相关人员到现场了解事故情况。在查实事故存在后，市住

房城乡建设局对项目下发《停工整改通知书》，要求项目部进行隐患排查，建立问题台账并制定整改方案，逐项整改完成后方可复工。

（三）善后情况

事故发生后，圣昕垣公司于7月2日同死者家属达成工伤赔偿协议。死者遗体于7月4日进行安葬，善后处置终结。

（四）事故应急处置评估

得知事故发生后，有关部门第一时间赶到现场了解事故情况并开展事故初查工作。事故善后得到妥善处理，未对社会造成不良影响。

三、事故原因分析

（一）直接原因

结合调查询问、现场勘查及有关视频资料等情况，事故直接原因分析如下。

施工人员在模板支撑架体拆除后，未规范堆放建筑材料和U型盘扣钢管托盘并将其置于无任何防坠措施的临边位置，施工人员在清理建筑垃圾或安装临边防护的施工活动中，造成U型盘扣钢管托盘产生位移，致使U型盘扣钢管托盘从垂直高度8m的三楼临边处坠落，砸伤在一楼进行建筑材料码放工作的彭X文，是造成事故的直接原因。

（二）医疗机构和有关专家意见

市人民医院沙茜院区出具的《居民死亡医学（推断）书》显

示：1.（a）直接死亡原因为创伤性脑疝；2.（b）引起（a）的疾病或情况为创伤性硬膜下出血；3.（c）引起（b）的疾病或情况为被投掷、抛出或坠落物击中。

四川警察学院法医鉴定人出具的专家意见显示："彭X文所受损伤分布于头、颈及胸部，未见四肢、骨盆及颅骨（包括颅底）骨折，除了肺，未见肝脏、肾脏、脾脏等内脏损伤描述和诊断，未见损伤分布偏重于身体的一侧的表现；结合调查提取的事发时视频录像显示，无空间障碍物等削弱暴力的因素存在。故彭X文所受损伤不符合从高处坠落的损伤表现。

调查询问笔录中所指'U型的钢管架'的物理数据：质量约21kg，边框110*118cm，槽宽6.5cm。此物从8米处坠落砸到头戴安全帽的彭X文，暴力自上而下，能够解释彭X文左侧额顶外伤性颞部硬膜下出血伴闭合性颅脑损伤特重型、创伤性脑疝及颈部、脊柱、双侧肋骨等多个部位，程度不同的损伤表现和形成机理。其中T7及T8椎体爆裂骨折也印证了暴力中包含自上而下的轴向力"。

（三）其他可能因素排除

根据在案证据显示，现有证据无法证明U型盘扣钢管托盘坠落系他人故意抛掷所为。

（四）间接原因

1.施工现场秩序管理存在重大漏洞。圣昕垣公司对进入施工

现场的各个班组缺乏统一协调与管理[4]，致使进场施工班组之间出现交叉作业[5]情形。

2.作业现场未采取有效防护措施。圣昕垣公司未有效履行安全生产主体责任，未按照《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）要求[6]，在坠落半径内设置防护措施。

四、事故单位存在的主要问题

圣昕垣公司，履行安全生产主体责任不到位，未有效落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，及时排查、消除事故隐患；未认真落实安全生产教育和技术交底工作，早班会议流于形式，未对各班组的工作内容、地点进行统一协调与管理。

五、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

圣昕垣公司，未有效落实安全生产主体责任，对事故负有责任，建议由应急管理部门依法处理。

（二）对事故有关责任人员的处理建议

1.邵X兵，圣昕垣公司安全负责人，未对公司各施工班组进行统一协调和管理，未及时发现并制止、纠正交叉作业行为[7]，对事故负有管理责任，建议由应急管理部门依法处理。

2.黎君，圣昕垣公司法定代表人、项目经理，未履行主要负

---

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实安全生产事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患……。

[5]《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）2.1.10：垂直空间贯通状态下，可能造成人员或物体坠落，并处于坠落半径内、上下左右不同层面的立体作业。

[6]《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）7.1.2：交叉作业时，坠落半径内应设置安全防护棚或安全防护网等安全隔离措施。当尚未设置安全隔离措施时，应设置警戒隔离区，人员严禁进入隔离区。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

责人安全生产工作职责，及时消除事故隐患，对事故负有管理责任，建议由应急管理部门依法处理。

五、防范措施建议

（一）**增强安全生产红线意识，坚守安全发展理念**。各街镇、部门、各生产经营单位要认真学习贯彻执行习近平总书记关于安全生产的重要论述，牢固树立安全生产红线意识和底线思维，按照“三管三必须”要求，严格落实企业安全生产主体责任，行业部门监管责任，深刻汲取本次事故教训，举一反三，有效防范化解安全生产风险，防止同类事故发生，切实维护人民群众生命财产安全。

（二）**强化部门安全监管职责，落实安全监管责任**。住建部门要切实履行行业监管职责，督促建筑企业认真落实安全生产主体责任。要督促各参建单位认真落实危险性较大工程安全措施，督促施工、监理等单位落实安全责任，加强对施工人员的持证上岗、违章作业等安全管理，确保作业安全。

（三）**夯实企业安全生产基础，推动主体责任落实**。建设单位要加强对施工单位、监理单位的安全生产管理，监督履行各自安全生产管理职责。总承包单位严格落实施工现场安全生产总责，明确各自的安全管理责任，将安全生产责任层层落实到实处。监理单位进一步强化对施工单位的施工方案、人员操作证等进行审核和现场作业巡视检查，发现违规行为应立即予以制止并向建设单位报告，施工单位单位拒不整改的应向住建部门报告。

（四）注重安全教育培训效果，筑牢全员安全意识。要强化企业从业人员职业教育培训，针对主要负责人、安全管理人员和一线作业人员制定科学的培训计划，突出重点培训内容，确保从业人员能够熟悉安全生产知识和安全管理规章制度，切实保证培训效果。同时结合事故案例，开展警示教育，讲职责、讲责任、讲技能，提高安全意识。