信息索引号	01404053X/2019-03927	生成日期	2019-01-02	公开日期	2019-01-0
公开时限	长期公开	发布机构	江阴市人民政府事故调查组		
公开形式	网站	公开方式	主动公开	公开范围	面向社会
有效期	长期	公开程序	部门编制，经办公室审核后公开	体裁	报告
主题（一级）	市场监管、安全生产监管	主题（二级）	安全生产监管	关键词	文件,报告,安
文件下载					
内容概述	2018年10月17日15时34分许，江阴市富磊钢板加工有限公司钣金车间发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失约				

江阴市富磊钢板加工有限公司“10·17”一般物体打击事故调查报告

2018年10月17日15时34分许，江阴市富磊钢板加工有限公司钣金车间发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失约120

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）和《无锡市生产安全事故报告和调法》（市政府122号令）的有关规定，江阴市人民政府成立了由市安监局为组长单位，市公安局、总工会为成员单位，并邀请市监委派员参加组，迅速开展事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对事故进行了认真细致的调查、取证和分析，查明了事故发原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了整改措施和对事故相关责任单位、责任人的处理建议。现将事故调查下：

一、事故发生单位概况

江阴市富磊钢板加工有限公司，注册地址：江阴市徐霞客峭岐工业园区；公司类型：有限责任公司；法定代表人：黄磊；注册资本元；，成立日期：2007年7月5日；经营范围：钢板加工。江阴市富磊钢板加工有限公司日常生产管理工作由总经理黄建华（黄磊之父）全面

二、事故经过和应急处置情况

（一）事故经过

2018年10月16日，江阴市富磊钢板加工有限公司钣金车间东北角100吨液压板料折弯机油缸密封圈坏了，机修工黄建刚先将起固定米，宽1.5米，厚5厘米，重2吨）作用的导轨拆除，再将油缸拆下进行维修，导轨拆除后未对滑块采取防倾倒措施。17日15时05分左右，黄建封圈更换好后开始安装。机修工刘超推来一台手动液压叉车，黄建刚蹲在叉刺上，将油缸就位好后开始拧锣丝固定。15时34分，因为有个螺孔，黄建刚双手用力向外掰动滑块调整锣孔位置，由于滑块未固定，滑块发生倾翻，黄建刚被滑块压在下面。

（二）应急处置情况

事故发生后，江阴市富磊钢板加工有限公司立即报110、120，将黄建刚送住江阴人民医院抢救，经抢救无效黄建刚于当日20时死亡接报事故后，立即会同市公安局、监委、总工会等有关部门人员以及徐霞客镇相关负责人赶赴事故现场，开展应急处置和善后。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）事故造成1人死亡

黄建刚，男，江阴市澄江镇革新村黄泥坝，1970年10月23日出生，身份证号码：3202**********655X，江阴市富磊钢板加工有限公系总经理黄建华弟弟。

（二）直接经济损失

本起事故共造成直接经济损失约120万元人民币。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

黄建刚安全意识淡薄，拆除起固定滑块作用的导轨后未采取防倾倒措施，在安装油缸时用力向外掰动未固定的滑块，导致滑块发生倾起事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1、江阴市富磊钢板加工有限公司未开展风险辨识和事故隐患排查，现场安全监督检查缺失，滑块无固定措施事故隐患未能被及时发起事故发生的主要原因。

2、江阴市富磊钢板加工有限公司安全生产责任制不落实，设备维修未制定维修方案，这是本起事故发生的重要原因。

3、江阴市富磊钢板加工有限公司安全教育培训不到位，未告知员工维修作业中存在的危险因素，这是本起事故发生的重要原因。

（三）事故性质

经调查认定，江阴市富磊钢板加工有限公司“10.17”一般物体打击事故是一起生产安全责任事故。

五、事故责任认定以及对事故责任者的处理建议

（一）建议免于追究责任的人员

1、黄建刚，设备机修工。

存在问题及责任认定：设备维修中拆除起固定滑块作用的导轨后未采取防倾倒措施，在安装油缸时用力向外掰动未固定的滑块，导致倒，应对本起事故的发生负有直接责任。

处理建议：鉴于其在事故中死亡，不再追究其责任。

（二）行政处罚建议

2、黄建华，江阴市富磊钢板加工有限公司主要负责人

存在问题及责任认定：未建立健全本单位的安全生产责任制，安全生产规章制度、安全操作规程不健全；对本单位的安全生产工作监力，应对本起事故的发生负有责任。

处理建议：由安全生产监督管理部门依法给予相应的行政处罚。

3、江阴市富磊钢板加工有限公司

存在的问题及责任认定：企业安全生产主体责任不落实，未开展事故隐患排查，员工安全教育培不到，未告知员工岗位存在的危险因起事故的发生负有责任。

处理建议：由安全生产监督管理部门依法给予相应的行政处罚。

六、事故防范和整改措施

针对这起事故暴露出的问题，事故调查组提出如下意见：

（一）江阴市富磊钢板加工有限公司要建立健全本单位的安全生产责任制，组织制定安全管理规定和安全操作规程，加强员工安全教期组织应急演练，

（二）江阴市富磊钢板加工有限公司要认真吸取事故教训，全面开展事故隐患排查，全面加强现场安全管理，防止同类事故发生。

江阴市人民政府江阴市

工有限公司

“10.17” 一般物

调查组

收藏 打印

网站声明 | 隐私安全 | 联系我们 | 网站地图 | 网站访问量：88379705

江阴市人民政府办公室版权所有 江阴市人民政府办公室主办
苏ICP备05002806号 苏公网安备32028102000565号
网站标识码：3202810016