金湾区南水镇珠海市鑫岩建材有限公司“10•19”一般机械伤害事故调查报告

发布机构：本网 发布日期：2021-12-23 阅读量： 266

2021年10月19日凌晨0时50分，金湾区南水镇珠海市鑫岩建材有限公司发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失85万元。

事故发生后，区政府依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，成立了由区应急管理局、区纪委监委、市公安局高栏港分局、区人社局、区总工会和南水镇政府等单位组成的金湾区南水镇珠海市鑫岩建材有限公司“10·19”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证，询问有关人员，查明了事故发生的经过和原因、认定了事故性质，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议及防范整改措施。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故单位基本情况

珠海市鑫岩建材有限公司（以下简称鑫岩公司）注册地址为珠海市金湾区三灶镇鱼弄一队大王庙街22号302房，实际生产经营地址为珠海市金湾区南港西路640号珠海智海建材发展有限公司厂区内西侧露天洗沙线（租赁期限5年，2020年10月1日至2025年9月30日），现有员工10人。公司成立于2020年09月09日，统一社会信用代码91440404MA55994J5U，注册资本500万元，公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股），法定代表人杨*。主要经营范围包括许可项目：各类工程建设活动,建筑劳务分包,房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包等。

（二）事故发生设备基本情况

事故发生设备为1445型全自动振动喂料机，位于珠海市金湾区南港西路640号珠海智海建材发展有限公司（2020年10月起租赁给珠海市鑫岩建材有限公司）厂区内西侧的洗沙线上，主要由主体、振动电机、筛条、输送带、电气控制器组成。其中输送带由机架、皮带、传动滚筒、改下滚筒、托辊、驱动装置组成，位于振动喂料机出料口下方，长15米，宽0.8米，运转速度为每分钟15圈。

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

2021年10月18日18时，鑫岩公司洗沙线领班梁*胜正常来到公司上夜班。根据岗位职责，上半夜梁*胜主要查看洗沙线上出沙情况和带班管理员工，梁*聪负责操作振动喂料机。喂料口与输送带有缝隙，喂料时掉下来的泥沙影响滚轮运转时需要人工进行清理。

10月19日0时0分，梁*胜与梁*聪换班（互换岗位），梁*胜负责操作振动喂料机和带班管理员工，梁*聪负责查看出沙情况。

10月19日0时50分，梁*胜用铲子清理输送带（此时机器处于运行状态）下面的泥沙时，被正在运转的输送带（每分钟15圈）绞入。

0时55分，梁*聪发现梁*胜躺在传送带的底下，右手臂和后脑都严重受伤，身上很多血，旁边有一个断成三截的铁铲。

0时58分，梁*聪和其他工友，一起将梁*胜从输送带底下拉出来。

以上事发经过由对相关人员进行调查询问得出。

（二）事故报告和救援过程

10月19日1时6分，梁*聪拨打120电话求救。

1时26分，120医护人员赶到现场开始抢救。经过医护人员极力抢救，宣布梁*胜抢救无效死亡，并拨打了110报警。

1时40分，南水派出所工作人员到达事发地点，立即开展现场处置工作。

2时02分，珠海市应急管理局值班室向金湾区总值班室通报事故信息。

2时15分，区应急管理局和南水镇工作人员相继赶到现场了解事发经过并展开事故善后处置工作。

事故发生后，各单位报告与救援行动均符合法律法规要求。

三、事故造成的人员伤亡情况和直接经济损失

（一）事故造成人员死亡情况

梁*胜，男，25岁，广西藤县人，身份证号：45042219*********3，鑫岩公司洗沙线领班。于2021年9月15日与鑫岩公司签订《个人劳务协议书》。梁*胜在本起事故中死亡，死亡原因为重度颅脑损伤(根据《居民死亡医学证明书》)。

（二）事故造成的直接经济损失

事故发生后，鑫岩公司与死者梁*胜家属协商善后事宜，于10月21日经协商达成一致，签订了伤亡赔偿《协议书》。事故造成直接经济损失85万元。

四、事故原因及性质认定

（一）现场勘验情况及直接原因分析

事故发生在珠海市金湾区南港西路640号珠海智海建材有限公司内（2020年10月1日珠海智海建材有限公司与珠海市鑫岩建材有限公司签订生产线租赁协议，租赁期限5年），事发地点位于鑫岩公司租赁洗沙生产线上。2021年10月20日，经事故调查组现场勘验：事发现场1445型全自动振动喂料机位于西侧洗沙线上，该洗沙线共由喂料机、无轴滚筒、水轮、月水筛四个部分组成。事故发生于喂料机的输送带传送区，输送带长15米、宽0.8米、高0.1-6米。喂料机的输送带塑机下面设有电源控制开关，喂料机的输送带未设置保护罩，未设置安全警示标志。喂料机的输送带转轮上和周边有血迹。

事故调查组通过现场勘验和询问相关人员，可以确定该起事故的**起因物为动力传送机械**（3.08参照《企业职工伤亡事故分类 GB 6441-1986》表A3），致害物为**传送装置**（4.14.21参照《企业职工伤亡事故分类 GB 6441-1986》表A4），**伤害方式为运动物体撞人**（5.01.2参照《企

业职工伤亡事故分类 GB 6441-1986》表A5），**不安全状态为无防护类其它**（6.01.1.04和6.01.1.05参照《企业职工伤亡事故分类GB 6441-1986》表A6），**不安全行为为冒险进入危险场所**（7.06参照《企业职工伤亡事故分类 GB 6441-1986》表A7）。

该起事故的直接原因是：喂料机的输送带未设置保护罩，梁*胜在未关停设备的情况下违章进入工作区域，身体被传送带绞入，发生机械伤害导致死亡。

（二）相关单位（个人）安全管理情况

事故调查组通过查阅鑫岩公司安全管理档案，并对相关个人进行调查询问，确认相关单位（个人）安全管理情况如下:

鑫岩公司，企业安全生产主体责任不落实，具体表现在1.在危险性较大作业场所和有关设施、设备上未设置安全警示标志；2.未及时发现并消除事故隐患，导致传送区未安装防护罩，人员可随意进入设备传送区域；3.未按照规定对事故当事人梁*胜进行安全生产教育和培训，致使其安全意识缺乏；4.未按照规定定期组织开展生产安全事故应急救援演练，致使从业人员应急处置能力缺乏。

杨*（鑫岩公司主要负责人），未落实企业主要负责人职责：1.未制定并督促落实本单位安全生产规章制度和操作规程；2.未按照规定组织开展事故隐患排查和安全风险评估；3.未组织落实安全生产教育培训；4.未组织开展生产安全事故应急救援演练。

王*（鑫岩公司安全生产管理人员），1.未组织或者参与本单位应急救援演练；2.未检查设备安全生产状况，未及时排查生产安全事故隐患。

（三）事故性质

调查组通过现场勘察，对相关人员进行询问，对事故原因及性质进行综合分析，认定：**此次事故是一起一般机械伤害生产安全责任事故。**

五、事故责任的认定及对事故责任者的处理建议

（一）免于追究责任人员

梁*胜，鑫岩公司洗沙线夜间领班，此次事故中，未关停设备的情况下违章进入工作区域进行清理泥沙，发生机械伤害导致死亡，对事故发生负有直接责任。鉴于梁*胜本人已在事故中死亡，建议不再追究相关责任。

（二）对事故单位的处理建议

鑫岩公司，未落实企业安全生产主体责任：1.未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定①；2.未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款的规定②；3.未按照规定定期组织开展生产安全事故应急预案演练，违反《中华人民共和国安全生产法》第八十一条的规定③；4.危险性较大作业场所和有关设施、设备上未设置安全警示标志，违反《中华人民共和国安全生产法》第三十五条的规定④，对事故发生负有责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规对鑫岩公司进行立案调查，追究其相关法律责任。

①《中华人民共和国安全生产法》第四十二条第二款生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。

②《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

③《中华人民共和国安全生产法》第八十一条生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。

④《中华人民共和国安全生产法》第三十五条生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

（三）对事故相关人员的处理建议

杨*，鑫岩公司主要负责人，负责公司全面管理工作，未制定并督促落实本单位安全生产规章制度和操作规程，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，未按照规定组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未按照规定组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第三项、第五项、第六项的规定[①]，未认真履行主要负责人安全生产职责，导致鑫岩公司未落实安全生产主体责任，对事故发生负有责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规对进行立案调查，追究其相关法律责任。

---

①《中华人民共和国安全生产法》第二十一条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

（四）建议公司内部处理人员

王*，鑫岩公司安全管理人员，未组织或参与本单位生产安全事故应急救援演练，未检查本单位安全生产状况，未及时排查生产安全事故隐患，建议由鑫岩公司依据企业内部安全管理规定对其进行内部处理，处理结果报区应急管理局。

六、事故防范和整改措施建议

为牢固树立安全发展理念，坚持安全第一，预防为主，综合治理的方针，切实加强企业安全生产主体责任，强化安全意识、提升安全能力水平，有效防范类似事故再次发生，现提出以下事故防范和整改措施:

（一）鑫岩公司要深刻汲取事故教训，从根本上认识到本起事故造成的严重后果，举一反三，重新梳理安全生产工作思路，从头做起，制定切实有效的安全生产管理工作机制，建立健全规范的安全生产责任制，完善各项安全生产规章制度和操作规程，明确各岗位安全生产职责。要进一步加强作业现场安全监管，认真开展安全生产风险评估和隐患排查治理，压实责任积极整改存在问题，通过各种方式及时向作业人员告知安全风险和事故隐患。要加大安全生产培训和日常安全教育工作力度，着力解决企业主要负责人和安全管理人员不懂、不会、不依法履职的问题，以及一线作业人员安全意识不高、安全操作技能缺乏的问题，切实降低事故概率。要严格按照应急预案开展应急救援演练工作，落实企业安全生产主体责任，有效防范各类事故发生。

（二）应急部门要督促全区各生产经营单位落实本单位全员安全生产主体责任，建立、健全安全生产责任制和规章制度以及安全操作规程，搞好全员员工安全教育和技术培训，要把提高员工业务素质和安全意识以

及按安全规程操作作为重点，确实做到不安全不作业，努力提升安全生产和严格执行安全操作规程的意识，杜绝违章违规作业和冒险蛮干行为，切实从思想上认识违章违规作业的危害性，防止类似事故发生。

（三）建议将此次事故向辖区企业通报警示，以本起事故为反面典型，督促辖区企业深刻汲取教训，举一反三，牢牢守住安全生产底线，坚持人民至上，生命至上的原则，始终把保护人民生命摆在首位，从源头上防范化解安全风险。

金湾区南水镇珠海市鑫岩建材有限公司

“10·19”一般机械伤害事故调查组

2021年12月1日

网站地图 | 联系我们

主办单位：珠海市金湾区人民政府办公室

网站标识码：4404040004

备案序号：粤ICP备05026025号-1

粤公网安备 44040402000079号

本网站互联网违法和不良信息举报电话: 0756—7262906; 举报邮箱:
Dzbdwzwgksll@zhuhai.gov.cn