平南县上渡镇大成钜盛沙场“1•10”作业人员高处坠落伤亡事故调查报

2018-04-24 20:52 来源：平南县安全生产监督管理局 作者：平南县安全生产监督管理局

2018年1月10日下午17时30分左右，平南县上渡镇大成钜盛沙场（名称按照工商营业执照）生产线改造项目工程过程中，发生一起施工人员高处坠落伤亡事故，造成1人死亡，1人受伤。

依照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）的有关规定及南县人民政府关于同意由县安全生产监督管理局对2018年在平南县辖区内发生一般等级的生产安全事故调查的批（平政行〔2018〕8号）文件的要求，县安监局牵头成立由县安监局、县公安局、县纪委监察委、县总工会、县局、县人社局、县水利局、县交运局和上渡街道办等相关单位组成平南县上渡镇大成钜盛沙场“1·10”作业人员高落伤亡事故调查组（以下简称1·10事故调查组）。

事故调查组按照依法依规、实事求是、科学严谨、注重实效的原则和“四不放过”要求，认真开展了事故调查工作过现场勘查、查阅资料和调查询问等方式，查清了事故的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况。认定了事质和责任，提出了对事故责任人和责任单位的处理意见和防范整改措施，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故相关单位概况

平南县上渡镇大成钜盛沙场成立于2016年6月24日，并取得平南县工商行政管理局核发的《营业执照》，注册号45082160048****，类型：个体工商户，经营者：吴**，经营场所地址：平南县上渡镇，组成形式：个人经营，日期:2016年06月24日；经营范围：河沙、机制砂、碎石、山楂泥、建筑材料零售（依法须经批准的项目，经相门批准后方可开展经营活动）。

平南县上渡镇大成钜盛沙场生产线改造项目工程，位于平南县上渡镇，改造项目工程是将沙场内原有的8条输送行改造，同时增添5台输送机组成一条新的生产线，工程总投资约90万元，从2017年11月13日将工程劳务以口头采取包工不包料的方式，发包给李**组织施工，劳务费18万元。

（二）平南县上渡镇大成钜盛沙场生产线改造项目工程负责人李**，（男，汉族，广西梧州人），无营业执照、应资质，临时雇请10名社会人员组成李**施工队（均无取得电焊工、切割工证和高处作业证），于2017年11月13场对平南县上渡镇大成钜盛沙场生产线改造项目工程进行施工建设。

二、事故发生经过、事故应急救援及善后处理情况

2018年1月10日下午13时30分左右，施工人员覃**、覃xx、熊**、周**、陈**等人按平时工作做法在平南县上渡成钜盛沙场生产线改造项目工程工地开展施工。当天下午覃**、覃xx和熊**主要负责对沙场内新增添的第9条输带进行定位安装，周**和陈**则负责对输送机上已定位好的减速机和电动机与支架、滚筒进行用螺钉固定。覃**xx和熊**在安装完毕第10条输送机皮带后，就下到地面对接下来要安装的第11条输送机皮带做准备工作。17时30右，周**和陈**两人继续在第10条输送机上用螺钉对减速机和电动机与支架进行固定作业时，两人突然从离地面米高的输送机顶部支架上坠落至地面。在离该输送带20米处的地面上作业的工人覃**、覃xx、熊**听到有人"啊"声和从高处坠落的声音，便迅速赶往出事地点查看。当时覃**、覃xx、熊**发现工人周**和陈**躺在了第10条输下的地面上的铁沙斗里，一名伤者头部流血并不停呻吟着，另一名伤者没有发现流血，但身体还在颤动。

事故发生后，赶到现场的沙场股东张**拨打120电话，17时38分，平南县上渡镇大成卫生院医护人员赶到现场，分别对两名伤者进行抢救。平南县上渡镇大成卫生院医对伤者周**进行抢救抢救30分钟后，发现患者口唇、面色肢紫绀，双侧瞳孔扩大，无缩小，对光反射消失，无心跳，自主呼吸，颈动脉、脉动脉末触及搏动，便宣布周**无效死亡。死亡时间为2018年1月10日18时零8分。死亡诊断：1.心脏骤停。2.全身多器官挫伤。3.全身多处骨折。陈**经平南县上渡镇大成卫生院医现场抢救，发现前额挫裂伤，伤口5cm*3cm,见颅骨流血不止。双侧瞳孔等圆大，对光反射灵敏，双耳道流血不止，颈软无抵抗，呼吸无三凹征，患者呼之不应，昏迷状态。神经系统检查，反射存在，病理反射未引出，初步诊断为颅底骨折。经诊断后，由大成卫生院的救护车将其送往平南县人民医院抢救。

县安监局在事故发生当天19时50分接到事故通知后，立即组织局执法人员会同上渡街道办、公安等部门赶往事故展开应急救援和事故处置工作。

平南县上渡镇大成钜盛沙场法定代表人股东吴**、股东张**、陈**，工头李**等人多次与周**亲属协商，确定好善后处理的具体事项，于2018年1月16日签订了赔偿协议，赔偿死者家属人民币51.5万元。由于陈**伤势严重，家求转院，于2018年1月13日将其转往广东药科大学附属第一医院进行治疗，至今尚未治愈出院，截至2018年4月1已花耗医疗费30万元。

三、事故造成人员伤亡及经济损失情况

（一）伤亡人员情况

"1·10"事故造成一人死亡，一人受伤。

死者：周**，男，汉族，广西壮族自治区北流市人。2018年1月10日18时零8分死亡，经平南县上渡镇大成卫生院诊断：1.心脏骤停。2.全身多器官挫伤。3.全身多处骨折。

伤者：陈**，男，汉族，广东省台山市人。经广东药科大学附属第一医院诊断为：1、特重型颅脑损伤。2、右肾伤。3、右髂骨、髋臼、坐骨粉碎性骨折。4、右耻骨骨折。5、右尺骨、鹰嘴骨折。6、气管造口状态。7、双侧炎。

（二）经济损失

事故造成直接经济损失：约90万元。

四、事故发生原因及性质

（一）事故原因

事故调查组经对事故现场勘查，综合分析和对有关人员调查取证分析，认定了事故发生的直接原因和间接原因。

1.直接原因：周**与陈**在对平南县上渡镇大成钜盛沙场安装第10条输送带高空作业时，身上虽系着安全带，但将安全带固定在输送机的支架上，冒险作业，两人在对输送机的减速机、电动机与支架进行螺钉固定作业时，减速机和电动机的支架一侧焊点脱落，导致两人所处点支架瞬间向下折弯，致使周**与陈**两人同时在距离地面1的工作面坠落，造成周**经抢救无效死亡，陈**受伤，是导致事故的直接原因。

2.间接原因：

（1）李**施工队，在没有相应资质的情况下，擅自承揽工程进行施工建设，未建立安全生产工作责任制、安全规章制度和操作规程，未制定生产事故应急救援预案；没有制定安全生产教育和培训计划，对临时雇请的施工人进行安全教育培训和安全技术交底，致使从业人员没有具备必要的安全生产知识；安排未按有关规定经专门安全培训取得特种作业操作证人员上岗作业；未配备专职安全管理人员对施工现场进行监督管理，施工现场处于无人状态，未及时发现和制止周**和陈**在未取得电焊工证与登高作业证的情况下从事高处作业和电焊作业以及未正用安全带的安全隐患，是事故发生的间接原因。

（2）平南县上渡镇大成钜盛沙场安全生产主体责任不落实、违法发包工程、安全管理不到位、安全教育培训不实。该沙场违法将沙场生产线改造项目工程发包给不具备安全生产条件的李**施工队；没有制定安全生产教育和计划，对临时雇请的施工人员未进行安全教育培训和安全技术交底，致使从业人员没有具备必要的安全生产知识悉有关的安全生产规章制度和操作规程；没有安排专职安全管理人员对施工现场进行监督管理，施工现场处于无管状态，未及时检查发现周**和陈**在未取得电焊工证与登高作业证的情况下从事高处作业和电焊作业及未正确安全带的安全隐患，是事故发生的间接原因。

（3）施工人员周**、陈**安全意识淡薄，岗前未经安全知识培训考核合格，未按相关规定取得相应的高处作业电焊工证擅自上岗作业。在对平南县上渡镇大成钜盛沙场生产线改造项目工程安装第10条输送带时，没有将安全定在输送机的支架上，冒险作业，未正确佩戴和使用劳务防护用品，是事故发生的间接原因。

（二）事故性质

经事故调查组认定，该事故是由于企业主体责任不落实，违法分包工程，安全管理不到位；违规操作，安全防范不落实，安全监管不到位，安全教育不到位，工人安全意识淡薄，违规冒险作业而造成的一起1人死亡，1人受伤接经济损失90万元的一般安全生产责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任单位和责任人的处理建议

（一）李**施工队，在没有相应资质的情况下，擅自承揽工程进行施工建设，未建立安全生产工作责任制、安全
规章制度和操作规程，未制定生产事故应急救援预案；没有制定安全生产教育和培训计划，对临时雇请的施工人
进行安全教育培训和安全技术交底，致使从业人员没有具备必要的安全生产知识；安排未按有关规定经专门安全
培训取得特种作业操作证人员上岗作业；未配备专职安全管理人员对施工现场进行监督管理，施工现场处于无人
状态，未及时发现和制止周**和陈**在未取得电焊工证与登高作业证的情况下从事高处作业和电焊作业以及未正
用安全带的安全隐患。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款、第二十七条的规定
故的发生负有主要责任。建议由平南县安全生产监督管理局依法依规对李**施工队予以行政处罚。

（二）平南县上渡镇大成钜盛沙场安全生产主体责任不落实、违法发包工程、安全管理混乱、安全教育培训不
该沙场违法将沙场生产线改造项目工程发包给不具备安全生产条件的李**施工队；没有制定安全生产教育和培训
划，对临时雇请的施工人员未进行安全教育培训和安全技术交底，致使从业人员没有具备必要的安全生产知识
有关的安全生产规章制度和操作规程；没有安排专职安全管理人员对施工现场进行监督管理，施工现场处于无人
状态，未及时检查发现周**和陈**在未取得电焊工证与登高作业证的情况下从事高处作业和电焊作业及未正确佩
全带的安全隐患。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二款、第四十六条的规定，对事
发生负有次要责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百条第一款的规定，并对发生生产安全事故给他人
损害的，与李**施工队承担连带赔偿责任。建议由平南县安全生产监督管理局依法依规对平南县上渡镇大成钜盛
予以行政处罚。

（三）周**，安全意识淡薄，岗前未经安全知识培训考核合格，未按相关规定取得相应的高空作业证和电焊工证
上岗作业。在对平南县上渡镇大成钜盛沙场生产线改造项目工程安装第10条输送带时，没有将安全带固定在输送
支架上，冒险作业。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十四条的规定，对事故发生负直接责任
于周**事故中已死亡，建议不再追究其责任。

（四）陈**，安全意识淡薄，岗前未经安全知识培训考核合格，未按相关规定取得相应的高空作业证和电焊工证
上岗作业。在对平南县上渡镇大成钜盛沙场生产线改造项目工程安装第10条输送带时，没有将安全带固定在输送
支架上，冒险作业。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十四条的规定，对事故发生负直接责任
于陈**在事故中受伤，建议由李**施工队依照内部管理规定对陈**予以处理，并将处理结果报平南县安全生产监
理局备案。

六、防范和整改措施

（一）李**施工队，要严格按照《中华人民共和国安全生产法》及相关法律法规的规定，依法取得相关资质及相
照；要建立健全安全生产责任制和各项规章制度、操作规程；特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全
培训，取得相应资格，方可上岗作业;主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相
的安全生产知识和管理能力；要加强对从业人员的安全生产教育和培训，增强其安全意识和自我保护能力；要加
工现场监督管理，发现安全事故隐患要及时消除，杜绝盲目施工和违规操作。

（二）平南县上渡镇大成钜盛沙场，要认真吸取此次事故教训，举一反三，不得将生产经营项目发包给不具备安
产条件或者相应资质的单位或个人，杜绝类似事故的发生。

政府网站找错
党政机关
网站地图 联系方式
主办单位：平南县人民政府
桂公网安备 45082102000214　桂ICP备14005977号-1　网站标识码：4508210001