金湾区珠海鼎立包装制品有限公司“5•30”一般机械伤害事故调查报告

发布机构：区应急管理局 发布日期：2019-07-11 阅读量： 240

2019年5月30日0 时 45 分，金湾区珠海鼎立包装制品有限公司发生一起机械伤害事故，造成 1 人死亡，直接经济损失100万元。

事故发生后，区政府依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，成立了由区应急管理局、区纪委监察委、区公安分局、区人社局、区总工会和红旗镇政府等单位组成的金湾区珠海鼎立包装制品有限公司“5 · 30”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证，询问有关人员，查明了事故发生的经过和原因、认定了事故性质，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议及防范整改措施。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故单位基本情况

珠海鼎立包装制品有限公司（以下简称鼎立公司）位于珠海市金湾区红旗镇红旗路22号，现有员工300人左右。成立于1994年9月1

日，统一社会信用代码91440400617505308O，注册资本12557.6385万元，公司类型有限责任公司（法人独资），法定代表人老某平。鼎立公司原名珠海南顺制盖容器有限公司，2008年2月被中国金属包装集团收购，2008年5月正式更名为珠海鼎立包装制品有限公司。主要生产各种铝合金金属拉盖及提供多色印刷盖与凸字盖等产品销售，同时从事易开盖用铝料的涂布、印刷加工业务。

（二）事故发生设备基本情况

事故发生在鼎立公司制盖车间F1生产线中转台，该设备学名四进三出盖线平衡器P-R4/3，可平衡生产速度1800EPM，包含四条进盖通道，利用一台六轴机器手，臂展为2.65米，安装在机械手上四套自动夹盖器，夹盖器可自由移动将盖子从进盖通道搬运到三条出盖通道。出盖通道装有三套推盖气动装置进行追盖，整套系统为全自动操作。

（三）事故现场勘验基本情况

F1中转台四周设有防护网，东西方向长5.05米，宽3.95米，高1.9米，北侧偏东方向1.3米处设置0.8米宽出入门；防护网东侧、西侧和北侧均设置急停开关；出入门上方设置行程联动开关，开关用黑色胶带及绑扎绳缠绕，处于未正常使用状态；机械手夹爪下端有血迹和毛发。

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

2019年5月29日20时鼎立公司员工林某天正常来到公司上夜班。根据岗位职责，林某天在制盖车间中转台负责打包和排除中转台简单故障。

5月30日0时30分中转台进盖通道的盖子发生反盖现象，机械手接收不到正确工作指令停止搬运。

0时33分岗位技术员林某天未启动急停开关打开西侧出入门进入中转台防护网，检查出盖通道无异常。

0时35分林某天未启动急停开关打开东侧出入门再次进入中转台防护网，发现进盖通道有反盖现象并用手进行处理。

0时37分，进盖通道的盖子突然爆盖散落，机械手迅速移到进盖通道开始工作，机械手夹爪将林某天头部挤压在进盖通道。

0时40分，前段维修主任吕某合发现林某天被机械手夹爪压住，立即向相关人员报告。

（二）事故报告和救援过程

5月30日0时48分，鼎立公司向镇安办、区应急管理局报告事故信息。

0时55分，公司采取现场急救措施将林某天平放到地面。

1时10分公安赶到现场，随后医护人员也来到现场。

1时48分，区应急管理局和红旗镇政府相关人员赶到现场。

经过医护人员极力抢救，于3时15分宣布林某天抢救无效死亡（死亡原因：特重型颅脑损伤）。

事故发生后，各单位报告与救援行动均符合法律法规要求。

三、事故造成的人员伤亡情况和直接经济损失

（一）事故造成人员死亡情况

死者林某天，男，29岁，广东阳江人，身份证号：441702198912080***，鼎立公司制盖车间技术员。林某天于2008年8月与鼎立公司签订《劳动合同书》，并于2014年7月完成劳动合同续签：技术员岗位，无固定期期限。

（二）事故造成的直接经济损失

事故造成直接经济损失100万元。事故发生后，鼎立公司与死者林某天家属协商善后事宜，于6月4日经协商达成一致，并签订了《协

议书》。

四、事故原因及性质认定

调查组通过现场勘察，对相关人员进行询问，对事故原因及性质进行综合分析:

（一）直接原因

事故调查组通过现场勘查和询问相关人员，可以确定该起事故的**起因物为电气设备**（3.03参照《企业职工伤亡事故分类 GB 6441-1986》表A3），**致害物为电气设备**（4.05参照《企业职工伤亡事故分类 GB 6441-1986》表A4），**伤害方式为运动物体撞人**（5.01.02参照《企业职工伤亡事故分类 GB 6441-1986》表A5），**不安全状态为防护装置调整不当**（6.01.2.2参照《企业职工伤亡事故分类 GB 6441-1986》表A6），**不安全行为为机器运转时修理**（7.09参照《企业职工伤亡事故分类 GB 6441-1986》表A7）。

该起事故的直接原因是：1、林某天进入工作区域时未启动急停开关，中转台机械手突然开始工作；2、中转台联动装置（行程开关）处于未正常使用状态。

（二）间接原因

通过调查组调查认定，**鼎立公司未落实企业安全生产主体责任:** 1、未严格落实全员安全生产责任制；2、对“四新”安全教育培训落实不到位，从业人员缺乏安全意识；3、未按规定开展风险点危险源辨识并制定相关管控措施；4、未按规定开展隐患排查治理工作；5、未按照应急预案开展应急演练，致使从业人员应急处置应对能力缺乏。

（三）事故性质

调查组通过现场勘察，对相关人员进行询问，对事故原因及性质进行综合分析，认定：**此次事故，是一起机械伤害类生产安全责任事**

故，等级为一般事故。

五、事故责任的认定及对事故责任者的处理建议

（一）免于追究责任人员

1、林某天，鼎立公司制盖车间技术员，此次事故中，由于未按规定进入危险区域作业，对事故发生负有直接责任。鉴于林某天本人已在事故中死亡，建议不再追究相关责任。

（二）建议公司内部处理人员

2、蒋某球，鼎立公司制盖车间带班主任，具体负责制盖车间安全管理工作，未严格落实本单位安全生产责任制制度，对现场作业安全风险评估不到位，未按规定开展隐患排查治理工作，对此次事故负有一定的管理责任，建议由鼎立公司依据企业内部安全管理规定对其进行内部处理，处理结果报区应急管理局。

3、易某敏，鼎立公司安全管理人员，未严格落实本单位安全生产责任制制度，对现场作业安全风险评估不到位，对从业人员安全教育培训不到位，对此次事故负有一定的管理责任，建议由鼎立公司依据企业内部安全管理规定对其进行内部处理，处理结果报区应急管理局。

（三）建议给予行政处罚人员

4、郑某佳，鼎立公司厂长（安全生产主要负责人），未认真履行主要负责人安全生产职责，导致鼎立公司未落实安全生产主体责任，对事故发生负领导责任。建议由区应急管理局对郑某佳予以行政处罚。

（四）对事故单位的处理建议

5、鼎立公司，安全生产主体责任落实不到位：未严格落实全员安全生产责任制；对“四新”安全教育培训落实不到位，从业人员缺乏安全意识；未按规定开展安全生产风险点危险源辨识并制定相关管控措施；未按规定开展隐患排查治理工作；未按照应急预案开展应急演练，致使从业人员安全意识缺乏，对事故发生负有责任。建议由区应急管理局对鼎立公司予以行政处罚。

六、事故防范和整改措施建议

强化红线意识，坚守底线思维，要让责任意识入心入脑，最有效的手段就是对失职失责行为进行严肃追惩。调查组建议相关单位吸取事故教训，认真做好安全生产风险分级管控和隐患排查治理工作。

（一）鼎立公司要深刻吸取事故教训，进一步加强对现场作业人员安全监管，加强风险评估并落实防范措施，积极整改存在问题，认真做好安全生产教育和培训工作，严格按照应急预案开展应急演练工作，严格落实企业安全生产主体责任，有效防范各类事故发生。

（二）要加强安全生产宣传力度，营造安全生产氛围。组织员工开展安全教育培训，促使员工增强安全生产意识，掌握正确的操作程序和技能，制定针对性的应急预案并开展经常性应急演练，切实提高从业人员的应急意识和自救互救能力，杜绝盲目施救，切实提高防范事故、预防事故的能力。

（三）建议将此次事故向辖区企业通报警示，督促各企业开展安全生产风险评估和隐患排查，切实用好“珠海市安全风险分级管控和隐患排查治理系统”，杜绝此类事故再次发生。

金湾区珠海鼎立包装制品有限公司“5·30”

一般机械伤害

事故调查组

2019年6月30日

主办单位：珠海市金湾区人民政府办公室

网站标识码：4404040004

备案序号：粤ICP备05026025号-1

 粤公网安备 44040402000079号

本网站互联网违法和不良信息举报电话: 0756—7262906; 举报邮箱: Dzbdwzwgksll@zhuhai.gov.cn