皋兰抚顺亦之诚建筑工程有限公司
“8·22”高处坠落一般生产安全事故
调查报告

皋兰县人民政府抚顺亦之诚建筑工程有限公司

“8·22”高处坠落一般生产安全事故调查组

目 录

一、事故基本情况.....- 2 -
（一）事故发生单位及相关单位概况.....- 2 -
（二）项目有关情况.....- 4 -

（三）施工合同签订情况.....- 4 -
（四）相关人员基本情况.....- 5 -
（五）相关单位安全管理情况.....- 6 -
（六）施工作业前准备.....- 7 -
（七）事故发生经过.....- 7 -
（八）事故现场情况.....- 10 -
（九）人员伤亡和直接经济损失情况.....- 11 -
（十）其他情况.....- 11 -
二、事故应急处置及评估情况.....- 11 -
（一）事故信息接报及响应情况.....- 11 -
（二）事故现场应急处置情况及评估.....- 12 -
（三）医疗救治事故善后处理情况.....- 12 -
三、事故发生原因分析.....- 13 -
（一）直接原因.....- 13 -
（二）间接原因.....- 13 -
（三）其他可能因素排除.....- 14 -
四、“一案四查”“两个倒查”情况.....- 14 -
（一）“一案四查”情况.....- 14 -
（二）“两个倒查”情况.....- 17 -
五、对有关责任人员及责任单位的处理建议.....- 17 -
（一）对责任单位的处理建议.....- 17 -
（二）对事故相关责任人员的处理建议.....- 19 -
六、事故主要教训.....- 23 -
七、事故防范和整改措施建议.....- 24 -

皋兰抚顺亦之诚建筑工程有限公司“8·22”高处坠落一般生产安全事故调查报告

2025年8月22日17时30分许，位于皋兰县黑石镇循环经济产业园内抚顺亦之诚建筑工程有限公司发生一起高处坠落一般生产安全事故，造成1人死亡，直接经济损失约100万元。

事故发生后，县委、县政府主要领导做出指示批示，要求做好现场应急处置，全力救治伤员，并做好亲属安抚善后工作。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等有关法律法规，2025年8月23日上午，皋兰县人民政府依法成立了由县委常委、分管副县长任组长，县纪委监委、应急局、公安局、总工会、人社局和黑石镇政府组成的“皋兰抚顺亦之诚建筑工程有限公司“8·22”高处坠落一般生产安全事故调查组（以下简称事故调查组）”，邀请县检察院派员参加事故调查。同时，聘请相关专家对事故原因进行了技术分析。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”“四不放过”原则和“一案四查、两个倒查”的要求开展事故调查工作。通过现场勘验、调查取证、专家分析、查阅相关资料，查明了事故发生时间、地点、经过、类别、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，分析了事故暴露出的主要问题，提出了防范和整改措施建议。

经调查认定，本起事故是一起因**违章作业和管理不到位等原因造成的高处坠落事故。事故的性质为“生产安全责任事故”，**事故等级为一般事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.抚顺亦之诚建筑工程有限公司（事故发生单位）

抚顺亦之诚建筑工程有限公司（以下简称抚顺亦之诚建筑公司），成立于2023年09月22日，统一社会信用代码：9121**********CD4R，注册资本：50万人民币，注册地：辽宁省抚顺市清原满族自治县英额门镇长春屯村，法定代表人：文某某，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，公司经营范围：许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；建筑劳务外包；特种设备安装改造修理；人防工程防护设备安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：对外承包工程；园林绿化工程施工；土石方工程施工；水泥制品销售；普通机械设备安装服务；劳务服务（不含劳务派遣）；家具安装和维修服务；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.阿尔法（上海）冶金工程技术有限公司（工程总包单位）

阿尔法（上海）冶金工程技术有限公司（以下简称阿尔法工程公司），成立于2020年06月24日，统一社会信用代码：9131**********LB6N，注册资本：2800万人民币，注册地址：上海市嘉定区嘉戬公路328号*幢*层J****0室，法定代表人：姚某某，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，经营范围：许可项目：各类工程建设活动；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事冶金科技领域内技术开发；冶金设备、电力设备、新能源材料、环保设备、电气设备、自动化控制设备、智能制造设备的设计、销售、安装（除特种设备）；普通机电设备安装（除特种设备）；钢管、钢材、金属材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

该公司取得资质情况：阿尔法工程公司2024年11月11日取得了上海市住房和城乡建设管理委员会颁发的《安全生产许可证》，证书编号：（沪）JZ安许证字〔2024〕1****7，许可范围：建筑施工，有效期：2024年11月11日至2027年11月10日。2024年11月24日取得了由上海市住房和城乡建设管理委员会颁发的《建筑业企业资质证书》，证书编号:D23****856,有效期至2029年11月23日，资质等级：冶金工程施工总承包二级、机电工程施工总承包二级。

3.兰鑫钢铁集团有限公司（业主单位）

兰鑫钢铁集团有限公司（以下简称兰鑫公司），成立于2001年08月22日，统一社会信用代码：91620**********88P，注册资本：200000万人民币，注册地址：甘肃省兰州市皋兰县黑石镇新地村，法定代表人：陈某，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，经营范围：许可项目有建筑用钢筋产品生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目有钢、铁冶炼。现有员工3000余人。

（二）项目有关情况

2024年11月，兰鑫公司取得皋兰县发改局核发的《甘肃省投资项目信用备案证》，备案号:皋发改行审(2024)182号，项目名称：200平方米带式烧结机升级改造项目。

2025年1月，兰鑫公司取得皋兰县应急管理局《关于同意兰鑫钢铁集团有限公司200平方米带式烧结机升级改造项目安全设施设计的批复》（皋应急发（2025）1号）

（三）施工合同签订情况

兰鑫公司与阿尔法工程公司签订《兰鑫钢铁集团有限公司烧结热链板机改造施工工程施工合同》，工程施工内容：1.热链板机机头平台整体降低3米；2.热链板机斜段调整；3.热链板机平段加长；4.恢复到生产状态。承包形式：甲方负责工程所需的所有主材与设备。安装需要的人员、工机具、辅材等由乙方负责，包括配合调试。工程进度：工程从2025年8月22日开始进场施工，2025年9月2日完成所有工作，并恢复生产。2025年8月19日兰鑫公司与阿尔法工程公司签订《安全生产协议书》，项目名称：烧结链板机改造。

2025年8月19日，阿尔法工程公司与抚顺亦之诚建筑公司签订《劳务派遣合同》，由抚顺亦之诚建筑公司派遣1名管理人员，焊工12名（需持有效焊工特种作业操作证），铆工4名，普工4名。派遣日期：2025年8月20日至2025年9月3日，同日签订《安全生产协议书》，项目名称：兰鑫钢铁集团有限公司烧结热链板机改造项目。

（四）相关人员基本情况

1.薛某某（已在事故中死亡），男，汉族，身份证号：130421**********16，住址：河北省邯郸市邯郸县黄粱梦镇薛庄村中大队，系抚顺亦之诚建筑公司员工，工种焊工，薛进强持有河北省应急管理厅签发的特种作业操作证，证号：T130421********5716，作业类别：焊接与热切割作业，操作项目：熔化焊接与热切割作业，有效期限：2025年04月02日至2031年04月01日。

2.鲁某，男，汉族，身份证号：642123**********17，住址：宁夏中卫市沙坡头区东园镇白桥村五队，系抚顺亦之诚建筑公司派驻兰鑫公司烧结热链板机改造项目现场负责人。

3.文某某，男，土家族，身份证号：432427**********13，住址：湖南省常德市鼎城区石公桥镇桃树嘴村2村民组，系抚顺亦之诚建筑公司法定代表人。

4.彭某某，男，汉族，身份证号：432522**********75，住址：辽宁省抚顺市望花区雷锋路西段47号，系阿尔法工程公司派驻兰鑫公司烧结热链板机改造项目现场安全员，彭曙光2024年05月27日取得上海市住房和城乡建设管理委员会颁发的建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书，编号：沪建安C3（2021）00****2，有效期：2024年05月27日至2027年06月24日。

5.邱某某，男，汉族，身份证号：430703**********73，住址：湖南省常德市武陵区七里桥街道保利中央公园二期*栋****室，系阿尔法工程公司派驻兰鑫公司烧结热链板机改造项目现场负责人。

6.姚某某，男，满族，身份证号：210504**********5X，住址：辽宁省抚顺市望花区雷锋路西段**号，系阿尔法工程公司法定代表人。

7.温某某，男，汉族，身份证号：130404**********14，住址：河北省邯郸市复兴区郭二庄工人村*号院*号楼*单元*号，系兰鑫公司安全部部长。

（五）相关单位安全管理情况

抚顺亦之诚建筑公司法定代表人文某某委托公司员工鲁某为兰鑫钢铁集团烧结机链板机改造项目负责人。按照《劳务派遣合同》，向施工项目派遣1名管理人员，焊工12名（持有效焊工特种作业操作证），铆工4名，普工4名。

阿尔法工程公司法定代表人姚某某委托公司员工邱某某、彭某某为兰鑫钢铁集团烧结机链板机改造项目经理，代表公司全权负责项目的安全管理、文明施工、质量控制、工程进度、环境保护等方面的管理工作，公司派驻施工技术人员3名，后勤管理人员1名。按照分工邱某某为项目现场负责人，彭某某为项目现场安全员，成立了兰鑫施工现场安全管理领导机构。

兰鑫公司成立安全生产管理部门，配备专职安全管理人员16人，负责全厂安全管理工作，配备驻分厂专职安全管理人员7人，负责各分厂安全生产管理工作。

（六）施工作业前准备

施工作业前，阿尔法工程公司编制了《烧结改造项目施工组织设计方案》，阿尔法工程公司和兰鑫公司安全部、烧结厂共同对方案进行审查。施工作业前，阿尔法工程公司申请办理了《吊装作业许可证》《高空作业许可证》《动火作业票（二级）》。

（七）事故发生经过

2025年8月22日，抚顺亦之诚建筑公司现场负责人鲁某，带领张某、薛某某、薛某某，租赁公司吊车司机张某某共5人在兰鑫公司烧结改造工程施工现场进行烧结链板机平台改造作业，主要作业内容为平台钢结构支架切割改造。

事故发生前，鲁某、张某在环形冷料仓二层平台处监护钢支架切割吊运作业，薛某某在钢支架三层中部横梁靠近环形冷料仓处进行热切割作业，薛某某在钢支架三层中部横梁外侧进行热切割作业（作业人员均佩戴安全帽，薛某某、薛某某两名高处作业人员佩戴五点式安全绳）。

17 时 30 分许，薛某某、薛某某先后完成该处钢支架横梁两端切割，计划使用预先绑在横梁中部的钢丝绳配合吊车将钢支架切割件转移至地面。吊运过程中钢支架切割件端部螺栓意外卡在顶部钢平台工字钢下沿处，造成切割件卡顿在钢平台桁架顶部横梁与顶部钢平台之间。此时，薛某某解开安全绳说：他走过钢平台桁架二层横梁，到卡着的钢支架切割件附近，晃动卡住的钢支架切割件，看能不能晃动。鲁某、张某当即口头制止，但未上前阻拦或暂停吊车作业；薛某某未听从制止，仍然走过钢平台桁架二层横梁，去晃动卡住的钢支架切割件，在过程中，从钢平台桁架二层横梁上坠落地面。

鲁某、张某看到薛某某掉落后，迅速上前查看，看见薛某某侧卧在地，头部、口腔及鼻孔均有出血，鲁某某蹲下将薛某某上半身抱到怀里，取下头部安全帽放到一旁，查看受伤情况，然后驾驶车辆同张某、薛某某一起，将薛某某送到兰州新区第一人民医院抢救。



事故现场照片



事故现场局部照片

（八）事故现场情况

事故发生后，阿尔法工程公司和兰鑫公司派人对事故现场进行了保护，安排专人值守。

事故现场位于甘肃省兰州市皋兰县黑石镇兰鑫钢铁集团有限公司200㎡带式烧结升级改造工程施工现场（经度：103.93229，纬度：36.51520）。发生坠落事故的钢结构平台二层横梁距离地面高度约7m，宽度约0.3m，横梁上积累粉尘厚度约3cm，周边无栏杆、扶手等可抓附物。钢结构平台三层边侧横梁、二层边侧横梁各放置有丙烷焊枪一把，钢平台旁放置有液氧杜瓦罐两个、空温汽化器一台、丙烷气瓶两个、二氧化碳气瓶两个，地面放置有其他材料若干（金属线缆盒、钢管等）。钢结构平台正下方地面放置红色安全帽一顶（帽口向上），用黄土覆盖一滩不规则血迹。

（九）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡,死者薛某某，性别：男，民族：汉，住址：河北省邯郸市邯郸县黄粱梦镇薛庄村中大队，身份证号：1304211**********16。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）规定统计，核定该起事故直接经济损失约100万元人民币。

（十）其他情况

通过事故现场勘查和询问相关人员，无特殊可能诱发事故的其他情况和因素。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年8月22日20时18分，皋兰县应急管理局接到抚顺亦之诚建筑公司现场负责人鲁某电话报告，称该公司一名员工在兰鑫公司干活时不慎坠落，已送到医院，正在抢救。

2025年8月22日20时40分，皋兰县应急管理局接到抚顺亦之诚建筑公司现场负责人鲁某电话报告，称员工因抢救无效，医院已宣布死亡。

2025年8月22日20时50分，皋兰县应急管理局向县委办、县政府办和市应急局上报事故信息报告。

2025年8月22日21时10分，皋兰县应急管理局向县委办、县政府办和市应急局上报事故信息续报。

经核查，各相关部门均按时限上报了事故，事故发生单位存在事故迟报行为。

（二）事故现场应急处置情况及评估

事故发生后，抚顺亦之诚建筑公司现场负责人鲁某及时组织开展应急救援；县应急局、县公安局治安大队、黑石镇等单位接到报告后，均派相关负责人赶赴事故现场进行核查，并及时启动事故应急处置措施，现场处置措施得当，救援处置及时，在事故应急处置中无衍生事故，未发现救援指挥及工作人员存在失职、渎职现象。

经评估，此次事故处置行动及时、有效。

（三）医疗救治事故善后处理情况

医疗救治情况：事故发生后，抚顺亦之诚建筑公司现场负责人鲁某驾驶车辆将伤者送往兰州新区第一人民医院救治，经医院抢救后，宣布死亡。兰州新区第一人民医院出具《居民死亡医学证明（推断）书》，死亡时间：2025年08月22日20时31分。

善后处理情况：事故发生后，抚顺亦之诚建筑公司及时联系死者家属，积极做好安抚和赔偿工作。县人社局、县总工会和黑石镇政府组成善后组，协助抚顺亦之诚建筑公司开展善后和家属安抚工作。2025年8月28日，抚顺亦之诚建筑公司与死者家属签订了赔偿协议，家属得到妥善安抚，事故相关赔偿工作已完成。

三、事故发生原因分析

事故调查组通过对抚顺亦之诚建筑公司“8·22”事故现场勘查，结合事故询问笔录、专家分析，查证相关资料，综合分析认定本次事故原因如下：

（一）直接原因

违章作业，是造成本起事故发生的直接原因。抚顺亦之诚建筑公司劳务作业人员薛某某安全意识淡薄，在无防护措施的情况下，冒险走过距离地面7米，宽约0.3米且有大量积灰的钢结构横梁，试图人力推动卡住的钢支架切割件，**失去重心，掉落地面，直接导致事故发生。**

（二）间接原因

1.抚顺亦之诚建筑公司

落实企业安全生产主体责任不力，对作业现场安全管理不到位，**现场安全教育培训流于形式没有针对性，导致作业人员安全意识薄弱，高处作业解开安全绳，现场负责人发现后制止不力，作业人员安全风险意识较差。现场管理人员**特种作业管理要求不严格，未有效制止和纠正作业人员冒险作业的事故隐患。

2.阿尔法工程公司

履行安全生产职责不到位，**安全教育培训不到位**，只在施工前**对作业人员进行项目施工安全要求总交底，未针对**《烧结改造项目施工组织设计方案》，**对施工中涉及的特种作业进行专项安全技术交底。现场管理人员和安全员**未能有效督促现场安全生产工作，安全生产责任制未有效落实。

3.兰鑫公司

履行安全生产管理职责不到位，**现场安全管理人员**对承包单位的安全生产管理不到位，**对劳务外包公司安全培训教育督促指导不力。**

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查和询问相关人员，排除了人为故意破坏、突发灾害因素等影响，也未造成社会和舆论关注等不良影响。

四、“一案四查”“两个倒查”情况

（一）“一案四查”情况

1.事故单位主体责任落实情况

抚顺亦之诚建筑公司制定了安全生产责任制、安全管理制度和操作规程，每天开班前都召开班前安全会议，但对作业人员**安全教育培训流于形式**，作业现场安全管理不到位，对特种作业管理要求不严格，未有效制止和纠正冒险作业、违规操作的行为。

阿尔法工程公司未完全落实安全生产主体责任，虽建立管理机构、开展隐患排查，但未针对《烧结改造项目施工组织设计方案》中涉及的特种作业进行专项安全技术交底。现场安全监督不到位，安全生产责任制未有效落地。

兰鑫公司落实安全生产主体责任基本到位，对抚顺亦之诚建筑公司和阿尔法工程公司安全生产工作做了统一协调、管理，进行了安全督导检查，对现场检查发现的问题及时下发隐患整改通知单、处罚单，并监督整改，但履行安全生产管理职责、对承包单位的安全生产管理不到位。

2.监管责任落实情况

2025年，县应急局将兰鑫公司作为重点监管对象，勤检查、勤督促，及时消除安全隐患。截至目前，县应急局开展执法检查、联合检查、省市督查检查18家次。重点对企业安全生产责任落实、重大事故隐患等开展了检查，邀请专家26人次，发现问题隐患108条，已全部整改完毕。责令停产整改兰鑫外包施

工单位3家，立案处罚3.1万元，均已结案。6月6日，县应急局走进兰鑫公司开展“安全宣传进企业”活动，推动安全生产理念入心入脑，全方位筑牢安全生产防线。共发放宣传手册、海报等各类宣传品2000余份，系统地向企业职工宣传了《中华人民共和国安全生产法》、岗位安全操作规程、应急处置技能等知识，让安全知识浸润职工内心。

黑石镇党委、镇政府作为属地政府，党委会研究部署安全生产工作12次，组织召开安委会3次，召开安全生产工作推进会1次。传达学习了习近平对防汛救灾工作作出的重要指示、习近平对辽宁辽阳市白塔区一饭店火灾事故作出的重要指示精神、全省安全生产驻点包抓“百日攻坚”行动动员部署会议精神等内容。全力推进安全生产“五大体系建设，镇安委办制定了《2025年黑石镇“安全生产月”活动方案》，进一步压实工作责任，全面排查安全隐患，切实抓好整改落实。同时，在重要节点，由镇主要领导和分管副镇长带队，深入兰鑫、宏鼎、兰丰等企业开展安全隐患大排查大整改专项行动。截至目前，共检查各类企业65家(次)，发现安全隐患60条，已整改60条，下发现场检查记录45份，及时发现和消除了一大批安全隐患。

3.重大决策部署贯彻落实情况

抚顺亦之诚建筑公司、阿尔法工程公司和兰鑫公司及时传达学习党中央、国务院，甘肃省委、省政府，兰州市委、市政府

和皋兰县委、县政府安全生产重大决策部署。兰鑫公司落实到位，阿尔法工程公司、抚顺亦之诚建筑公司工作部署和跟踪落实不力。

4.事故反映出的深层次原因

抚顺亦之诚建筑公司未树牢安全发展理念。本次事故充分暴露出其安全生产主体责任落实不到位，特别是安全风险辨识和隐患排查治理双重预防机制建设未落实。

（二）“两个倒查”情况

1.培训考试情况

兰鑫公司、阿尔法工程公司**落实员工安全教育及培训考试制度**，抚顺亦之诚建筑公司每天组织召开班前会，**员工在正式上岗前接受了公司级入场安全教育、项目级安全教育、班组级安全教育，并进行安全考试**。施工作业前对作业人员进行安全技术交底。

2.招投标情况

经调查，相关单位具有施工项目要求的相应资质，不存在借用资质投标中标的问题，项目发包和承包不存在违法发包、转包、外包和挂靠等行为。

五、对有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）对责任单位的处理建议

1.抚顺亦之诚建筑公司落实企业安全生产主体责任不力，教育培训流于形式，对作业现场安全管理不到位，特种作业管理

要求不严格，未有效制止和纠正冒险作业、违规操作的行为，对该起事故的发生负有直接管理责任。上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条[1]、第四十一条[2]、第四十四条[3]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[4]和**《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十四条第二项**[5]规定，建议由皋兰县应急局依法给予罚款的行政处罚。

2.阿尔法工程公司：虽然制定了安全生产责任制、安全管理制度和操作规程，召开了安全生产会议，开展了安全隐患大排查，对员工进行了安全教育培训，但履行安全生产管理职责不

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[5]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；

到位，对现场安全风险及事故隐患分析辨识不足，未能有效督促现场安全生产工作，安全生产责任制未有效落实。建议由皋兰县应急管理局进行约谈。

3.兰鑫公司：虽然对抚顺亦之诚建筑公司和阿尔法工程公司安全生产工作做了统一协调、管理，进行了安全督导检查，对现场检查发现的问题及时下发隐患整改通知单、处罚单，并监督整改，但履行安全生产管理职责不到位，对承包单位的安全生产管理不到位。建议由皋兰县应急管理局对其进行约谈。

4.皋兰县应急局：履行行业安全生产监管不力，企业外包单位安全监管存在漏洞，隐患排查不彻底，对该起事故的发生负有行业监管责任。建议向皋兰县人民政府作出深刻检查。

5.黑石镇政府：未严格履行属地监管职责，未认真组织对辖区生产经营单位安全生产状况进行监督检查，未对兰鑫公司烧结改造项目的特种作业现场进行抽查，导致违章作业风险未及时发现，对该起事故的发生负有属地监管责任。建议向皋兰县人民政府作出深刻检查。

（二）对事故相关责任人员的处理建议

1.薛某某，抚顺亦之诚建筑公司未员工，安全意识淡薄，对现场安全风险及事故隐患分析辨识不足，违反高处作业相关制度，冒险作业，导致事故发生，对该起事故负直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免于责任追究。

2.鲁某，抚顺亦之诚建筑公司派驻兰鑫公司烧结热链板机改造项目现场负责人，对作业现场安全管理不到位，特种作业管理要求不严格，未有效制止和纠正冒险作业、违规操作的行为，对该起事故的发生负直接领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第二项、第三项、第五项、第六项[6]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[7]和《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第二十条第一项[8]规定，建议由皋兰县应急局依法对其处上一年年收入百分之二十五罚款的行政处罚。

3.文某某，抚顺亦之诚建筑公司法定代表人，对该项目疏于管理，事故发生后未及时上报，履行企业主要负责人的安全生产管理职责不到位，对该起事故的发生负主要领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项、第七项[9]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十

---

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

[7]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[8]《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第二十条：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款；

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（七）及时、如实报告生产安全事故。

五条第一项[10]和**《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十一条第一项**[11]、**第十九条第一项**[12]之规定，建议由皋兰县应急局依法对其处上一年年收入百分之六十的罚款。

4.彭某某，阿尔法工程公司派驻兰鑫公司烧结热链板机改造项目现场安全员，未能有效督促现场安全生产工作，**安全教育培训不到位**，对本起事故负监督管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第二项、第五项[8]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[9]和《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第二十条第一项[10]规定，建议由皋兰县应急局依法对其处上一年年收入百分之二十五罚款的行政处罚。

5.邱某某，阿尔法工程公司派驻兰鑫公司烧结热链板机改造项目现场负责人，对现场安全风险及事故隐患分析辨识不足，未能有效督促现场安全生产工作，对本起事故负监督管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条

10.《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

11.《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十一条事故发生单位主要负责人有《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条、第三十六条规定的下列行为之一的，依照下列规定处以罚款：（一）事故发生单位主要负责人在事故发生后不立即组织事故抢救，或者在事故调查处理期间擅离职守，或者瞒报、谎报、迟报事故，或者事故发生后逃匿的，处上一年年收入60%至80%的罚款；贻误事故抢救或者造成事故扩大或者影响事故调查或者造成重大社会影响的，处上一年年收入80%至100%的罚款；

12.《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十九条　事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款；

第一款第二项、第五项[8]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[9]和《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第二十条第一项[10]规定，建议由皋兰县应急局依法对其处上一年年收入百分之二十五罚款的行政处罚。

6.姚某某，阿尔法工程公司法定代表人，对该项目疏于管理，履行企业主要负责人的安全生产管理职责不到位，对该起事故的发生负主要领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第五项[11]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[12]和**《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十九条第一项**[14]之规定，建议由皋兰县应急局依法对其处上一年年收入百分之四十的罚款。

7.温某某，兰鑫公司安全部部长，履行安全生产管理职责不到位，对承包单位的安全生产管理不到位，**对劳务外包公司安全培训教育督促指导不力**，对本起事故负监督管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项[8]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[9]和《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第二十条第一项[10]规定，建议由皋兰县应急局依法对其处上一年年收入百分之二十罚款的行政处罚。

8.朱某某，皋兰县应急局综合执法宣教股负责人，对行业安排部署和督查监管不到位，对该起事故的发生负有领导责任。建议由皋兰县应急局党委对其进行通报批评。

9.葛某某，黑石镇人民政府安全生产负责人，对所分管领域安全监管不力，落实属地安全生产责任存在漏洞，对辖区企业日常监督检查不实不细，对事故的发生负监管方面的领导责任。建议由黑石镇党委对其进行通报批评。

六、事故主要教训

此次高处坠落生产安全事故的发生，充分暴露出相关责任单位安全意识淡薄、主体责任悬空、监管巡查缺位等突出问题，具体如下:

（一）隐患排查整治存在明显短板

属地政府及行业主管部门安全生产隐患排查整治工作不深入、不彻底，部分隐患排查后未形成“排查-整改-复核”的闭环管理，安全监管存在盲区与漏洞；在现场安全风险精准管控、特殊作业全流程规范管理等关键环节，存在管控标准不高、措施执行不实等问题，未能从源头防范风险。

（二）施工企业主体责任落实严重缺位

施工企业未严格履行安全生产主体责任，核心问题集中在三方面：一是安全生产教育培训流于形式，对从业人员的培训内容存在关键环节缺失，且缺乏与岗位风险匹配的针对性，未能切实提升从业人员安全操作与风险辨识能力；二是内部安全

管理制度执行不力，公司制定的各项安全规程未有效落地，存在“制度上墙不上心”的现象；三是监督检查浮于表面，对危险性较高作业的制度落实情况、应急措施制定及实战演练开展情况检查不深入，未能及时发现并督促整改事故隐患，也未对现场违法违规行为及时纠正制止。

（三）生产经营单位与外包单位协同监管失效

生产经营单位与外包单位未严格依照安全生产相关法律法规要求，对照各自职责压实责任、协同联动。一方面，双方均未按职责强化责任落实，存在“各自为政”“责任推诿”的倾向；另一方面，生产经营单位未切实履行外包工程安全管理主体责任，未定期对分包作业现场开展针对性安全检查，安全隐患排查治理力度不足，且未建立有效机制督促外包单位及时整改发现的问题，导致外包环节安全风险失控。

七、事故防范和整改措施建议

针对本次高处坠落生产安全事故暴露出的突出问题，为彻底堵塞安全漏洞、防范同类事故再次发生，事故调查组向相关部门及单位提出以下整改建议:

（一）深刻汲取事故教训，全面压实各方安全责任

兰鑫公司近年来新建、改建、扩建项目集中，参建单位多、人员构成复杂，但参建各方未形成统一协调的安全生产管理体系，导致管理混乱；且在70天内连续发生两起生产安全事故、造成2人死亡，充分反映出事故相关单位安全意识严重淡

薄，对外包施工作业安全管理重视不足、措施松散，各行业主管部门也存在安全监管缺位问题。各项目参建单位、行业监管部门须以此次事故为镜鉴，深刻反思问题根源，坚决摒弃麻痹思想和侥幸心理，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，将监管责任、安全生产主体责任细化到岗、明确到人，确保责任无空转、落实无死角。

（二）强化施工单位主体责任，筑牢安全生产基础

抚顺亦之诚建筑公司、阿尔法工程公司须以“零事故”为目标，全面整改安全管理漏洞：一是配齐管理力量，完善制度体系：严格按照资质要求，配备具备相应资格的安全生产管理人员；结合自身生产实际，修订完善安全生产管理制度及岗位操作规程，建立全员安全生产责任制监督考核机制，确保制度“管用、能用、好用”。二是抓实教育培训，规范现场管理：强化从业人员安全教育培训与考核，聚焦岗位风险点开展针对性培训；严格执行作业前安全技术交底，确保从业人员熟知操作规程、明晰安全义务；加强作业现场动态管控，督促全员严格落实制度要求，杜绝“违章指挥、违章作业、违反劳动纪律”行为。三是精准风险辨识，严控隐患升级：建立作业现场安全风险常态化辨识机制，提前预判高处作业、临时用电等环节的潜在风险，制定并落实分级管控措施，从源头防范风险转化为事故隐患。四是提升排查能力，守住最后防线：安排具备专业知识与从业经验的人员，专项负责生产安全事故隐患排

查；对排查发现的隐患建立台账、明确时限、闭环整改，切实把好安全生产“最后一道关”，坚决杜绝同类事故重复发生。

（三）压实兰鑫公司总包责任，强化外包单位管理

兰鑫公司作为项目统筹单位，须切实履行外包工程安全管理责任，加强对各外包单位的统一管控：一是深化事故警示教育，树牢红线意识：深刻总结本次事故的惨痛教训，组织全体职工开展事故原因分析与反思讨论，专题学习“人命关天，发展决不能以牺牲人的生命为代价。这必须作为一条不可逾越的红线”理念，推动安全意识入脑入心。二是压实外包管理责任，杜绝监管缺位：建立外包单位安全生产常态化监管机制，定期检查外包单位主体责任落实情况，对制度不健全、措施不落实的外包单位及时约谈、限期整改，坚决杜绝“以包代管、包而不管”。三是规范外包管理流程，强化考核约束：依据相关法律法规及安全生产规章制度，加强对外包单位的统一协调管理，全面履行发包单位安全责任。重点抓好外包单位人员安全教育培训，确保作业人员经培训考核合格后方可上岗；建立外包单位安全生产考核机制，将制度执行、隐患整改等情况与合作资格挂钩，督促外包单位全员严格按制度、规程作业。四是严格检查验收标准，严控作业风险：落实作业现场检查验收制度，安排专人对照施工方案，对外包单位单项作业开展工中指导、工后验收，未经检查验收合格的，一律不得进入下一作业环节，确保施工全过程安全可控。

（四）提升监管部门履职效能，织密安全生产监管网络

相关监管部门须进一步提高政治站位，以对人民群众生命财产安全极端负责的态度，抓实抓细安全生产监管工作：一是强化思想引领，统筹发展与安全：全面学习贯彻习近平总书记关于安全生产的系列重要讲话精神，以“时时放心不下”的责任感，深入排查各类领域安全隐患，细化防范措施、狠抓工作落实，坚决守住安全发展底线，切实维护社会大局稳定。二是深化专项整治，压实各方职责：全面落实“一厂出事故、万厂受教育，一地有隐患、全国受警示”要求，在全县范围内开展外包施工作业安全管理专项整治，明确发包单位、承包单位、监管部门的职责边界，制定整改台账与时间表，确保整治工作取得实效。三是强化预警指导，从严执法惩戒：县应急局需聘请行业专家，对兰鑫钢铁集团及相关项目施工单位的主要负责人、安全管理员开展专题安全培训，提升企业安全管理能力；组织专家对其维修改造项目开展全覆盖安全检查，确保风险隐患彻底整治。结合安全生产治本攻坚三年行动，聚焦突出问题精准发力，查处一批典型隐患、解决一批顽疾问题；对违法违规、屡罚不改的企业，依法采取联合惩戒、停产整顿等措施，形成有力震慑。四是落实属地监管责任，筑牢基层防线：黑石镇政府须严格履行属地安全监管职责，深入开展隐患排查治理与“反三违”专项行动，加强辖区内企业日常监管；通过专题培训、现场督导等方式，强化企业负责人、安全管理人员的责

任意识与安全意识，从源头上堵塞安全漏洞，坚决防范生产安全事故发生。

皋兰县人民政府抚顺亦之诚建筑工程有限公司

“8·22”高处坠落一般生产安全事故调查组