温州瓯海XX储备库“2.26”一般缺氧窒息事故调查报告

发布日期：2026-01-05 14:51 访问次数:513 来源：区应急管理局

2025年2月26日10时32分，温州市XX产业集团有限公司XX储备库发生一起缺氧窒息事故，造成两人受伤，其中一人送医救治后恢复，一

根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《温州市人民政府关于明确和规范生产安全事故调查处理工作（温政发〔2024〕17号）的规定，区人民政府于2025年3月13日成立了调查组开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，通过调取监控视频、勘查事故现场、查阅有关资料、员和综合研判分析等，查明了事故发生的经过、直接原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

事故调查组认定，温州瓯海XX储备库“2.26”一般缺氧窒息事故是一起在有限空间出入口处测试移动式爬梯安全性能时发生的一般生产安全

一、事故基本情况

（一）涉事仓情况

系库内浅圆仓，编号：1Q15；仓库高度约34米，直径约21米，其仓顶设备层靠墙设出入口（检查口），呈正方形，长、宽约1.4米；检查门，入口沿仓壁垂直钢爬梯下到2.5米处为查粮平台。该仓仅1个检查口，进出口受限，属地上有限空间。

该仓保管员：项XX，负责入仓检查仓内粮食质量、虫害情况及氮气管道、阀门日常隐患排查等工作。为增进储粮稳定性，粮库采用气调气作保护气体。2025年2月13日至2025年2月26日为粮库充氮作业期。分别对浅圆1Q5仓、平房1 P1仓、浅圆1Q2仓进行充氮。常压下氮气无氮气浓度增高，可引起单纯性缺氧窒息。吸入高浓度氮气，人会迅速昏迷、因呼吸和心跳停止而死亡。

该仓主要安全风险类别为缺氧窒息。其内部产生的安全风险：仓内放有稻谷约5352吨，由于粮食有氧呼吸等耗氧性化学反应，导致仓内影响产生的安全风险：与之相连的管道里存在氮气，进到该仓内，由于氮气排挤氧空间，使空气中氧含量降低，造成缺氧。

（二）事故单位概况

温州市XX产业集团有限公司XX仓储分公司,类型：有限责任公司分公司，成立日期：2023年5月16日，经营范围：粮油仓储服务；粮食收对外开展经营活动，独立财产或经费，管理5个粮库。其中涉事粮库负责人（库主任）：王XX，经营范围：粮油仓储服务等，其安全管理层级库安全管理员—库主任—分公司（总公司）安全管理组—分管领导—主要负责人。

二、事故发生经过与应急救援情况

（一）事故发生经过

2025年2月26日黄XX在陪同调研结束后于当日10时26分许，与陈XX、李XX等7人前往浅圆仓测试移动式爬梯安全性能情况。

当日10时30分许，随行人员仓库保管员打开浅圆1Q15仓门（当仓保管员不在场），将移动式爬梯放置在仓门口，黄XX进行爬梯功能检查爬梯性能，黄XX在未开展通风和气体检测、未采取相关安全防护措施的情况下，踩上爬梯并逐步进入浅圆1Q15仓内,于10时32分许突发晕倒。施救援，救援期间陈XX亦在未采取相关安全防护措施的情况下入仓，后晕倒在仓内。

（二）事故现场应急处置、信息报送与善后情况

1．应急处置：事发后，现场人员立即拨打了120急救电话，并启动现场处置方案。经紧急施救，陈XX于10时38分出仓，由急救人员处理温州市人民医院娄桥院区救治；黄XX于10时55分出仓，由急救人员处理后于11时14分送往温州市人民医院娄桥院区救治。同时，区公安分局现场维持秩序，并对相关人员进行询问。

2．信息报送：发生事故后，温州XX仓储分公司按规定上报事故信息。

3．善后处置：经治疗后XX生命体征平稳；黄XX经医治无效死亡。目前两人工伤情况在申报认定中。

经评估，此次事故救援响应迅速及时、应急处置工作基本符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求，但善后处置正在进行中。

三、事故人员伤亡及直接经济损失

（一）人员伤亡情况：本事故造成1人死亡，1人受伤。

（二）直接经济损失：根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）有关规定，本起事故造成的直接经济损失约为人民币括医疗费用）。

四、事故直接原因

事故调查组通过现场勘查、技术分析、询问有关人员及综合研判等，认定事故的直接原因：黄XX安全意识淡薄，在测试移动式爬梯安全性有限空间作业“先通风、再检测、后作业”的规定入仓晕倒在查粮平台上。随后，仓外现场人员立即实施救援，在救援期间随行人员陈XX盲目下仓内；涉事浅圆1Q15仓内氧含量低，约在6%或以下。

五、事故存在的主要问题

1．涉事人员安全意识淡薄，违规入仓；

2．未按规定对有限空间作业现场处置方案演练效果进行评估、发生有限空间作业事故后，科学施救存在不足（未及时发现并制止陈XX盲仓氮气进气电磁控制阀门出现未完全密闭故障的风险预估不足，是本起事故发生的间接原因。

六、事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）因在事故中伤亡免予追究责任人员

黄XX，系温州市粮食收储有限公司法定代表人（有限空间企业主要负责人），在测试移动式爬梯安全性能过程中，未规范入仓，对该起事任，鉴于其在该起事故中死亡，不予追究其责任。

陈XX，系粮库仓库保管员，在发生有限空间作业事故后盲目下仓施救，导致其本人受伤，鉴于其属救人心切且在该起事故中受伤，不予追

（二）建议给予行政处罚的单位和个人

1．温州XX仓储分公司，违反《中华人民共和国安全生产法》、《工贸企业有限空间作业安全规定》等相关法律法规之规定，存在未按规
演练效果进行评估、发生有限空间作业事故后，科学施救存在不足、对涉事仓氮气进气电磁控制阀门出现未完全密闭故障风险预估不足等问题
主要责任，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对温州XX仓储分公司予以行政处罚。

2．王XX，系库主任，违反《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规之规定，协助主要负责人履行安全生产管理职责不到位，即督
全生产工作不力等，对本起事故负有责任，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定予以行政处罚。

（三）其他处理建议

1．事故调查中发现：浅圆1Q15仓保管员项XX，2025年2月份未按规定对氮气阀门进行隐患排查，未及时发现涉事仓氮气进气控制阀门未
但鉴于该阀门为电磁阀门，无手动控制开关，其操作显示屏上显示已为关闭状态，故建议温州XX仓储分公司给予其批评教育，并依照有关规

2．事故调查中发现：随行人员李XX，系其他仓保管员，违反公司安全管理规定，在涉事仓保管员不在场的情况下打开其仓门，建议温州
予其批评教育，并依照有关规章制度给予处分。

六、事故主要教训

本次事故暴露出有限空间企业负责人自身安全意识淡薄，未履行安全承诺，未按规定进入有限空间等问题，同时也暴露出有限空间作业事
学、安全施救存在不足。

七、事故整改和防范措施

为避免类似事故再次发生，有关单位应针对存在的问题采取以下整改和防范措施：

（一）落实企业主体责任

温州XX仓储分公司、温州市XX收储有限公司，要认真汲取事故惨痛教训，举一反三。要全力整改“有限空间作业安全意识不强等问题，强
承诺；要严格落实安全生产责任制，加强对下属单位的监督管理，督促下属单位依法履行安全生产主体责任。要全面强化有限空间现场处置方
每一位从业人员的自救互救和应急处置能力；要认真学习《有限空间作业事故安全施救指南》的相关规定，提升有限空间作业事故施救能力，
盲目施救导致事故伤亡扩大；要健全公司管理制度，严格门禁管理，严禁任何人擅自进入有限空间。建议有针对性地采用技术措施实现企业本
备能自动防止操作失误和设备故障（即避免人操作失误或设备自身故障所引起的事故），达到人—机—环境系统的优化配置，使氮气管道、阀
最安全状态。同时要采用信息化、数字化和智能化技术，提升有限空间作业安全风险管控水平。

（二）加强属地、行业监管

属地街道办事处，要认真吸取事故经验教训，进一步加强辖区内安全生产工作，切实落实安全生产属地监管责任；进一步摸清辖区内有限
切实加强日常巡查力度，发现违法违规行为要及时查处或通报相关行业主管部门；要充分利用广播、电视、报纸、微信、微博等载体，多形式
安全知识宣传，特别是要加强有限空间作业的安全知识培训和宣传，防范化解有限空间作业安全风险。

各有关部门，要严格落实安全生产“三管三必须”原则，切实贯彻落实安全生产法律法规和上级党委政府有关安全生产工作的决策部署，完
工作机制，强化安全监管；要进一步强化监管执法，切实加强对有限空间的专项执法检查，督促企业认真落实主体责任。

主办单位：瓯海区人民政府 承办单位：瓯海区大数据管理中心 建议使
Chrome或IE8.0以上浏览器

浙ICP备05077571号-1 浙公网安备 33030402000142号 网站标识码
3303040002

适老化
无障碍服务

政府网站
找错

党政机关