

梧州市产投永鸿

2025-10-10 16:14 来源：梧州市龙圩区应急管理

2025年7月21日凌晨5时55分，梧州市产
亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生
矿业有限公司“7·21”高处坠落事故调查组（以
社局、区应急管理局、区自然资源局、区总工
立梧州市产投永鸿矿业有限公司“7·21”高处坠
区纪委监委派员介入事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、
请3名应急管理厅专家库专家协助事故调查并
防范措施。

一、事故发生单位概况

（一）梧州市产投永鸿矿业有限公司基本

1.营业执照名称：梧州市产投永鸿矿业有
市龙圩区龙圩镇龙湖西五路23号，法定代表
围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采

可证件为准）一般项目：建筑材料销售；矿
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营

路23号；矿山名称：梧州市产投永鸿矿业有
式：露天开采；生产规模：112.36万立方米/
发证机关：梧州市自然资源局；开采深度：由

3.矿山建设情况：梧州市产投永鸿矿业有
计审查意见书（桂应急非煤项目审字〔2024

（二）广西梧州瑞海运输有限公司的基本

广西梧州瑞海运输有限公司位于梧州市
（自然人投资或控股）；法定代表人：倪江华
（不含危险货物）;水路普通货物运输;建设工
准文件或许可证件为准）一般项目：总质量4
务;装卸搬运;贸易经纪;国内贸易代理;建筑工程
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
州瑞海运输有限公司签订了土石方运输合同。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故区域基本情况

事故现场在+95米卸料口平台边坡侧的扩
230米、宽度约12米；沿边坡一侧用废土筑了
勿靠近”警示标志牌。挡车堆顶部距+70米平
故隐患判定标准》露天矿山部分第（三）条，
司于4月28日自查发现该重大事故隐患。

（二）事故当天施工作业情况

该矿山项目建设的工作制度为两班制，
产，局部进行施工。7月20日下午6时，公司
所有人员和设备停止工作。

（三）事故发生经过

视频监控显示：张某于7月21日凌晨5时
某在+70米平台准备去检修机械的路上看见张

（四）事故救援经过

挖掘机司机王云波看见有人从高处坠落后
梧州市产投永鸿矿业有限公司组织人员到现
和120医护人员在7时多到达现场。经现场初步
当时因企业负责人认为该起事故系意外坠落事

分，龙圩区应急管理局才接到龙圩区政府总值
赴现场，进行相关处置工作，并按规定上报事

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）事故伤亡人员情况

事故造成1人死亡，死者张林涛，男，51
机。

（二）事故直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故直接原因分析

经现场勘察、询问、调查取证、综合分析

1.人的不安全行为

张某安全意识淡薄，违规驾驶两轮女装厦
事故发生时，张某无工作安排，驾驶两轮女装
台，是事故发生的直接原因。

2.物的不安全状态

坠落地点的挡车堆顶部距+70米平台的高
高边坡的整改期当中。

（二）事故间接原因分析

现场安全管理混乱。外包公司司机租住在
挡车堆不慎坠落。

（三）事故类别

司机张某安全意识淡薄、非上班时间进入

（四）事故性质

经事故调查组调查认定：梧州市产投永汇

五、监管部门的安全生产履职情况

龙圩区应急管理局：按照《国家矿山安全
案的通知》（矿安桂〔2024〕93号）文件要求
活动，并对该矿员工进行“八条硬措施”应知应
按照节后复工复产“六个一”要求做好复工复产
的、4月份自查发现的西南角一凹陷坑不按照
西南角凹陷坑为卸料口平台对出，现状高度已

包单位纳入矿山统一协调管理，做好人员的
项重大事故隐患录入了全国安全生产治本攻

龙圩区自然资源局：2023年5月至2025
了11份《矿山日常管理督查及矿山安全现场检
市龙圩区自然资源局2025年自然资源领域“安
案》，并部署了2025年度自然资源领域矿山安

龙圩镇人民政府：事故发生地位于龙圩区
党委、政府明确了镇领导班子的分工，落实
圩区安委会关于安全生产工作的部署，每季度
查。龙圩镇人民政府于2024年以来共3次对
整改完成。7月21日上午8时30分，龙圩镇接
并派出工作人员赶往现场。

龙圩区应急管理局、龙圩区自然资源局、

六、事故责任的认定以及对事故责任者的

（一）对有关责任人员的处理建议

1.张某，广西梧州瑞海运输有限公司司机
其在事故中死亡，建议不再追究其责任。

2.万某，梧州市产投永鸿矿业有限公司根
未按要求向应急管理部门上报事故信息，违反
应急管理局依据《安法》第九十四条第一款规

（二）对有关责任单位的处理建议

1.梧州市产投永鸿矿业有限公司作为基建
设计施工，没有将外包公司纳入到矿山统一管
法》第九十八条第（三）项规定处以150000

2.建议由梧州市龙圩区安全生产和应急管
督促两家公司深刻汲取事故教训，认真落实企

七、事故防范和整改措施

（一）抓实抓细安全生产管理，筑牢现场

持续加强安全风险辨识和分级管控及隐患
格管控重大安全风险，加强基建施工现场管理
识能力，提高其安全意识和自保互保能力。

（二）规范外包工程管理，压实主体责任

梧州市产投永鸿矿业有限公司需将外包
行管理、培训、检查、考核、奖惩“五统一”
隐患当场下达整改通知书，跟踪整改进度，确

（三）狠抓隐患整改，实现闭环管理

梧州市产投永鸿矿业有限公司要委托有资
故隐患由公司主要领导负责制定专项整改方案
防止隐患反弹。同时，对整改不力的责任人严