湛江市遂溪县应急管理局政府信息公开

索引号：	11440823MB2D29183M/2025-00026	分类：	
发布机构：	湛江市遂溪县应急管理局	成文日期：	2025-02-19
名称：	遂溪县遂城丰盛水泥砖厂“10·28”一般机械伤害事故调查报告		
文号：		发布日期：	2025-02-19
主题词：			

遂溪县遂城丰盛水泥砖厂“10•28”一般机械伤害事故调查报告

发布日期：2025-02-19 浏览次数：138

2024年10月28日7时约20分，遂溪县遂城丰盛水泥砖厂筛砂车间一名员工在进行滚筒筛岗位垃圾里作业时，发生一起机械伤害事故，造成一人受重伤经送医抢救无效死亡，直接经济损失60万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关律法规，遂溪县人民政府成立了由县人民政府办公室、县公安局、县应急管理局、县总工会、县力资源和社会保障局、县住房和城乡建设局和遂城街道办事处等单位人员组成遂溪县遂城丰盛水泥厂“10·28”一般机械伤害事故调查组(以下简称调查组),邀请县检察院和县纪委监委派员列席事故调查组会议，请县纪委监委根据事故性质,适时成立事故追责问责审查调查组，对事故单位的监管情况进行调查，并聘请湛江市有关专家对事故进行技术分析。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质，提出了事故防范及整改措施建议。

一、事故相关基本情况

（一）事故相关单位基本情况

1.遂溪县遂城丰盛水泥砖厂（以下简称“丰盛水泥砖厂”）

丰盛水泥砖厂位于遂溪县遂城镇白坭坡村南坡岭坡地（原渝湛高速公路化料场），距离207国道300米，厂区面积12亩。注册日期：2014年5月21日，企业类型：个体工商户，组成形式：个人经营，经营范围：水泥机砖制造、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2014年5月由于该厂经济效益差，原经营者苏*财转由赵*庭、周*集两人集资生产经营，赵*庭主要负责人；周*集不负责砖厂具体事务，只在有需要的时候帮忙。

该厂除办理《营业执照》外，至事故发生时止，没有依法取得《排污许可证》等相关有效证照。2017年11月该厂租地到期后与白坭坡村续签《租赁合同》，期限为10年，目前租赁期限还剩三年。

该厂共有2个车间，一个是制砖（制作砖头）车间，一个是原料车间（发生事故的筛砂车间）。全员工有制砖工1人、搬运工4人、铲车司机1人。该厂没有与员工签订任何合同，以及没有为员工购相关保险。搬运工不是长期在砖厂工作，需要时才叫来做工，其它时段可以另找工作，工钱根据工作定价；白*康清理滚筒筛网的工钱为600元，二天内完成，10月27日白天已清理了一天，并清理了小半的垃圾。

2.筛砂机的基本情况

2021年11月丰盛水泥砖厂从坡头区一家破产的私人砖厂购买筛砂机，价格为2万元，没有相关数参数和说明书等。其由料斗、滚筒筛和皮带机组成，滚筒筛直径为0.85m、长度为2.8m、距地面低处0.84m；原料从料斗进入，倾斜安装的圆形滚筒筛转动时细、粗料从筛网上分离，皮带机将筛出来的细料往上输送至砂堆，粗料从滚筒筛尾部漏落地面。

3.事故有关人员基本情况

（1）赵*庭，男，民族：汉族，广东省遂溪县遂城镇白坭坡村人，丰盛水泥砖厂主要负责人。

（2）白*康（死者）,男，民族：壮族，广西壮族自治区百色市西林县那佐苗族乡人，丰盛水泥砖搬运工。

（3）黄*羽，男，民族：汉族，广东省遂溪县建新镇潭九村人，赵*庭从外面临时聘请来维修设备电工，持有电工证并在有效期内。

（4）赵*伟，男，民族：汉族，广东省遂溪县遂城镇白坭坡村人，赵*庭的儿子，丰盛水泥砖厂铲司机。

4.事故发生单位安全管理情况

丰盛水泥砖厂，主要负责人为赵*庭，未取得主要负责人相关安全资格证书，砖厂没有配备安全生管理人员。

经调查发现：丰盛水泥砖厂缺乏基本的安全生产管理，现场管理混乱，没有基本的安全生产台账斗。没有制定砖厂的全员安全生产责任制和安全生产规章制度，未制定设备筛砂机安全生产操作规

，未制定设备筛砂机停机清理、检维修安全管理制度和规程，导致清理作业人员、维修作业人员无可循；未对员工进行安全教育和培训，安排搬运工白*康到滚筒筛岗位清理滚筒筛筛网前亦未对其进行门的安全教育和培训，未保证其具备必要的安全生产知识；未建立并落实安全风险分级管控和隐排查治理双重预防工作机制，没有隐患排查治理记录；没有为满足安全生产条件投入必需的资金，全生产条件差。

（二）现场勘察情况

根据事故调查组和专家组现场勘察，现场情况如下：

1.事发地点及位置

事发地点位于遂溪县遂城镇白坭坡村所在的乌海线东南侧的南坡岭坡地。

事故发生在砖厂筛砂房（工段）滚筒筛位置，筛砂房于3年前左右新建，位于厂区东南角。

2.事故现场情况

（1）筛砂房为彩钢瓦钢结构棚房，既是筛分场所，也是装车场所，一旁搭建了个装车棚。

（2）筛分装置由料斗、滚筒筛和皮带机组成，原料从料斗进入，倾斜安装的圆筒形滚筒筛转动时细料分离，皮带机将细料往上输送，粗料从滚筒尾部落料。

（3）滚筒筛长2.8m，筛筒直径0.85m，逆时针方向转动，白*康将上身伸入滚筒内部清理中部位的铁丝，滚筒筛启动瞬间，白*康头部被卷压、面部受伤出血。

（4）筛分装置的皮带机、滚筒电气开关箱位于装置中间位置，距离滚筒尾部直线距离为5.3米。

二、事故发生经过、事故救援情况

（一）事故发生经过

根据视频监控录像，现场勘察，对相关人员的调查询问笔录和专家组出具的《技术报告》进行分，推断事故发生经过如下：

2024年10月27日，赵*庭安排白*康清理滚筒筛筛网，要求两天完工。经过27日一天的清理，滚筛筛网已被清理了一小半。

27日晚上，赵*伟在使用筛砂机时发现皮带机无法转动，便将情况报告赵*庭，赵*庭打电话给长期专厂做维修的电工黄*羽，叫他马上过来处理。因当晚下着雨，黄*羽和赵*庭约定第二天早上再过来里。

28日6时48分，白*康到滚筒筛筛网处接着清理前一天未清理完的垃圾，因筛网尾部垃圾已清理，于是把头伸入筛网内清理。6时56分，黄*羽骑电动车来到厂里等候。7时整，赵*伟到达办公室，

子工作服后进入筛砂车间将之前筛选好的细料装车，装完车后走出到筛砂车间门口见到对面的黄*，随即7时20分与黄*羽走进筛砂车间并介绍筛砂机故障的情况，二人进入车间后直接来到筛砂机电干关电箱位置，黄*羽在没有检查周围安全的情况下直接按下开关，推闸送电；刚启动，滚筒筛就卡不动了，于是立即关闸停机，急忙到滚筒尾部查看，发现白*康头部被机械打击，左耳处有开裂的伤正在渗血，意识已不清醒，但尚有呼吸。身体腰部以上的部位卡在滚筒筛网架上，下半身挂在筛网，地上有血迹。

（二）事故救援及报告情况

事故发生后，黄*羽与赵*伟立即将白*康救出平放在旁边地面上，赵*伟随即拨打“120”急救电，黄*羽打电话向赵*庭报告情况。

7时38分，赵*庭赶到现场。7时40分，救护车到达，医护人员对伤者进行现场急救，7时58分伤皮送到遂溪县人民医院抢救，经诊断：机械击伤致头部等处流血，伤者白*康闭合性颅脑损伤特重面部裂伤，8时47分，经抢救无效死亡。9时21分，赵*庭拨打“110”报警，9时48分，城西派出民警到达现场。

遂溪县公安局接警后通知遂溪县应急管理局，县应急管理局接报后通知遂城街道办事处。县公安县应急管理局和遂城街道办事处等单位先后到达事故现场，迅速组织人员开展应急处置和现场初勘查工作。

（三）善后处置情况

事故发生后，涉事各方进行协商，2024年11月8日，在遂城街道人民调解委员会的调解下，丰盛砖厂与死者家属达成赔偿协议，给予死者家属赔偿60万元，并签订《人民调解协议书》。11月8，白*康尸体在遂溪殡仪馆火化，死者家属情绪稳定，事故得到妥善处理。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，遂溪县相关职能部门及遂城街道办事处在事故处理过程中密切配合、协调联动应急置。经评估，事故应急处置指挥得当、分工明确、及时有效，没有造成次生事故，也没有造成社会负影响。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

（一）事故造成人员伤亡情况

事故造成1人死亡。

（二）直接经济损失情况

事故造成直接经济损失60万元。

四、事故原因分析

（一）直接原因

1.维修人员黄*羽作为特种作业人员（电工），安全意识淡薄，违反用电安全导则基本规定，未对沙机周围环境进行安全巡查，在未确认安全的条件下盲目将开关直接合闸送电，启动设备进行试

2.清理工白*康安全知识缺乏，10月28日早上没有及时向厂里报告清理事宜、在没有现场安全监的情况下擅自将上半身伸入滚筒筛内部进行垃圾清理作业，清理前未切断设备总电源开关，未在电开关位置设置“有人作业、禁止合闸”等警示标志。

（二）间接原因

1.丰盛水泥砖厂未落实生产经营单位安全生产主体责任。未建立健全全员安全生产责任制和安全产规章制度，未制定筛砂机安全生产操作规程；未对设备筛砂机进行经常性维护、保养，并定期检，保证正常运转；未对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知；未建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制；未保证安全生产条件所必需资金投入。

2.丰盛水泥砖厂主要负责人赵*庭，在没有依法取得相关许可的情况下违法生产经营，未履行安全产法规定的主要负责人职责，未建立健全并落实全员安全生产责任制、未组织制定安全管理制度和作规程，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划等，停留在小作坊生产作业模式，现场里混乱。其安全意识淡薄，不具备相应的安全生产知识和管理能力。

3.主要负责人赵*庭安排白*康单独进行滚筒筛清理，同时又安排电工黄*羽对皮带机进行电气检，忽视了交叉作业所产生的安全风险；对设备停机清理和检修工作缺乏检查或指导，没有制定和实基本的事故防范措施。在白*康与黄*羽作业时，没有安排专门人员进行现场安全管理，作业人员也有对周围环境进行巡查并在现场放置警示，盲目作业。

4.遂城街道办事处履行属地安全监管责任不到位，虽于2022、2023年对该厂进行多次检查，也对责人进行多次教育和警示，同时也将丰盛水泥砖厂纳入遂城街道2024年度安全生产监督检查计划双随机”安全生产监督检查生产经营单位名录中，但直至10月28日事故发生前，未按照2024年度全生产监督检查计划对丰盛水泥砖厂开展安全生产监督检查，对辖区内企业检查覆盖不全，对事故场电气检修和滚筒筛网清理作业未及时发现并加以制止，属地监管失位。

五、事故性质

经调查认定，遂溪县遂城丰盛水泥砖厂“10·28”一般机械伤害事故是一起一般生产安全责任事

六、对有关责任人及责任单位的处理建议

（一）建议不再追究责任人员

白*康（死者），安全意识淡薄，在没有现场安全监护的情况下擅自将上半身伸入滚筒筛内部进行里垃圾作业，清理前未切断设备总电源开关，也未在电气开关位置设置“有人作业、禁止合闸”等示标志。对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中已死亡，建议不再追究其责任。

（二）建议给予事故单位的责任认定及处理建议

丰盛水泥砖厂安全生产主体责任落实不到位。未建立健全安全生产责任制和安全生产规章制度，制定筛砂机安全生产操作规程；未对筛砂机进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转；对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识；未建立健全生产安事故隐患排查治理制度，未采取技术和管理措施，及时发现并消除事故隐患；主要负责人安全意识薄，不具备相应的安全生产知识和管理能力。对事故的发生负有责任，建议由县应急管理部门依法进行行政处罚。

（三）对责任人认定及处理建议

黄*羽，丰盛水泥砖厂从外面临时聘请来检修设备的电工，作为特种作业人员，安全意识淡薄，违用电安全导则的基本规定，未对筛砂机周围环境进行安全巡查，在未确认安全的条件下盲目将开关接合闸送电，启动设备进行试机，对事故的发生负有责任。建议丰盛水泥砖厂按照公司内部规定进处理，并将处理结果报县安委办备案。

七、事故主要教训

（一）生产经营单位未落实安全生产主体责任

丰盛水泥砖厂安全生产管理不到位，未建立健全安全生产责任制和安全生产规章制度，未制定设安全生产操作规程；未对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转；未对从业员进行安全生产教育和培训。主要负责人安全意识淡薄，不具备相应的安全生产知识和管理能力，配备安全生产管理人员。作业现场管理缺失。没有为满足安全生产条件投入必需的资金，安全生产牛差、生产设备安全设施欠缺严重。

（二）属地部门安全监管不到位

遂城街道办事处监督管理责任履行不到位，对辖区内生产经营单位未建立安全生产责任制和安全产规章制度，未制定设备安全生产操作规程、主要负责人实际履职履责等情况失管失察。

八、事故防范和整改措施建议

（一）强化工作措施，严格落实企业主体责任

丰盛水泥砖厂要依法生产经营，严格落实安全生产主体责任，建立健全安全生产责任制和安全生规章制度，制定各类设施设备安全生产操作规程；保证安全生产条件所必需的资金投入；主要负责

要经安全生产培训，具备相应的安全生产知识和管理能力。并配备专职或兼职安全生产管理人员，要负责人要履行安全生产法规定的职责；对厂区内作业场所各类设施设备进行经常性维护、保养，定期检测，保证正常运转；加强对员工的安全教育培训工作，增强职工安全意识，提高职工的操作能，熟悉本岗位操作规程；强化现场安全管理，强化隐患排查与治理，及时消除各类安全隐患，督员工严格遵守规章制度，杜绝“三违”行为。

（二）提高政治站位，牢固树立安全发展理念

遂城街道办事处要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和重要批示指示精神，坚守发展决不能以牺牲人的生命为代价”的红线，牢固树立“人民至上、生命至上”的底线思维。深刻汲事故教训，举一反三，坚决扛起防范化解重大安全风险的政治责任，进一步统筹好发展和安全。

（三）坚持多措并举，压紧压实安全监管责任

各有关部门、各镇（街）要按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必”的要求，强化全方位、全流程安全监管，消除监管盲区。要摸清砖厂底数，加强安全生产监督检力度，重点排查生产经营单位主要负责人履职履责、员工安全教育培训、隐患排查治理等情况。同要结合遂溪县安全生产治本攻坚三年行动，持续开展重点领域、重点部位、重点行业安全隐患排查台；要进一步加强安全生产宣传引导，强化社会面的安全意识，扛牢安全生产政治责任。

遂溪县遂城丰盛水泥砖厂“10·28”

一般机械伤害事故调查组

遂溪县安全生产委员会办公室（代章）

2025年1月16日