索 引 号： 736916955/2026-03642

南岗王岗**********第一分公司“4·20”一般机械伤害事故调查报告

日期：2026-05-11　　来源：南岗区应急管理局

2026年4月20日16时02分，**********第一分公司驾驶员田某某（男，58岁，黑龙江哈尔滨人）去车间打水过程中，发生一起机械伤害事故，造成1名人员死亡，直接经济损失约120万元。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》《黑龙江省生产安全事故调查处理办法》等有关法律法规，经区政府授权，成立由区应急管理局牵头，会同市公安局南岗分局、区总工会、王岗镇人民政府组成事故调查组，同时邀请区纪委监委、区检察院参加。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，采取现场勘查、调查取证、查阅资料、人员问询等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质，分清了事故责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建

议。针对事故暴露出的主要问题，提出了整改措施和防范建议。

经调查认定，**********第一分公司“4·20”一般机械伤害事故是一起因企业安全生产主体责任落实不到位、隐患排查治理不到位、现场安全管理缺失、人员违规进入危险作业区域等原因造成的一般生产责任安全事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

**********第一分公司成立于2010年11月1日，统一社会信用代码：91**********7J；经营场所：哈尔滨市南岗区王岗镇振兴村*******；经营类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股）；法定代表人：王某某。经营范围：金属表面处理；经销：电镀材料、小家电商品。

（二）事故发生单位安全管理情况

**********第一分公司现有员工60余人，配有专职安全管理人员1名，兼职安全管理人员4名。公司现有全员安全生产责任制、安全操作规程汇编、安全生产管理制度汇编、2026年度安全生产教育培训计划、2026年安全投入计划和实施方案、风险分级管控台账、构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制文件工作报告、风险点清单、岗位隐患排查台账、隐患治理台账、生产安全事故应急预案等。

（三）事故发生经过

2026年4月20日15时15分，**********第一分公司司机田某某（死者）手持洗车刷进入厂区镀锌车间。期间与车间在岗人员交谈。交谈结束后，镀锌车间主任刘某某提醒其不要靠近运行中的全自动镀锌机械设备，随后继续由南向北开展设备巡线作业，下件工序工人王某正常在岗作业。随后，田某某（死者）无视安全提醒，擅自进入全自动镀锌设备防护网区域，使用红色水桶在全自动镀锌机械设备防护网处取热水。此时全自动镀锌机械设备上龙门行车处于自动运行状态，行车回车过程中，将田某某（死者）头部挤压在设备防护网金属斜梁内侧，致其当场受伤倒地。

（四）事故现场情况

事故现场位于南岗区王岗镇哈达村**********第一分公司镀锌车间内，该车间全自动镀锌机械设备共1台，生产线长度38米、宽5米，全自动镀锌机械设备龙门行车作业开始时依托上部横梁，自北向南自动行进，作业完成后由南向北回车返程复位。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，死者家属丧葬补助金4.623万元、一次性工亡补助金97.668万元、供养亲属一次性抚恤金7.709万元、保险理赔10万元，合计120万元整。

死者：田某某，男，58岁，**********第一分公司司机，身份证号：230**********4439，黑龙江哈尔滨人。

（六）其他情况

哈尔滨市晴，最高气温12℃，最低气温7℃，西南风4级，相对湿度43%。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026年4月20日16时46分，区应急管理局接到哈尔滨市公安局南岗分局哈尔滨大街派出所报告。区应急局工作人员立刻赶往哈尔滨大街派出所，初步了解相关情况。随即，区应急局将事故初步情况分别报送至市应急管理局、南岗区委办及南岗区政府值班室。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，**********第一分公司镀锌车间主任刘某某立即按下全自动镀锌机械设备急停按钮，责令**********第一分公司镀锌车间下件工人王某报送相关信息，16时02分同步联系120开展紧急救治。随后**********第一分公司厂长、安全员刘某某赶往现场，同时厂内有关人员对田某某（死者）开展心肺复苏等急救措施，120到达现场后将田某某（死者）送往哈尔滨医科大学附属第二医院救治，期间涉事单位有关人员前往医院支付医疗救治费用、配合公安机关了解情况；接到事故汇报后，南岗区政府有关领导和行业部门负责同志先后赶赴现场，组织专业技术人员对事故现场风险隐患分析研判，避免次生灾害发生；指导发生事故单位积极与死者家属沟通，做好善后抚恤工作。

（三）医疗救治和善后情况

120急救人员到达现场立即对田某某（死者）开展人工呼吸、心肺复苏等急救措施；随后将田某某（死者）送往哈尔滨医科大学附属第二医院救治，17时经救治无效死亡。4月23日，事故单位与死者家属签订了《工亡赔偿和解协议》，死者已经安葬。

（四）事故应急处置评估

南岗区人民政府在事故发生后第一时间启动应急机制，并通知相关人员共同赶赴事故现场，开展现场封锁、勘验、初期调查等，响应积极、行动迅速。应急处置工作结束后，继续

对现场进行封控保护，全程出动6辆车9人。整个应急过程行动迅速、指挥有力，未发生其他事故。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

经询问现场人员，结合有关书证材料，分析推断田某某（死者）违规进入全自动镀锌设备机械运动危险区域，在全自动镀锌设备龙门行车回车过程中，将其头部挤压在防护网金属斜梁内侧是造成本次机械伤害事故的直接原因。

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘察、询问和书证分析，排除人为故意破坏、突发灾害、设备突发机械故障、外力干扰因素等影响。

（三）事故间接原因

**********第一分公司法定代表人王某某，安全生产主体责任落实不力，督促、检查本单位安全生产工作不到位，对企业日常安全管理、设备设施安全防护、现场作业管控等工作监督管理缺失，安全管理履职不严；**********第一分公司厂长、安全员刘某某，生产安全事故隐患排查治理工作不到位，日常安全检查不深入、不彻底，未及时发现全自动镀锌机械设备防护网安装固定不牢靠的安全隐患，未落实安全防护设施日常检修维护制度，致使防护网被人员随意拆卸，相关人员能够违规进入机械运动危险区域；**********第一分公司镀锌车间主任刘某某，现场安全管理和隐患排查不到位，虽对有关人员进行过安全提醒与劝阻，但现场巡查管控流于形式，未落实全过程动态监管，未能及时发现并制止人员擅自闯入危险作业区域的违规行为，最终造成作业人员违规进入机械运动区域，诱发事故发生。

四、有关责任单位存在的主要问题

**********第一分公司安全生产主体责任落实不到位，安全管理制度执行不严，未及时发现无关人员擅自进入机械运动危险区域，与《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款相违背。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关责任人员责任认定及处理建议

1.因在事故中死亡免于追究责任人员

田某某，男，1968年8月出生，群众，2024年9月9日任**********第一分公司司机，负

责货物运输工作。安全意识淡薄，在取水过程中，违规进入机械运动危险区域。对此起事故负有重要责任，鉴于田某某在事故中死亡，建议免于追究其责任。

2.对事故有关责任人员的行政处罚建议

王某某，男，1973年6月出生，群众，2010年11月任**********第一分公司法定代表人，负责公司全面工作。作为**********第一分公司法定代表人，检查本单位安全生产工作不到位，未及时消除事故隐患，对此次事故负有领导责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第五项规定，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第一项规定对其进行行政处罚。

刘某某，男，1978年3月出生，群众，任**********第一分公司厂长、安全员，负责厂内安全生产工作。作为厂区安全生产管理人员，生产安全事故隐患排查治理工作不到位，未及时发现全自动镀锌机械设备防护网安装固定不牢靠的安全隐患，对此次事故负有领导责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项规定，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定对其进行行政处罚。

刘某某，男，1963年9月出生，群众，任**********第一分公司镀锌车间主任，负责镀锌车间安全生产工作。作为车间安全生产管理人员，事故隐患排查不到位，导致无关人员擅自进入机械运动区域，对此次事故负有领导责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项规定，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定对其进行行政处罚。

（二）对有关责任单位责任认定及处理建议

**********第一分公司，作为责任主体单位，隐患排查治理不到位，未能及时消除事故隐患，导致事故发生。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款规定，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项规定对其进行行政处罚。

六、事故主要教训

一是安全制度不能“挂在墙上、落在纸上”，必须严格执行全员责任制、隐患排查、现场管控，杜绝形式主义；二是危险作业区域必须硬隔离、强防护，严禁无关人员擅自进入并及时制止违规行为；三是安全教育必须入脑入心，提升员工安全意识。

七、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取事故教训，严防同类事故重复发生，提出以下防范整改措施：

（一）**********第一分公司

一是全面压实安全生产主体责任。企业法定代表人、管理人员严格履行法定职责，健全全员安全生产责任制，明确各岗位安全职责、考核标准，确保责任到岗、到人；二是立即开展安全防护设施全面整改。对全自动镀锌设备等危险设备立即停机整改：加固防护网，增设机械联锁装置，确保防护设施牢固可靠；在机械运动危险区域增设醒目警示标识、警戒带、语音提示，实现物理隔离与技术防护双重保障；三是强化现场作业安全管控。严禁无关人员进入生产车间，及时制止违规操作、擅自进入危险区域等行为；四是深化全员安全教育培训。重新组织全员安全培训，重点学习机械伤害风险、安全操作规程、应急处置技能；开展事故案例警示教育，提升员工风险辨识、自我保护能力；培训不合格不得上岗。

（二）区应急管理局

一是强化安全生产精准执法检查。将该企业及同类金属表面处理、涉机械作业企业列为重点监管对象，加大检查力度，重点核查隐患整改、防护设施、培训教育、现场管控等落实情况，发现违法违规行为依法严处；二是加强事故警示教育与业务指导。以本次事故为典型案例，组织辖区同类企业开展警示约谈、现场警示会，普及机械伤害防控知识，提升企业安全管理水平。

（三）王岗镇人民政府

一是严格落实属地安全监管责任。健全镇、村（社区）两级安全监管网络，明确专人负责企业安全生产巡查，压实属地管理职责，做到底数清、责任明、监管实；二是加强机械加工类企业排查整治。加强辖区生产经营单位日常巡查工作，重点检查现场管理、防护设施、作业行为、警示标识等；三是做好安全宣传教育与培训服务。组织开展面向企业的安全生产宣传、培训、指导工作，提升企业负责人、安全管理人员和从业人员安全意识与应急能力，坚决防范同类事故在辖区再次发生。

南岗区政府事故调查组

2026年5月11日

扫一扫在手机打开当前页

【返回顶部】

主办：南岗区政府办公室　地址：哈尔滨市南岗区大成街50号　邮编：150001

政府网站标识码：2301030001 备案编号：黑ICP备17005811号 黑公网安备 23010302000471号

邮箱：ngxxzx@163.com　联系电话：0451-82705744

适老化 无障碍服务　党政机关　政府网站 找错