[索 引 号]	640201023/2026-00020	[发文字号]	
[发布机构]	石嘴山市应急管理局	[责任部门]	石嘴山市应急管理局
[有 效 性]	有效	[成文日期]	2026年03月26日

石嘴山市惠农区宁夏锦华化工有限公司“1•31”一般中毒和窒息事故调查

时间：2026-03-26　来源：石嘴山市应急管理局　访问量：4205　字号：

2026年1月31日7时40分许，位于石嘴山经济技术开发区的宁夏锦华化工有限公司发生一起中毒和窒息事亡，直接经济损失304.24万元。

事故发生后，自治区党委、政府和市委、市政府高度重视，自治区党委常委、政府副主席买彦州作出批示，求；自治区应急管理厅接报后组织相关人员和专家到事故现场指导救援处置；市委常委、常务副市长马自忠组示教育会。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等和《自治区安全生产委员会办公室挂牌督办通知书》（宁安办督〔2026〕1号）要求，2026年2月2日经市人民政由市应急管理局牵头，市工信局、公安局、人力资源和社会保障局、总工会等有关单位为成员的宁夏锦华“1·31”一般中毒和窒息事故调查组（以下简称“事故调查组”），全面开展事故调查工作，并邀请市纪委监委和化与事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”的要求，通过现场勘验、询问谈话、技术分析、调查取证等方式，查清了事故发生的经过、原因和直接经济损失，认定了事故性质和责有关责任单位和责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了整改和防范措施。

经调查认定，石嘴山市惠农区宁夏锦华化工有限公司“1·31”一般中毒和窒息事故是一起因宁夏锦华化工有体责任落实有差距、异常工况处置不科学、从业人员教育培训不扎实、安全风险辨识管控不到位，属地和园区筹发展和安全”不够有力导致的生产安全责任事故。

一、事故单位有关情况

（一）事故发生单位概况

宁夏锦华化工有限公司（以下简称“锦华公司”）成立于2010年12月21日，位于惠农区河滨工业园区、110资本6000万元人民币。现有员工328人，下设生产部、安监部、供应部、销售部、技术部、财务部、行政部等中安监部负责公司安全管理工作，配备安全总监1名，安监部长1名，专职安全管理人员5名。公司主要从事电单氰胺、双氰胺、乙炔炭黑生产。

（二）事故车间情况

1.事故车间基本情况。事故车间为2#石灰窑车间，位于锦华公司厂区西南方位，布置有石灰回转窑、提升石料大棚、白灰大棚、球磨机、循环水池、布袋除尘器、引风机等主要设备设施。该车间依托电石-石灰氮-双氰联产硫脲及3万吨乙炔炭黑等综合技改项目（宁经信备案〔2011〕32号）中3×25500KVA密闭电石矿热炉配套建设3月建成投产。

2.事故车间生产工艺。2#石灰窑车间石灰石煅烧是由竖式预热器+回转窑+竖式冷却器组成，设计产能为60
石灰石由皮带机输送到原料棚筛分间的振动筛进行筛分，筛分后石料粉末经皮带机输送至粉末仓，块状石灰石
式提升机提升至预热器顶部料仓，经下料管进入预热器内。外购原煤经球磨机磨成煤粉通过配煤风机、1#电石
风机通过煤气管线进入窑头燃烧器，空气经过配风风机送入燃烧器，煤粉、煤气和空气的混合物与预热的石灰
反应，生成石灰和二氧化碳气体。产生的高温烟气通过窑尾引风机负压抽送至预热器内，将原料石灰石预热至6
再由液压推杆依次推入回转窑，经回转窑高温煅烧后再卸入冷却器内，通过冷却风机将石灰冷却至90℃以下排
2#石灰棚。回转窑二氧化碳废气经过换热器降温，进入布袋除尘器（负压），通过窑尾引风机排至大气。

二、事故发生经过及处置情况

（一）事故发生经过

2026年1月31日夜班0时26分，2#石灰窑窑尾引风机跳闸停车，生产装置降负荷操作，经电气主任现场处理
风机恢复正常，生产装置升负荷操作。3时38分，窑尾引风机再次跳闸停车，因窑尾引风机功率单元损坏无备
恢复，生产装置降负荷操作。4时11分，窑工赵某胜电话向生产部部长洒某林汇报现场情况，洒某林安排赵某
产线停车待白班处理。赵某胜在现场停车操作，并通过对讲机指挥马某琴中控室停车操作。

7时10分，洒某林到达锦华公司；7时15分，赵某胜在石灰窑配电室给洒某林汇报夜班停车的具体情况，此
继续给石灰窑供气。得知此情况，洒某林立即要求赵某胜通知石灰窑中控工马某琴停止煤气供气。7时25分，
某琴停止煤气供气、停止原料推料油泵及配风风机，并对讲机联系1#电石炉中控工将电石炉净化尾气放空，洒
他车间巡查。

7时35分左右，马某琴对讲机呼叫马某强，询问现场石灰石粉料清理情况，无人应答；又呼叫赵某胜，也无
40分左右，石灰窑维修工接班巡检至筛分间时闻到煤气味较重，现场有2人倒地昏迷。维修工立即撤出现场，7
林打电话无人接听，随即在石灰窑配电室附近找到洒某林，告知现场情况。

（二）事故应急处置及评估

事故发生后，洒某林电话向公司行政副总经理杜某汇报现场情况，杜平立即拨打120急救电话，并到总经
室当面汇报。在此期间，维修工再次进入筛分间内将振动筛输送皮带机附近的赵某胜拉出转移至石料大棚外。
立即通知相关人员准备救援物资后派公司现场救援人员佩戴正压式空气呼吸器后进入筛分间将马某强拉出转
外，随即对两人采取吸氧、心肺复苏等措施直至8时23分120救护车抵达现场。医护人员随即对两人施救，8时
医护人员确认两人均已无生命体征。事故救援处置中未发生次生衍生事故，社会舆情平稳。

三、事故人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

该起事故造成2#石灰窑车间窑工赵某胜、上料工马某强2人死亡。

（二）直接经济损失情况

事故调查组参照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721-1986）规定统计，直接经济损失为304

四、事故原因

（一）直接原因

事故调查组通过深入调查、综合分析和模拟计算认定，事故直接原因为：石灰窑窑尾引风机故障，企业异
科学，仅切断煤粉，石料入窑、窑头配风在最低负荷运行，未切断电石炉尾气，石灰窑内电石炉尾气未充分燃
预热器、石料提升机串至石料筛分间内，导致一氧化碳浓度超标，造成筛分间内2名正在清理石灰石粉料的岗
碳中毒死亡。

（二）间接原因

1.主体责任落实有差距。企业落实安全生产治本攻坚三年行动成效有差距，主要负责人未组织健全并落实
责任制，组织架构与企业实际不符，管理权责不清，分管生产副总经理长期空缺，由生产部部长临时代管，安
乙炔炭黑车间安全管理，未履行全公司安全管理职责。

2.安全教育培训走过场。一线岗位员工应急能力培训不到位，未结合企业实际对生产过程可能出现的异常
处置进行教育培训；操作规程不完善，未描述石灰窑停车操作步骤和异常工况处理措施；马某强从后勤转岗到
未重新接受车间和班组级的安全培训；现场处置方案演练缺失，石灰窑车间作为电石分厂配套生产工段，仅参
置综合应急演练，未在石灰窑装置开展现场处置方案演练；未对岗位员工安全教育培训、应急演练效果科学评
3.生产过程管理不规范。企业异常工况处置不科学，引风机故障后已不具备安全生产条件，未及时紧急停
员工在异常工况下对装置退守到安全状态操作不熟练，未严格按照操作规程进行操作；中控工仅按照现场操作

作，对生产现场操作情况不知情；未严格落实领导干部值班管理制度，生产车间未建立车间值班制度，致使对
处置不力。

4.风险辨识管控不全面。企业对石料运输斗提地坑辨识可能导致的事故后果仅为粉尘、坍塌，未考虑有毒
料斗提升机串入筛分间地坑的风险；未将筛分间地坑按受限空间管理，未在有毒有害气体可能泄漏区域设置
器。

5.隐患排查检查不深入。企业未严格落实生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现并消除事故隐患；
被忽视的小部位专项整治不深入，生产过程容易被忽视的小部件、小场所、小环境、小领域、辅助设施、辅助
理不到位。

五、对事故有关单位和责任人员的处理建议

（一）对事故企业的处理建议

锦华公司落实安全生产主体责任有差距，管理权责不清，生产过程管理不规范，风险辨识管控不全面，隐
深入，对从业人员安全教育培训走过场，未有效提升从业人员安全素质能力，对事故发生负有主要责任，建议
局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项的规定依法处理。

（二）对事故企业相关责任人员的处理建议

1.因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

（1）赵某胜，锦华公司2#石灰窑窑工，实际负责石灰窑车间当班安全生产工作，对石灰窑车间异常工况处
及时组织切断危险物料，对引风机故障情况下筛分间内一氧化碳积聚风险辨识不足，贸然进入筛分间内，对事
接责任。因在事故中死亡，建议不予追究责任。

（2）马某强，锦华公司2#石灰窑上料工，对引风机故障情况下筛分间内一氧化碳积聚风险辨识不足，按照
前进入筛分间内进行石灰石粉料清理操作，对事故发生负有直接责任。因在事故中死亡，建议不予追究责任。

2.对有关责任人员的行政处罚建议

（1）谢某伟，锦华公司法定代表人、总经理，未严格落实生产经营单位主要负责人安全管理职责，在组织
员安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程、安全教育培训、安全风险分级管控和隐患排查治理双重预
方面存在较大差距，对事故发生负有主要领导责任，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》
（一）项之规定予以行政处罚。

（2）杜某，锦华公司副总经理，全面负责公司行政、安全生产管理工作，组织制定并督促落实本单位安
度、操作规程、应急预案和演练、危险源辨识和评估、排查事故隐患等方面存在差距，未严格落实领导干部值
对事故的发生负有责任，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定予以处罚。

（3）赵某，锦华公司安全总监，全面负责公司安全、环保及安环部管理工作，实际未落实安全总监安全生
负责乙炔炭黑生产车间安全管理工作，对事故发生负有责任，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全
十六条之规定予以行政处罚。

（4）洒某林，锦华公司生产部长，全面负责电石、石灰窑、烘干窑、石灰氮生产管理工作，未有效提升石
员工操作技能，未组织开展现场处置方案演练，未组织对转岗员工开展车间和班组级的安全培训；岗位员工在
生产情况时未开展科学指挥，未提出应急处置和安全风险防范具体措施，对事故发生负有责任，建议由市应
《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定予以行政处罚。

（三）属地及有关部门处理建议

建议惠农区人民政府、石嘴山经开区管委会向市人民政府作出书面检查；石嘴山经开区纪工委对应急管理
全体干部职工进行集体约谈，对应急管理与生态环境局局长责令在党工委会上作出检查；惠农区应急管理局向
府作出书面检查，局分管负责同志在局党委会作出检查，对危化监管办公室负责人进行通报批评并责令作出检

六、事故整改和防范措施建议

（一）必须树牢安全发展理念，守好安全发展底线

各县区、各部门要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和指示批示精神，强化底线思维，
重大风险的政治自觉、思想自觉和行动自觉。以“时时放心不下”的责任感，持续深化重点行业领域安全隐患排
入推进安全生产治本攻坚三年行动和安全生产容易被忽视的小部位专项整治，坚决整治“想不到、查不到”的问
各项风险管控措施，坚决防范事故发生，确保群众生命财产安全。

（二）必须强化主体责任落实，提升本质安全水平

各生产经营单位要进一步完善并落实全员安全生产责任，建立和完善事故隐患内部报告奖励制度，带动全员
落实。加大安全生产投入力度，持续落实“人防、技防、工程防、管理防”四项措施，提升生产装置智能化、自
业主要负责人要切实履行第一责任人责任，组织对本企业生产过程中可能出现的异常工况开展全面排查梳理，
险，完善处置措施，规范异常工况处置程序。要将安全生产责任传导到基层末梢，强化从业人员安全意识，杜
侥幸心理，牢牢守住安全生产底线。

（三）必须从严开展隐患治理，加强安全风险管控

各县区、各有关部门组织开展涉煤气企业专项排查整治，特别要重视安全生产容易被忽视的小部位，坚决杜出来的“小隐患”、岗位员工“三违”行为引发生产安全事故。各涉煤气企业要全面开展风险辨识管控和隐患排查治识装置、设备、介质安全风险，举一反三深入自查整改设备“带病运行”等事故隐患。要针对涉及煤气区域的每套设备、每条管线开展风险辨识和隐患排查，结合企业生产实际，落实《市应急管理局关于深刻吸取事故教训切实事故防范工作的通知》具体要求，从技术、管理、应急和人员防护等方面，通过完善优化燃烧工艺、通风系统离、气体监测报警等措施，查漏补缺、消除隐患、确保安全。

（四）必须提升监管执法质效，严厉打击违法行为

各县区、各部门要进一步强化法治思维，通过专项整治、执法检查、明查暗访等方式，运用信息化手段实施依法严厉打击各类违法违规行为，保持打非治违高压态势。要重点关注企业现场环境安全保障、设备安全运行管理、岗位安全操作和日常安全监管等方面，切实整治习惯性“违章”屡查屡犯、“三违”行为禁而不绝等顽瘴痼疾，解重大安全风险，切实提高安全监管质效，对检查发现存在重大安全隐患和安全生产违法行为的企业，要依法严使企业全面提升安全管理能力水平。

扫一扫在手机上查看当前页面