阿勒泰金山路阿勒泰市蓝天热力有限责任公司“6·22”一般触电生产安全事故调查报告

2024年6月22日15时许，阿勒泰市文化路七道巷废弃锅炉房内1人在收集散落电线时，发生一起触电事故，造成1人死亡，直接经济损失120万元。

事故发生后，阿勒泰市委、政府高度重视，市政府分管领导带领市应急管理局、公安局、住房和城乡建设局等部门主要领导赶赴现场开展救援工作。同时，地区安委办对该起事故挂牌督办，督促指导事故调查工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《新疆维吾尔自治区生产安全事故报告和调查处理实施办法》（自治区人民政府令第196号）相关规定，经阿勒泰市人民政府同意，成立了由市应急管理局牵头，公安局、劳动监察大队、总工会组成的生产安全事故调查组，对该起事故进行调查。同时邀请市检察院、纪委监委派员参加，聘请电力方面专家参与调查提供技术支持。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证、调阅

资料、人员询问、专家论证等，查清了事故发生经过、事故原因、人员伤亡情况、直接经济损失，认定了事故性质以及事故相关单位和人员的责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议和事故防范整改措施。

经调查认定，阿勒泰市金山路街道阿勒泰市蓝天热力有限责任公司“6·22”触电事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况。标的物名称：位于阿勒泰市七道巷2台报废锅炉及附属设施设备；**品牌规格型号：**20吨高温热水锅炉及附属设备、40吨高温热水锅炉及附属设备。**拍卖委托方：**阿勒泰市蓝天热力有限责任公司；**拍卖方：**阿勒泰地区鑫诚拍卖有限责任公司；**中标单位：**乌鲁木齐金和永利畜牧科技有限责任公司2012年成立，统一社会信用代码：9**********8。

1. 拍卖委托方：阿勒泰市蓝天热力有限责任公司成立于2003年09月23日，统一社会信用代码：9**********Q；注册资本：壹亿柒仟壹佰柒拾玖万捌仟柒佰元整，企业法人：陈*，身份证号：6**********9，单位位于新疆阿勒泰地区阿勒泰市文化路13号。阿勒泰市蓝天供热站经公司改制后与阿勒泰市兴业集中供热有限责任公司合并重组，2020年4月更名为阿勒泰市蓝天热力有限责任公司，

现有职工178人（无在职干部），在职党员33人。主要承担着阿勒泰市集中供热热力生产和供应服务工作。现有热源点4处，其中清洁供暖热源点1处，燃煤热源点2处，煤电互补热源点1处。现有交换站120座，一次管网2x48千米，二次管网2x101千米。热水锅炉装机总容量为500吨/时，电极热水锅炉装机容量为280MW/10kV，供热能力达730万平方米，其中清洁能源供热能力占比38%。2023—2024年总供暖面积674万平方米，2024—2025年总供暖面积预计727万平方米。**经营范围：**①一般项目：热力生产和供应、普通机械设备安装服务；②土地使用权租赁；③非居住房地产租赁：管道运输设备销售、五金产品批发、五金产品零售、机械设备销售、市政设施管理、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2. 拍卖方：阿勒泰地区鑫诚拍卖有限责任公司，成立于1999年3月，统一社会信用代码：9**********H，注册资本：伍佰万元整，企业法人魏*，单位位于新疆阿勒泰地区阿勒泰市将军城三期1栋401室。经营范围：除国家法律、行政法规禁止买卖的物品或者财产权利、文物及《中华人民共和国拍卖法》第九条规定的公物以外的拍卖业务（公物拍卖经营资格及有效期限，以《中华人民共和国拍卖法》规定的具有公物

拍卖经营资格审批权的单位的批准文件为准）；房屋租赁：经济与商务咨询服务；其他贸易经纪与代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；公司资质：中华人民共和国拍卖经营批准证书（副本），有效期至2029年08月14日。**经营范围：**除国家法律、行政法规禁止买卖的物品或者财产权利、文物及《中华人民共和国拍卖法》第九条规定的公物以外的拍卖业务（公物拍卖经营资格及有效期限，以《中华人民共和国拍卖法》规定的具有公物拍卖经营资格审批权的单位的批准文件为准）。

3. 中标单位：乌鲁木齐金和永利畜牧科技有限责任公司，成立于2012年11月15日，统一社会信用代码：9**********8，注册资本贰佰万元整，企业法人金*，有限责任公司（自然人投资或控股），单位位于新疆乌鲁木齐市米东区卡子湾东华南路五十八巷28排一20号。**经营范围：**①一般项目：生产性废旧金属回收；②再生资源回收（除生产性废旧金属）；③再生资源加工；④再生资源销售：畜牧专业及辅助性活动、石油制品销售（不含危险化学品）、农副产品销售、建筑材料销售、金属材料销售；⑥非金属矿及制品销售：五金产品零售、矿山机械销售、园林绿化工程施工、房屋拆迁服务、住房租赁、非居住房地产租赁、钢压延加工、金属材料制造、金属链条及其他金属制品制造；⑦金属链条及其他金属

制品销售：金属制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。公司资质：乌鲁木齐再生资源回收经营者备案登记证明，编号：6**********2，备案登记日期：2018年2月1日；主要经营品种：废旧金属、报废机电设备及其零部件回收、销售。

4. 合同履约情况：乌鲁木齐金和永利畜牧科技有限责任公司在2024年5月28日拍卖会上，经公开竞价竞得拍品位于阿勒泰市七道巷两台报废锅炉及附属设备（40吨、20吨），成交价**万元整，6月4日乌鲁木齐金和永利畜牧科技有限责任公司向阿勒泰地区鑫诚拍卖有限责任公司缴纳尾款**万元（拍卖成交价款已交清）。

阿勒泰市蓝天热力有限责任公司要与竞买人签订《报废锅炉拆除协议》，协议对竞得甲方委托第三方机构拍卖的报废锅炉后，实物移交时的拆除资质、作业要求、保证金等方面进行了约定，截止6月22日中午15时50分许（即事故发生后），此协议还未签订。

（二）事故发生单位安全管理情况。阿勒泰市蓝天热力有限责任公司建立了由总经理陈*、副总经理宋*及各部门负责人为成员的安全组织体系。公司制定印发了《阿勒泰市蓝天热力有

限责任公司岗位职责汇编》《全员安全生产责任制安全操作规程》等制度。

（三）事故发生经过。2024年6月22日上午9时许，穆*、开*、阿*、张*（死者）4名小工在锅炉房收集散落的电线，杨*、储*、李*3名大工为减小灰尘自行对地面等位置浇水，做拆除前的准备工作。15时许，4名小工自行进入锅炉房继续干活，15时20分许，穆*听到“啊”的一声和碰击声，随即3人来到高压配电室，发现张*趴在地上，3人没有经历过此类事件，很害怕，没有敢动张*。穆*边打电话给张*，边喊触电了，张*、王*和李*及三名大工相继进入高压配电室，王*拨打了120急救电话。15时26分许急救车接到指令，32分许急救车到达现场，40分许将触电者抬上急救车，42分许到达地区人民医院。地区人民医院经检查宣布张*已死亡。

（四）事故现场情况。经现场勘察，废弃锅炉房为蓝天热力有限责任公司资产，位于文化路七道巷，触电发生在锅炉房高压配电室。配电室位于锅炉房一层，高压配电室南北长5.12米，东西长4.91米，触电发生在靠北侧第一组10kV高压柜，南北10kV高压柜之间间距2.1米。10kV高压柜型号为GG1A-03D，额定电压10kV，额定电流50A，生产日期1993年6月6日。高压配电室房间内无采光窗，无日常照明、应急照明、备用照明。事故发生后，现场未被破坏。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况。事故造成1人死亡（张*，男，汉族，21岁），事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定，核定事故直接经济损失120万元。

（六）其他情况。6月22日白天（8时—20时），阿勒泰市晴—多云，最高气温33℃，最低气温18℃，西南风1级，相对湿度48%，紫外线强，空气质量47，事故发生后，无重大舆情发生，无其他不稳定因素。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况。6月22日15时24分许，王*（乌鲁木齐金和永利畜牧科技有限责任公司带班）拨打120急救电话，15时32分许急救车到达现场，15时37分许医护人员联系110派警协助救援，15时42分许金山路派出所警力到达现场，其他救援人员已陆续到达现场。王*（蓝天办公室副主任）在事故发生后第一时间赶到现场，给蓝天热力书记、总经理陈*、安全总监刘*汇报有人触电情况，陈*立即让王*赶到医院、安全总监刘*现场第一时间启动应急预案，对事发现场进行保护。王*赶到地区人民医院后，知道触电者已死亡，立即给蓝天热力公司书记、总经理陈*、安全总监刘*汇报，陈*接到事故报告后，立即当面给市住建局局长朱*、市领导政府副市长郭*汇报（3人在一个会场开会）。蓝天热力安环科科长赵*15时57

分许打电话给市应急管理局副局长吴*汇报，吴*16时01分许打电话给时任市应急管理局党委书记刘*汇报，刘*接到事故报告后，立即带领人员赶赴事故现场，在到达现场了解基本情况后，于16时12分许，向地区应急管理局电话报告事故信息。此事故不存在迟报、谎报、瞒报等情况。

（二）事故现场应急处置情况

1. 企业应急处置。6月22日15时24分许，王*（乌鲁木齐金和永利畜牧科技有限责任公司带班）拨打120急救电话。15时37分许医护人员联系110派警协助救援，金山路派出所民警及其他救援人员陆续到达现场，对现场进行警戒、维持秩序；安全总监刘*到达现场后立即启动应急预案，配合相关部门做好隐患排查、现场清理、善后安抚等工作。

2. 相关部门应急处置。接到事故报告后，市应急管理局、公安局、住建局等相关单位第一时间赶到现场开展现场应急处置、善后处理和事故调查工作，事故后果没有进一步扩大。

（三）医疗救治和善后情况。15时26分急救车接到指令，15时32分急救车到达现场，15时40分将触电者抬上急救车，42分到达地区人民医院。据当时接诊120医生描述其到达现场时伤者已无呼吸、心跳。伤者被推进急救室时：全身皮肤苍白、四肢冰冷；无呼吸及心跳，并且双侧瞳孔散大固定，光反射消失，进行心电图检查一条直线提示：心室停搏。患者心脏

停搏时间较长，经判断评估后无抢救意义，故地区人民医院未实施抢救并宣布死亡。

6月23日阿勒泰市蓝天热力有限责任公司、乌鲁木齐金和永利畜牧科技有限责任公司负责人与死者家属见面，预支付殡仪馆相关费用，并对死者家属进行安抚，就赔偿事宜进行了商谈，6月27日乌鲁木齐金和永利畜牧科技有限责任公司依据《中华人民共和国民法典》等相关规定向家属先行垫付金额总计120万元（壹佰贰拾万元整人民币），包括死亡赔偿金、丧葬费、交通费（出示票据）、误工费、医疗费、精神损害抚慰金、住宿费等全部费用。6月28日7时在殡仪馆举行了火化，15时30分亡者家属乘坐飞机返回，死者家属情绪稳定，无重大舆情发生，无不稳定因素。

（四）事故应急处置评估。6月22日，事故发生后，市公安局、应急管理局、住房和城乡建设局、市人民医院初期响应人员出动迅速，阿勒泰市委、人民政府主要领导及时赶赴事故现场，组织各方力量全力做好隐患排查、现场清理、善后安抚等工作。相关部门应急处置工作有力有序有效，没有发生次生事故灾害，没有发生新的人员伤亡，没有引发重大社会不稳定事件。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析。事故地点位于阿勒泰市文化路七道巷

已停运锅炉房一层无窗10kV高压室。该10kV高压室自2019年11月底之后长期处于高压有电状态，拆除作业人员张*进入锅炉房10kV高压室，触碰10kV开关柜母线，致电击死亡，是造成该起事故发生的直接原因。

（二）事故相关检测检验和鉴定情况。

无。

（三）其他可能因素排除。通过事故现场勘查、询问和事故现场视频资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素、突发疾病等情形。

（四）间接原因分析

1. 阿勒泰市蓝天热力有限责任公司安全生产主体责任落实不到位。

一是事故发生地10kV配电室未按要求设置应急照明和备用照明，不符合《建筑防火通用规范》GB55037-2022第10.1.11的规定；高压配电室未按《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第6.2.1（附录D）要求设置烟感报警器；10kV开关柜未按《3.6kV-40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》GB/T3906-2020第6.13规定设置联锁装置；10kV高压配电室未按《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》GB/T11022-2011第11.1和第11.3的要求采取预防措施，保证开关设备满足最新的技术标准，尤其是联锁和保护装置方面及保证

运行人员和其他人员知晓危险性和安全性要求，包括地方法规方面；10kV 配电室电缆进入电缆沟、建筑物、盘（柜）以及穿入管子时，出入口未按《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 第 5.1.22 的规定封闭；10kV 变配电室未按《10kV 及以上电力用户变电站运行管理规范》GB/T32893-2016 第 4.4 规定，定期进行变电站安全运行分析、设备状态评价；未按照《电力设备预防性试验规程》DL/T596-1996 第 4.3 中相应的周期和要求，对变配电设施进行预防性试验，并保存相应的试验记录。

二是开关设备、变压器、供电线路等设备安全可靠性差，不具备五防功能，不符合《高压电力用户用电安全》GB/T31989-2015 第 6.2.1 的规定。（五防功能是指依据《高压电力用户用电安全》GB/T31989-2015 第 3.14 规定：（1）防止误分、合断路器；（2）防止带负荷分、合隔离开关；（3）防止带电装设（合）接地线；（4）防止带电接地线（接地开关）合断路器（隔离开关）；（5）防止误入带电间隔。变配电室入口处未按《安全标志及其使用导则》GB2894-2008 第 4.2.3 设置“禁止入内”“当心触电”等警示标志。变配电室未按《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018 第 3.8.1 规定设置疏散照明和疏散指示标志。10kV 配电室未按《3kV-110kV 高压配电装置》GB50060-2008 第 7.1.8 要求设置事故通风装置。

三是未按《高压电力用户用电安全》GB/T31989-2015 第 7.1.1 规定，依据国家、行业标准开展用电安全管理工作。未建立电气设备运行、检修和试验制度，编制电气设备安全检查和维修工作计划（《高压电力用户用电安全》GB/T31989-2015 第 8.1.3）未定期开展隐患排查治理工作。（《高压电力用户用电安全》GB/T31989-2015 第 8.1.5）未按标准要求建立、健全的运行管理制度包括：a）工作票、操作票管理；b）值班管理；c）门禁管理；d）巡视检查；e）设备验收；f）设备缺陷及故障管理；g）运行维护；h）运行分析；i）设备预防性试验；j）其他。（《高压电力用户用电安全》GB/T31989-2015 第 8.2.2）未对符合以下情况的设备进行更换：a）设备运行年限超过生产厂家承诺的使用年限；b）设备关键零部件在市场中已无备品备件或等效替代品。（《高压电力用户用电安全》GB/T31989-2015 第 8.4.7）未按要求对长期使用变配电设备开展技术鉴定，对经鉴定不能满足安全运行条件的设备应进行更换。（《高压电力用户用电安全》GB/T31989-2015 第 8.4.6）未开展并加强安全运行管理，保障人身、设备安全，满足电网安全运行要求。（《高压电力用户用电安全》GB/T31989-2015 第 4.3）未按《电力用户供配电设施运行维护规范》GB/T37136-2018 第 8.1 规定开展可靠性评价，对不能修复设备、影响人身、电网、设备安全的电气设备或淘汰设备进行更新改造。10kV 变电站未按

《10kV 及以上用户变电站运行管理规范》GB/T32893-2016 第 8.7 规定，对外来人员进行安全培训和告知。

2. 乌鲁木齐金和永利畜牧科技有限公司安全生产主体责任落实不到位。作为中标单位未与阿勒泰市蓝天热力有限责任公司签订拆除协议，组织人员进场开展准备前工作；施工前未组织对施工过程中涉及危险因素、场所开展风险辨识；未建立健全并落实安全生产事故隐患排查治理制度，对施工现场存在的安全风险隐患未采取有效的管控措施；现场无专职（兼职）安全管理员；未组织制定并实施安全生产教育和培训计划；未对从业人员进行安全教育培训，从业人员缺乏基本的安全常识和技能；未与王*等劳务人员签订劳务用工合同。

3. 国网新疆电力有限公司阿勒泰供电公司阿勒泰市供电分公司安全管理责任落实不到位。作为供电企业存在监督管理责任不到位，未严格按照《供电营业规则》第十六条之规定，签订《转供电协议》，明确双方相应责任。同时该公司高压供电服务班班长于*（原班长）、喻*未严格执行与阿勒泰市兴业集中供热有限责任公司签订的高压供用电合同“第二十九条 29.2 约定的用电检查”要求。在合同期限内，国家电网阿勒泰分公司未按双方高压供用电合同要求对阿勒泰市兴业集中供热有限责任公司高压配电设施进行安全检查并记录。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位：阿勒泰市蓝天热力有限责任公司。

1. 隐患排查治理不到位。未严格执行《中华人民共和国安全生产法》第三条的规定，日常安全检查流于形式。**一是**未对10kV高压室开关柜母线带电，且高压室门及开关柜门均处于敞开状态，室内无日常照明和应急照明，室内高压电缆沟部分盖板处于打开状态放任不管。**二是**10kV高压室未按要求设置警示标识，无防护措施。

2. 风险辨识及管控措施不到位。未严格按规范要求开展安全生产风险分级管控和隐患排查治理。特别是对控制安全风险的措施及其失效可能引起的后果未进行全方位、全过程风险辨识。未辨识到10kV高压室高压柜母线裸露带电，且无相应防电击保护措施，高压室入口处堆放杂物较多。人员进入易导致电击事故发生。未对此风险制定相应的风险控制措施。

在未与拆除作业单位签订安全生产协议和制定拆除作业方案并交底的条件下，也未对施工单位进行有效的资质审查并明确拆除作业的范围和安全技术要求，允许拆除作业人员进入现场。

3. 安全教育培训不到位。未组织制定并实施安全生产教育和培训计划，未对从业人员进行安全教育培训，从业人员缺乏安全常识和技能。

4. 安全管理制度不健全。企业的安全管理制度缺少对变配电

设备和操作规程的要求，在2023年公司调整班子成员分工后，分管安全生产的副总经理交接未明确告知高压配电室、变压器、低压配电室有电。

（二）中标施工单位：乌鲁木齐金和永利畜牧科技有限公司。未建立、健全安全生产管理制度和操作规程。企业安全生产责任体系、管理机构、规章制度等缺失，未建立安全生产管理机构或配备专（兼）职安全生产管理人员，未建立安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程。未建立安全风险辨识和分级管控工作机制，未组织对施工过程中涉及危险因素、场所开展风险辨识。未建立健全并落实安全生产事故隐患排查治理制度，对施工现场存在的安全风险隐患未采取有效的管控措施。未组织制定并实施安全生产教育和培训计划，未对从业人员进行安全教育培训，从业人员缺乏基本的安全常识和技能。

（三）有关监管部门：阿勒泰市住房和城乡建设局。作为行业监管单位，未按照“三管三必须”原则监管，依法监督管理不到位。自2019年2月文化路七道巷原兴业热力有限公司锅炉房关停后，未安排人员对关停的锅炉房进行安全隐患排查，仅对现场外围及正常运行的锅炉进行检查，未了解企业的用电安全情况。

五、对事故责任单位及事故责任者的处理建议

（一）建议免于责任追究的人员及单位。张*（死者）进入

锅炉房10kV高压室，触碰10kV开关柜母线，致电击死亡，是造成事故发生的直接原因，对本次事故负有直接责任，鉴于已在事故中死亡，建议免于责任追究。

（二）对事故有关责任人员和责任单位行政处罚建议及处理意见。

1. 阿勒泰市蓝天热力有限责任公司陈*，男，中共党员，现任公司党支部书记、总经理、任职时间：2023年8月28日兼任公司总经理。违法违规事实：对七道巷原兴业热力锅炉房的安全生产工作督促、检查不力，没有及时消除生产安全事故隐患，对本次事故负有主要领导责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项，的规定[1]，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[2]之规定，建议由市应急管理局给予处以35307.74元的行政处罚。同时建议移交市纪委监委处理，并将处理结果书面抄送市应急管理局备案。

2. 阿勒泰市蓝天热力有限责任公司宋*，男，中共党员，现任至今公司副总经理（分管安全生产），任职时间：2023年8月28日任现职。违法违规事实：对七道巷原兴业热力锅炉房的

[1][]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[2][]《中华人民共和国安全生产法第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

安全生产工作督促、检查不力，没有及时消除生产安全事故隐患，对本次事故负有重要领导责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第三、五款、七款的规定[3]，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定[4]，建议由市应急管理局对给予处以15179.11元的行政处罚。同时建议移交市纪委监委处理，并将处理结果书面抄送市应急管理局备案。

3. 阿勒泰市蓝天热力有限责任公司刘*，男，中共党员，现任公司安全总监，任职时间：2023年9月至今任现职。违法违规事实：对七道巷原兴业热力锅炉房的安全生产工作督促、检查不力，没有及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第三、五款、七款的规定，对此次事故负有重要领导责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由市应急管理局给予处以14721.65元的行政处罚。同时建议移交市纪委监委处理，并将处理结果书面抄送市应急管理局备案。

4. 阿勒泰市蓝天热力有限责任公司赵*，男、中共党员、现任公司安环科科长，任职时间：2023年10月至今任现职。违法违规事实：对七道巷原兴业热力锅炉房的安全生产工作督促、

[3][]中华人民共和国安全生产法第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

[4][] 中华人民共和国安全生产法第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定

检查不力，没有及时消除生产安全事故隐患，对本次事故负有直接管理责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第三、五款、七款的规定，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由市应急管理局给予处以10607.53元的行政处罚。

5. 乌鲁木齐金和永利畜牧科技有限责任公司法人金*，安全生产主体责任落实不到位，未建立、健全安全生产管理制度和操作规程；未建立安全风险辨识和分级管控工作机制，未组织对施工过程中涉及危险因素、场所开展风险辨识；未建立健全并落实安全生产事故隐患排查治理制度，对施工现场存在的安全风险隐患未采取有效的管控措施；未组织制定并实施安全生产教育和培训计划，未对从业人员进行安全教育培训，从业人员缺乏基本的安全常识和技能；未与王*等劳务人员签订劳务用工合同。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款、第二款、第三款、第五款的规定，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款的规定，建议由市应急管理局给予处以18000元的行政处罚。

5. 国网新疆电力有限公司阿勒泰供电公司阿勒泰市供电分公司于*，男、中共党员、现任国网阿勒泰市供电公司供用电部主任，2019年1月至2020年4月任国网阿勒泰市供电公司高压供电服务班班长，2020年7月至今任现职。违法违规事实：未严

格执行与阿勒泰市兴业集中供热有限责任公司签订的高压供用电合同“第二十九条29.2约定的用电检查”要求。在合同期限内，国家电网阿勒泰分公司未按双方高压供用电合同要求对阿勒泰市兴业集中供热有限责任公司高压配电设施进行安全检查并记录。建议移交阿勒泰市纪委监委依纪依规处理，并将处理结果书面抄送市应急管理局备案。

6. 国网新疆电力有限公司阿勒泰供电公司阿勒泰市供电分公司喻*，男、中共党员、现任国网阿勒泰市供电公司高压供电服务班班长，2022年4月任现职。违法违规事实：未严格执行与阿勒泰市兴业集中供热有限责任公司签订的高压供用电合同“第二十九条29.2约定的用电检查”要求。在合同期限内，国家电网阿勒泰分公司未按双方高压供用电合同要求对阿勒泰市兴业集中供热有限责任公司高压配电设施进行安全检查并记录。建议移交阿勒泰市纪委监委依纪依规处理，并将处理结果书面抄送市应急管理局备案。

7. 阿勒泰市蓝天热力有限责任公司：作为生产经营单位，企业主体责任缺失，安全监管不到位，主要负责人和安全生产管理人员督促、检查本单位的安全生产工作不力，未及时消除生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产

法》第四十一条第二款[5]、第四十四条[6]和第二十八条[7]之规定，对本次事故负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[8]之规定，建议由市应急管理局对阿勒泰市蓝天热力有限责任公司处以五十万元的行政处罚。

8. 乌鲁木齐金和永利畜牧科技有限责任公司：作为中标施工单位，企业主体责任缺失，安全监管不到位，主要负责人不在场和无专职（兼职）安全生产管理人员、未组织开展隐患排查，安全生产工作不力，未及时消除生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款

[5][] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条　生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当将重大事故隐患纳入相关信息系统，建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促生产经营单位消除重大事故隐患。

[6][] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条　生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[7][]《中华人民共和国安全生产法第二十八条　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[8][] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[9]、第四十四条[10]和第二十八条[11]之规定，对本次事故负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[12]之规定，建议由市应急管理局对乌鲁木齐金和永利畜牧科技有限责任公司处以五十万元的行政处罚。

9. 国网新疆电力有限公司阿勒泰供电公司阿勒泰市供电分公司：作为供电企业存在监督管理责任不到位，未与阿勒泰市蓝天热力有限责任公司签订《转供电协议》明确相关责任，未严格落实《供电营业规则》（国家发展改革委令第 14 号）第十六条[13]规定，对本次事故负有责任，建议移交阿勒泰市纪委监委

---

[9][] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条　生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当将重大事故隐患纳入相关信息系统，建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促生产经营单位消除重大事故隐患。

[10][]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条　生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[11][]《中华人民共和国安全生产法第二十八条　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[12][]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[13][]《供电营业规则》第十六条 用户不得自行转供电。在公用供电设施尚未到达的地区，供电企业征得该地区有供电能力的直供用户同意，可以采用委托方式向其附近的用户转供电力，但不得委托重要的国防军工用户转供电。委托转供电应当遵守下列规定：（一）供电企业与委托转供户（简称转供户）应当就转供范围、转供容量、转供期限、转供费用、计量方式、电费计算、转供电设施建设、产权划分、运行维护、调度通信、违约责任等事项签订协议；（二）转供区域内的用户（简称被转供户），视同供电企业的直供户，与直供户享有同样的用电权利，其一切用电事宜按照直供户的规定办理；（三）向被转供户供电的公用线路与变压器的损耗电量应当由供电企业负担，不得摊入被转供户用电量中；（四）在计算转供户用电量、最大需量及功率因数调整电费时，应当扣除被转供户、公用线路与变压器消耗的有功、无功电量。最大需量按照下列规定折算：1.照明及一班制：每月用电量 180 千瓦时，折合为 1 千瓦；2.二班制：每月用电量 360 千瓦时，折合为 1 千瓦；3.三班制：每月用电量 540 千瓦时，折合为 1 千瓦；4.农业用电：每月用电量 270 千瓦时，折合为 1 千瓦。（五）委托的费用，按照委托的业务项目的多少，由双方协商确定。

依纪依规处理，并将处理结果书面抄送市应急管理局备案。

10. 建议阿勒泰市住房和城乡建设局向市人民政府作出深刻的书面检查，在全市范围内进行通报。

六、事故主要教训和防范措施

（一）事故主要教训。

1. 阿勒泰市蓝天热力有限责任公司安全生产主体责任落实不到位。10kV 高压室门及开关柜门均处于敞开状态，室内无日常照明和应急照明，未按要求设置警示标识，无防护措施。阿勒泰市蓝天热力有限责任公司未严格执行《中华人民共和国安全生产法》第三条的规定，日常安全检查流于形式。未辨识到10kV 高压室高压柜母线裸露带电，且无相应防电击保护措施，高压室门及开关柜门均处于敞开状态，人员进入易导致电击事故发生。未对此风险制定相应的风险控制措施。未按要求对长期使用变配电设备开展技术鉴定，对经鉴定不能满足安全运行条件的设备应进行更换。10kV 变电站未按《10kV 及以上用户变电站运行管理规范》GB/T32893-2016 第 8.7 规定，对外来人员进行安全培训和告知。

2. 乌鲁木齐金和永利畜牧科技有限公司安全生产主体责任不落实。未建立、健全安全生产管理制度和操作规程。企业安全生产责任体系、管理机构、规章制度等缺失，未建立安全生产管理机构或配备专（兼）职安全生产管理人员，未建立安全生

产责任制、安全生产规章制度和操作规程。未建立安全风险辨识和分级管控工作机制，未组织对施工过程中涉及危险因素、场所开展风险辨识。未建立健全并落实安全生产事故隐患排查治理制度，对施工现场存在的安全风险隐患未采取有效的管控措施。未组织制定并实施安全生产教育和培训计划，未对从业人员进行安全教育培训，从业人员缺乏基本的安全常识和技能。

3. 国家电网阿勒泰市分公司未严格执行与阿勒泰市兴业集中供热有限责任公司签订的高压供用电合同“第二十九条 29.2 约定的用电检查”要求。在合同期限内，国家电网阿勒泰分公司未按双方高压供用电合同要求对阿勒泰市兴业集中供热有限责任公司高压配电设施进行安全检查并记录。

（二）防范措施。

1. 立即在全市热力企业开展安全生产大检查。阿勒泰市住房和城乡建设局要认真学习贯彻习近平总书记安全生产重要论述精神，牢固树立人民至上、生命至上的理念，认真落实国务院安委会安全生产“十五条”措施，落实国家、自治区、地区、市安全生产会议精神，把安全生产责任落实到领导、部门和岗位，督促各类生产经营单位严格落实安全生产主体责任，加强风险辨识管控和隐患排查治理能力，严防类似事故再次发生，确保人民群众生命财产安全。要按照《中华人民共和国安全生

产法》《中华人民共和国建筑法》等法律、法规、文件要求，全面开展安全生产隐患排查治理工作，及时消除安全隐患。

2. 深刻汲取事故教训，压紧压实企业安全生产主体责任。热力企业要强化企业安全生产主体责任，建立健全安全生产责任制，落实全员安全生产责任制，完善全员安全生产管理制度和操作规程。加强安全生产教育培训，提升全员安全意识。积极开展安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，强化风险分级管控。进一步完善生产安全事故应急预案，根据风险情况，制定触电等专项生产安全事故应急预案，配备相关应急物资，定期开展应急演练。

3. 加强行业监管，加大执法力度。进一步加大行业监管与属地安全监管，认真分析，查找短板弱项，坚持问题导向，加强建筑施工领域的安全监管，加大检查力度，不留盲区，加大执法力度，打击各类违法违规行为，督促企业全面落实安全生产主体责任，及时消除安全生产隐患。