樊城区博拉经纬纤维有限公司“7·8”一般机械伤害事故调查报告

来自：樊城区博拉经纬纤维有限公司“7·8”一般机械伤害事故调查组 时间：2024-09-18 分享到：

2024年7月8日13时37分，襄阳市樊城区太平店镇辖区博拉经纬纤维有限公司一名员工在纺练车间进行打包作业时，发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失155万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号）、《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第354号）等有关法律法规的规定，樊城区人民政府依法成立了由区应急管理局、市公安局樊城分局、区纪委监委、区总工会、区市场监管局等有关部门组成的樊城区博拉经纬纤维有限公司“7·8”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议和事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故单位及相关人员情况

博拉经纬纤维有限公司。统一社会信用代码：91420000793261373P，类型：有限责任公司（外商合资），成立于2006年9月25日，法定代表人＊＊＊＊＊KUMAR，注册资本：陆亿伍仟伍佰叁拾叁万伍仟伍佰元人民币，经营范围：生产、推广并销售差别化化学（纤维素）纤维、硫酸钠及相关产品，并提供相关服务；化纤产品及原材料（包括纤维素纤维和溶解浆）批发、进出口和佣金代理（拍卖除外）并提供相关配套业务和售后服务；硫磺储存、批发（有效期以审批机关批准的经营期限为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

＊＊＊＊＊KUMAR，男，博拉经纬纤维有限公司法定代表人。

朱某某，男，博拉经纬纤维有限公司总经理，中方代表。

雷某某，男，博拉经纬纤维有限公司纺练车间经理。

崔某某，男，博拉经纬纤维有限公司安全部长。

余某某，男，博拉经纬纤维有限公司纺练车间设备主任。

刘某某，男，博拉经纬纤维有限公司纺练车间保全工。

郭某某，男，博拉经纬纤维有限公司纺练车间保全工。

徐某某，男，博拉经纬纤维有限公司纺练车间安全员。

胡　某，女，博拉经纬纤维有限公司纺练车间打包工。

（二）事故现场情况

事故现场位于博拉经纬纤维有限公司纺练车间，有两条生产线，第一条生产线为1号和2号打包机，事故发生在第一条生产线的2号打包机（见附件2事故现场示意图），2号打包机主压头掉落在铺设包装膜的台面上，打包工覃小雨上半身靠在2号打包机西侧，手被压在掉落的主压头下，头部大量出血。

（三）事故现场打包机情况

1.打包机基本情况

打包机名称：HV804F（经纬）型打包机（以下简称打包机），由中国纺机集团邯郸纺织机械有限公司生产，出厂日期：2004年10月，该打包机属于包装设备，不在特种设备目录内。

2.打包机使用中的注意事项：

①未经本公司许可，请不要擅自进行降低机械安全性能的改造。

②出于安全考虑，维修保养工作只能由经过良好培训，且技术合格的人员，并使用本公司的原装零件来完成。不要尝试在缺乏必要的经验辖区排除故障或维修机器。

3.打包机维修保养情况

2023年1月11日，博拉经纬纤维有限公司在纺练车间停产进行检修时，车间设备主任余某某发现打包机主压油缸连结盘（以下简称连结盘）出现裂痕，连接主压头和连结盘的螺栓共12个，其中有3个发生断裂，余某某立即上报公司，公司在未与设备厂家沟通联系的情况下，自行绘制连结盘图纸，向凯森智能科技（十堰）有限公司（供应商）订做了连结盘和螺栓。2023年1月16日，博拉经纬纤维有限公司对事故现场打包机更换了连结盘和12个螺栓，2023年6月15日，博拉经纬纤维有限公司又购买了12个高强度螺栓，并进行了更换，2023年6月15日至事故发生，博拉经纬纤维有限公司未对事故现场打包机进行拆卸，未检修连结盘和螺栓。

4.打包机连结盘和螺栓技术参数

原机要求连结盘内孔是φ220H8，最大值为φ220.072，最小值为φ220；博拉经纬纤维有限公司纺练车间打包机更换的连结盘内孔是φ220最大值φ220.2，最小值φ220.1，相差0.128mm，连结盘φ220的内孔定位深度15mm低于原设计20mm。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2024年7月8日13点23分左右，博拉经纬纤维有限公司纺练车间打包工覃某某、胡某二人在进行打包作业，其中覃某某在2号打包机西侧，胡某在2号打包机东侧进行打包工作，保全工刘某某巡查完后，就座在2号打包机北侧控制箱处。

13点28分左右，打包工覃某某在2号打包机西侧往打包机台面铺设包装膜时，2号打包机主压头突然整体掉落，砸中覃某某头部，其右手被压在主压头下，身体顺势坐在地上，上半身靠在2号打包机东侧，头部受伤。

（二）事故善后情况

事故发生后，位于2号打包机北侧控制箱的刘某某喊人，并将情况立即上报车间，纺练车间经理雷某某和设备主任余某某接到报告后立即赶到现场，安排刘某某用叉车将2号打包机主压头吊起，将覃某某救出，并送至襄阳市金环医院救治，后经抢救无效死亡。

2024年7月11日，在太平店镇政府的协助下，博拉经纬纤维有限公司与死者家属签订了赔偿协议，并进行了赔偿，保持了社会稳定。

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失

死者覃某某，女，系博拉经纬纤维有限公司打包工。

事故直接经济损失155万元。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

经现场勘察和查看现场视频调查分析：

事故现场2号打包机用的主压油缸活塞杆与主压头的连结盘（称为连结盘）与原机的连结盘存在差异，造成活塞杆与连结盘的配合间隙变大，连接不紧密，因主压头在正常工作时承受交替作用力，连结盘在工作中反复受到不平稳的力，导致螺栓受力过载，发生断裂，造成主压头掉落，砸中下方正在铺设包装膜的覃某某头部，覃某某重度颅脑损伤，后经医院抢救无效死亡。

（二）间接原因

博拉经纬纤维有限公司设备维修保养人员未经过专业的技术培训上岗作业，未使用打包机原厂的零配件更换连结盘和螺栓，未与打包机原厂设计参数进行核验，自行绘制图纸进行采购；更换打包机的连结盘和螺栓后，未彻底排查安全隐患，致使打包机带病运行，未制定有效的安全防范措施方案。

（三）事故性质

经调查认定，樊城区博拉经纬纤维有限公司“7·8”一般机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故责任单位及责任人员的处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

博拉经纬纤维有限公司。安全隐患排查不到位，未及时发现并消除事故隐患，未制定安全隐患防范措施，对员工安全生产教育培训不到位，对事故发生负有管理责任。建议由襄阳市樊城区应急管理局依法予以行政处罚。

樊城区经信局。依据《湖北省安全生产党政同责暂行办法》（鄂发〔2020〕8号）第十一条第一款的规定，樊城区经信局作为行业主管部门，安全生产检查督办不到位，对事故的发生负有行业监管责任。建议樊城区经信局向樊城区人民政府作出书面检查。

太平店镇。依据《湖北省安全生产党政同责暂行办法》（鄂发〔2020〕8号）第十一条第一款的规定，太平店镇作为属地，对本辖区内的生产经营单位安全隐患排查治理不到位，负有属地管理责任。建议太平店镇向樊城区人民政府作出书面检查。

（二）对事故相关责任人员的处理建议

＊＊＊＊＊KUMAR，作为博拉经纬纤维有限公司法定代表人，未认真履行企业安全生产主要负责人的职责，安全生产督促检查不到位，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有领导责任；建议由襄阳市樊城区应急管理局依法对其实施行政处罚。

朱某某，作为博拉经纬纤维有限公司总经理，中方代表。分管安全生产工作，安全生产督促检查不到位，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有领导责任；建议由博拉经纬纤维有限公司按照公司相关规定进行处理。

雷某某，作为博拉经纬纤维有限公司纺练车间经理，车间员工安全教育培训不到位，对车间机械设备安全隐患排查不到位，未制定安全隐患防范措施，对事故的发生负有管理责任；建议由博拉经纬纤维有限公司按照公司相关规定进行处理。

崔某某，作为博拉经纬纤维有限公司安全部长，对员工安全生产教育和培训不到位，隐患排查不到位，安全生产工作督促、检查不到位，未及时发现并消除安全生产事故，未制定安全隐患防范措施，对事故发生负有管理责任；建议由博拉经纬纤维有限公司按照公司相关规定进行处理。

余某某，作为博拉经纬纤维有限公司纺练车间设备主任，对车间机械设备安全隐患排查不彻底、不到位，对事故的发生负有管理责任；建议由博拉经纬纤维有限公司按照公司相关规定进行处理。

刘某某，作为博拉经纬纤维有限公司纺练车间保全工，对第一条生产线的2号打包机安全隐患排查不彻底、不到位，对事故的发生负有间接责任；建议由博拉经纬纤维有限公司按照公司相关规定进行处理。

郭某某，作为博拉经纬纤维有限公司纺练车间保全工，对第一条生产线的2号打包机安全隐患排查不彻底、不到位，对事故的发生负有间接责任；建议由博拉经纬纤维有限公司按照公司相关规定进行处理。

六、事故防范措施建议

1.博拉经纬纤维有限公司要严格遵守《中华人民共和国安全生产法》相关规定，严格落实企业安全生产主体责任，建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，加强对员工的安全教育培训，加强对车间机械设备的安全管理，及时发现并消除事故隐患，严防此类事故再次发生。

2.樊城区经信局。要加强纺织行业企业的安全监管，严格排查纺织企业机械设备存在的重大安全隐患，督促企业采取有效的安全防护措施，严防此类事故再次发生。

3.太平店镇。要强化属地管理责任，督促辖区内生产经营单位落实安全生产主体责任，要积极配合行业主管部门开展工贸行业安全隐患大排查大整治，确保辖区安全生产形势稳定。

樊城区博拉经纬纤维有限公司“7·8”一般机械伤害事故调查组

2024年8月26日

打印 收藏 关闭

Copyright2018 FanCheng China All Rights Reserved 樊城区人民政府主办 版权所有

鄂ICP备14010467号-1 鄂公网安备 42060602000263号 网站标识码：4206060017

樊城区政府值班电话:0710-3220407 网站维护电话：07103155180 邮箱:fcspj@fc.gov.cn | **网站地图**

总编辑：卢晓丹　　责任编辑：骆克晓

政府网站找错

网上有举报

涉企举报