江城整董云南棕发建筑劳务工程有限公司“12·6”一般高处坠落事故调查报告

索 引 号 ：7022/20240209-00001	**公开目录** ：应急管理	**发布日期** ：2024-02-09
主 题 词 ：	**发布机构** ：江城县应急管理局	**文　　号** ：

江城整董云南棕发建筑劳务工程有限公司“12·6”一般高处坠落事故调查报告

江城县人民政府事故调查组

2024年1月29日

目录

一、事故基本情况
（一）事故发生单位概况
（二）事故发生单位安全管理情况
（三）事故发生经过
（四）事故现场情况
（五）人员伤亡和直接经济损失情况
二、事故应急处置
（一）事故信息接报及响应情况
（二）事故应急处置、救援和善后情况
三、事故原因分析
（一）直接原因分析
（二）间接原因分析
（三）事故相关检验检测和鉴定情况
四、对有关责任单位和责任人的处理建议
（一）事故单位责任认定及处理建议
（二）事故责任人责任认定及处理建议
五、事故主要教训
（一）企业主体责任落实不到位
（二）从业人员安全意识淡薄
六、事故整改和防范措施

（一）云南棕发建筑劳务工程有限公司

（二）普洱兴亚能源开发有限责任公司

（三）江城县发展和改革局

（四）江城县人力资源和社会保障局

（五）江城县整董镇党委、政府

2023年12月6日17时20分许，云南棕发建筑劳务工程有限公司何林育施工班组在整董镇整董村曼稼小组玉香旺农家后爬杆作业过程中，发生一起一般高处坠落事故，造成1人死亡。

事故发生后，县委、县政府高度重视，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）规定，县人府成立由杨某某常务副县长任组长，县应急管理局、县公安局、县发改局、县人力资源和社会保障局、江城供电局、整政府有关人员组成的江城整董云南棕发建筑劳务工程有限公司“12·6”事故调查组（以下简称调查组）。对事故进行处理。同时邀请县人民检察院参与事故调查。

调查组本着对党和人民负责、对社会负责的态度，按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”则，通过现场勘查、取样检测、模拟分析和调阅资料、询问、分析讨论等，查明了事故经过、事故原因、人员伤亡情况和有位情况，认定了事故性质和相关责任，并总结教训，提出整改措施建议。

经调查认定，江城整董云南棕发建筑劳务工程有限公司“12·6”一般高处坠落事故是一起因特种作业人员自身安全意薄，施工前安全检查流于形式，对存在安全隐患视而不见；施工安全防护措施缺失，未采取临时拉线安全措施危险作业规爬杆作业导致的一起一般生产安全责任事故。

一、基本情况

(一)事故发生单位概况

云南棕发建筑劳务工程有限公司，成立日期：2021年11月26日；公司类型：有限责任公司；法定代表人：杨建忠所：云南省昆明市五华区莲华街道办事处教场东路莲华池畔小区6栋805室；经营范围：建筑劳务分包，建筑用钢筋产产，建筑物拆除作业（爆破作业除外），城市建筑垃圾处置（清运），输电、供电、受电电力设施的安装、维修和实验质灾害治理工程施工，文物保护工程施工，建设工程施工，燃气燃烧器具安装、维修，电气安装服务，住宅室内装饰装施工专业作业，测绘服务，建设工程监理，建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。《安全生产许可证》许可范围：建筑施工，有效期：2023年02月24 2026年02月24日。《建筑业企业资质证书》有效期：2026年12月13日，资质类别及等级：施工劳务不分等级（有效期2026年12月13日）。

（二）事故发生单位安全管理情况

云南棕发建筑劳务工程有限公司配备有1名安全管理员（李玉琛），江城县域内下属6个施工班组共59人。2023年6月印发《云南棕发建筑劳务工程有限公司关于江城县2023年新开工配网项目人员任命书》：对江城2023年项目的组织架构调整，任命杨建忠为项目经理，赵星华为项目总工，何林育为施工班组负责人。何林育施工班组主要负责整董至大黑箐新建10KV线路施工，劳务人员招聘和日常管理由何林育负责，从业人员通过培训考试合格后，与云南棕发建筑劳务工程公司签订《临时劳务用工协议》。根据施工需要各施工班组又口头指定一名带班人员，负责施工前安全检查、工作安排宜。

普洱兴亚能源开发有限责任公司江城项目经理部定期将施工任务计划发布给其派驻在各施工班组的现场安全监管人各施工班组负责人，并由兴亚公司派驻的现场安全监管人员根据任务计划对施工全程实施监督管理。12月6日，何林育班组9名施工人员分为2组施工（其中特种作业人员4人，均持有相应资格证书），事故作业现场施工带班人员为苏银者）。

经调查，云南棕发建筑劳务工程有限公司未落实全员安全生产责任制，未与从业人员签订安全生产责任状；危险作安排专门人员进行现场安全管理；无施工人员安全教育培训记录；未如实记录安全检查和隐患治理情况。

（三）事故发生经过

普洱兴亚能源开发有限责任公司于2022年12月28日通过招投标获得普洱市江城县2023年10KV及以下电网基建项目建云南棕发建筑劳务工程有限公司于2023年5月5日通过招投标获得该项目劳务分包，双方于2023年7月14日签订了建设工工劳务分包合同。劳务分包作业期限：计划开始日期2023年7月14日，计划完工日期2024年1月31日。云南棕发建筑劳务有限公司所属何林育施工班组主要负责整董至大黑箐方向新建10KV线路施工。

2023年12月6日15时50分许，云南棕发建筑劳务工程有限公司何林育施工班组在完成整董至大黑箐方向新建10KV线天施工任务后，施工班组人员苏银向普洱兴亚能源开发有限责任公司江城项目部现场工作负责人姜某某办结了当天工务。施工班组负责人何林育知道苏银等人完成整董至大黑箐方向新建10KV线路施工当日工作任务后，安排苏银、郭某某某、卢某某4人到整董村曼稼小组玉香旺农家乐背后开展10KV红泥河支线中铁公司2号支线1号电杆（双杆）拆金具、横拉线等作业。拆除的金具、横担、拉线等准备以后再用。此施工作业不属于整董至大黑箐方向新建10KV线路施工项目业围。

16时许，苏银和郭某某发现电杆埋深不足2.3米，未上报存在的埋深安全隐患，未安装防止电杆倾倒临时拉线（《电力安全工作规程电力线路部分》）情况下，苏银和郭某某等人开始作业，苏银负责攀爬栽植在水沟处的电杆，郭负责攀爬栽植在菜地里的电杆，苏银和郭某某登杆先后拆除跌落熔断器支架、导线、横担，最后拆除永久拉线与电杆连件。17时20分许，苏银正在距杆顶1.2米处作业，其攀爬的电杆由东向西发生倾倒，当时苏银喊叫“倒了、倒了”。电埋地位置至1.03米位置撞在菜地坎边缘，发生断裂，杆体砸在菜地中断成两节，底部段杆长8.82米，杆尖段长4.1米。电杆上作业的苏银和电杆一起摔到菜地里，脸朝地面匍爬在电杆右侧方菜地。此时，岩某在距离电杆约5米处，准备给某递东西，卢某某在距离电杆5米处地面组装瓷瓶，郭某某正在另一棵电杆上面作业。事故发生后，岩某就打电话给何说“电线杆倒了，有人受伤了，赶紧叫救护车来拉去医院救”，并叫郭玉刚下来看看。郭某某下杆后，检查了一下苏银他呼吸不畅，就翻转他的脸部，发现他的下巴骨头碎了。过了几分钟后，苏银媳妇和何林育等人就赶到现场。18时许，镇卫生院医务人员到达现场，并对苏银进行紧急救治，苏银经抢救无效死亡。经家属同意，将死者尸体运往县殡仪馆进存。

（四）事故现场情况

事故现场在10KV红泥河支线中铁公司2号支线1号电杆处（整董镇整董村曼稼小组玉香旺农家乐背后菜地），东边民菜地边土坎，南边为玉香旺农家乐和思江路与勐腊公路交叉口（国道219和227分岔口），西边为村民菜地，北边为箐。事故地点电杆为双线杆，杆体规格为15米2棵水泥杆，底部直径35厘米，顶部直径19厘米，每棵电杆分为2段，底段米，顶段长9米；拉线松脱在距电杆南边约7.3米处。一棵栽植在菜地边水沟中（沟宽1.1米，沟深1.13米），另一棵栽村民菜地里，双杆间距为2.3米，栽在水沟中的电杆（未标识有数据），杆尖向西紧挨另一棵直立电杆断成三节倒在上，电杆底部从埋地部位到第一个断点长1.03米，第二节长8.82米，第三节长4.1米，据此可推算出事故电杆埋深为1米（《电气装置安装工程66KV及以下架空电力线路施工及验收规范》埋深需达2.3米）；死者佩戴的安全带和脚登系在顶1.2米处（第三节断杆上），安全帽内盔戴在死者头部，外盔掉落在下方另一块菜地里；电杆旁边还丢放有一个工具瓷瓶等物品。另一棵（标识有：10KV红泥河支线中铁公司2号支线1号）电杆直立在菜地中，无金具、无拉线等，无倾况。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，死者：苏银，男，汉族，1986年10月出生，已婚，为云南棕发建筑劳务工程有限公司所属何林工班组施工人员，持有高处作业和高低压电工作业证书。

根据《企业职工死亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）统计，核定事故造成直接经济损失为人民币166万元。

二、事故应急处置

（一）事故信息接报及响应情况

12月6日17时20分许发生事故。17时24分，岩某打电话向施工班组负责人何林育电话报告事故情况。17时30分，育打电话报了120、110，又打电话给兴亚公司江城项目部负责人杨某某和棕发公司负责人杨建忠报告事故。

17时30分许，整董派出所接警后立即派出民警赶赴现场，同时电话向整董镇人民政府报告事故情况。整董镇政府转报县应急局值班室和县“两办”值班室，安排镇工作人员赶赴现场，于18时57分上报书面初报。县级接到事故报告

第一时间向市级总值班室报告事故情况。县人民政府迅速成立事故调查组。事故调查组组长杨某某常务副县长立即带领急局、县发改局、县公安局、江城供电局等有关人员赶赴现场开展事故调查处理。

（二）事故应急处置、救援和善后情况

事故发生后，郭某某检查了一下苏银情况。接到岩某电话报告的何林育立即拨打了120急救电话，并和苏银妻子等往事故现场。12月6日18时许，整董镇卫生院医务人员到达现场，并对苏银进行紧急救治，经抢救无效死亡。后经家意，将死者尸体运往县殡仪馆保存。

12月8日，云南棕发建筑劳务工程有限公司与死者家属双方协商签订《赔偿和解私了协议书》，共计赔偿166万元。尸体于当天火化完后带回保山。至此，善后工作已处置完成。

三、事故原因及性质

经调查取证、询问、查阅台账资料，现将事故原因分析如下:

（一）直接原因分析

现场施工人员安全意识淡薄，施工前安全检查流于形式，对事故电杆埋深存在的隐患视而不见，不按规程要求进行和及时有效处理；施工安全防护措施缺失，未采取临时拉线加固电杆，违规爬杆作业，导致电杆倾倒、断裂，被电杆带地面，导致苏银高坠致创伤性休克死亡是造成这起事故的直接原因。

（二）间接原因分析

云南棕发建筑劳务工程有限公司全员安全生产责任制落实不到位；危险作业安全管理不到位，未安排专人进行现场管理；现场安全管理不到位，安全隐患闭环管理不到位；未督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程是这起事故的间接原因。

（三）事故相关检验检测和鉴定情况

2023年12月6日，云南省江城哈尼族彝族自治县公安司法鉴定中心对苏银的死因进行法医学检验。2023年12月19具《鉴定文书》（江公司鉴尸字[2023]30号），鉴定意见：苏银系高坠致创伤性休克死亡。

四、对事故责任单位和责任人处理建议

（一）事故单位认定及处理建议

云南棕发建筑劳务工程有限公司：未严格落实安全生产主体责任，未落实全员安全生产责任制；未如实记录施工人全生产教育和培训情况；危险作业安全管理不到位；未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规现场安全管理不到位，安全隐患未闭环管理，未如实记录检查及处理情况是造成这起事故的间接原因。违反了《中华人和国安全生产法》第二十二条、第二十八条第四款、第四十三条、第四十四条、第四十六之规定。对该起事故负有管任，建议由江城县应急管理局依法对其进行处理。

（二）事故责任人责任认定及处理建议

苏银：作为云南棕发建筑劳务工程有限公司所属何林育施工班组带班人员，安全意识淡薄，施工安全防护措施缺失采取临时拉线加固电杆，违规爬杆作业；施工前安全检查流于形式，对事故电杆埋深存在的安全隐患视而不见，不按规求进行报告或及时有效处理。违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条、第五十九条之规定。对该起事故负有责任。鉴于在事故中死亡，建议免于追究责任。

杨建忠：作为云南棕发建筑劳务工程有限公司法定代表人，未切实履行企业主要负责人的安全生产职责，未落实全全生产责任制；未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产第二十一条第（一）（五）项之规定，对该起事故负有领导责任，建议由江城县应急管理局依法对其进行处理。

李玉琛：作为云南棕发建筑劳务工程有限公司安全管理员，未对公司施工人员组织安全教育培训；未组织开展危险识和评估；未对安全生产状况进行经常性检查，未如实记录检查及处理情况。违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条第（二）（三）（五）项、第四十六条第一款之规定，对该起事故负有管理责任，建议由江城县应急管理局依法对行处理。

何林育：作为云南棕发建筑劳务工程有限公司所属何林育施工班组班组长，未对公司施工人员组织安全教育培训；织开展危险源辨识和评估；未对安全生产状况进行经常性检查，未如实记录检查及处理情况。违反了《中华人民共和国生产法》第二十五条第（二）（三）（五）项、第四十六条第（一）款之规定，对该起事故负有管理责任，建议由江城急管理局依法对其进行处理。

五、事故主要教训

（一）企业主体责任落实不到位

安全生产管理规章制度和操作规程针对性不强，督促施工人员遵守规章制度和操作规程不到位；安全员履职不到位。

（二）从业人员安全意识淡薄

从业人员安全生产意识淡薄，不按规程要求报告发现的事故隐患和及时有效处理；不严格执行行业和本单位的安全规章制度和安全操作规程；违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。

六、事故整改和防范措施

（一）云南棕发建筑劳务工程有限公司

要深刻吸取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任，严格落实全员安全生产责任制，加强危险作业安全管理，安全教育培训，督促从业人员严格执行行业和本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，严格执行《中华人民共和国生产法》《建设工程安全生产管理条例》《电气装置安装工程66KV及以下架空电力线路施工及验收规范》（GB 501 2014）、《电力安全工作规程电力线路部分》（GB26859-2011）等，抓实安全风险隐患排查整治，强化应急处置和救练，规范安全生产管理台账，坚决杜绝类似事故发生。

（二）普洱兴亚能源开发有限责任公司

要认真吸取事故教训，举一反三，严格落实安全生产主体责任，加强对劳务分包单位安全生产督导和管理，经常性安全检查督导，强化安全隐患闭环管理，及时消除安全隐患和问题。

（三）江城县发展和改革局

要认真吸取事故教训，举一反三，严格落实安全生产“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须全”的要求，加强行业领域安全监管，结合《江城哈尼族彝族自治县安全生产委员会办公室关于贯彻落实习近平总书记指示精神切实加强岁末年初安全防范工作的通知》，督促电力企业严格落实安全生产主体责任。认真组织行业领域的安查，落实安全风险分级管控和隐患排查治理机制。

（四）江城县人力资源和社会保障局

要认真吸取事故教训，督促施工单位加强管理，完善用工手续，落实劳务人员的保险、技能培训等事宜，严防安全事故发生。

（五）江城县整董镇党委、政府

要认真学习贯彻国务院安全生产十五条硬措施和云南省69条、普洱市82条、江城县84项具体措施，严格执行安全“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，认真履行好属地监管责任，加强属地各行业领域安全生产管理，安全生产专项整治，结合《江城哈尼族彝族自治县安全生产委员会办公室关于贯彻落实习近平总书记重要指示精神切实岁末年初安全防范工作的通知》，积极开展辖区安全生产大检查，督促辖区企业切实抓好安全隐患问题整改落实，及时安全风险隐患和问题，严防安全生产事故发生。

附件：1. 事故调查组名单

2. 会议纪要

3. 尸检报告

4. 引用法律条款

5. 电气装置安装工程66KV及以下架空电力线路施工及验收规范（GB 50173-2014）

6. 《电力安全工作规程电力线路部分》（GB26859-2011）

江城县“12·6”事故调查组

2024年1月16日

下载Word　下载PDF　关闭

主办：江城哈尼族彝族自治县人民政府　系统运行维护：江城县电子政务网络管理中心

联系电话：0879-3721021　备案号：滇ICP备18005156号 政府网站标识码：5308260020

滇公网安备 53082602000006号　网站地图

云南省政府网站跟光台　党政机关　适老化 无障碍服务