大连康盛防腐工程公司“10.11”高处坠落事故调查报告

发布日期： 2016-12-29 14:36 浏览次数：1003次

2016年10月11日9时10分左右，大连康盛防腐工程公司组织人员，在拆除位于金普新区松木岛化工园区的大化集团供应部产品作业区办公楼，做屋面防水施工，用钢管搭设的简易吊装设备时，1名施工人员从办公楼三层屋面坠落地面，摔伤致死。事故造成直接经济损失人民币85万元。

大连市安全生产监督管理局接到事故报告后，依据《大连市贯彻国务院<生产安全事故报告和调查处理条例>实施办法》（大政发〔2007〕93号），会同市公安局、市总工会对事故展开调查，同时聘请专家参与了事故调查；事故调查组还对企业落实主体责任、应急响应处置等情况展开了调查。通过现场勘察、调查取证、专家技术分析报告和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、死亡人员和经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及责任人的处理建议和事故防范及整改措施，现将事故调查情况报告如下：

一、事故涉及单位、工程建设及涉及人员基本情况

（一）事故涉及单位基本情况

1.大连康盛防腐工程公司（事故发生单位，以下简称康盛公司）：2011年4月12日，在大连市工商行政管理局甘井子区分局取得《营业执照》；法定代表人：李琦；成立日期：1992年11月11日；经营范围主营：防腐工程、铆焊。

该公司持有辽宁省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》和大连市甘井子区城乡建设管理局颁发的《资质证书》；未开展职业健康安全管理体系认证工作。

2.大化集团有限责任公司（建设单位，以下简称大化集团）：2016年8月4日，在大连市工商行政管理局取得《营业执照》；法定代表人：赵文旗；营业期限：自1997年3月14日至2047年3月13日；经营范围：碱产品、无机酸、化肥、工业气体等。

该公司持有方圆标志认证集团有限公司颁发的《职业健康安全管理体系认证证书》，有效期至2019年1月17日。

（二）工程立项情况

2016年8月30日，大化集团供应部经过比标，向集团机动部上报了《关于产品办公楼防水的报告》的请示，建议由康盛公司完成供应部办公楼屋面防水工程施工。2016年9月1日，大化集团机动部长戴雪虹批复同意。

（三）工程合同签订情况

2016年9月27日，大化集团与康盛公司签订了《建设工程施工合同》。

（四）工程建设情况

大化集团供应部产品作业区办公楼屋面防水施工从2016年10月9日开始，到2016年10月10日16时30分收工时，屋面防水施工除剩余少量修补工作外，基本完工。

（五）简易吊装设备情况

简易吊装设备是康盛公司法人、经理李琦设计，并安排施工人员搭设的。该简易吊装设备由三根3米钢管(φ48×3.2mm)用扣件固定形成三角形支架，垂直于屋面，作为固定承重悬挂杆件的支架，二根4米钢管与垂直三角形支架底边用扣件固定连接，形成平行于屋面的三角形支架，用一根6米钢管将垂直三角形支架顶点和平行屋面三角形支架尾端用扣件连接，前段固定一个定滑轮吊具，作为装卸材料的承重悬挂杆件，后端接于屋面做固定点，再用一根1米钢管设置在平行于屋面的三角形尾端与二根4米钢管连接，将4包沙袋（每袋重约50 kg）放置于平行于屋面三角形的尾端做为简易吊装支架的配重。

简易吊装设备支架高度约为2米，承重悬挂杆件伸出屋面女儿墙约70 cm左右，搭设在大化集团供应部办公楼北侧靠西约4米的屋面女儿墙内侧临

边上，女儿墙高度为50cm，上沿宽度为25 cm,垂直于屋面的三角形支架高于女儿墙1.5米左右。

（六）涉及人员相关情况

宫世洪（事故中死亡），男，汉族，庄河市青堆镇人，1975年2月24日出生；2016年3月，经宫世俊介绍到康盛公司打工，但未与公司签订用工合同。

二、事故发生经过、救援及善后处理情况

（一）事故发生经过

2016年10月11日早6时30分，薛庆丰、逄增刚、宫世洪3人一同从大化集团松木岛厂区宿舍出发到施工现场。出发前，作业班长宫世俊口头交待3人注意安全，要挂安全带，但拆除简易吊装设备时如何使用安全带让3人自己想办法。到达施工现场后，宫世洪、逄增刚到三楼屋面完成10日剩余修补工作，薛庆丰则在地面做监护工作。8时30分左右，宫世洪、逄增刚完成修补工作后，将屋面剩余物料通过简易吊装设备运送地面后，开始拆除简易吊装设备，2人首先将吊装设备的配重卸下，再拆除简易吊装设备6米长的支撑钢管，而后宫世洪站在女儿墙上拆除简易吊装设备垂直屋面三角支架顶端卡扣，逄增刚在屋面上拆除水平三角支架尾端卡扣，此时简易吊装设备突然失衡倾覆，宫世洪处置不当，随倾覆的简易吊装设备坠落地面，发生事故。

（二）事故救援情况

地面监护人员薛庆丰发现简易吊装设备向楼北侧（屋面外侧）倾覆时，没有喊，直接向东跑开，再回到现场时，看到现场有散落钢管，宫世洪躺在地上，头朝西、脚朝东，头部下方有钢管，身体与供应部办公楼北墙平行，薛庆丰抱着宫世洪的头，喊宫世洪的名字，快速从三楼屋面跑下来的逄增刚，也抱起宫世洪的头，喊“老四”（宫世洪的别名），宫世洪没有反映，此时，一名路过现场的大化集团员工（姓名不详）拨打调度室电话，调度安排大化集团内部的120急救车赶往现场， 120急救车很快到达现场，薛庆丰与逄增刚一起将宫世洪抬上救护车；在碱厂请化验员对施工用可燃气体进行检测的班长宫世俊，接到陈富新（公司员工，事发时路过现场，事故后辞职）告知其屋面防水施工现场发生事故的电话后，迅速返回事故现场，到现场时，宫世洪已被抬上救护车，于是宫世俊、薛庆丰、逄增刚随救护车一起将宫世洪送往炮台医院救治。

9时15分左右，康盛公司法人、总经理李琦在家中接到大化股份公司潘姓安全员电话后，从家中开车，12时多赶到事故现场（现场没有人员，但已拉起警戒线），于是，李琦安排公司人员清理了事故现场散落的钢管（将钢管放到工具库房内）。

（三）事故的善后处理情况

事故发生后，康盛公司积极做好事故遇难人员家属安抚和赔偿等工作，目前与遇难者家属已签订赔偿协议，赔偿工作已完成。

三、事故发生的原因及性质

事故调查组经询问事故有关人员、目击证人，现场勘察、专家技术分析，并查阅相关材料，认定此起事故是一起一般生产安全责任事故，原因如下：

（一）直接原因

1.宫世洪，安全意识不强，拆除为供应部办公楼屋面做防水用的简易吊装设备时，违规取下简易吊装设备上的配重物后，致使简易吊装设备处于失稳状态，未采取任何防护措施，站在女儿墙上拆卸垂直屋面三角形顶端卡扣时，失稳的简易吊装设备倾覆，宫世洪处置不当，随倾覆的简易吊装设备坠落地面，是导致事故发生的直接原因。

2.康盛公司安排施工人员在临边高处作业时，未设置防护栏杆和其他可靠安全防护措施，也是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.康盛公司对安全生产工作不重视，对施工现场管理不严格，未执行《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-91）临边作业第3.1.1条第一款“基坑周边，尚未安装栏杆或栏板的阳台、料台与挑平台周边，雨蓬与挑檐边，无外脚手架的屋面与楼层周边及水箱与水塔周边等处，都必须设置防护栏杆”和第3.1.3条第五款“当临边的外侧面临街道时，除防护栏杆外，敞口立面必须采取满挂安全网或其他可靠措施作全封闭处理”的规定，施工现场未设置防护栏杆和采取满挂安全网或其他可靠措施作全封闭处理；没有按照《企业安全生产应急管理九条规定》（安监总局令74号）和《辽宁省企业安全生产主体责任规定》（政府令第264号）要求，建立健全安全生产管理体系，未建立安全生产管理规章制度，未建立应急管理体系，未编制生产安全事故应急预案，也未按规定备案，未组织应急预案演练，未组织应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训；现场施工管理有漏洞，现场施工负责人未对施工现场进行风险辨识，未告知施工人员拆除简易吊装设备时如何使用安全带，施工作业时也不在施工现场，是导致事故发生的间接原因。

2.大化集团供应部对施工现场安全监管不到位，未及时发现并制止屋面防水施工作业人员违规拆除简易吊装设备的行为，是导致事故发生的间接原因。

四、对事故责任单位及有关责任人员处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

康盛公司对安全生产工作不重视，组织施工人员拆除为大化集团供应部办公楼三楼屋面做防水用的简易吊装设备时，未执行《建筑施工高处作业安全技术规范》临边作业第3.1.1条第一款和第3.1.3条第五款的规定，施工现场未设置防护栏杆和采取满挂安全网或其他可靠措施作全封闭处理；没有按

照《企业安全生产应急管理九条规定》和《辽宁省企业安全生产主体责任规定》要求，建立健全安全生产管理体系，未建立安全生产管理规章制度，未建立应急管理体系，未编制生产安全事故应急预案，也未按规定备案，未组织应急预案演练，未组织应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训；现场施工管理有漏洞，现场施工负责人未对施工现场进行风险辨识，未告知施工人员拆除简易吊装设备时如何使用安全带，施工作业时也不在施工现场，未能及时发现制止作业现场施工人员违章作业的问题，对事故发生负有主要责任，依据《安全生产法》第一百零九条第一项的规定，建议给予康盛公司罚款人民币20万元处理。

（二）免予责任追究人员

宫世洪安全意识不强，拆除为供应部办公楼屋面做防水用的简易吊装设备时，违规取下简易吊装设备上的配重物后，致使简易吊装设备处于失稳状态，未采取任何防护措施，站在女儿墙上拆卸垂直屋面三角形顶端卡扣时，失稳的简易吊装设备倾覆，宫世洪处置不当，随倾覆的简易吊装设备坠落地面，对事故发生负有直接责任，因其在事故中死亡，故不予追究。

（三）建议追究刑事责任的人员

李琦，康盛公司法定代表人、经理，对公司安全生产工作不重视，安排人员拆除为大化集团供应部办公楼三楼屋面做防水用的简易吊装设备时，未执行《建筑施工高处作业安全技术规范》要求，施工现场未设置防护栏杆和采取满挂安全网或其他可靠措施作全封闭处理；没有按照《企业安全生产应急管理九条规定》和《辽宁省企业安全生产主体责任规定》规定要求，建立健全安全生产管理体系，未建立安全生产管理规章制度，未建立应急管理体系，未编制生产安全事故应急预案，也未按规定备案，未组织应急预案演练，未组织应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训，对事故发生负有领导责任；接到事故报告赶到事故现场后，擅自下令将散落在现场搭设简易吊装设备的钢管清理干净，对此负主要责任，建议追究李琦的刑事责任。

（四）建议企业处理或处罚事故中负有责任的人员

浦照坤，大化集团供应部副部长，负责松木岛园区现场管理工作，对安全生产重视不够，对施工现场监管检查不及时，未发现并制止屋面防水施工作业人员违规拆除简易吊装设备的行为，对事故发生负有领导责任。

依据《辽宁省生产安全事故报告和调查处理实施办法》（辽政发〔2007〕29号）第二十九条第（二）款：“对事故单位负责人及其他责任人员的行政处分，由事故发生单位或有关主管部门实施。”的规定，建议由大化集团，依据相关法律和公司规定，对有关责任人做出相应处理或处罚，处理和处罚情况20日内报大连市安全生产监督管理局。

五、事故防范的措施建议

（一）康盛公司

1.立即停止公司所有在大化集团范围内各类施工作业，聘请有资质的第三方对公司安全生产现状进行评价，并逐项逐条对问题进行研究整改。

2.认真贯彻落实《企业安全生产应急管理九条规定》和《辽宁省企业安全生产主体责任规定》要求，立即组织人员研究制定公司的安全生产管理规章制度和生产安全事故应急预案，并做好备案工作，由经理亲自组织实施规章制度和应急预案的讲解、宣贯工作。

3.深入贯彻落实《大连市人民政府安委会办公室关于推进安全生产标准体系建设工作安排意见》（大安委办〔2016〕22号）要求，全面推进企业安全生产标准体系建设工作，2017年1月31日前，与有资质的第三方签订安全生产标准体系认证工作的合同或协议，并完成体系认证工作，此条作为康盛公司恢复在大化集团范围内生产的前置条件。

4.今后凡组织施工，特别是在大化集团范围内的施工生产，必须严格按照以下程序实施：

①必须严格按照行业规范、标准，研究制定符合施工要求、满足施工需要的具体施工方案，并由公司经理签字确认后实施；

②施工方案确定后，公司经理要亲自组织召开任务布置会，由技术负责人具体交待工程任务，工序、风险，并明确对策；

③由队长或班长负责对施工现场安全风险进行辨识，查清现场存在的安全风险隐患和问题，并研究防范的具体措施；由队长或班长组织施工前的技术交底，在明确施工任务、具体操作程序、施工作业责任人的同时，告知施工现场存在的安全风险及详细的防范对策，班长必须跟班作业；

④对施工过程中的重要工序，如脚手架搭拆，起重设备安拆、顶升作业，混凝土浇注，大、中构件吊装作业等，队长必须到场监护；

⑤公司技术负责人每天要深入施工现场研究解决问题，公司经理每周对公司所属的施工现场安全检查不少于3次；

⑥工程施工完工后，认真组织搞好工程小结。

（二）大化集团

1.立即组织开展专项安全检查。将事故情况通报集团及各外协队伍，在集团及外协队伍中开展一次以防高坠、防中毒、防火、防爆为重点的专项安全生产检查，消除安全生产隐患问题；认真落实《大连市安全生产监督管理规定》（市政府107号令），组织开展安全现状评价;运用安全承诺公告栏LED显示屏，在做好安全公告的同时，适时播放安全生产警示案例教育片和安全生产规章制度、规范、标准等内容，强化安全教育。

2.深入落实《大连市人民政府安委会办公室关于推进安全生产标准体系建设工作安排意见》（大安委办〔2016〕22号）要求，全面推进外协单位和分承包商开展安全生产标准体系建设工作，今后聘用外协队伍要将是否完成职业健康安全管理体系认证作为录用的首要条件；要有计划的组织安排已经聘用的外协、外包队伍完成职业健康安全管理体系认证工作，2018年底前，公司聘用的外协、外包队伍都要完成职业健康安全管理体系认证工作。

3.修订完善公司安全生产管理规章制度、考核标准，进一步明确细化工作职责、工作区域和工作目标，各级管理人员要定期对生产现场进行安全巡检，排查隐患及违章作业现象，做好记录；管理部门要按计划组织完成对各级人员履行安全生产职责的考核工作，确保安全生产工作实现闭环管理。

4.进一步加强外协队伍的管理，建立并实施“安全警示”约谈机制，每月针对违章率高或发生事故单位进行“安全警示”谈话，督促外协队伍落实安全管理，减少违章作业行为，有效降低事故发生率；对2次约谈，安全生产状况改观不大的外协队伍，要采取果断措施坚决予以清退。

大连康盛防腐工程公司

“10.11”事故调查组

2016年12月13日

打印 关闭

上一篇： 东北特殊钢集团大连特殊钢有限公司“9.27”车辆伤害事故调查报告

下一篇： 大连亿利混凝土搅拌有限公司“9.12”机械伤害事故调查报告

站点地图

