东北特殊钢集团机电工程有限公司“8.27”高处坠落事故调查报告

一、企业名称: 东北特殊钢集团机电工程有限公司

二、经济类型: 有限责任公司

三、事故发生时间: 2015年8月27日12时40分

四、事故地点: 大连特钢公司炼钢厂2#中频炉作业区

五、事故类别: 高处坠落

六、事故原因: 高处临边作业没有防护措施

七、事故严重级别: 死亡1人

八、伤亡人员情况:

姓名	性别	年龄	工种	本工种工龄	受过何种安全培训	伤害程度
周嘉祥	男	59	铆工	9年	三级安全教育合格	死亡

九、本次事故损失工作日总数: 6000天

十、本次事故直接经济损失: 70万元

十一、事故详细经过:

（一）事故背景

1.东北特殊钢集团有限责任公司(以下简称东特集团)是由大连特殊钢有限责任公司、抚顺特钢股份有限公司、北满特殊钢有限责任公司、东特集团机电公司等于2004年9月重组而成的大型特殊钢生产企业。东特集团为省国资委直属企业。

2.东特集团机电工程有限公司(简称机电公司)隶属于东特集团，于2001年7月19日在大连市工商行政管理局注册成立，厂址位于大连市登沙河临港工业园区，法定代表人尹钢。经营范

围为设备安装与维修，机械加工、铆焊件制作、电机修理等。

3.东特集团大连特殊钢有限责任公司（以下简称大连特钢公司)是东特集团的全资子公司,厂址位于大连市登沙河临港工业园区东北特钢集团大连基地内;下设3个分厂:炼铁厂、炼钢厂、轧钢厂;主要生产大圆材、方坯材,有炼铁、炼钢、浇铸、连轧及精整等工艺。

4.周嘉祥(死者),辽宁省大连市甘井子区金荣路9号,1956年9月生(身份证号:210211195609030413),2002年进入机电公司,参加新员工“三级”安全教育,考试合格。从事铆工作业至今，为机电公司正式员工。

（二）事故经过

2015年8月27日上午10点左右，机电公司钳工一班班长王敏，带领班组成员周嘉祥等8人根据大连特钢公司炼钢厂的生产报修CM工单（353101），进行拆卸2#中频炉炉嘴检查维修作业。10点10分开始作业，先拆除了炉嘴一侧的安全防护栏，后拆下炉嘴进行检修,中午12点40分左右,班长王敏正在指挥吊车,恢复炉圈对眼,其余七人每人拿一个螺栓校对螺栓孔,大家听到一声喊叫,发现周嘉祥从操作、检修平台护栏缺陷处掉入了出钢坑中。班长王敏立即组织抢救并送往医院,经抢救无效死亡。

（三）现场勘察情况

事故发生后调查组调取了相关资料并对现场进行了勘察,情况如下:

1.大连特钢公司炼钢厂2#中频炉是由两个炉体(30T)组成,可以倾翻,用于钢水冶炼。两炉体之间有一出钢坑,用于中频炉钢水收集转运工位,出钢坑长5米、宽3米、深6.5米,四周设有

安全防护栏。

2.2#中频炉操作、检修平台约500㎡，距炉底高6.5米，事故地点为2#中频炉东、西两个炉体间的出钢坑。

3.2#中频炉西侧炉体炉嘴一侧安全防护栏完好，东侧炉体炉嘴一侧安全防护栏，在拆卸炉嘴前，为拆卸炉嘴的需要，拆除了安全防护栏，炉圈吊挂在吊车上。

4.检维修作业时，出钢坑上面无任何防止高处坠落的安全防护措施。

十二、事故原因分析

通过现场勘察，调查取证，询问有关人员，和专家鉴定及现场照片等相关资料认为:

（一）直接原因

机电公司铆工周嘉祥，安全意识淡薄，对高空作业的危险性认识不足，在操作、检修平台炉嘴一侧的安全防护栏已拆除的情况下冒险临边作业，并且没有采取系安全绳等防护措施。

（二）间接原因

1．机电公司没有认真落实东特集团《关于检修工作“三到位”的指示》（措施到位、思想到位、人员到位）要求，没有落实《机电公司高处作业安全管理规定》有关高空作业的安全防护规定，在组织拆卸2#中频炉炉嘴检查维修作业中，在检修平台炉嘴一侧的安全防护栏已拆除的情况下，出钢坑上面没有采取任何防高处坠落的安全防护措施，违章指挥，违章作业。

2.大连特钢公司炼钢厂，没有按照大连特钢公司《设备检修、定修管理规定》有关要求，在机电公司组织拆卸2#中频炉炉嘴检查维修作业下发工作票后，没有对作业现场的检修工作进行跟踪，没有组织检修工作“三方”确认（检修方、设备科、安全

科），没有进行监护，对作业现场存在的安全隐患没有发现和采取措施，也没有及时纠正违章作业。

3.东特集团作为大连特钢公司的上级单位，在“4·13”火灾事故后，没有深刻吸取事故教训，对下属单位的安全管理、指导不力，安全隐患排查治理工作不到位。

十三、事故责任分析和对事故责任者的处理意见

调查组按照坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，认真落实“四不放过”要求，通过现场勘察、调查取证和技术论证等认定，这是一起生产安全责任事故。根据《中华人民共和国安全生产法》、国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》、《辽宁省生产安全事故报告和调查处理实施办法》等法律法规中的有关规定，对此次事故中负有责任的有关单位及人员做如下处理:

（一）对事故责任单位的处理意见

机电公司没有落实安全生产规章制度，没有认真执行东特集团《关于检修工作“三到位”的指示》和《机电公司高处作业安全管理规定》，违章指挥，违章作业；没有认真吸取屡次发生的安全生产事故教训，安全隐患排查治理不到位，安全生产主体责任不落实。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条规定，建议给予机电公司罚款人民币300，000元的处罚。

（二）事故相关责任人的处理意见

1.机电公司铆工周嘉祥，安全意识不足，对高空作业的危险性认识不到位，高处作业没有采取安全防护措施，冒险临边作业，违章作业，因在本次事故中已经死亡免予行政处罚。

2.机电公司钳工一班班长王敏，是现场作业负责人，同时为本次作业兼职安全员。在操作、检修平台炉嘴一侧的安全防护栏

已拆除的情况下，未采取任何防高空坠落安全防护措施，违章指挥检修作业，对此次事故的发生负有直接责任。

3.机电公司炼钢检修站站长张波，在接到检修工作票后，对工作票中提到高空作业危险源的安全防护措施没有确认，没有落实《机电公司高处作业安全管理规定》，对此次事故的发生负有管理责任。

4.大连特钢公司炼钢厂中频炉区域工程师杨冶，没有按照大连特钢公司《设备检修、定修管理规定》要求，在下发工作票后没有到作业现场对检修工作进行跟踪，未组织检修工作“三方”确认，对此次事故的发生负有管理责任。

5.大连特钢公司炼钢厂副厂长于雷，作为设备检维修工作主管厂长，负责炼钢厂检维修工作安全管理。落实大连特钢公司《设备检修、定修管理规定》不到位，安全隐患排查治理工作不到位，安全管理工作不力，对此次事故的发生负有领导责任。

6.机电公司副总经理张磊，作为安全生产工作负责人，落实东北特钢集团《关于检修工作“三到位”的指示》不到位，安全隐患排查治理工作不到位，安全管理工作不力，对此次事故的发生负有领导责任。

7.大连特钢公司设备副总经理陈弢，负责领导和组织设备管理工作范围内的安全生产工作，领导监督设备检维修的安全管理。落实大连特钢公司《设备检修、定修管理规定》不到位，安全隐患排查治理工作不到位，安全管理工作不力，对此次事故的发生负有领导责任。

8.东特集团副总经理高炳岩，是东特集团安全生产工作负责人。对下属单位的安全管理、监督不力，安全隐患排查治理工作不到位，对此次事故的发生负有领导责任。

依据《辽宁省生产安全事故报告和调查处理实施办法》(辽政发〔2007〕29号)第二十九条第(二)款:对事故单位负责人及其他责任人员的行政处罚，由事故发生单位或有关主管部门实施。建议东特集团按照企业规定对上述责任人员进行处理,将处理结果报市安监局。

9.机电公司总经理尹钢,作为安全生产第一责任人,未依法履行安全生产管理职责,对此次事故的发生负有领导责任。根据《安全生产法》第九十二条规定,建议给予尹刚罚款上一年年收入的百分之三十的处理。

十四、预防事故重复发生的措施

1.机电公司、大连特钢公司，要深刻剖析本起事故和今年以来发生的事故原因,在责任、制度、规程等方面细致查找漏洞尤其在现场管理和规程的执行等方面查找薄弱环节，研究和提出整改预防措施，加强考核，坚决避免类似事故的再发生。

2. 机电公司、大连特钢公司对所有作业现场进行危险因素辨识,并结合辨识出的危险因素,采取针对性的安全措施。要按照“有台必有栏、有坑必有盖、有转必有罩”的安全防护规定,在临边作业、高处作业,按照制度和规程采取防护网、安全绳等安全防护措施。

3.大连特钢公司应按《固定式钢梯及平台安全要求(第3部分:工业防护栏杆及钢平台)》(GB4053.3—2009))标准要求,重新制作符合规定的中频炉倾倒钢水部位防护栏。

4.机电公司和炼钢厂要加强对员工的安全生产教育和安全培训工作,特别要对中炉作业区域的所有员工进行临边作业、高处作业的安全教育培训，防止类似事故的发生。

5.机电公司要及时修订《设备检修规定》，针对检修过程中

可能存在的问题，提出更为严谨的管理要求或标准，进一步完善危险作业流程，明确责任，组织有关单位和人员进行学习，确保制度和规定落实到位。

6.东特集团应认真履行《安全生产法》规定的企业安全生产主体责任和主要负责人安全生产职责，落实全员安全生产责任制，加强下属单位的安全管理和监督，加强全公司的安全隐患排查治理工作。

十五、附件:

证人调查笔录、事故现场照片、死亡证明、专家鉴定结论等有关资料

十六、参加调查人员: 签名表附后

东北特殊钢集团机电工程有限公司

“8.27”高处坠落事故调查组

2015年12月23日